



## ● 歷史災害

### ➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	山月村	0403地震	落石
	伊達斯步道 OK+100、OK+210、 OK+230、OK+315		落石
	伊達斯廳前邊坡		邊坡崩塌
2024/10/31	伊達斯步道 OK+150、OK+170	康芮颱風	土石坍方

➤ 伊達斯步道主要災害類型為**落石**與**岩屑崩滑**，於0403地震時，步道沿線有4處發生落石；於康芮颱風後，則有2路段發生土石坍落。

➤ 伊達斯廳前邊坡於康芮颱風後，發生崩塌災害。

➤ 0403地震時，山月村發生**落石災害**，巨石滾至竹林步道以及房舍區域，並造成房屋損壞。



歷年災害分布

## ● 環流丘步道初步評估

