


● 歷史災害

➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	山月村	0403地震	落石
	伊達斯步道 OK+100、OK+210、 OK+230、OK+315		落石
	伊達斯廳前邊坡		邊坡崩塌
2024/10/31	伊達斯步道 OK+150、OK+170	康芮颱風	土石坍方

- 伊達斯步道主要災害類型為落石與岩屑崩滑，於0403地震時，步道沿線有4處發生落石；於康芮颱風後，則有2路段發生土石坍落。
- 伊達斯廳前邊坡於康芮颱風後，發生崩塌災害。
- 0403地震時，山月村發生落石災害，巨石滾至竹林步道以及房舍區域，並造成房屋損壞。



歷年災害分布



● 伊達斯步道初步評估

