臺灣南部特殊地質對基本控制點之影響 及因應機制探討

- 1. 釐清小琉球、滾水坪及漯底山 等地區特殊地質活動之影響, 並降低各區基本控制點精度之 地質作用種類與型態
- 2. 藉由坐標時間序列分析,探討 受特殊地質作用下基本控制點 的管理維護方式
- 3. 協助建立特殊地質地區基本控 制點之管理及因應機制

景國恩、蕭詩涵


國立成功大學

鍾岳龍、陳鶴欽

內政部國土測繪中心

張午龍

國立中央大學



地質背景、地表變形特性與相關災害

1. 小琉球

(1) 地質背景

■ 地形: 2條地溝切分為4塊台地區域,兩側


海岸以海蝕地形及崩崖地形為主

• **地勢:**中央地溝處較高,沿岸區域較緩

■地質:泥岩為主,上覆石灰岩,沿岸為沖

積層及珊瑚礁

▲ 小琉球之形成與泥體構造有關




(2) 地表變形特性 (2004-2017)

•水平位移:西北翼大多小於 10 mm

東南翼約 77~81 mm

• 垂直位移:整體約 12~26 mm

▲ 中央谷地為地表水平位移邊界, 垂直位移無明顯邊界



[景國恩與李恩瑞,2021

地質背景、地表變形特性與相關災害

2. 滾水坪及漯底山區域

(1) 地質背景

地形:平原為主,西側近臺灣海峽側有珊瑚礁丘陵隆起形成之大、小崗山,往洗為西部麓山帶

• 地勢: 東側西部麓山帶地勢高, 西側平原地勢低

■地質:泥岩為主,易受沖蝕,並有豐富泥火山

▲ 滾水坪及漯底山區域地形之形成可能與泥體構造 有關


(2) 地表變形特性與相關災害 (2010-2016)

•水平速度:整體約 50~60 mm/yr

■重直速度:車瓜林斷層區約 5 mm/yr小崗山斷層 西側 -5~-10 mm/yr東側 -3~0 mm/yr


▲ 車瓜林、旗山斷層為水平速度場邊界

▲ 快速抬升造成中寮隧道高程淨空不足





[景國恩・2022]



野外地質調查與基本控制點踏勘 — 小琉球



▲樹蔭遮蔽影響透空,強烈建議遷移







▲ 可能由潛移逆斷層 造成,地質不穩定

野外地質調查與基本控制點踏勘 — 小琉球







TG74

▲ 椿位所在塊體不再穩定 不適合繼續作為基準點 或是基本控制點的檢測



TG74

野外地質調查與基本控制點踏勘 一滾水坪及漯底山區域


▲ 顯著右移錯動,顯示車瓜林 橋頭糖廠 為潛移斷層,可能影響該 區域基本控制點之穩定性


▲ 可能落在背斜其 中一翼或鄰近活

動逆斷層











▲基座破損嚴 重,且有紹 均勻沉陷發生 致點位發生 傾斜之可能 建議移除或 換位置

▲ 鋼標顯著磨損且透空差,不適合作GNSS控制點

野外地質調查與基本控制點踏勘 —滾水坪及漯底山區域



▲附近有隆起,且水泥護欄有明顯的破壞,地形 高低變化大,應確認該區域是否位於背斜軸上



▲位於斷層崖的正上方,周圍民宅圍牆有反覆翻 修損壞之痕跡,地質條件上較不穩定



▲可能位於斷層上盤,相 對穩定之區域,但附近 教室有觀察到抬升裂隙, 後續應持續觀察。

特殊地質對基本控制點影響之探討-小琉球


▲ 由於本計畫目前之速度場成果相對不穩定,故以過往較長期之地表速度場為基礎,結合野外調查之成果進行探討。



除了受東北-西南走向之 主要斷層而有擠壓抬升或 剪切錯移影響之外,部分 點位可能受泥貫入體上更 小分支之泥貫入筒影響而 有小規模抬升。


LC02 → 邊坡滑動





LC03 → 建物抬升、斷層崖^{≥≥2}100






地表速度場 (2016-2021) 相對於S01R

水平速度場

垂直速度場



白色箭頭:GNSS連續站

黑色箭頭:GNSS移動站

白色箭頭:GNSS連續站


黑色箭頭:精密水準

水平速度場由南往北約 由 58 mm/yr 遞減至 43 mm/yr

垂直速度場無明顯趨勢


經濟部地質調查及礦業管理中心資料

InSAR地表速度場 (2016-2019) 相對於S01R



於車瓜林斷層、右昌斷層與鳳 山斷層處,可見<u>斷層潛移特性</u> 跨斷層有顯著速度差異


無明顯斷層潛移訊號




三維速度場 相對於SO1R

InSAR+GNSS連續站

速度反演 [Wang & Wright, 2012]






三維速度場 相對於SO1R

InSAR + GNSS連續站

Uncertainty (mm/yr)

速度反演 [Wang & Wright, 2012]



特殊地質對基本控制點影響之探討-滾水坪及漯底山區域




SZ47 →顯著坡度,疑似車瓜林和右 昌斷層交界處的斷層崖



P171、P172、SX77、 SX98、SY11 → 中洲背斜

S958、EW10間 →垂直速度梯度落差 地勢的顯著變化



120°18'

Vertical Velocity (mm/yr)

結論與建議

- 成果與結論

- 1. 小琉球為活動泥貫入體並具有顯著的差異侵蝕
- 2. 小琉球上之基本控制點多位於地質不穩定之區域
- 3. 滾水坪與漯底山地區具有潛移斷層及泥貫入體的活動,且影響到基本控制點之 穩定性

- 管理及因應機制建議

- 1. 持續進行基本控制點監測,以利後續建立其地表變形模型
- 2. 捨棄已受人為或未知因素影響之基本控制點維護與檢測作業
- 3. 未來設置新的基本控制點時,應透過既有之測量成果與現地野外調查資料,事 先釐清地質環境