





近期災害


時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	大同大禮步道	0403地震	落石、坍方
2024/07/18~19	砂卡礑林道		2處邊坡崩塌
2024/07/31	大同大禮步道、砂卡礑林道	凱米颱風	落石、邊坡崩塌

太魯閣臺地周邊步道

● 廣域地形判釋




太魯閣臺地、得卡倫、大禮大同



● 0403震後地表變形量

- 太魯閣臺地步道周邊於立霧溪側階地邊緣有下降之趨勢
- 得卡倫步道上半部堆積，下半部下降
- 大禮步道上邊坡下降
- 砂卡礑林道1K~3K間上邊坡下降趨勢，下邊坡堆積



0403震後地表變形量 (113年4月~7月)

太魯閣臺地周邊步道

大禮大同

● 大禮大同步道初步評估

