# 110年及111年LiDAR技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作

# QA/QC of updating Taiwan DEM by LiDAR technique - 2021 & 2022

111年度工作總報告

Final Report of 2022

標案案號：NLSC-110-12

主辦機關：內政部國土測繪中心

執行單位：國立成功大學

中 華 民 國 112 年 03 月 02 日

111年度

# 110年及111年LiDAR技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作

工作總報告

內政部國土測繪中心

內政部國土測繪中心
地址：臺中市南屯區黎明路2段497號4樓
網址：www.nlsc.gov.tw
總機：(04)22522966
傳真：(04)22592533

# 摘要

高解析度 DTM 資料應用於災區潛在大規模崩塌調查成果，對政府防減災規劃與國土保育工作，提供重要的決策依據。目前政府已完成臺灣本島以空載光達測製之 DTM 資料，然而臺灣易受颱風地震影響造成大面積地貌變遷，後續持續更新圖資也是國家防災的重要環節。內政部報經行政院核定推動「落實智慧國土-國土測繪圖資更新及維運計畫(105-109)」及「邁向 3D 智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114 年)」專案後，已從 105 年起以 LiDAR 技術更新數值地形模型成果測製工作案。

內政部國土測繪中心規劃辦理更新作業，現今為「110 年及 111 年 LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作採購案」的第 2 年，今年 111 年度為 844 幅 1/5,000 圖幅；分 3 個作業區執行測製作業，測製廠商分別為中興測量(6-1)、自強工程(6-2)及詮華國土(6-3)，監審方由成功大學負責執行。延續 110 年階段規劃，111 年度丙方期程為 4~6 階段，第 4 階段為作業計畫(含掃瞄飛航計畫)之審查、第 5 階段為審查測製廠商全區 40%之成果審查、第 6 階段審查測製廠商全區 60%之成果審查。

各作業區現階段已完成測區內所有成果，包含 1.各架次報告、2.地面控制測量成果、3.點雲資料後處理成果、4.點雲分類成果、5.DTM 網格成果、6.水域數化成果及 7.正射影像(含原始影像)。第 4 階段成果經本團隊審慎檢核後於 110/12/29 日前發文判定合格；第 5 階段各項成果於 111/10/03 日前發文判定合格。第 6 階段各項成果皆於 112/01/04 日判定合格。

本案所產製的成果品質要求如下數點：(1). 1 公尺解析度 DEM/DSM 完成接邊之數值地形資料成果；(2).地面解析度 25 公分之正射鑲嵌影像；(3).雷射測點密度:以 100×100 平方公尺為單位，每平方公尺點雲密度以 2 點為原則，低於 2 點的網格數應小於作業區全部網格數的 10%，低於 1 點的網格數應小於作業區全部網格數的 5%；(4).點雲分類分為 4 大類，即地面點、非地面點、

水體及不合理點雲；(5).航帶重疊比例：其重疊率應大於 40%，每隔至多 25 公里，應進行垂直各航線之交叉飛航掃瞄；(6).每條航線至少應有 2 個 GNSS 基站同步接收 GNSS 觀測量；雙頻接收儀每秒至少接收 1 筆數據，且基站與航線範圍的距離應小於 20 公里；FOV 設定不應超過 50 度，坐標由丙方統一解算後回饋予測製廠商使用；(7).航帶平差時應加入頭、中及尾各 1 點控制點；(8).海岸地區應於當日低潮位前後 2 小時內進行資料施測，以蒐集最大面積海岸沙洲及潮間帶資料。

除檢核項目外，本團隊也將各測製廠商產製之 DEM 成果與既有資料進行品質比較及變異分析，以視覺化方法與既有光達成果進行比較，判定本案測製廠商測製成果是否有改善之必要，大部分成果皆優於既有資料。今年度丙方有一工項為修訂空載光達測製數值地形模型標準作業規範(草案)，已於 9/23 召開專家會議後彙整相關意見修訂完成作業規範(草案)並提送甲方備查。

且為順利推動專案執行，本團隊於 111 年度 3 月起召開月工作會議；並於專案執行初期完成教育訓練，以傳達各測製方本案相關檢核標準。目前各家 111 年度各項作業，共計 844 幅 1/5,000 圖幅，成果經本團隊檢查判定合格，故提送工作總報告予中心備查。

**關鍵字：空載光達、數值地形模型、成果品質監審、兩期成果比對。**

# Abstract

High resolution DTM data support the decision making for mitigating the potential risks caused by large-scale landslides. A complete DTM data of the Taiwan Island have been generated by airborne LiDAR. However, since Taiwan is susceptible to the impacts of typhoon and earthquake, it is necessary to keep updating the DTM data. The Ministry of Interior (MOI) has conducted such a project for updating Taiwan DTM since 2016.

National Land Surveying and Mapping Center (NLSC) of MOI conducted a two-year project, from 2021 to 2022, to continue updating DTM data. In 2022, a total of 844 map sheets of 1/5,000 scale has been completed by three Party B, namely, Real World Engineering Consultants Inc. (6-1), Chung Hsing Surveying Co., Ltd. (6-2), and Strong Engineering Consulting Co., Ltd (6-3). The quality assurance and quality control (QA/QC) of the data were conducted by National Cheng Kung University. There were three major milestones for QA/QC of LiDAR DTM data. As a continuum of 2021, the forth milestone is for the airborne LiDAR surveying planning of each Party B; the fifth one is for 40% of the total number of map sheets of each Party B; the sixth one is for the other 60% of the total number of map sheets of each Party B.

The deliveries of the project include 1) report of each flight, 2) control survey, 3) post-processing of LiDAR point clouds, 4) classification of point clouds, 5) DTM raster, 6) digitized water body boundaries, and 7) orthophoto and raw aerial photo. All Party B passed the forth milestone before December 29th, 2021. For the fifth milestone, all Party B passed the second milestone before October 3rd, 2022. All Party B passed the sixth milestone on March 7th, 2022. Finally, Party B passed the fourth milestone on January 4th, 2023.

The QA/QC criteria for the project include: 1) stitched DEM and DSM of 1 m

resolution; 2) mosaicked orthophoto of 25 cm GSD; 3) the laser pulse density should generally be greater than 2 pulses/$m^2$ (based on 100 m x 100 m grid), while the portion of grids with lower than 2 pulses/$m^2$ density and 1 pulses/$m^2$ density had to be less than 10% and 5% of the total grids; 4) the LiDAR points were all classified as ground, non-ground, water, and noise points; 5) side overlap of adjacent strips was greater than 40% with the FOV being less than 50 degree and cross strips were conducted at every 25 km; 6) each trip should have two concurrent GNSS ground stations record signal at 1 hz frequency and are within a distance of 20 km; the coordinates of all the GNSS ground stations used in the project were computed by the QA/QC party; 7) ground control points were added at the two ends and middle of each strip to constraint strip adjustment; 8) the LiDAR data for the coastal area were collected within 2 hours of daily low tide to optimize the data coverage of tidal plane.

In addition, the DEM produced from this project were compared against existing LiDAR DEM data to verify the quality of newly obtained DEM based on visual comparison. It was found that most of the updated data had a better quality than existing data. A revised draft of the standard operation procedure of generating LiDAR DTM has been reviewed by the expert meeting on September 23rd.

Monthly meetings have been convened since March 2022 to facilitate the communication of all parties involved in the project. An internal training was conducted in the early stage of the project to acquaint all parties with the QA/QC criteria. In 2022, a total of 844 map sheets of 1/5,000 scale have passed the QA/QC and delivered to NLSC.

**Keyword：airborne LiDAR、DTM、QA/QC、two periods LiDAR DEM data comparison.**

# 目　　錄

**摘要** ..... **I**
**ABSTRACT** ..... **III**
**第壹章　前言** ..... **1**
1.1　前言 ..... 1
1.2　計畫範圍與測製廠商 ..... 1
1.3　測區範圍分區檢查規劃 ..... 2
1.4　工作進度分配規劃 ..... 3
1.5　檢核點規劃說明 ..... 4
**第貳章　工作項目及內容說明** ..... **6**
2.1　工作內容規劃 ..... 6
2.2　檢查人力規劃及執行結果 ..... 13
**第參章、監審工作執行方法及標準** ..... **18**
3.1　掃瞄飛航計畫成果檢核 ..... 18
3.1.1　空載光達掃瞄飛航計畫書檢查 ..... 19
3.1.2　空載光達系統率定 (含率定場) 檢查 ..... 21
3.1.3　各架次成果初步檢核與掃瞄飛航報告書檢查 ..... 23
3.2　控制測量成果檢核 ..... 25
3.2.1　控制測量書面資料檢核 ..... 25
3.2.2　新設地面 GNSS 基站檢測成果檢查 ..... 28
3.2.3　控制測量成果外業檢查 ..... 29
3.3　點雲及航帶平差檢核 ..... 30
3.3.1　點雲記錄格式檢查 ..... 31
3.3.2　測區覆蓋完整度及相鄰航帶重疊率檢查 ..... 32
3.3.3　點雲密度檢查 ..... 33
3.3.4　航帶平差書面資料檢查 ..... 34
3.3.5　航帶相對誤差檢查(內部精度檢查) ..... 36
3.4　點雲分類及 DTM 成果檢核 ..... 37
3.4.1　DEM 及 DSM 資料 ASCII 格式檢查 ..... 38
3.4.2　DEM 及 DSM 資料其他檔案格式檢查 ..... 41
3.4.3　點雲分類成果檢查(含水域線檢查) ..... 42
3.4.4　點雲平面精度與水域數化成果檢查 ..... 43
3.4.5　點雲編修人員能力檢核 ..... 44
3.4.6　DEM 成果外業檢核 ..... 45
3.4.7　DEM 及 DSM 資料成果接邊一致性檢查 ..... 47
3.5　航空攝影、空中三角測量及正射影像檢核 ..... 49
3.5.1　航拍影像涵蓋完整度檢查 ..... 50
3.5.2　航拍像機檢查 ..... 51

3.5.3 航拍影像品質檢查 52
3.5.4 空中三角測量書面資料檢查 54
3.5.5 空中三角測量上機檢查 57
3.5.6 正射影像格式及品質檢查 59
3.5.7 正射影像地物連續及合理性檢查 59
3.5.8 正射影像地物平面位置精度檢查 60
**第肆章 監審工作成果檢核情形 62**
4.1 飛航計畫書檢核結果 62
4.1.1 空載雷射掃瞄飛航計畫書檢查 63
4.1.2 光達系統率定(含率定場)檢查 67
4.1.3 各架次成果初步檢核與飛航掃瞄報告書檢查 69
4.2 控制測量檢核結果 70
4.2.1 控制測量成果書面資料 71
4.2.2 控制測量成果外業檢查 80
4.2.3 控制測量成果外業檢查 92
4.3 點雲及航帶平差檢核結果 106
4.3.1 點雲紀錄格式 106
4.3.2 測區覆蓋完整度及相鄰航帶重疊率 107
4.3.3 點雲密度 111
4.3.4 航帶平差書面資料 124
4.3.5 航帶相對誤差檢查(內部精度檢查) 124
4.4 點雲過濾檢核結果 130
4.4.1 DEM 及 DSM 資料 ASCII 格式檢查 131
4.4.2 DEM 及 DSM 資料 GeoTIFF、LAS 格式檢查 132
4.4.3 點雲過濾及 DEM 成果檢查 136
4.4.4 點雲平面精度與水域線數化檢查 155
4.4.5 點雲編修人員能力檢核 172
4.4.6 DEM 成果外業檢核 174
4.4.7 網格成果接邊檢核 181
4.4.8 地面點空間分布檢核(地面點孔洞分析) 183
4.5 航空攝影檢核結果 194
4.5.1 航拍影像涵蓋完整度檢查結果 195
4.5.2 航拍像機檢查結果 201
4.5.3 航拍影像品質檢查結果 201
4.5.4 空中三角測量書面資料檢查 204
4.5.5 空中三角測量上機檢查 211
4.6 正射影像檢核結果 218
4.6.1 正射影像格式及品質檢查 218

4.6.2 地物連續及合理性檢查 ..... 221
4.6.3 正射影像地物平面位置精度檢查 ..... 226
4.7 應辦理之項目 ..... 229
4.7.1 工作會議召開 ..... 229
4.7.2 每月進度審查 ..... 229
4.7.3 教育訓練 ..... 232
4.7.4 雲圖資料 ..... 238
4.7.5 測製廠商報告審查 ..... 238
4.7.6 與既有成果比對分析 ..... 239
4.7.7 空載光達測製數值地形模型標準作業規範(草案)修訂 ..... 243
**第伍章 測製區 DTM 正高轉換及全臺 DTM 鑲嵌作業方式及結果說明 ..... 246**
5.1 DTM 正高轉換 ..... 246
5.2 全臺 DTM 鑲嵌作業方式 ..... 247
**第陸章 檢討與建議 ..... 249**
6.1 其他類別之點雲分類 ..... 249
**第柒章、工作環境及儀器設備 ..... 253**
7.1 工作環境 ..... 253
7.2 儀器設備 ..... 253
7.2.1 硬體設備 ..... 253
7.2.2 軟體設備 ..... 254
7.3 資料保全 ..... 256
**第捌章 結論 ..... 259**
**參考文獻 ..... 265**

# 圖目錄

圖 1.1 111 年度 LIDAR 技術更新測製案範圍圖 ..... 2
圖 1.2 測製廠商與丙方期程對應圖 ..... 3
圖 1.3 工作流程圖 ..... 5
圖 2.1 正高轉換執行畫面示意圖 ..... 9
圖 2.2 不同解析度之成果示意圖 ..... 9
圖 2.3 DTM 成果融合程式示意圖 ..... 10
圖 2.4 專案計畫組織架構圖 ..... 15
圖 2.5 點雲過濾檢核紀錄示意圖 ..... 16
圖 3.1 航帶相對高程誤差檢查說明圖 ..... 37
圖 3.2 點雲平面精度檢查示意圖 ..... 44
圖 3.3 地面點大孔洞範圍定義示意圖 ..... 49
圖 3.4 像片外方位各姿態角與飛機關係示意圖 ..... 56
圖 3.5 點雲強度圖與正射影像比對示意圖 ..... 61
圖 4.1 第 1 作業區飛航掃瞄範圍圖 ..... 64
圖 4.2 第 2 作業區飛航掃瞄範圍圖 ..... 64
圖 4.3 第 3 作業區飛航掃瞄範圍圖 ..... 65
圖 4.4 3 家測製廠商控制點規劃分布圖 ..... 71
圖 4.5 點位透空環境示意圖 ..... 72
圖 4.6 控制點點之記示意圖 ..... 73
圖 4.7 本期計畫 GNSS 觀測站分布圖 ..... 85
圖 4.8 最小約制 YMSM 站之 TWD97〔2020〕坐標的平面分量較差圖 ..... 88
圖 4.9 最小約制網形平差之 TWD97〔2020〕坐標垂直分量較差圖 ..... 89
圖 4.10 3 家測製廠商 111 年度範圍新設 GNSS 基站點位及檢核點位分布圖 ..... 93
圖 4.11 第 3 作業區(6-3 詮華國土)外業檢核點位現況圖 ..... 94
圖 4.12 111 年度範圍 3 作業區各測製廠商測區抽測點位分布示意圖 ..... 96
圖 4.13 第 1 作業區(6-1 中興測量)抽測點位分布圖 ..... 98
圖 4.14 第 1 作業區(6-1 中興測量)外業檢測情形 ..... 98
圖 4.15 第 2 作業區(6-2 自強工程)抽測點位分布示意圖圖 ..... 101
圖 4.16 第 2 作業區(6-2 自強工程)外業檢測情形 ..... 101
圖 4.17 第 3 作業區(6-3 詮華國土)抽測點位分布示意圖 ..... 103
圖 4.18 第 3 作業區 6-3(詮華國土)外業檢測情形 ..... 104
圖 4.19 自動化檢查程式示意圖 ..... 107
圖 4.20 中興測量-第一子測區航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 117 條)及航帶重疊圖 ..... 108
圖 4.21 中興測量-第二子測區航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 218 條) 及航帶重疊圖 ..... 108
圖 4.22 自強工程-第一子測區各航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 85 條)及航帶重疊圖 ..... 109
圖 4.23 自強工程-第二子測區各航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 139 條)及航帶重疊圖 ..... 109
圖 4.24 詮華國土-第一子測區各航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 92 條) 及航帶重疊圖 ..... 110
圖 4.25 詮華國土-第二子測區各航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 109 條)及航帶重疊圖 ..... 110
圖 4.26 中興測量-第一子測區點雲密度計算成果圖 ..... 112
圖 4.27 中興測量-第二子測區點雲密度計算成果圖 ..... 113
圖 4.28 6-1 第一子測區點密度直方圖 ..... 115
圖 4.29 6-1 第二子測區點密度直方圖 ..... 115

圖 4.30 自強工程-第一子測區點雲密度計算成果圖 116
圖 4.31 自強工程-第二子測區點雲密度計算成果圖 117
圖 4.32 6-2 第一子測區點密度直方圖 119
圖 4.33 6-2 第二子測區點密度直方圖 119
圖 4.34 詮華國土-第一子測區點雲密度計算成果圖 120
圖 4.35 詮華國土-第二子測區點雲密度計算成果圖 121
圖 4.36 6-3 第一子測區點密度直方圖 123
圖 4.37 6-3 第二子測區點密度直方圖 123
圖 4.38 航帶高程誤差分析 125
圖 4.39 第 1 作業區高程相對偏差量圖及高程相對偏差量直方圖 126
圖 4.40 第 2 作業區高程相對偏差量圖及高程相對偏差量直方圖 127
圖 4.41 第 3 作業區高程相對偏差量圖及高程相對偏差量直方圖 129
圖 4.42 點雲過濾成果檢查作業窗格 137
圖 4.43 點雲過濾錯誤區圈選示意圖 137
圖 4.44 中興 6-1 測區 DEMLAS 成果分批提送分布圖 143
圖 4.45 自強 6-2 測區 DEMLAS 成果分批提送分布圖 149
圖 4.46 詮華 6-3 測區 DEMLAS 成果分批提送分布圖 155
圖 4.47 影像偏移示意圖 156
圖 4.48 正射影像偏移量測—強度圖與正射影像比對示意圖 157
圖 4.49 HDR 高動態範圍點雲強度圖製作流程 157
圖 4.50 點雲強度圖之優點 158
圖 4.51 外業特徵角點與點雲平面坐標一致性比對示意圖 161
圖 4.52 加強橋梁、高架鐵公路交通系統之抽驗 162
圖 4.53 3 家測製廠商正射與點雲一致性抽樣點位分布圖 163
圖 4.54 中興測量點雲與正射平面位置差值分布直方圖 164
圖 4.55 自強工程點雲與正射平面位置差值分布直方圖 165
圖 4.56 詮華國土點雲與正射平面位置差值分布直方圖 165
圖 4.57 水域範圍合理性檢查範例 166
圖 4.58 自動化水域內水體點合理性檢查程式示意圖 167
圖 4.59 水域及海域資料位相處理流程圖 168
圖 4.60 中興測量 6-1 測區水域點雲分類範例圖 169
圖 4.61 自強工程 6-2 測區水域點雲分類範例圖 170
圖 4.62 詮華國土 6-3 測區水域點雲分類範例圖 171
圖 4.63 3 家測製廠商編輯人員負責圖幅分色圖 173
圖 4.64 111 年度全測區坡度分級圖 174
圖 4.65 DEM 成果外業檢核「單一區域」量測示意圖 176
圖 4.66 DEM 成果外業檢核實地測量照片 177
圖 4.67 各家測區 DEM 外業檢核抽驗區域分布圖 177
圖 4.68 中興測量外業檢查高程差值分布直方圖 180
圖 4.69 自強工程外業檢查高程差值分布直方圖 180
圖 4.70 詮華國土外業檢查高程差值分布直方圖 181
圖 4.71 DEM/DSM 接邊檢核程式示意圖 182
圖 4.72 接邊檢核結果報表輸出示意圖 182
圖 4.73 111 年測區接邊檢查結果表 183

圖 4.74 地面點孔洞分析統計程式示意 ..... 184
圖 4.75 111 測區對應既有光達成果地面點孔洞分析圖 ..... 184
圖 4.76 111 年各測製廠商地面點孔洞分析圖 ..... 185
圖 4.77 111 年各測製廠商地面點孔洞變異圖 ..... 185
圖 4.78 地面點大孔洞統計遮罩 ..... 186
圖 4.79 單幅影像推估涵蓋與實際拍攝涵蓋 ..... 196
圖 4.80 原始影像重疊率檢查示意圖 ..... 196
圖 4.81 原始影像重疊分析示意圖 ..... 197
圖 4.82 中興測量 6-1-1 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋圖(共計 10,137 張) ..... 198
圖 4.83 中興測量 6-1-2 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋圖(共計 12,509 張) ..... 198
圖 4.84 自強工程 6-2-1 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋圖(共計 7,286 張) ..... 199
圖 4.85 自強工程 6-2-2 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋圖(共計 8,052 張) ..... 199
圖 4.86 詮華國土 6-3-1 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋(共計 7,188 張) ..... 200
圖 4.87 詮華國土 6-3-2 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋(共計 13,496 張) ..... 200
圖 4.88 中興測量 6-1 測區原始影像地面解析度 GSD 直方圖 ..... 202
圖 4.89 自強工程 6-2 測區原始影像地面解析度 GSD 直方圖 ..... 202
圖 4.90 詮華國土 6-3 測區原始影像地面解析度 GSD 直方圖 ..... 203
圖 4.91 各家空中三角作業分區示意圖 ..... 208
圖 4.92 影像外方位(EO)填寫範例 ..... 209
圖 4.93 連結點重複量測抽樣影像分布圖 ..... 212
圖 4.94 中興測量正射影像格式及範圍程式檢查報表示意圖 ..... 218
圖 4.95 自強工程正射影像格式及範圍程式檢查報表示意圖 ..... 219
圖 4.96 詮華國土正射影像格式及範圍程式檢查報表示意圖 ..... 219
圖 4.97 111 年度 3 家測製廠商正射影像拼接圖 ..... 220
圖 4.98 正射影像平面精度檢核示意圖(6-3-0015-C) ..... 227
圖 4.99 3 家測製廠商正射影像平面精度檢查點位分布圖 ..... 227
圖 4.100 測製廠商提送月進度報表示意圖及丙方審查進度表 ..... 231
圖 4.101 測製廠商各月測製進度整合圖 ..... 231
圖 4.102 依測製廠商展延時程調整各月測製進度圖 ..... 232
圖 4.103 111 年度教育訓練照 ..... 233
圖 4.104 111 年度教育訓練課程內容 ..... 234
圖 4.105 測繪中心外業隊測量狀況 ..... 237
圖 4.106 丙方蒐集之雲圖資料庫畫面 ..... 238
圖 4.107 111 年範圍高程變異分析示意圖 ..... 240
圖 4.108 人為開發造成之高程變異分析示意圖 ..... 241
圖 4.109 山區因崩塌造成之高程變異分析示意圖 ..... 241
圖 4.110 因測製技術及儀器不同所導致之高程變異示意圖 ..... 242
圖 4.111 兩期成果地面點差異示意圖 ..... 243
圖 4.112 規範修訂流程示意圖 ..... 244
圖 4.113 專家會議座談會現場照片 ..... 245
圖 4.114 空載光達數值地形測製規範修訂對照表示意圖 ..... 245
圖 5.1 正高轉換執行畫面示意圖 ..... 246
圖 5.2 接邊範圍圖 ..... 247
圖 5.3 資料轉檔及坐標轉換之程式處理畫面 ..... 248

圖 6.1　雜點圖層錯誤分類示意圖 ..... 249
圖 6.2　高低點渲染圖產製原理圖 ..... 250
圖 6.3　不同門檻之高低點渲染圖 ..... 251
圖 6.4　非地面點圖層之高低點修正前後示意圖 ..... 251
圖 6.5　110 年及 111 年高低點錯誤分類之圖幅 ..... 252
圖 7.1　本團隊工作場所照片 ..... 253
圖 7.2　本團隊自行開發之批次處理相關程式清單圖 ..... 256
圖 7.3　保管資料專用之金屬箱櫃及門禁管制 ..... 257
圖 7.4　檔案領取與自動化紀錄示意圖 ..... 258

# 表目錄

表 1.1 111 年度各家測區編碼表 ..... 3
表 1.2 111 年度各家圖幅數統計表 ..... 3
表 1.3 各檢核點之檢核項目表 ..... 4
表 2.1 月工作進度規劃報表 ..... 7
表 2.2 本案作業人員男女統計表 ..... 17
表 3.1 LAS 格式應具備資料 ..... 31
表 3.2 檔頭資料內容 ..... 38
表 3.3 網格成果命名方式 ..... 41
表 3.4 點雲過濾常見錯誤表 ..... 42
表 3.5 地形類別調整參數 B（單位 公尺） ..... 47
表 3.6 地表植被覆蓋情形調整參數 C（無單位） ..... 47
表 3.7 空中三角測量連結點強度標準表 ..... 55
表 4.1 3 作業區飛航計畫送審時間 ..... 62
表 4.2 3 作業區飛航儀器設備表 ..... 63
表 4.3 各測製廠商規劃之平均點雲密度表 ..... 65
表 4.4 3 作業區之飛行方向統計表 ..... 66
表 4.5 3 作業區之 GNSS 幾何條件評估統計表 ..... 66
表 4.6 3 家測製廠商檢送光達率定資料時間表 ..... 67
表 4.7 3 家測製廠商率定場資料整合表 ..... 68
表 4.8 3 家測製廠商率定報告整合表 ..... 68
表 4.9 3 家測製廠商各架次成果初步檢核紀錄表 ..... 69
表 4.10 第 1 作業區(6-1 中興測量)已知點精度檢核表 ..... 74
表 4.11 第 1 作業區(6-1 中興測量)蒐集 GNSS 資料統計表(111 年 3 月 5～8 日) ..... 81
表 4.12 第 2 作業區(6-2 自強工程)蒐集 GNSS 資料統計表(111 年 3 月 5～8 日) ..... 82
表 4.13 第 3 作業區(6-3 詮華國土)GNSS 資料統計表 (111 年 3 月 5～8 日) ..... 82
表 4.14 本期計畫聯測的 TWD97〔2020〕框架站(共 56 站) ..... 83
表 4.15 最小約制網形平差之 TWD97〔2020〕坐標較差列表 ..... 86
表 4.16 TWD97〔2020〕強制附合網形平差成果(公尺) ..... 90
表 4.17 3 家測製廠商檢送新設地面 GNSS 基站資料時間表 ..... 92
表 4.18 3 家測製廠商 GNSS 基站數量及丙方檢核數量統計表 ..... 93
表 4.19 111 年度測製廠商提送各批次航帶平差高程控制點及平面控制點時間表 ..... 95
表 4.20 111 年度範圍 3 作業區各測製廠商提送控制點點數及丙方檢測數量統計表 ..... 95
表 4.21 第 1 作業區(6-1 中興測量)檢核點(送驗點)坐標對照表(單位: 公尺) ..... 98
表 4.22 第 1 作業區(6-1 中興測量)檢核點(送驗點)檢核成果表(單位: 公分) ..... 99
表 4.23 第 2 作業區(6-2 自強工程)檢核點(送驗點)坐標對照表(單位: 公尺) ..... 101
表 4.24 第 2 作業區(6-2 自強工程)檢核點(送驗點)檢核成果表(單位: 公分) ..... 102
表 4.25 第 3 作業區(6-3 詮華國土)檢核點(送驗點)坐標對照表(單位: 公尺) ..... 104
表 4.26 第 3 作業區(6-3 詮華國土)檢核點(送驗點)檢核成果表(單位: 公分) ..... 104
表 4.27 3 作業區提送點雲及航帶平差檢核資料日期 ..... 106
表 4.28 3 家測製廠商航線數量表 ..... 107
表 4.29 6-1 測區 100 公尺×100 公尺密度統計結果 ..... 114
表 4.30 6-2 測區 100 公尺×100 公尺密度統計結果 ..... 118
表 4.31 6-3 測區 100 公尺×100 公尺密度統計結果 ..... 122

表 4.32　各家航帶平差書面檢查結果表 ..... 124
表 4.33　第一作業區航帶間相對誤差抽測點數及偏差量平差值表 ..... 125
表 4.34　第 2 作業區航帶間相對誤差抽測點數及偏差量平差值表 ..... 128
表 4.35　第 3 作業區航帶間相對誤差抽測點數及偏差量平差值表 ..... 128
表 4.36　其他資料格式檢查表 ..... 132
表 4.37　中興測量 DEM/DSM 資料格式檢查紀錄表 ..... 133
表 4.38　自強工程 DEM/DSM 資料格式檢查紀錄表 ..... 134
表 4.39　詮華國土 DEM/DSM 資料格式檢查紀錄表 ..... 135
表 4.40　點雲分類圖層說明表 ..... 136
表 4.41　中興測量 DEMLAS 檢核統計略表 ..... 142
表 4.42　中興 6-1 第一子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表 ..... 142
表 4.43　中興 6-1 第二子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表 ..... 143
表 4.44　自強工程 DEMLAS 檢核統計略表 ..... 148
表 4.45　自強 6-2 第一子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表 ..... 148
表 4.46　自強 6-2 第二子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表 ..... 149
表 4.47　6-3 測區 DEMLAS 檢核統計略表 ..... 154
表 4.48　詮華 6-3 第一子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表 ..... 154
表 4.49　詮華 6-3 第二子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表 ..... 155
表 4.50　測製廠商外業實測特徵角點與點雲平面位置比較統計 ..... 159
*上表灰色底為第二子測區特徵角點平面精度統計值 ..... 160
表 4.51　各家正射影像與點雲強度平面位置抽驗點數 ..... 162
表 4.52　各測區點雲與正射平面位置一致性檢查誤差分析統計表 ..... 164
表 4.53　第 1 作業區編輯人員作業編號及不合格率統計表 ..... 172
表 4.54　第 1 作業區檢核人員作業編號及不合格率統計表 ..... 172
表 4.55　第 2 作業區編輯人員作業編號及不合格率統計表 ..... 172
表 4.56　第 2 作業區檢核人員作業編號及不合格率統計表 ..... 173
表 4.57　第 3 作業區編輯人員作業編號及不合格率統計表 ..... 173
表 4.58　第 3 作業區檢核人員作業編號及不合格率統計表 ..... 173
表 4.59　第 1 作業區 DEM 成果外業檢核區域數量統計表 ..... 175
表 4.60　第 2 作業區 DEM 成果外業檢核區域數量統計表 ..... 175
表 4.61　第 3 作業區 DEM 成果外業檢核區域數量統計表 ..... 175
表 4.62　各作業區實際抽測 DEM 外業檢核點數統計表 ..... 176
表 4.63　各測區外業檢查結果統計表 ..... 178
表 4.64　各測區外業檢查誤差分析統計表 ..... 179
表 4.65　各測區外業檢查結果統計表 ..... 179
表 4.66　各測區外業檢查誤差分析統計表 ..... 179
表 4.67　中興 6-1-1 測區地面點孔洞分析統計表 ..... 187
表 4.68　中興 6-1-2 測區地面點孔洞分析統計表 ..... 188
表 4.69　自強 6-2-1 測區地面點孔洞分析統計表 ..... 189
表 4.70　自強 6-2-2 測區地面點孔洞分析統計表 ..... 190
表 4.71　詮華 6-3-1 測區地面點孔洞分析統計表 ..... 191
表 4.72　詮華 6-3-2 測區地面點孔洞分析統計表 ..... 192
表 4.73　測區地面點分布通過數統計表 ..... 193
表 4.74　各家測製廠商原始影像數量統計表 ..... 195

表 4.75 3 家測製廠商航拍像機規格表 ..... 201
表 4.76 各家影像航拍架次日期 ..... 203
表 4.77 空中三角平差計算連結點強度及誤差均方根值統計表 ..... 204
表 4.78 像機內方位元素資訊表 ..... 210
表 4.79 連結點重複量測統計檢查表 ..... 213
表 4.80 實測檢核點與內業模型量測檢查統計表 ..... 215
表 4.81 正射影像平面精度量測紀錄表(以 6-3-1 測區為例) ..... 226
表 4.82 3 家正射影像平面精度檢查統計表 ..... 228
表 4.83 本案主要作業項目權重分配 ..... 230
表 4.84 教育訓練簽到表-成果工作講習 ..... 235
表 4.85 教育訓練簽到表-測量隊外業監審作業說明 ..... 236
表 4.86 各家報告審查紀錄 ..... 237
表 4.87 各家報告審查紀錄 ..... 238
表 5.1 兩期空載光達案成果比較表 ..... 248
表 7.1 本團隊硬體設備表 ..... 253
表 7.2 本團隊之軟體設備及說明表 ..... 254
表 8.1 111 年度測製廠商應提送成果項目表 ..... 259
表 8.2 各測製廠商提送成果日期及丙方判定合格日期 ..... 260
表 8.3 各測製廠商展延日期 ..... 260
表 8.4 中興測量第 6 階段各項成果分批次提送及檢查日期 ..... 261
表 8.5 中興測量第 7 階段各項成果分批次提送及檢查日期 ..... 261
表 8.6 自強工程第 6 階段各項成果分批次提送及檢查日期 ..... 262
表 8.7 自強工程第 7 階段各項成果分批次提送及檢查日期 ..... 262
表 8.8 詮華國土第 6 階段各項成果分批次提送及檢查日期 ..... 263
表 8.9 詮華國土第 7 階段各項成果分批次提送及檢查日期 ..... 263
表 8.10 111 年度成果提送數量表 ..... 264

## 附件

附件一 **ISO 2859.1-1999** 抽樣檢查樣本代字表
附件二 掃瞄飛航計畫檢核表
附件三 控制測量檢查表
附件四 點雲及航帶平差檢查表
附件五 點雲分類及 DTM 成果檢查表
附件六 航空攝影檢查表
附件七 正射影像檢查表
附件八 DEM 外業檢核點統計表
附件九 點雲及正射平面精度(內業及外業)檢查統計表
附件十 會議紀錄
附件十一 往返公文記錄
附件十二 111 年度孔洞分析結果
附件十三 點雲過濾常見錯誤範例
附件十四 總報告審查意見回覆
(附件為電子檔，請詳見光碟)

# 第壹章 前言

## 1.1 前言

自 99 年莫拉克風災後，經濟部中央地質調查所推動以空載光達測製全臺灣之數值地形資料，於 104 年建置完成臺灣本島之數值地形模型資料庫。但鑒於臺灣易受風災與地震災害影響致國土地貌發生大規模變動，內政部自民國 105 年推動「落實智慧國土-國土測繪圖資更新及維運計畫(105~109)」，執行範圍為臺灣中南部地區，於 105~107 年度，以 3 年期間建立 2,112 幅 1/5,000 圖幅，108~109 年度起由內政部國土測繪中心(以下簡稱**甲方**)辦理「108 及 109 年度 LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作採購案」完成更新中部及東部 1,066 幅 1/5,000 圖幅高解析度 DTM 資料成果。110 年度起依據「邁向 3D 智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114 年)」以 LiDAR 技術延續規劃「110 年及 111 年 LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作採購案」(以下簡稱**本案**)辦理數值地形資料更新強化國家空間資訊基礎，作為國土規劃重要決策依據。本測製案由成功大學(以下簡稱丙方)負責成果檢核與監審工作，針對各階段成果進行客觀且專業之品質驗證。現階段已完成 111 年所有階段成果檢核，將統整第 5、6 階段之審查結果與過程於本工作總報告詳細說明。

## 1.2 計畫範圍與測製廠商

111 年度計畫範圍包含臺灣北部及東部地區，涵蓋大臺北地區、宜蘭縣、花蓮縣等縣市，111 年度總圖幅為 844 幅 1/5,000 圖幅(如圖 1.1)，總面積約為 5,925 平方公里。111 年度分 3 個作業區由 3 家測製廠商承攬，第 1 作業區為中興測量(6-1)、第 2 作業區為自強工程(6-2)及第 3 作業區為詮華國土(6-3)分別測製成果。測製廠商的第 7 階段需完成 111 年度測區剩餘圖幅(約 60%)之成果，各作業區實際測製圖幅數如表 1.1 所示。





圖 1.1　111 年度 LiDAR 技術更新測製案範圍圖

## 1.3 測區範圍分區檢查規劃

111 年總計產製 844 幅成果 1/5,000 成果。依契約規定測製廠商需分為兩期別提送，第 5 階段(乙方第 6 階段)提送全測區 40%之成果；第 6 階段(乙方第 7 階段)應提送 60%(剩餘圖幅)之成果，為能妥善管理圖資，丙方將各測區及各期成果分別予以編號(如表 1.1~表 1.2)。依 108 年度第 1 次工作會議決議，測區編碼沿續 108 年測製成果編碼方式，111 年度**第 1 作業區(中興測量)**編號為 6-1；**第 2 作業區(自強工程)**編號為 6-2；**第 3 作業區(詮華國土)**編號為 6-3，如表 1.1。

而本案測製廠商需於第 5、6 階段提送各子測區測製成果(第 4 階段成果為飛航計畫書審查)。第 5 階段測製範圍為各測製廠商所自行規劃之第一子測區、第 6 階段為第二子測區，如圖 1.1。

各子測區編號依"作業區-廠商-子測區"方式編列，如中興第一子測區為 6-1-1；自強第二子測區為 6-2-2。於後續報告書內容也依此編號統一撰寫。111 年度各作業區應提送之圖幅數量如表 1.2。

表 1.1　111 年度各家測區編碼表

| 測區編碼 | 第 1 作業區<br>中興測量 6-1 | 第 2 作業區<br>自強工程 6-2 | 第 3 作業區<br>詮華國土 6-3 |
|---|---|---|---|
| 第 2 階段<br>(第一子測區) | 6-1-1 | 6-2-1 | 6-3-1 |
| 第 3 階段<br>(第二子測區) | 6-1-2 | 6-2-2 | 6-3-2 |

表 1.2　111 年度各家圖幅數統計表

| 圖幅數 | 中興測量 | 自強工程 | 詮華國土 | 各期圖幅合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 5 階段<br>(40%成果) | 114 | 110 | 114 | **338** |
| 第 6 階段<br>(**剩餘圖幅**) | 171 | 164 | 171 | **506** |
| 各家圖幅<br>合計 | **285** | **274** | **285** | **844** |

## 1.4　工作進度分配規劃

本案乙丙契約中明訂，年度測製廠商分 **8 階段**繳交測製成果；丙方分為 6 **階段**辦理審查作業，於圖 1.2 中可瞭解測製與監審兩者間期程概略對應關係。測製廠商第 1、5 階段分別提送 110 年度及 111 年度之飛航計畫書及工作計畫予丙方審查；第 2、3、6、7 階段為測製成果之提送，成果包含原始點雲資料、地面控制測量資料、資料後處理成果、點雲分類 DEMLAS、正射影像、水域線、網格成果(DEM、DSM)及接邊成果資料；第 4、8 階段則為年度總報告提送。丙方則依不同階段之審查內容，提出審查報告、各年度成果及年度總報告。





圖 1.2　測製廠商與丙方期程對應圖

## 1.5 檢核點規劃說明

為控管各子測區之成果品質，將依空載光達產製流程，將監審作業分**3 檢核點進行審查**。所設定的第 **1** 個檢核點是**飛航計畫審查**，第 **2** 個檢核點測區**原始掃瞄成果審查**，第 **3** 個檢核點是**點雲資料過濾及成果審查**，依檢核點概念所製成之流程圖如圖 1.3 所示。測製廠商每一子測區經丙方審查飛行計畫書通過後，分期程執行各個子測區之掃瞄工作。於完成各個子測區資料獲取及點雲資料後處理（含航帶平差）之後，丙方進行點雲資料審查，經審查通過，才能進行該子測區後續作業。當測製廠商完成各批次點雲分類成果(DEMLAS)後，即提送丙方進行點雲分類及 DTM 成果審查。因此，**每個子測區皆需經過 3 個檢核點才能確保成果品質滿足契約規範**。各檢核點之提送項目及檢核項目如表 1.3。

表 1.3　各檢核點之檢核項目表

| 檢核點 | 測製廠商提送項目 | 丙方檢查項目 |
|---|---|---|
| **【檢核點 1】**<br>飛航計畫審查 | ● 測製廠商年度作業計畫<br>(含空載光達掃瞄飛航計畫書) | ❶掃瞄飛航計畫檢查(3.1 節) |
| **【檢核點 2】**<br>原始掃瞄成果檢核 | ● 掃瞄資料獲取成果<br>● 地面控制測量成果<br>● 點雲資料後處理成果<br>(航帶平差成果)<br>● 原始航拍影像<br>● 空中三角測量平差成果 | ❷控制測量檢查(3.2 節)<br>❸點雲及航帶平差檢查(3.3 節)<br>❺航空攝影、空中三角測量成果檢查(3.5.1 節) |
| **【檢核點 3】**<br>點雲資料過濾及成果審查 | ● 人工編修後之點雲分類成果<br>● 水域數化成果<br>● DEM 與 DSM 成果<br>● 正射影像<br>● 接邊檢核 | ❹點雲分類及 DTM 成果檢查(3.4 節)<br>❻正射影像檢查(3.5.6 節) |



規劃檢查
前置作業及資料蒐集檢查
資料後處理檢查
產製成果檢查
檢查結果
測區規劃
規劃子測區 / 各階段圖幅數量
110 年度 第 2 階段40%成果
第 3 階段60%成果
111 年度 第 6 階段40%成果
第 7 階段60%成果
各廠商依合約 2 / 3 / 6 / 7 階段要求規劃 4 個子測區，3 家廠商合計 12 個子測區
子測區規劃應於乙方作業計畫中載明(逐年規劃)
乙方各年度測區圖幅數量依合約實際執行範圍而定
實際可視飛航掃瞄進度調整子測區範圍
60% 成果代表該年度剩餘圖幅
每個子測區作業方式及成果需通過以下 3 個檢核點各項檢查
檢核點 1 飛航計畫審核
掃瞄飛航計畫檢核
空載光達掃瞄飛航計畫書檢查
光達系統率定檢查
各架次成果初步檢查
表100
分批預檢機制
合約規定之各階段期程無法明確約束
乙方作業依檢核點❶▸❷▸❸逐步進行測製
本團隊將要求乙方【分批提送、預先檢查】以確保作業流程及成果品質
審核通過
不通過
修正錯誤 重新提送
檢核點 2 原始掃瞄成果審核
控制測量檢核
控制測量成果書面資料檢查
基站解算成果說明
控制測量成果外業檢查
表110
點雲及航帶平差檢核
點雲記錄格式檢查
測區覆蓋完整度及重疊率檢查
點雲密度檢查
航帶平差書面資料
航帶相對高程誤差檢查
表200
航空攝影及空中三角測量成果檢核
航拍影像涵蓋完整度檢查
航拍像機檢查
航拍影像品質檢查
空中三角測量書面資料檢查 NEW
空中三角測量上機檢查
表400
審核通過
不通過
修正錯誤 重新提送
影像相關檢查項目
檢核點 3 點雲資料過濾及成果審核
點雲分類及DTM成果檢核
DEM/DSM資料ASCII格式檢查
DEM/DSM資料其他格式檢查
點雲分類成果檢查
點雲平面精度與水域數化成果檢查
點雲編修人員能力檢查
DEM成果外業檢查
網格成果接邊檢查
地面點空間分布檢查 NEW
表300
正射影像檢核
正射影像格式及品質檢查
地物連續及合理性檢查
地物平面位置精度檢查
表410
審核通過
不通過
修正錯誤 重新提送
撰寫各階段審查報告
各年度期末 (對應乙標第4及第8階段)
除審查報告外，需額外完成以下作業
歷史光達成果變遷比較
年度工作總報告
成果彙整 | 鑲嵌
其他工作項目
分年度辦理教育訓練
(含測製案教育訓練及外業隊講習)
定期召開工作會議
每月工作進度報告
研修空載光達測製規範及辦理專家學者座談會
(111年度辦理)
審查乙方各式報告
作業計畫、航攝實施計畫
趕工計畫、總報告...

圖 1.3　工作流程圖

# 第貳章 工作項目及內容說明

如前言所述，110 及 111 年度 LiDAR 更新數值地形模型成果測製案中，為維護成果之品質，規劃丙方針對專案執行內容及成果進行審查。本團隊依多年執行空載光達監審之經驗，針對本案工作項目及內容、各階段成果繳交之檢核方法與品質管制提出詳細規劃如下說明。

## 2.1 工作內容規劃


依上述各工作項目，規劃工作執行內容如下：

### 1、進度管控時程規劃及成效

(1).測製案廠商作業計畫審查：審查各測製廠商作業時程規劃及進度管控方式是否合乎本案要求，針對測製廠商所提出之各階段成果作業方式進行審查，並評估其作業硬軟體設備及人力是否充足以確保本案執行內容及品質無誤。

(2).每月進度審查：審查測製案廠商每個月所繳交之進度報告，督導及確認其工作進度，並於彙整後提報每月工作進度報告予機關。監審方應於決標次月起，每個月 28 日前提交當月之工作進度報告予機關，報告內容應包含預定及實際執行工作進度、作業與成果檢查情形及對測製案廠商工作進度報告之審查情形，並視需要提出工作協調事項及工作遭遇困難，以利召開工作會議時提出討論。

表 2.1　月工作進度規劃報表




(3).進度督導及管制作業：：測製案廠商作業進度落後時，丙方會確實督促檢討，視實際執行進度狀況，必要時要求測製案廠商提出趕工計畫，其中趕工計畫內之時程規劃、繳交數量及人力安排請予以量化，如趕工時人力數量及每人每天應完成之圖幅數等，由數據檢視其趕工計畫是否滿足期程要求。

(4).工作會議召開：廠商於計畫執行期間，須定期與機關及測製案廠商舉行工作會議，時間以每個月 1 次為原則，必要時得經機關同意後展延之，並彙整進度報告資料及相關協調事項等，製作工作會議書面紀錄。

## 2、測製案廠商繳交成果審查

**※ 此項目為本案最主要作業項目，各分項檢查實際執行方法及步驟繁複，詳見第參章。**

(1). 測製案廠商掃瞄飛航規劃審查：包含空載光達掃瞄飛航計畫書審查、空載光達系統率定（含率定場）檢查、掃瞄飛航成果初步檢查與報告書檢查。(詳如 3.1 節)

(2).控制測量檢查：辦理測製案廠商繳交施測之地面 GNSS 基站坐標、點雲航帶平差及空中三角測量所需的控制點、檢核點坐標等書面資料檢查外，另須規劃及彙整機關測量隊交付之控制測量外業檢核成果。(詳如 3.2 節)

(3).點雲及航帶平差成果檢查：包含點雲記錄格式檢查、測區覆蓋完整度及相鄰航帶重疊率檢查、點雲密度檢查、航帶平差書面資料檢查、航帶相對高程誤差檢查。(詳如 3.3 節)

(4).點雲分類及 DTM 成果檢查：包含成果 ASCII 格式、其他格式檢查、點雲分類成果檢查、點雲平面精度及水域線數化成果檢查、點雲編修人員能力檢核、DEM 成果外業檢查、DEM 及 DSM 成果接邊一致性檢查及地面點空間分布檢查。(詳如 3.4 節)

(5).航空攝影及空中三角測量檢查：包含航拍影像涵蓋完整度檢查、航拍像機檢查、航拍影像品質檢查、空中三角測量書面資料檢查及空中三角測量上機檢查。(詳如 3.5 節)

(6).正射影像檢查：包含正射影像格式及品質檢查、地物連續及合理性檢查（含內部及外部接邊檢查）、地物平面位置精度檢查。(詳如 3.5.6 節)

## 3、測製案廠商之地面 GNSS 基站坐標解算

測製案各作業區廠商所設地面 GNSS 基站應於架設完成後，蒐集 2 天以上之觀測檔，並提供儀器、天線盤型號及天線高等資料，統一交由監審方辦理坐標成果解算。監審方應於接獲測製案最後一個作業區廠商繳交資料日期之次日起 20 個日曆天內完成解算，並將成果提供測製案廠商使用。坐標系統規劃採用內政部最近公告之框架進行解算。本案規劃採 TWD97[2020]坐標框架進

行空載光達各項成果測製，如各項成果需化算至 TWVD2001 正高系統時，規劃統一採用 TWHYGEO2014 混合法大地起伏模型(或稱 geoid2014)版本之大地起伏模式進行正高化算。

**※新設地面 GNSS 基站架設相關規定，請見第 3.2 節檢核內容說明。**

### 4、測製區 DTM(含 DEM 及 DSM)正高轉換及成果整合分析

(1).將測製廠商繳交之 DTM 分幅成果，使用機關指定之大地起伏模式進行正高轉換，製作 DTM（正高）分幅成果。階段性成果完成後，丙方將依機關指定之大地起伏模式以自行開發之程式批次進行正高轉換。執行畫面如下圖 2.1 所示。





圖 2.1　正高轉換執行畫面示意圖

(2).製作測製區全年度範圍鑲嵌之 DTM（橢球高）合併成果。

(3).製作測製區全年度範圍鑲嵌之 DTM（正高）合併成果。

(4).另將前開成果疏化為網格間隔 5 公尺及 20 公尺之成果各 1 式。疏化後 5 公尺與 20 公尺成果解析度如圖 2.2 所示。





圖 2.2　不同解析度之成果示意圖

(5).**與既有成果比對分析**：由甲方提供內政部現有 LiDAR 測製數值地形模型成果，丙方應比對前期成果與測製案測成果之高程差異分析，分析地形變化較大區域並於 4.7.5 節內詳細說明。

## 5、全臺 DTM(含 DEM 及 DSM)成果整合

將測製案廠商之成果與機關提供之全臺 DTM 成果合併，產製一版全臺範圍 DTM 成果。檔案格式、坐標系統、網格解析度及執行範圍經工作會議討論後決定之。





圖 2.3　DTM 成果融合程式示意圖

## 6、教育訓練

(1). 針對測製案廠商及機關人員辦理 110 及 111 年度相關教育訓練，監審方應於決標次日起 60 個日曆天內（110 年度）及決標次日起 400 個日曆天內（111 年度）。

A.每年度至少安排 6 小時之教育訓練，並配合準備至少 10 人次之場地及教材資料。

B.訓練所需場地、講師（含助教）、軟硬體設備、教材及餐點

等所需經費由監審廠商負責，其餘參訓所需相關費用則由作業廠商及機關自行負擔。

C.應於教育訓練時提供「點雲過濾常見錯誤範例」，內容應包含編修錯誤樣態說明，並有實際範例呈現給機關及測製案廠商編修人員參考。並於年度工作總報告中依當年度檢查情形，檢附修訂之「點雲過濾常見錯誤範例」

(2). 測量隊外業監審檢查作業說明講習教育訓練

A.講習對象為機關及其外業測量隊人員，至少安排 3 小時之教育訓練，並配合準備至少 9 人次之場地及教材資料。實際召開時間與地點與甲方確認後執行。

B.訓練所需場地、講師（含助教）、教材及餐點等所需經費由監審廠商負責，訓練所需場地由機關提供。

C.教育訓練時須提供「外業監審檢查作業常見錯誤範例」，內容應包含外業檢查錯誤樣態說明，並有實際範例呈現給機關及其外業測量隊人員參考。並於年度工作總報告中依當年度檢查情形，檢附修訂之「外業監審檢查作業常見錯誤範例」。

## 7、空載光達測製數值地形模型標準作業規範(草案)修訂

監審廠商須依據歷年執行工作經驗及工作會議決議，研修空載光達測製數值地形模型標準作業規範(草案)，並經機關同意後，邀集相關專家學者召開座談會說明並討論前開標準作業規範(草案)，並於座談會後須蒐集相關意見，並做成會議紀錄及意見處理表，另依據前開資料作成修訂後空載光達測製數值地形模型標準作業規範(草案)。座談會所需會議資料、簡報、餐飲、委員出席費、交通費及場地費等相關費用由監審廠商負責。

## 8、各式報告

(1).作業計畫

廠商應分別於決標次日起 14 個日曆天內提送 110 年度工作計畫書及 110 年 12 月 30 日前提送 111 年度作業計畫，經機關審定通過後依計畫書內容實行相關作業，內容至少包含以下項目：

A.計畫進度控管：含作業時程規劃（各項工作權重配比）、進度控管方式說明。

B.成果檢查方式：含繳交成果之檢查項目、數量、內容、通過標準及所需作業時間等。

C.三方權責訂定。

D.風險管理與機制。

E.其他相關資料及附件。（得以電子檔格式提供）

(2).每月工作進度報告

廠商應於決標次月起，每個月 28 日前提交當月之工作進度報告予機關，報告內容應包含預定及實際執行工作進度、作業與成果檢查情形及對測製案廠商工作進度報告之審查情形，並視需要提出工作協調事項及工作遭遇困難，以利召開工作會議時提出討論。

(3).各階段成果檢核報告

廠商應於測製案廠商各階段繳交成果檢核作業完成後，提交成果檢核報告，報告內容應包含：

A.作業項目。

B.監審作業成果說明。

C.工作遭遇困難及解決方案。

D.其他相關資料及附件（含檢查報表附佐證資料、期間往返公文、各次工作會議結論與追蹤事項辦理情形，以上附件以電子檔格式提供）。

(4).年度工作總報告(即本報告書)

須分別提報 110 及 111 年度工作總報告，工作總報告內容至少包含以下項目：

A.中英文摘要（含關鍵字）。

B.前言。

C.工作項目及內容說明。

D.監審工作執行方法及情形：含測製範圍分區檢查規劃、進度管控時程規劃及成效(趕工計畫及解決方案)、檢查人力規劃及執行結果、成果檢查情形（錯誤態樣、疑義分析及處理原則）。

E.測製區 DTM(含 DEM 及 DSM)正高轉換及全臺 DTM(含 DEM 及 DSM）鑲嵌作業方式及結果說明。

F.檢討與建議（含工作遭遇困難及解決方案）。

G.其他相關資料及附件（含性別平等資訊、點雲過濾常見錯誤範例、各次工作會議結論與追蹤事項辦理情形及函文)。

(5). 作業計畫與工作總報告繳交電子檔均包含 Micorsoft Word 檔格式及 PDF 檔案格式，報告書面文件則採 A4 彩色雙面列印（加註書背)。

## 2.2 檢查人力規劃及執行結果

### 1.人力規劃

執行本計畫之組織架構如圖 2.4 為能確實掌握進度，圓滿達成計畫需求，特設專案人員編組，定期召開內部工作會議，以利丙方內部之工作協調、行政管理及作業整合，組織分工職責為：

(1)、**計畫主持人**：王驥魁教授擔任。負責全面政策性之決策、協助計畫業務推動、各技術事項之協調及督導，並對計畫目標之達成負完全之責任。

(2)、**共同主持人**：由曾義星教授及楊名教授擔任。負責對外各項事務之協調並協助計畫主持人推動各專業組之作業、管制作業品質、進度及協調工作，使計畫工作之進行更為順利。

(3)、**行政管理**：由郭俐慧專案研究人員擔任行政管理組負責人。主要任務為：進行計畫控管工作月報表、服務成果提送、計畫相關事宜聯繫及行政協調，定期舉辦工作會議、教育訓練。

(4)、**掃瞄飛航計畫檢核**：由王驥魁教授擔任負責人。主要任務為：飛航計畫書檢核、空載光達系統率定檢核(含率定場檢核)及各架次成果初步檢核。

(5)、**資料收發控管**：由郭秀玲專案研究人員擔任負責人。主要任務為：資料傳送系統建立、資料存放系統建立、資料管理。

(6)、**點雲及航帶平差檢核**：由曾義星教授擔任負責人。主要任務為：原始點雲資料檢核、航帶重疊檢核、航帶相對平差誤差檢核、航帶平差檢核。

(7)、**點雲分類及 DTM 成果檢核**：由郭麟霖及郭秀玲專案研究人員擔任負責人。主要任務為：點雲分類及編輯成果檢核、分類成果誤差分析、DEM 成果誤差分析。

(8)、**航拍/空三/正射影像檢核**：由郭麟霖專案研究人員擔任負責人。主要任務為：原始影像解析度、品質及覆蓋率檢核、空中三角測量書面及上機檢查、影像正射糾正品質檢核、正射影像鑲嵌品質檢核。

(9)、**控制測量及 DEM 外業檢核**：由楊名教授擔任負責人，主要任務為 DEM 品質檢核抽樣成果檢核。

(10)、**計畫聯絡人**：由郭俐慧、郭秀玲及郭麟霖專案研究人員擔任，負責計畫聯絡相關事宜。





圖 2.4　專案計畫組織架構圖

## 2.執行結果

丙方計畫主持人、共同主持人皆為成功大學測量及空間資訊學系專任教師，具有豐富的教學研究經驗，也具有完整的計畫案規劃執行的資歷，無論學術素養及計畫案管理執行上的能力，都是一時之選。另外，本團隊之主要工作分組負責人及主要工作成員為成功大學衛星資訊研究中心專案研究人員及成大測量及空間資訊學系博士生及碩士生組成，所有成員之專業背景皆屬測量工程、空間資訊、資訊工程、土木及地球科學等，在此領域有多年的工作經驗，且大部分工作人員具有以下 12 個年度空載光達監審相關工作經驗，分別為**經濟部中央地質調查所 6 個年度**

**光達案**：『莫拉克災區 LiDAR 高解析度數值地形製作之檢核與監審』99~101 年度、『非莫拉克災區與特定事件(颱風豪雨或地震等事件)後 LiDAR 高解析度數值地形製作之檢核與監審』102~104 年度、及**內政部 3 個年度光達案**：『LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作案(105-106) 』、『107 年度 LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作案』。及內政部國土測繪中心『108 及 109 年度 LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作採購案』。每位主要工作成員之專業背景與在本案所負責的工作項目。

丙方作業人員實際執行 111 年度各項成果，皆如期完成各家廠商所提送之成果檢核，並製成檢核記錄，提供予乙方修正參考。圖 2.5 為點雲過濾檢核，檢核人員逐幅進行各 1/5,000 圖幅點雲編修錯誤處所製之檢核記錄，供乙方點雲編修人員依檢核結果進行修正，以提高成果之正確性。其餘各項成果檢核完整說明請詳見第肆章。





圖 2.5　點雲過濾檢核紀錄示意圖

**3.性別平等資訊**

成功大學 112 年 1 月本校公勞保人數統計及進用身障人員、原住民人數資料如下：

本校 112 年 1 月份公勞保人數 4,816 人(研究人員 428 人、教師 2,136 人、行政人員 2,252 人)已進用身心障礙者人數 216 人。本校一向恪遵政府法令，作業過程當中，落實性別平等，且本案檢核作業多項作業內容以女性作業為工作主力，執行期間實際投入作業人員共計 22 員，男女性別比例如表 2.2 所示。

表 2.2　本案作業人員男女統計表

| 項次 | 作業項目 | 男：女 |
|---|---|---|
| 1 | 掃瞄飛航計畫檢核 | 3:3 |
| 2 | 點雲及航帶平差檢核 | 3:3 |
| 3 | 點雲分類及 DTM 成果檢核 | 2:5 |
| 4 | 控制測量 | 2:3 |
| 5 | 資料收發控管 | 1:2 |
| 6 | 正射影像檢核 | 1:4 |
| 7 | 計畫行政控管 | 0:3 |

註：部分作業人員之作業項目重疊，故表 2.2 內作業人員總數非本案實際人員總數。

# 第參章、監審工作執行方法及標準

本章將說明如何針對測製廠商提送之**光達相關成果進行檢查**，主要分為：**掃瞄飛航計畫**、**控制測量檢核**、**點雲及航帶平差檢核**、**點雲分類及 DTM 成果檢核**、**航空攝影、空中三角測量及正射影像檢核**等**五個大項**。其中掃瞄飛航計畫書檢查為本團隊規劃之**檢核點 1**；控制測量檢核、點雲及航帶平差、航空攝影及空中三角測量檢核為**檢核點 2**；點雲分類及 DTM 成果檢核、正射影像成果檢核為**檢核點 3** 之檢核項目，所有成果需經過上述三個檢核點檢查通過才算合格，後續才可進行資料接邊及成果正高轉換。各工作項目包含多項細部檢查方式、通過標準及檢查表，依此檢查方式分別於各期檢查完成後提送相對應之檢查報告書予國土測繪中心，以下分別就掃瞄飛航計畫(3.1 節)、控制測量檢核(3.2 節)、點雲及航帶平差檢核(3.3 節)、點雲分類及 DTM 成果檢核(3.4 節)、航空攝影及正射影像檢核(3.5 節)五大項之檢查項目逐一說明監審實施方法與品質管制標準，**本項光達相關成果品質監審為本案主要工作，預估佔所有工作量之七成左右**。

部分檢查依特性不同，其驗收標準 AQL(Acceptable Quality Limit) 採 ISO2859.1-1999 抽樣檢查計畫表決定**抽樣數**及**定義通過標準**，即定義正常檢驗單次抽樣質量允收水準，抽樣表詳見附件一。

**檢核點及子測區規劃說明請參照本報告第 1.5 節內文。**

## 3.1 掃瞄飛航計畫成果檢核

此節描述資料獲取工作項目之檢核，包含：**空載雷射掃瞄飛航計畫書審查、空載光達系統率定 (含率定場) 檢查、各架次成果初步檢核與掃瞄飛航報告書檢查**。飛航計畫檢查工作應在測製廠商繳交完備資料之日期起算，於 14 日內完成，本項檢查總表設計如附件二-表 100。此檢核步驟屬於規劃之**檢核點 1**，檢查項目以下依序說明各項目檢查工作之送審資料、檢查內容及方法及通過標準。

### 3.1.1 空載光達掃瞄飛航計畫書檢查

**1、送審資料：**測製廠商依期程需於 110 年及 111 年各提送當年度空載光達掃瞄飛航計畫書予丙方審查，內容包含針對該年度測區初步規劃相應之 2 個子測區，後續子測區規劃可因飛航掃瞄進度酌予調整，但**建議單一子測區分布宜完整不零散為原則**。測製廠商應於決標次日起 20 個日曆天內繳交。內容應包含：

(1)、空載光達掃瞄飛航儀器設備形式與規格說明：包含 IMU、LiDAR、機載 GNSS。

(2)、掃瞄範圍規劃圖：需檢附 SHP、CAD 或其他通用之流通格式範圍圖檔。

(3)、各規劃航線之掃瞄設定參數：包含雷射測點密度、視角角度大小、雷射發射頻率、掃瞄頻率、航高、航帶重疊比例與飛行方向，其中規劃航線、測區範圍等圖檔，應檢附 SHP、CAD 或其他通用之流通格式圖檔。

(4)、地面 GNSS 基站分布圖：需檢附 GNSS 基站點位圖層，為 SHP、CAD 或其他通用之流通格式。

(5)、GNSS 衛星觀測時段規劃圖與潮汐資料：海岸地區原則上為飛航當日低潮位前後 2 小時進行資料蒐集，以蒐集最大面積海岸沙洲及潮間帶資料。

(6)、應具有最近 2 年內經內政部國土測繪中心測量儀器校正實驗室出具之校正報告做為品保參據。其報告內容所列器差值之均方根應小於 0.25 公尺(高程基本精度)。

**2、檢查內容及方法：**

(1)、飛航儀器設備：本案首次飛航前及每次儀器經拆卸後之首次飛航前，均需進行光達系統率定。率定報告至少需包含系統率定方法、日期、地點、原始率定資料、計算過程記錄(含關鍵之軟體處理畫面、率定結果校差不得超過 10 公分)及成果精度說明等相關資料並檢查其型式與規格是否詳列於報告書中。

(2)、掃瞄範圍：檢查掃瞄範圍是否涵蓋測區，飛航計畫範圍應包含 2 個子測區。而**飛機換航線之轉彎掃瞄資料，不得使用於後續航帶平差及 DEM、DSM 之製作，亦不可視為補飛加密航線成果使用**。

(3)、雷射測點密度：利用軟體全面檢驗原始點雲資料，進行處理及計算作業，採用重疊航帶計算點雲密度之檢核作業方式，累計所有航線以 100×100 平方公尺為單位。每平方公尺點雲密度以 2 點為原則，低於 2 點的網格數應小於作業區全部網格數的 10%，低於 1 點的網格數應小於作業區全部網格數的 5%。上述點雲密度不足及低點雲密度區域可採補飛航線方式加密點雲資料，以達點雲密度通過標準。

(4)、補飛航線規定：非飛航計畫書所規劃之航線，目的為補雲洞、補密度不足及補航帶間重疊率不足之航線，因系統特性引起之資料缺漏，不可視為補飛航線(如山谷無回波之航線應以正規航線規劃掃瞄，不適用補飛航線規定)。

A、海拔高程高於 1,500 公尺之區域，其補飛航線相關規定如下:

(a)光達儀器掃瞄角度 FOV 不得大於 50°。

(b)航高需介於該區域原規劃航高之正負 300 公尺以內。

B、海拔高程低於 1,500 公尺之區域,其補飛航線相關規定如下:

(a)光達儀器掃瞄角度 FOV 不得大於 50°。

(b)航高需依該區域原規劃航高之進行飛航掃瞄補飛。

(5)、航帶重疊比例：前後重疊應大於 80%之重疊比例，左右重疊應大於 40%以上才算合格。

(6)、飛行方向：航線起終點應進行垂直各航線之交叉飛航掃瞄，其目的在增強全區平差時之幾何強度。檢查作業區域範圍內交叉飛航數據，各條航線每隔至多 25 公里應進行垂直各航線之交叉飛航掃瞄。

(7)、GNSS 幾何條件評估：檢查 GNSS 基站分佈與規劃之 GNSS 衛星觀測時段之幾何條件是否符合要求。每條航線至少應有 2 個 GNSS 基站同步接收 GNSS 觀測量。所用之 GNSS 接收儀須為雙頻儀器，且基站與航線範圍的距離應小於 20 公里。**飛航時定位光達掃瞄之 FOV 設定不應超過 50 度**。進行率定場之率定作業時，地面 GNSS 基站接收頻率皆須達 2Hz；其餘飛航掃瞄時地面 GNSS 基站接收頻率應達 1Hz。辦理飛航掃瞄時，地面 GNSS 基站及掃瞄飛航載具上 GNSS 之平均 PDOP 值應小於等於 4，且衛星顆數大於 6 顆。測區內若人車抵達困難，致不易架設基站，測製單位應蒐集相關佐證資料，經監審方同意後，得放寬基站布設間距。

(8)、潮位資料：檢查飛航掃瞄之規劃時段是否符合要求。

**若丙方對於測製廠商所提送之飛航計畫書內容或規劃產生疑義時，必要時將協請測製廠商提供相關佐證資料說明。**

**3、檢查表：**空載雷射掃瞄飛航計畫書檢查表設計如附件二-表 101。

**4、通過標準：**所有資料須全數符合上述規定，否則洽詢測製廠商修正。

### 3.1.2 空載光達系統率定 (含率定場) 檢查

**1、送審資料：**測製廠商應於第 2 期成果提送丙方檢核。

(1)、率定場設置報告書：各乙方團隊應自行設置一座率定場，其設置方式參考內政部 LiDAR 測製數值高程模型及數值地表模型標準作業程序(草案)，或依據空載光達設備廠商之建議。

(2)、率定報告書：首次飛航前及每次儀器經拆卸後之首次飛航前，均需進行光達系統率定。率定報告至少需含系統率定方法、日期、地點、原始率定資料、雷射掃瞄儀器形式與序號、計算過程記錄(含關鍵之軟體處理畫面)、航線設計、率定前後結果及成果精度說明等相關資料。

(3)、掃瞄儀器所下載未經處理前之資料：包含 GNSS、IMU 與空

載光達測距資料、經初步處理後之 LAS 格式檔、原始航空影像。

(4)、GNSS 基站原始觀測資料。

(5)、空載光達校正報告。

**2、檢查內容及方法：**

(1)、**率定場設置報告書**：檢查率定場面積、與場內地表坡度、與植被覆蓋率、具有容易辨識之地物特徵是否符合要求。率定場面積為長寬各約 1 公里範圍。率定場內之地表坡度應平緩。植被覆蓋率應小於 10%。應具有容易辨識之大型建物(平頂、斜頂)及道路標線等明顯特徵。率定場避免設置於例行班機航道、軍事要地、大規格開發或地層下陷區域。

(2)、**率定報告書**：檢查系統率定方法、日期、地點、原始率定資料、計算過程記錄（含關鍵之軟體處理畫面）、雷射掃瞄儀器形式與序號、航線掃瞄飛機姿態傾角(bank angle)圖形，飛航過程中飛機之傾斜角包含偏航(yaw)、顛簸(pitch)、滾動(roll)亦需保持在 15 度以內。率定結果誤差不得超過 10 公分及成果精度說明等相關資料。航線設計至少須包含 4 個不同航向及 2 個不同航高，或依原廠建議加以設定；並須進行額外之確認飛行(verification)，以提供後續成果驗證。地面 GNSS 基站所用之儀器需為雙頻，在觀測前應先完成定期檢校；並選擇 PDOP 小於 4，且衛星數量大於 6 顆之時段作業，觀測時應以至少 2 Hz 之接收頻率加以記錄。率定飛航於起飛及降落階段，均應使飛機停在機坪或跑道上之固定位置，維持 15 分鐘以上穩定接收 GNSS 訊號；且自系統開機起至完成作業後關機之過程，POS 系統均不得有斷訊或其他錯誤訊息產生。

(3)、**率定日期及時間**：首次飛航前及儀器經拆卸後之首次飛航前均須進行光達系統率定，並至少一年進行一次率定檢核。逐筆檢查各原始檔案檢查率定日期及時間。

(4)、**空載光達檢正報告**：檢查校正日期及器差均方根是否符合規定。

**3、通過標準：所有資料須全數符合上述規定，否則洽詢測製廠商修正。**

**4、檢查表：**光達系統率定 (含率定場)檢查表設計如附件二-表 102。

### 3.1.3 各架次成果初步檢核與掃瞄飛航報告書檢查

**1、送審資料：**乙方需按規劃航線飛行，於飛航掃瞄後之 14 日內，須繳交該批次執行之原始連續飛航掃瞄數據(含掃瞄儀器所下載未經處理前之資料及處理後之 LAS 格式檔)給監審案廠商。

(1)、**飛航掃瞄報告書**：包含航線圖、飛航參數與掃瞄參數、本作業期程內之天氣、當日低潮位時間、航管資料（需向中央氣象局或交通部民航局或相關單位申請）、航線掃瞄飛機姿態傾角(bank angle)圖形、GNSS 軌跡圖（含坐標、飛行姿態、時間，其中時間記錄格式應為 GNSS WEEK、GNSS TIME，且儲存為 ASCII 檔或其他通用格式）、GNSS 基站分佈圖、GNSS 基站衛星觀測 PDOP 圖、掃瞄儀 GNSS 衛星觀測 PDOP 圖、空載雷射掃瞄儀檢定報告書。

(2)、**空載光達所下載未經處理前之資料**：包含 GNSS、IMU 與空載光達測距資料、經初步處理後之 LAS 格式檔，同時乙方需提出各架次成果原始掃瞄採全波形紀錄之佐證資料供監審方備查。

**2、檢查內容及方法：**

(1)、**GNSS 幾何條件**：檢查 GNSS 基站分佈與 GNSS 衛星觀測時段之幾何條件與時間記錄是否符合要求。空載光達資料獲取同時，應於掃瞄區域內 20 公里範圍內，選取 2 點以上之透空度佳(仰角 10 度以上無遮蔽)的地面 GNSS 基地站，故地面控制點距上述 GNSS 基站之最長距離應為 20 公里之半，統一以 10 公里為驗收基線計算。基地站 GNSS 起始時間應比光達掃瞄系統之 GNSS 測量起始時間早 10 分鐘，且關機要比光達掃瞄系統之 GNSS 測量觀測時間晚 10 分鐘。資料獲

取間隔應與機上之 GNSS 接收儀一致。地面 GNSS 基站，接收儀須為雙頻儀器，數據每秒至少接收 1 筆。

(2)、**空載雷射掃瞄儀**：檢查空載雷射掃瞄儀檢定報告書，其空載雷射掃瞄儀形式是否符合要求。IMU 之 Rool、Pitch (RMS)精度至少 0.015 度，Heading (RMS)精度至少 0.050°。機上 GNSS 接收儀需為雙頻儀器。

(3)、**掃瞄日期及時間**：依據各原始檔案檢查施測日期及時間。

(4)、**飛航掃瞄報告書**：

A、航線圖必須使用內政部 1/25,000 比例尺地形圖為底圖，繪製航線圖、控制點分布圖、成果圖索引圖，並掃瞄製作成電子檔。

B、飛航參數與掃瞄參數應配合航線圖說明每條航線之日期、航高、航速、航向、掃瞄角度（FOV）、掃瞄頻率、雷射脈衝頻率、每條航線計算 GNSS 所使用之地面控制點、使用儀器之規格等有關掃瞄參數與飛航參數及儀器資訊等。

C、作業區域範圍內各條航線起終點應進行垂直各航線之交叉飛航掃瞄每隔至多 25 公里應進行垂直各航線之交叉飛航掃瞄。

D、天氣(必須繳交作業區內民航局塔台資料以資佐證)、當日低潮位時間、航管資料是否符合本作業期程內。航線掃瞄飛機姿態傾角(bank angle)圖形。

E、飛機姿態傾角包含偏航(yaw)、顛簸(pitch)、滾動(roll)應小於 15 度。飛航時光達掃瞄之 FOV 設定不應超過 50 度。

F、乙方需提出各架次成果原始掃瞄採全波形紀錄佐證資料供監審方備查，依乙方使用儀器不同，協調提供佐證資料格式。

**3、通過標準**：所有資料須全數符合上述規定，否則洽詢測製廠商修正。

**4、檢查表**：各架次成果初步檢核與飛航掃瞄報告書檢查表設計如附件二-表 103。

## 3.2 控制測量成果檢核

針對每個子測區，檢核乙方施測之 GNSS 新設基站及航帶平差所需的控制點坐標成果。檢查總表設計如附件三-表 110，以下逐項說明檢查內容及方法。送審資料包含：

1、新設 GNSS 基站布設及觀測資料：本項應包含乙方自行架設之 GNSS 基站點號及點位分布圖、點之記、原始觀測數據及說明。另外請乙方蒐集該區可能使用到之地調所、氣象局、國土測繪中心或其他機關之連續站資料供監審方計算之用。

2、平差控制點布設成果：應包含平面及高程控制點量測成果坐標、點位分布圖及點之記。

3、上述成果需提供橢球高及正高成果。正高成果為採用內政部發布之臺灣地區大地起伏模型，將橢球高成果內插計算為正高值。

### 3.2.1 控制測量書面資料檢核

**1、檢查樣本單元及數量：**所有書面資料全數檢查。

**2、檢查內容及方法**

(1)、**新設地面 GNSS 基站檢查：**空載光達資料獲取同時，應於掃瞄區域內 20 公里範圍內，選取 2 點以上之透空度佳(仰角 10 度以上無遮蔽)的地面 GNSS 基地站，故基站之分布需滿足上述要求。同時接收儀須為雙頻儀器，數據每秒至少接收一筆。廠商所設之地面 GNSS 基地站坐標成果，於架設完成後需蒐集兩天(48 小時)之觀測檔並提供儀器、天線盤型號及天線高等資料，由監審單位統一進行坐標解算後使用，以確保本案成果框架之一致性，**非經監審方統一計算回饋之連續站坐標不得使用於本案**。乙方應提送之基站觀測資料說明如下：

- 新設基站若為移動站，請重複觀測 2 次(腳架重擺)，每次觀測時間均大於 6 小時，天線高化算至相位中心寫至 RINEX 觀測檔中。

- 新設基站若為其他機關設置之連續追蹤站，請向該機關申請並取得至少 2 天(48 小時)之觀測檔資料，並記錄儀器、天線盤型號及天線高等資料。
- 請各廠商蒐集該區可能使用到之地調所、氣象局、國土測繪中心或其他機關之同時段連續站資料供監審方計算之用。

(2)、**平差控制點檢查**：航帶平差控制點為辦理點雲航帶平差及影像空中三角平差所需之控制點。航帶平差控制點布設條件：

- 測區之四角應布設 1 組(2 個)全控點(**即 A 點**)。
- 每個航帶間應有 3 個高程控制點(航帶頭、中及尾各段應至少 1 點，同樣**視為 A 點**)，除測區左右側邊外，高程控制點應以位於正常及交叉航線重疊區為原則；若於高程控制點位周圍有透空度良好的角點特徵時（如屋角點能於空載光達點雲中形成可辨識的角點特徵），一併設置航帶平差所需之平面控制點(**即 B 點**)。
- 相鄰之測區接邊處應共用控制點。
- 控制點位應設置鋼標(釘)，得視需要佈設航空標，航空標之尺寸應配合航高、立體測圖儀量測標尺寸及測圖精度等條件之考量，以立體測繪時可清楚辨認為原則；亦可選擇自然點作為控制點。
- 高程控制點之高程包含橢球高及正高。
- 為確保空中三角測量品質，應於測區中央布設 5%圖幅數(不得小於 10 個點)以上之檢核點(**即 C 點**)，供驗證空中三角平差品質，若測區中因地形限制無法挑選規定數量之檢核點，經委辦單位同意後得調降檢核點之數量。
- 如測區內部分區域因不易到達，無法辦理地面控制測量作業，致控制點分布無法符合要求，經委辦單位同意後，得使用既有影像控制點成果，惟該點位坐標須經檢測合格。
- 控制點類型：A 點：頭中尾高程控制點及測區四角全控點；B 點：平面控制點(特徵角點)；C 點：檢核點。

(3)、**控制點點之記**：每個 GNSS 基站、控制點及檢核點皆須製作點之記、點位分布圖及坐標檔案，點之記格式如表 3.1。

- 點之記檔案格式為*.doc 或*.pdf，各點一個檔案儲存，檔名以點號命名之，點之記之點位說明及照片需明確以利抽測尋點。點位分布圖為 CAD *.dwg 格式提供，坐標檔案以*.xls 格式提供，點位坐標採內政部最近公布坐標系統紀錄之。有關點之記內高程值之表示法，若其高程值為採大地起伏模型化算時，應在正高/橢球高欄位註記其化算模型。(如：採 TWHYGEO2014 版本化算)
- GNSS 基站需額外繪製點位透空圖並附上四方環景照片，若基站附近包含雷達、高壓電塔、電台等電訊設施，請一併註明其距離及方位角。採雙主站方式布設之基站若透空度類似則點之記內可共用透空圖，但需註明清楚雙主站之共點點號。

(4)、原始觀測數據及說明：觀測網形應符合內政部「基本測量實施規則」。

(5)、最小約制及強制附合網形平差成果：網形平差成果應達到內政部「基本測量實施規則」所規定之加密控制點施測標準。

(6)、GNSS 校正報告：檢查其器差之均方根誤差是否合於規範。

**3、通過標準**：所有書面資料皆合乎上述要求。

**4、檢查表**：控制測量成果書面資料檢查表如附件三-表 111。


表 3.1　控制點點之記格式(範例)

內政部國土測繪中心「110 年度及 111 年度 LiDAR 技術更新數值地形模型成果測製工作採購案」

**【地面控制點點位調查表】**　A 高控點

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 點　　號 | 41-0012A | | 圖　　號 | 96193033 | |
| 所 在 地 | ○○縣○○鄉 | | 點　　別 | □全控(A) ■高控(A) □平控(B) □檢核點(C) | |
| 平面坐標 | E | 257852.368 | 高程值 | 正高 | 652.692 |
| | N | 2560939.457 | | 橢球高 | 680.103 |
| 坐標框架 | TWD97@2010 | | 高程別 | ■GNSS 測算高程 □全測站引測 □直接水準 | |
| 點位種類 | ■鋼釘 □角點 □油漆 □其他 | | 天地起伏模式 | □無 ■ 正高採 TWHYGEO2014 模式化算 | |
| 測設單位 | ○○○○○○公司 | | | | |
| 施測人員及日期 | 王○○ / ○○○年○○月 | | 內檢人員及日期 | 陳○○ / ○○○年○○月 | |
| 點位說明(交通路線) | 點位於台 20 南橫公路向陽往池上 186K+500 嘉寶隧道前左側路邊 | | | | |

位置圖



影像



點位現地遠照



點位現地近照




說明與備註：

### 3.2.2　新設地面 GNSS 基站檢測成果檢查

**1、檢查樣本單元及數量：**樣本單元為繳驗之新測地面 GNSS 基站及控制點，採單次抽樣，抽樣比例為 10%以上，每個送驗批至少抽 4 個點，所有抽樣皆須通過檢查標準。ISO 2859.1999 抽樣檢查樣本代字表請詳見附件一。此項外業委由國土測繪中心測量隊執行。

**2、檢查內容及方法**

(1)、新設地面 GNSS 基站觀測資料：各測製單位所設之地面 GNSS 基地站坐標成果，於架設完成後需蒐集兩天(48 小時)之觀測檔並提供儀器、天線盤型號及天線高等資料提送監審方，新設基站若為移動站，請重複觀測 2 次(腳架重擺)，每次觀測時間均

大於 6 小時，天線高化算至相位中心寫至觀測檔中提送監審方。

(2)、坐標統一解算：監審方於收齊乙方基站資料後統一進行坐標解算後使用，以確保本案成果框架之一致性。**坐標系統採用內政部最新公告之坐標系統**；若需執行正高轉換計算則使用內政部公告之大地起伏模式為之(實際採用大地起伏模式版本待工作會議中討論決定)。另也需繳交框架解算成果，以乙方提供之已知點，實施網形觀測（具備多餘觀測量，並採最小二乘平差解算），引測抽樣點之三維坐標，與內政部公告之坐標比對。

**3、通過標準**：所有基站分布需滿足 3.1.3 節所述之 GNSS 幾何條件規定。且抽樣之地面 GNSS 基站需滿足透空度(仰角 10°以上無遮蔽)之規定，若有不合格之情形乙方應重新規劃布設並提送觀測資料予監審方解算，並負擔重新解算及檢查之費用。

**4、檢查表**：本項控制點坐標統一由監審方解算後回饋各廠商使用故僅針對乙方控制點布設及分布情況是否與點之記吻合，監審方坐標計算項目則不另設檢查表。

### 3.2.3 控制測量成果外業檢查

**1、檢查樣本單元及數量**：樣本單元為繳驗之平差控制點(航帶平差用之頭中尾控制點)，採單次抽樣，抽樣比例為 10%以上，每個送驗批至少抽 4 個點，所有抽樣皆須通過檢查標準。

**2、檢查內容及方法**：監審方外業實際採 VBS-RTK 方式抽測乙方平差控制點，獲得該抽測點之三維坐標後與乙方所提供之平面坐標於**內政部最新公布之坐標系統(本案原則規劃採用 TWD97[2020]坐標系統)**下比對差值。由於本案空載光達資料獲取同應於掃瞄區域內 20 公里範圍內，選取 2 點以上之透空度佳 (仰角 10°以上無遮蔽)的地面 GNSS 基地站。地面控制點距上述 GNSS 基站之

最長距離應為 20 公里之半，故本案驗收之基線統一以 10 公里計算。**所得差值中誤差於平面方向應小於 10 公分，高程方向應小於 10 公分，且平面方向最大較差值應小於 20 公分，高程方向最大較差值應小於 20 公分**。

**3、通過標準**：所有抽樣點位皆須合格，若有不合格之情形測製廠商應重新觀測，並負擔下次檢查之費用。

**4、檢查表**：控制測量成果外業檢查表如附件三-表 112。

### 3.3 點雲及航帶平差檢核

此節描述點雲及航帶平差檢核方法，此檢核步驟屬每個子測區之**檢核點 2** 檢查項目，針對點雲資料後處理成果之檢核而設計。針對此檢核點，乙方應送審資料如下：

(1)、航帶點雲資料：分航帶儲存之點雲資料，資料內容應包含各掃瞄點的地面三維坐標值、反射強度值及回訊順序等資料，資料格式應採 LAS 1.2 格式。繳交之點雲資料應已經剔除不合理點群及水域點群，並且已經完成航帶平差並修正航帶之系統誤差。

(2)、飛航軌跡與姿態資料：每個航帶光達掃瞄儀之飛航軌跡與姿態資料。

(3)、正射影像資料：空載光達掃瞄當時同時拍攝之空照正射影像，影像格式為 TIF 及記錄其對應坐標之 TFW。

(4)、航帶平差書面資料：包括控制點分布、觀測點分布、交叉航線分布、**各航帶點雲資訊統計、點雲涵蓋圖、點雲密度及航帶間相對偏差量分布圖等成果報表(本團隊提供相關檢核程式供乙方輸出一致之檢核報表)**。

(5)、水域數化成果：該測區所有水域之邊界線，為 SHP、CAD 或其他通用之流通格式(含水域、沙洲及海域等圖層)。

(6)、雲覆蓋區域邊界線：該測區掃瞄時為雲霧所覆蓋區域之邊界線，為 SHP、CAD 或其他通用之流通格式。

(7)、空中三角測量相關成果：點雲航帶平差有採用空三立體量測

之控制點，須一併提供空中三角測量平差成果報表及立測點位點之記。

點雲及航帶平差檢核工作項目包含：**點雲記錄格式檢查、測區覆蓋完整度及相鄰航帶重疊率檢查、點雲密度檢查、航帶平差書面資料檢查、航帶相對高程誤差檢查**。檢查總表設計如附件四-表 200，以下逐項說明檢查內容及方法。本項檢查工作應在測製廠商繳交完備資料之日期起算，於 30 日內完成。以下依序說明各項目檢查工作之**檢查樣本單元及數量、檢查內容及方法及通過標準**。

### 3.3.1 點雲記錄格式檢查

為確保各乙方所繳交的光達點雲資料檔案符合規格，所有繳交的點雲資料皆須經過檢查，檢查資料內容是否包含各掃瞄點的地面三維坐標值、反射強度值及回訊順序等資料，資料格式是否採 LAS 格式，點位坐標是否記錄至公釐，可記錄的回波數是否大於或等於 3，及回波強度值域是否不少於 256 階等。若有任何不通過檢查之檔案，應洽詢乙方修正或重新觀測。

**1、檢查樣本單元及數量**：樣本單元為航帶點雲檔案，檢查數量為全數航帶點雲檔案。

**2、檢查內容及方法**

(1)、檔案格式：記錄檔案應符合 LAS 1.2 格式。檢查方法是以檢核程式開啟並檢查檔案是否符合 LAS1.2 記錄格式。且應至少包含表 3.1 中的欄位資料：

表 3.1　LAS 格式應具備資料

| 欄位名稱 | 欄位說明 |
|---|---|
| X | X 坐標 |
| Y | Y 坐標 |
| Z | Z 坐標 |
| Intensity | 雷射光反射強度值 |
| Return Number | 此點之回波序號 |
| Number of Returns | 此點之雷射光束產生之總回波數 |
| Classification | 分類編碼 |
| Scan Angle Rank | 雷射光掃瞄角度 |

| 欄位名稱 | 欄位說明 |
|---|---|
| Point Source ID | 點來源代號(航帶編號) |
| GNSS Time | GNSS 時間 |

(2)、回訊數目：記錄之回訊數目應大於或等於 3。檢查方法是以檢核程式計算檔案中所記錄之點位回訊順序數目之比例。

(3)、點位記錄的有效位數：點位坐標應至少記錄至公釐。以每 1 點（列）為 1 個單元，若任 1 點（列）有 1 個以上的坐標值的有效位數不足，則此點位即屬不符，每一檔案有效位數不足的點數比例應小於 1 %。檢查方法為程式檢查點位記錄的有效位數。

(4)、回波強度值域：回波強度值域至少為 256 階，有效的記錄階數應大於 50。檢查方法是以檢核程式檢查檔案之回波強度值域是否多於 256 階，再以程式繪製回波強度值之直方圖，以檢查有效的回波記錄階數是否大於 50。

(5)、重複點檢驗：點位坐標值完全相同之數目減 1，為不符合數目。檢查方法是以檢核程式檢查每 1 檔案之不符合數，不符合數目比例應小於 1 %。

**3、通過標準**：所有點雲檔案須全數符合上述規定，否則洽詢測製廠商修正或重新觀測。

**4、檢查表**：點雲紀錄格式檢查表設計如附件四-表 201。

### 3.3.2 測區覆蓋完整度及相鄰航帶重疊率檢查

為確保乙方所繳交的光達點雲資料完整涵蓋測區並符合相鄰航帶重疊率大於 40%之規格，所有繳交的點雲資料皆須經過覆蓋率及重疊率之檢查。若有任何不通過檢查之檔案，應洽詢乙方補充航線。

**1、檢查樣本單元及數量**：檢查單元為航帶點雲檔案，檢查數量為全數航帶點雲檔案。

**2、檢查內容及方法**

(1)、**測區覆蓋完整度**：測區應全面覆蓋預定的規劃區域，檢查方法是以程式讀檔並繪製所有航帶點雲覆蓋及重疊圖，人工檢

視點雲覆蓋及重疊圖，以確定扣除掉飛機變換航帶之轉彎航線後的點雲區域是否完整覆蓋測區。

(2)、**相鄰航帶重疊率**：航帶間點雲重疊率應大於 40%，人工檢視點雲覆蓋及重疊圖，以確定相鄰航帶之重疊率是否符合規定。

**3、通過標準**：點雲完整覆蓋整個測區，且每個航帶與相鄰航帶重疊率皆應大於 40%，否則洽詢測製廠商補充航線。

**4、檢查表**：測區覆蓋完整度及相鄰航帶重疊率檢查表設計如附件四表 202。

### 3.3.3 點雲密度檢查

全面檢查點雲密度以確保乙方所繳交的光達點雲資料之點雲分佈密度符合本計畫之規格，即本案掃瞄區域所有航帶重疊後之原始數據之第一或最後回波 100×100 平方公尺之平均密度，每平方公尺點雲密度以 2 點為原則，低於 2 點的網格數應小於作業區全部網格數的 10%，低於 1 點的網格數應小於作業區全部網格數的 5%。若檢查不通過，應洽詢乙方補充航線。

**1、檢查樣本單元及數量**：樣本單元為每 100×100 平方公尺之點雲，檢查所有樣本。

**2、檢查內容及方法**

(1)、點雲密度採用重疊航帶計算點雲密度之檢核作業方式，累計所有航線以 100×100 平方公尺為單位，每平方公尺點雲密度**以 2 點為原則**，低於 2 點的網格數應小於作業區全部網格數的 10%，低於 1 點的網格數應小於作業區全部網格數的 5%。上述點雲密度不足及低點雲密度區域可採補飛航線方式加密點雲資料，以達點雲密度通過標準。

任何點雲資料缺漏(俗稱雲洞)之定義：經監審方認定因點雲資料缺漏以致掃瞄成果不足以表現地形或地表模型之區域或經以下點雲密度統計：扣除水域範圍後平坦地區大於 9(即 3×3)倍

檢查方格面積範圍內(300 公尺×300 公尺)；丘陵、山區及陡峭山區大於 4 (2×2) 倍檢查方格面積範圍內(200 公尺×200 公尺)，統計上述檢查範圍內之平均密度若低於每平方公尺 0.5 點，則視為資料缺漏，廠商需採補飛方式取得資料。若監審方於檢核點 3—點雲過濾成果檢核項目時發現成果有雲洞影響品質,則乙方仍需設法規劃補飛航線補足點密度。

「補飛航線」定義為非飛航計畫書所規劃之航線，目的為補雲洞、補密度不足及補航帶間重疊率不足之航線，因系統特性引起之 GAP，不可視為補飛航線(如山谷無回波之航線應以正規航線規劃掃瞄，不適用補飛航線規定)。補飛航線掃瞄角度 FOV 及航高相關規定：

a.於地面海拔高程高於 1,500 公尺之區域,其補飛航線相關規定如下：

(a)、光達儀器掃瞄角度 FOV 不得大於 50°。

(b)、航高需介於該區域原規劃航高之正負 300 公尺以內。

b.地面海拔高程低於 1,500 公尺之區域，其補飛航線相關規定如下:

(a)、光達儀器掃瞄角度 FOV 不得大於 50°。

(b)、航高需依該區域原規劃航高之進行飛航掃瞄補飛。

**3、通過標準：**測區內不合格網格數目比例應低於 10%，且低點雲密度網格數目比例應低於 5%，否則洽詢測製廠商補充航線。

**4、檢查表：**點雲密度檢查表設計如附件四-表 203。

### 3.3.4 航帶平差書面資料檢查

檢查航帶平差書面資料以確保各乙方所執行的點雲資料航帶平差工作符合本計畫之規格，即應進行測區內所有航帶資料間高程偏差量之全區最小二乘嚴密平差，控制點應分布應滿足契約要求，進行航帶平差時應加入控制點，每航帶間應有 3 個控制點(包括頭、中及尾各 1 點)。控

制點應該具有均勻分布的航帶重疊高程偏差量觀測點位，其分布密度應高於每平方公里 2 點；平差結果之單位權中誤差（觀測量的權皆給 1）應小於 10 公分。若檢查不通過，應洽詢乙方修正。

**1、檢查樣本單元及數量**：檢查單元為各子測區之航帶平差結果。

**2、檢查內容及方法**：

(1)、控制點分布：控制點應分布應滿足契約要求，進行航帶平差時應加入控制點，每航帶間應有 3 個控制點(包括頭、中及尾各 1 點)、測區四角應布設 1 組(2 個)全控點，且為確保空中三角測量品質，應於測區中央布設 5%圖幅數(不得小於 10 個點)以上的檢核點。測區範圍內如有因交通中斷等不可抗力因素導致無法到達或該區域無適合地點設置，經查證屬實，可採空中三角測量方式量測補足所需控制點，此時乙方應提送空中三角測量平差報告及立測點位予監審方審查。檢查方法為書面檢查控制點分布是否適當，並確認所使用的控制點已經過測量隊抽驗檢查通過。

(2)、觀測點位置分布：共軛區(點、線、面)位高程差量取方法，針對測製案廠商提出之點雲航帶平差報告書，檢查其航帶平差作業之共軛區選取、量測及平差方式是否符合本案點雲航帶平差作業規定。

(3)、交叉航線：飛航計畫書中所規劃的交叉航線皆應納入平差。檢查方法為書面檢查是否有交叉航帶之觀測點位。

(4)、平差成果：平差結果之單位權中誤差（觀測量的權皆給 1）應小於 10 公分。書面檢查平差後的單位權中誤差及改正數是否合乎精度要求。

(5)、點雲坐標修正：檢查點雲是否已依據各航帶修正參數修正點雲坐標。

**3、通過標準**：須通過上述之檢查內容，否則洽詢測製廠商修正。

**4、檢查表**：點雲航帶平差檢查表設計如附件四-表 204。

### 3.3.5 航帶相對誤差檢查(內部精度檢查)

為確保航帶平差結果已有效修正航帶點雲之系統誤差，應執行航帶相對誤差檢查，以驗證修正後之點雲內部幾何精度符合本計畫之規格，即內部幾何精度應優於 20 公分。若檢查不通過，應洽詢乙方修正。

**1、檢查樣本單元及數量：**樣本單元為每 50×50 平方公尺之點雲，檢查所有樣本。

**2、檢查內容及方法：**

(1)、航帶相對高程偏差量計算：於測區每隔 50 公尺取一個對應平面位置為檢核位置，以各檢核位置為中心取 5×5 平方公尺的小區域，擷取各重疊此區域之航帶點雲，以區域內之各航帶點雲估計平均坡度，若估計之坡度小於 10 度，則進而計算點雲之最適平面，以此平面中心位置高程為推估之高程，如此可計算得每個航帶同一位置之推估高程，以計算航帶之相對高程偏差量，如圖 3.1 所示。若為 2 個航帶之重疊位置，則兩航帶之推估高程差為相對高程偏差量；若為多個航帶之重疊位置，則以推估高程最大及最小值之差為相對高程偏差量。以上述方法進行全測區之相對高程偏差量估算。

(2)、內部精度估計：測區之內部幾何精度應優於 20 公分，即所有有效的檢核位置之航帶相對高程偏差量估計值之平均值應小於 20 公分。

**3、通過標準：**測區之內部幾何精度應優於 20 公分，否則洽詢測製廠商修正。

**4、檢查表：**航帶相對誤差檢查表設計如附件四-表 205。





圖 3.1　　航帶相對高程誤差檢查說明圖

## 3.4　點雲分類及 DTM 成果檢核

此節描述點雲分類成果檢核方法，此檢核步驟屬每個子測區之第 3 個檢核點，針對點雲資料分類及 DEM 及 DSM 成果之檢核而設計。針對此檢核點，乙方應送審資料如下：

1、分類後點雲資料：即**分幅 DEMLAS 檔(點雲分類目的為產製 DEM，故稱之為 DEMLAS)**，分類後之點雲資料應以 1/5,000 圖幅分幅，檔案格式採 LAS 1.2 格式，內容除包括各掃瞄點的地面三維坐標值、反射強度值及回訊順序等資料外，另需包括分類後之編碼(共分 4 類：地面點、水體點、雜點及非地面點)。

2、DEM/DSM 網格資料：規則網格式 DEM 資料，網格間距為整數 1 公尺，應同時繳交 **3** 種資料格式，第一種是依內政部「高精度及高解析度數值地形模型測製規範」(草案)所規定之 ASCII 格式(*.xyz)，其他 2 種分別是 GeoTIFF 及 LAS 格式。

3、正射影像資料：以 1/5,000 圖幅分幅之正射影像，影像格式為 TIF 及記錄其對應坐標之 TFW。

檢查工作項目包含：**DEM 及 DSM 資料 ASCII 格式檢查、DEM 及 DSM 資料其他檔案格式檢查、點雲分類及 DTM 成果檢查、點雲平面精度與水域數化成果檢查、點雲編修人員能力檢核、DEM 外業檢查、成果接邊一致性檢查及地面點空間分布檢查**。檢查總表設計如附件五-表 300。除品質檢查外，各階段所應繳交之數值地形及正射影像成果數量及總繳交數量包括電子檔及紙本，丙方逐一清單後，確認數量無誤始為合格。以下依序說明各項目檢查工作之檢查樣本單元及數量、檢查內容、方法及通過標準。

### 3.4.1 DEM 及 DSM 資料 ASCII 格式檢查

為確保各乙方所繳交的 DEM 及 DSM 資料檔案符合內政部「高精度及高解析度數值地形模型測製規範」(草案)所規定之 ASCII 格式，所有 DEM 及 DSM 資料檔案皆須經過檢查，檢查資料內容是否包含檔頭資料檔內容及網格資料檔內容。

**1、檢查樣本單元及數量：**樣本單元為 1/5,000 圖幅，全數檢查。

**2、檢查內容及方法**

(1)、檔頭資料檔內容：

檔頭資料應備有之內容如表 3.2 所示。

表 3.2　檔頭資料內容

| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 圖幅名稱 | 以文數字表示(例如五千分之一基本地形圖圖名) |
| 圖幅號碼 | 以數字表示(例如五千分之一基本地形圖圖名) |
| 坐標系統 | 採內政部一九九七坐標系統(TWD97〔2020〕) |
| 高程系統 | 採內政部二零零一坐標系統(TWVD2001) |
| 比例尺等級 | 比例尺之分母，以整數表示(例如 1,000 或 5,000) |
| 東西向網格間距 | 以 m 為單位（例如 1 或 5） |
| 南北向網格間距 | 以 m 為單位（例如 1 或 5） |
| 總網格點數 | 網格資料檔內的總網格點數（以整數表示） |
| 行數 | 規則網格在東西方向的總行數（以整數表示） |
| 列數 | 規則網格在南北方向的總列數（以整數表示） |

| 項目 | 說明 |
|---|---|
| | （行數乘列數等於總網格點數） |
| 圖幅西南隅E 坐標 | 以整數表示（例如 1 或 5 的倍數） |
| 圖幅西南隅N 坐標 | 以整數表示（例如 1 或 5 的倍數） |
| 生產方式代碼 | 數字代碼如下：<br>00 航測，人工量測<br>01 航測，自動匹配，但大部分經人工編修<br>02 航測，自動匹配，僅少部分經人工編修<br>03 航測，幾乎完全以自動匹配方式生產，僅極少數以人工剔錯<br>04 航測，自動匹配，未經人工編修<br>10 光達，大部分經人工編修<br>11 光達，僅少部分經人工編修<br>12 光達，未經人工編修 |
| 生產設備名稱 | 文字代碼<br>AP（解析測圖儀），如AP-LEICA-SD2000<br>DPW（影像工作站），如DPW-VIRTUOZO<br>LiDAR（光達），如LiDAR-OPTECH-SOFTWARENAME（代碼後之說明必須以短橫線「－」連接起來，為連續之一個字） |
| 原始資料採集設備名稱 | 文字代碼<br>AC（航攝），如AC-ZEISS-30<br>LiDAR（光達），如LiDAR-OPTECH-ModelType（代碼後之設備型號必須以短橫線連起來，以成為連續的一個字） |
| 飛行高度 | 海拔絕對高度，單位公尺（例如 2,500 公尺） |
| 最高地面高度 | 海拔絕對高度，單位公尺（例如 500 公尺） |
| 最低地面高度 | 海拔絕對高度，單位公尺（例如 50 公尺） |
| 平均地面高 | 海拔絕對高度，單位公尺（例如 200 公尺） |
| 原始資料生產日期 | 如：20210510<br>（註：年、月、日之間直接聯結，月、日並補足兩位數） |
| 原始資料生產單位 | 如：內政部國土測繪中心（註：名字之間不可留空） |
| DTM（DSM）生成日期 | 指測製完成之日期而非提交成果之日期<br>（註：生成日期之日可不填） |
| DTM（DSM）製作單位名稱 | 如：○○○公司（註：名字之間不可留空） |

此項檢查依 **108 年 04 月 26 日成大研總字第 1081103645 號**，第 2 次工作會議決議辦理，有關 DTM 資料之成果提送提案結論，即本案第 2、3、6、7 階段成果，**測製廠商先行提送 DTM 網格成果橢高 LAS 格式予丙方檢查**，並經國土測繪中心驗收合格後，再一併化算成正高成果、其他格式成果及產製詮釋及檔頭資料。以下為工作會議決議內容截錄：

**提案 2：DTM 資料提送問題**

**結論：**DTM 資料提送

A.測製廠商於第 2、3、6、7 階段應繳交之 DEM 與 DSM 成果係指橢球高系統、LAS 格式，並於契約期限內將經丙方審查通過之成果送至國土測繪中心。

B.丙方於第 3、6 階段分別繳交 108 及 109 年度測製區 DTM(DEM 與 DSM)鑲嵌及正高轉換成果，該成果係指正高系統、LAS 格式。

C.有關 GRD(含 HDR、XML)及 GeoTiff 格式，應於 LAS 成果確定後，再據以轉製 GRD(含 HDR、XML)及 GeoTiff 格式，國土測繪中心將於丙方成果驗收合格後，再請測製廠商轉製其它格式成果，請測製廠商於收到國土測繪中心通知次日起 30 個日曆天內繳交經丙方審查通過之 GRD 及 GeoTiff 格式(均含正高及橢球高)至國土測繪中心。

(2)、網格資料檔內容：

每一網格點是一組 E、N、h 三個坐標值，組成右旋坐標系的三維坐標(如 250000 2670000 123.00)，高程值取至小數點後 2 位。坐標之間以一個空格(space)隔開，依序由圖幅西南角開始由西向東排完一列後再向北由第二列排起，最後一個點為圖幅之東北角。網格資料內除每一網格點之 E、N、h 三維坐標值外，不得含有任何其它數據。依經濟部地調所光達案 99~104 年度針對 DEM 網格產製之規定，如遇到**海域範圍**高程無法計算時，ASCII 格式則跳過該**網格不賦予任何值**，內陸地區之水域及湖泊則保留原始內插數值，乙方需於提送水體數化成果中明確定義水域、沙洲及海域範圍線，**建議仍可沿用此規定**。以程式讀取網格資料檔，統計總網格點數、行數及列數是否與檔頭資料相符。

(3)、網格成果高程值及檔名檢查：

DEM、DSM 之檔案規劃採用(類別代號+ 1/5,000 圖號-製作日期)，平面坐標取至整數值，高程值取至小數點後 2 位(單位為公尺)。上述「製作日期」命名可依需要改以圖號配合製作日期之清單方式提供。

(4)、網格資料檔名檢查：

各網格檔案命名方式以 DEM 或 DSM 為首，第四碼英文字代碼高程系統(橢球高為 e、正高為 g)最後加上五千圖幅號，命名範例如表 3.5 所示。**網格資料 ASCII 格式之檔名為*.xyz**，如：DSMe94193022.xyz。若各項正高成果為採 geoid 大地起伏模式化算者，可於檔名後加註大地起伏版本，如：DEMg94193022_g14，代表使用 TWHYGEO2014 大地起伏模式化算之正高成果。詮釋資料 HDR 檔的命名如 94193022dsm.hdr。如表 3.3 所示：

表 3.3　網格成果命名方式

| 高程格式 | DEM命名範例 | DSM命名範例 |
|---|---|---|
| **橢球高成果** | DEMe95201022 | DSMe95201022 |
| **正高成果** | DEMg94193022 | DSMg94193022 |
| **採TWHYGEO2014版本大地起伏模式化算之正高成果** | DEMg94193022_g14 | DSMg94193022_g14 |

**3、通過標準**：所有 DEM 及 DSM 資料 ASCII 檔案須全數符合規定，否則洽詢乙方修正。

**4、檢查表**：點雲紀錄格式檢查表設計如附件五-表 301。

### 3.4.2　DEM 及 DSM 資料其他檔案格式檢查

檢核測製廠商所繳交的 DEM 及 DSM 資料其他檔案格式檔案格式之正確性。

**1、檢查樣本單元及數量**：樣本單元為 1/5,000 圖幅，採單次抽樣，檢查水準第 I 級，允收品質水準(AQL)為 6.5。ISO 2859.1999 抽樣檢查樣本代字表請詳見附件一。

**2、檢查內容及方法**：以程式讀取 DEM 及 DSM 資料 GeoTIFF、LAS 檔案格式，能被正確讀取並顯圖者才屬合格，同時需針對各幅網格成果輸出陰影圖(Shaded Relief Map)，逐幅檢查其地形/地貌之合理性，山區應至少合併四方向以上之陰影圖，以減少因地形陰影處過暗導致無法發現錯誤之情況。

**3、通過標準**：抽驗樣本通過允收水準，否則洽詢測製廠商修正。

**4、檢查表：**DEM 及 DSM 資料 GeoTIFF、LAS 格式檢查表設計如附件五-表 302。

### 3.4.3 點雲分類成果檢查(含水域線檢查)

由於點雲分類成果之品質會影響 DEM 成果之精度，因此採全數檢核方式，全面檢核乙方所提成果。

**1、樣本單元及數量：**樣本單元為 1/5,000 圖幅之分類後點雲資料及水域線資料，全數檢查。

**2、檢查內容及方法：**

點雲過濾(分類)之查核需檢查乙方提送之全數圖幅，並逐幅檢查圖幅內是否包含下述點雲過濾常見錯誤表內所列之 11 項大錯，如表 3.4，**若單一圖幅包含超過 3 個(含)以上明顯錯誤點，則視該幅點雲過濾為不合格，若非不合格惟圖幅內仍有錯誤處需修正，則視該幅點雲過濾為待修正，若全數錯誤修正完畢，則視該幅點雲過濾為合格。**上述不合格圖幅數量應低於該階段(批次)應繳總圖幅數之 **10%**。乙方提送之點雲過濾成果，需(僅)包含地面點(ground, code 2)、非地面點(nonground, code 31)、水域點雲(water, code 9)及雜點(noise, code 30)等 4 種類別。因水域內之點雲資料非正確之高程點資料，其回波易受水面特性反射而產生錯誤點雲，故於資料後處理時需將之分類為水域點雲。實際做法為乙方需數化測區內之水域線資料，將水域線圖層分為**水線**、**沙洲線**及**海岸線**。待丙方檢查合格後，將水域內點雲分類至水域點雲(water, code 9)圖層內，內插完成之 DEM 依海岸線去除海域資料(不記錄)。

表 3.4　點雲過濾常見錯誤表

| 點雲編輯 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建物未濾除 | 7 | 非永久性堆積物未濾除<br>(土堆、垃圾、工程、地基) |
| 2 | 堤防或實心道路被濾除<br>（含土堤、魚塭及土埂等） | 8 | 地面點不足(分類成果不佳或穿透率不佳導致之地面點稀少) |
| 3 | 橋樑、涵洞未濾除（含高架） | 9 | DEM 產生接邊線 |
| 4 | 不合理點雲未濾除（高點或低點） | 10 | 平差問題(航帶)、點雲缺漏(雲洞) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 大量地面點過度濾除導致地形表現不足(地形反曲線、山脊線被濾除) | 11 | 水域點雲分類錯誤 |
| 6 | 植被未濾除 | | |

本案要求各乙方於飛航掃瞄時應全程採全波形作業方式掃瞄及紀錄。除提送紀錄予丙方備查外，當乙方所繳交分類點雲 DEMLAS，經丙方檢核認定因**穿透率不佳**導致地形表現不足時，丙方應圈選地面點不足範圍要求乙方**嘗試解算全波形資料以增加地面點**。

**3、通過標準：**分幅點雲過濾資料不合格圖幅數量應低於該批次應繳總圖幅數之 10%則判定通過，否則全數退回乙方重新修正。後續乙方仍需將所有錯誤及待修正處逐一修正完畢。

**4、檢查表：**點雲分類及 DEM 成果及水域線檢查表設計如附件五-表 303。

### 3.4.4 點雲平面精度與水域數化成果檢查

為確保點雲平面精度，丙方透過點雲強度圖外平面位置特徵角點與點雲資料進行比對。水域數化成果則配合正射影像檢查水域數化正確與否。

**1、樣本單元及數量：點雲平面精度檢查採抽樣檢查，至少抽 10%圖幅數。**樣本單元為 1/5,000 圖幅。**水域數化成果採全數檢查。**

**2、檢查內容及方法：**

(1). 點雲強度圖與正射影像平面位置一致性檢查：分析點雲強度值域、色階與對比，自動強化回波強度圖，便於人工觀測特徵線段。於 TerraPhoto 環境中分區塊進行抽樣，描繪點雲特徵與正射影像逐一進行比對，並量測兩者偏移量(如圖 3.2 所示)。針對量測結果有明顯偏移處，乙方需查明成因為點雲資料或正射影像問題，逐一修正至兩者間無明顯偏移為止，該批次成果才判定通過。

(2).外業特徵角點檢查：檢查航帶平差平面控制點與點雲資料對應位置之平面較差。

(3).水域數化檢查：配合正射影像逐幅檢查水域數化正確性；水


域線、沙洲線及海域線需分層記錄，且數化線段需閉合。

**3、通過標準：**

(1).點雲平面精度檢查：受檢平面位置與標準位置之平均平面距離差，應等於或小於 0.5 公尺。抽樣之 10%圖幅需全數通過。

(2). 水域數化檢查需全數通過。

**4、檢查表：**DEM 成果檢查表設計如**附件五**-表 304。








圖 3.2　點雲平面精度檢查示意圖

### 3.4.5　點雲編修人員能力檢核

參與本案測製廠商之人員均須嚴格管理及登記，本團隊期初將辦理教育訓練，建議各測製廠商廠商需指派數名實際參與點雲編修人員含內檢負責人參加，以利瞭解本案點雲編修要求標準。本項工作將針對點雲過濾與編修人員進行能力檢查，供甲方及各家測製廠商參考。

**1、　檢查方法：**參與測製案各家乙方之點雲編修人員均須嚴格管理及登記，編修人員對於 LiDAR 點雲之分類、編修及影像鑲嵌

應具有相當之概念。故全面統計乙方編修人員之點雲編修成果不合格率，並於各階段成果繳交後提出統計結果予各方做人員調配參考。

統計該名編修人員初次送檢之不合格率：

$$\text{初檢不合格率}(\%)=\frac{\text{該人員初檢不合格圖幅數量(m)}}{\text{該人員辦理總圖幅數量(a)}} \qquad (1)$$

乙方針對丙方判定不合格之圖幅進行修正，於修正完成後重新送驗(二次送驗)。並統計該名編修人員複檢之不合格率：

$$\text{複檢不合格率}(\%)=\frac{\text{該人員複檢不合格圖幅數量(n)}}{\text{該業人員初檢不合格圖幅數量(b)}} \qquad (2)$$

依作業經驗，乙方於第三次送驗成果大都可達合格，因此此部分將不再統計其不合格率。於複檢後，統計該編修人員之累計不合格率，即該編修人員(所有不合格圖幅數量/所有提送圖幅數量)：

$$\text{累計不合格率}(\%)=\frac{\text{該人員所有不合格圖幅數量}}{\text{該人員所有提送圖幅數量}}=\frac{m+n}{a+b}$$

a、b、m、n 定義如上(1)、(2)式中所示。

**2、檢查表：**點雲編修人員能力檢查表設計如附件五-表 305。

### 3.4.6 DEM 成果外業檢核

DEM 成果檢核乃針對乙方繳交之 DEM 最終產品進行精度檢驗，採取外業測量的方式抽樣檢驗。本項**內業規劃**抽樣點位及數據統計分析**由本團隊負責**，**外業量測作業**則**由測繪中心外業隊負責**，本團隊於**外業施測前已進行過量測作業講習**，明確告知外業隊量測作業選點注意事項以正確量測點位。

**1、檢查樣本單元及數量**

地面或地物面檢核點位。依待檢子測區之地形坡度及植被覆蓋加以分類，針對每一類別分別抽樣檢驗。若某一類別之面積佔總待檢面積不到 10%則可不對該類別抽驗。平地以每 20 平方公里之 DEM 抽

樣地面點至少 1 點為原則，丘陵地每 80 平方公里抽樣地面點至少 1 點，山地每 160 平方公里抽樣地面點至少 1 點，陡峭山地每 320 平方公里抽樣地面點至少 1 點(區域)，測區內平地、丘陵地、山地及陡峭山地面積定義依內政部相關規定辦理。點位的選擇以有道路可通達，且便於施測為原則，且檢核點周圍半徑 5 公尺範圍內地表坡度最好不要大於 10 度。

**2、檢查內容及方法：**

施測方式得採 GNSS 靜態測量並依內政部「基本測量實施規則」之加密控制測量規定或採 VBS-RTK 動態測量方式，重複觀測至少 2 次，每次收斂筆數應達 180 筆，計算每次觀測之平均值，檢核其坐標差平面方向應小於 4 公分，高程方向應小於 10 公分。如 VBS-RTK 測量無法收斂時，則應取得連續 20 分鐘以上、記錄頻率為 1Hz 之靜態觀測資料，並以 VBS-RTK 後處理方式計算該點坐標。

檢查單元以區為單元，每區選擇大致平坦之區域，於半徑 50 公尺範圍之內抽選 11 點，其中 1 點須位於範圍中央。以觀測得之抽樣點平面坐標，從 DEM 內插對應點之 DEM 高程，與實測之點位高程相互比較之。

依據本案空載光達數值值地形模型作業說明，本案取高程精度之 95%信心水準($E_{95}$)為高程容許誤差，乃基本精度標準(Fundamental Accuracy)，再依據不同地形類別及地表植被覆蓋情形，調整精度標準，計算公式為：

$$\sigma^2 = a^2 + b^2 + c^2 \cdot t^2$$

式中 a 為基本精度；

b 為地形類別調整參數；

c 為地表植被覆蓋情形調整參數；

t 為地表植被平均高度。

以本案而言，a 為 0.18 公尺；當不考慮地形及地表植被覆蓋類別時，則 95%信心水準（E95）高程容許誤差為：

$E_95=\pm 1.96\times\sigma\approx\pm 0.35m$ (其中$\sigma=\sqrt{a^2}=0.18m$，此時 b、c 參數皆為 0)

b 參數之設定如表 3.5；c 參數之設定如表 3.6。

表 3.5　地形類別調整參數 b（單位 公尺）

| 地形類別 | **Level 2** |
|---|---|
| 平地 | **0.0** |
| 丘陵 | **0.2** |
| 山地 | **0.5** |
| 陡峭山地 | **1.0** |

表 3.6　地表植被覆蓋情形調整參數 c（無單位）

| 植被覆蓋類別 | **Level 2** |
|---|---|
| 裸露地 | **0.0** |
| 植生地 | **0.2** |
| 林地 | **0.3** |
| 密林地 | **0.5** |

依據本案契約規定，抽驗點位之實地測量高程與乙方 DEM 內插得之高程比較，兩者之高程差絕對值應小於 0.35m，若抽樣點附近有觀測得之高程剖面點，則高程剖面點與 DEM 內插高程之差值的均方根(RMSE)，應同時滿足小於 **0.35m** 之條件。否則此抽驗點為不合格。

**3、通過標準：**不合格點數與總抽樣點數之比例，應小於 5%。

**4、檢查表：**DEM 成果檢查表設計如附件五-表 306。

### 3.4.7　DEM 及 DSM 資料成果接邊一致性檢查

圖幅接邊處理工作包含 DEM/DSM，除各年度各家廠商範圍內部圖幅接邊之外，各年度分區接邊與不同年度資料的接邊工作，務必達到重疊區域的坐標點與高程值一致。

**1、檢查樣本單元及數量：**檢查所有接邊圖幅，包含各年度間相臨圖幅。

**2、檢查內容及方法：**

(1).內部接邊：檢查圖幅重疊區，進行高程值比對，其對應位置之高程值應完全相符。

(2).外部接邊：檢查圖幅重疊區，進行高程值比對，其對應位之高程值，除地形明顯變遷處應完全相符。

以程式讀取 DEM/DSM 網格資料，求出圖幅之重疊區範圍，萃取重疊區之共點，進行高程值比對，實際檢查時分為各家**內部一致檢查**及與其他廠商(或年度)之**外部一致檢查**，本團隊提供接邊檢查程式予各測製廠商使用，並輸出一致之接邊檢查報表以利乙方自我內檢及丙方複檢。

**3、通過標準**：除地形明顯變遷處外，其餘重疊區之高程值必須完全一致。當測區銜接處因掃瞄時間差距造成地形或地貌明顯變遷(如河谷、崩塌地等)無法將其接邊高程處理至完全一致之情況時，乙方需將明顯變遷處圈選記錄成向量檔案，經認定合理後，保留該處範圍存查。

**4、檢查表**：圖幅接邊檢查表設計如附件五-表 307。

### 3.4.8 地面點空間分布檢查

本項目針對各測製廠商提送之分類後點雲資料進行檢查，透過評估指標檢視測製廠商所產製成果之地面點空間分布狀況，以確保其地形表現與成果品質。

**1、檢查樣本單元及數量**：：樣本單元為 1/5,000 圖幅之分類後點雲資料(DEMLAS)。採全數檢查。

**2、檢查內容及方法**：(1)、定義地面點大孔洞區域為：將各圖幅分類後點雲(DEMLAS)內之地面點雲，進行 Delaunay 三角剖分分析，剖分成數個三角形，當單一三角形之最大邊長超過 10 公尺，則該三角形所涵蓋區域即視為地面點大孔洞範圍。如圖 3.3 所示。

(2)、每幅 5,000 分之一圖幅扣除平坦地、水域及建物區後，剩餘面積超過 36 公頃以上(約 1/20 圖幅)，即視為有效檢核圖幅，面積未達 36 公頃之圖幅則不納入規範。(平坦地定義：地形坡度小於 10°之區域)。

(3)、針對有效檢核圖幅，統計地面點大孔洞範圍，當地面點大孔洞面積比例小於 10%(含)，則判定該圖幅為通過，計算比例時須扣除圖幅內平坦地、水域及建物區。





圖 3.3　地面點大孔洞範圍定義示意圖

(4)、當地面點大孔洞面積比例大於 10%時，採同圖幅既有成果(對照組)之地面點大孔洞面積比例進行比較，並額外賦予+10%之彈性容許門檻，即設定「對照組大孔洞比例+10%」為浮動門檻。當第(3)點之統計結果小於浮動門檻(含)，則視為相對通過，反之則視為不通過。如該圖幅無對應既有成果可進行比對時，則仍以 10%(含)為門檻判定地面點空間分布檢查是否通過。

(5)、地面點大孔洞面積比例不得超過 30%上限，超過 30%則該圖幅一律判定不通過。

**3、通過標準：**不通過之圖幅數量少於各階段有效檢核總圖幅數 1/10 以下(含)，則判定地面點空間分布檢查合格；超過 1/10，判定地面點空間分布檢查不合格。

**4、檢查表：**地面點空間分布檢查表設計如附件五-表 308。

## 3.5　航空攝影、空中三角測量及正射影像檢核

此節描述正射影像檢核方法，針對正射影像資料處理之檢核而設計，

因正射影像之產製資料來源為航拍影像，故本項檢查分為航空攝影檢查及正射影像檢查 2 個部分來進行，其中航空攝影檢查除原始影像之基本涵蓋、重疊率等，**需另外提送相應之空中三角測量平差計算成果**。乙方所需繳交之成果資料分別如下：

**航空攝影、空中三角測量資料繳交內容應包含：**

1、原始影像(TIFF 格式，含未糾正之影像成果及畸變差糾正參數)。

2、空中三角測量成果(影像內外方位元素)、平差計算報表、連結點強度等，依指定格式填寫之電子檔。

3、原始空中三角測量平差專案檔(採 zip 檔壓縮檢附)。

4、原始影像航空片號紀錄檔(SEL 檔)。

5、航空測量攝影機校正報告(含檢附像機原廠出具之率定報告及 TAF 認證報告)。

6、率定場檢定資料（如外方位初始值採 POS 數據時，則需提供本項資料）。

7、空中三角測量平差使用之平面及高程控制點資料、檢核點資料。

**正射影像資料繳交內容應包含：**

1、依內政部 1/5,000 圖幅分割之彩色正射影像，採內政部最新公布之坐標系統(本案原則規劃採用 TWD97[2020]坐標系統)。正射影像格式 tif，每幅正射影像包含其對應之坐標檔(*.tfw)。

2、乙方可提供鑲嵌線數值檔供接邊及鑲嵌檢查。

航空攝影檢核工作項目包含：航拍影像涵蓋完整度檢查、航拍像機檢查、航拍影像品質檢查、空中三角測量檢查，航空攝影檢查總表設計如附件六-表 400。正射影像檢核工作項目包含：正射影像格式及品質檢查、地物連續及合理性檢查、地物平面位置精度檢查，正射影像檢查總表設計如附件七-表 410，以下逐項說明檢查內容及方法。以下依序說明各項目檢查工作之檢查樣本單元及數量、檢查內容及方法及通過標準。

### 3.5.1 航拍影像涵蓋完整度檢查

為確保各乙方所繳交的航拍影像資料之可製圖範圍能涵蓋全測區，所有航拍原始皆須經過檢查。若有涵蓋或重疊率不足之情形，乙方應規

劃補拍航線取得。承攬廠商於各次航帶在飛航掃瞄同時所拍攝之航照影像，即使品質不佳，也應全數交予甲方。

**1. 檢查樣本單元及數量**：樣本單元為原始影像航空片號紀錄檔，檢查數量分區檢查。

**2.檢查內容及方法**

(1)、**前後重疊率**：由航跡資料(航高資料)及乙方所提供之像機像幅資料推估影像之單一航帶前後重疊率。前後重疊率應大於80%之要求。

(2)、**左右重疊率**：由航跡資料(航高資料)及乙方所提供之像機像幅資料推估影像之航帶間左右重疊率。左右重疊率應大於40%。

(3)、**攝影軸傾斜角**：航空攝影方式採垂直連續攝影(攝影軸傾斜角應小於 15 度。(角度定義採：360 度十進位制)

(4)、**測區覆蓋完整度**：檢查所有品質合格之航拍影像是否涵蓋全測區，各航線前後應於測區外各多拍攝 2 個像對(至少 3 張連續之航拍影像)，**測區涵蓋是否完整，應僅考量陸域範圍**。

**3.通過標準**：須全數符合上述規定，否則洽詢乙方修正或重新觀測。本項僅依解算完之影像外方位推估其影像測區涵蓋、重疊率、傾角等項目是否合格，若於後續航拍像機及航拍影像品質不合格之影像，應予以扣除，扣除不合格影像後若測區涵蓋不足，乙方仍需規劃航線補拍。

**4. 檢查表**：航拍影像涵蓋完整度檢查表設計如附件六-表 401。

### 3.5.2 航拍像機檢查

航空攝影工作應由具有航空攝影能力之政府機關或航空公司辦理。航空攝影機採用精密測圖之寬角或常角航空數位式像機，並檢附像機校正報告書。另外後續製作正射影像之影像外方位元素原則應採空中三角平差計算而得。如空中三角測量計算時，引用之影像外方位初始資料採 POS 系統解算者，乙方應提出率定場資料供檢核單位檢查。

**1、檢查樣本單元及數量：**像機規格及各項率定資料，檢查數量為全數檢查。

**2、檢查內容及方法**

(1)、**像機型式/規格**：依據提送之像機形式及規格諸元檢查是否符合航拍要求。攝影機感應(CCD)尺寸應大於 24mm×36mm。影像成果應輸出為 24 位元自然彩色影像(紅、綠、藍各波段均為 8 位元)。

(2)、**像機率定資料**：應具有最近 2 年內經全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foudation；TAF)認證實驗室出具之校正報告做為品保參據。其報告內容所列器差值之均方根誤差應小於正射影像製圖精度 2.5 公尺。繳交像機鏡頭畸變差率定報告，驗證填報之內方位數值。交付原始報告之電子(掃瞄)檔，優先檢附像機原廠出具之率定報告；倘無原廠率定報告，得檢附自行辦理像機鏡頭畸變差率定作業之成果報告，其自行率定之成果報告內容應敘明率定方式及率定成果（像機參數及鏡頭畸變差參數）。

(3)、**率定場資料**：各乙方團隊應自行設置率定場，率定攝影曝光站之瞬間位置及姿態資訊與 GNSS/IMU 之空間關係，並提出率定報告書供檢核。

**3、通過標準：**須全數符合上述規定，否則洽詢測製廠商修正。

**4、檢查表：**航拍像機檢查表設計如附件六-表 402。

### 3.5.3 航拍影像品質檢查

為確保乙方所繳交之航拍資料品質適用於後續製圖使用，故需針對所有航拍影像逐一檢查並統計成像品質。若不合格之影像導致地面涵蓋不足時，則應洽詢乙方補正，得重新航拍。

**1、檢查樣本單元及數量：**原始航拍影像及航跡資料，檢查數量為全數檢查。

**2、檢查內容及方法**

(1)、地面像素解析度(Ground Sample Distance, GSD)：依據每張底片之攝影站三維坐標，高程值為航高（已化算至正高）；在依據航空攝影站之平面坐標，於 DTM 中內插出該張航攝像片涵蓋區域之平均高程值或最大高程值，根據公式推估該張航攝像片之地面像素解析度。原始航拍影像之地面解析度需優於 25 公分。山區地勢起伏大，考量飛航安全，可採影像涵蓋之地面最大高程處統計其 GSD，應優於 25 公分為原則。本項採全數檢查。

(2)、攝影日期及天氣：航空攝影天氣晴朗無雲，無煙霧濛氣，能見度良好之時間拍攝，並盡量減少陰影。丙方於電腦螢幕上逐張檢查影像，檢查影像含雲量、有無濛氣。另外依據航空片號記錄檔檢查攝影日期及時間是否合於規定。彩色航照與 LiDAR 資料以同步取得為原則，如影像品質不佳、涵蓋不足，乙方得另規劃補拍航線取得。

(3)、以彩色 24 位元之 TIFF 格式儲存(紅、綠、藍各波段均為 8 位元)。

(4)、影像品質航攝影像必須明銳清晰，色調均勻柔和。本項採人工檢查，逐張檢查影像狀況，記錄品質優劣，並判斷影像是否適合進行後續製圖使用。本項採全數檢查。

- 是否有因 CCD 毀損或其它電子干擾造成之成像雜訊?
- 影像是否模糊、霾氣濛氣、陰影過長、含雲或雲影等因素而不適用於測繪。

(5)、影像畸變差糾正：原始影像應提供未糾正之原始影像成果配合畸變差糾正參數，參數**統一採用 Australis 模式**。

(6)、機敏區域遮蔽處理：原始影像及正射影像內之機敏區域，應予以遮蔽處理。其原始航拍影像及正射影像應繳交機敏區已遮蔽處理及無遮蔽處理之成果各 1 式。**待各年度測區成果審查通過後，再依甲方要求辦理遮蔽作業**。

**※針對品質不合格之影像(如:包含部分雲霧之影像)，考量後續空中三角測量作業之連續性及完整性，得一併納入空三作業，惟最終合格影像立體涵蓋範圍應可包含全測區陸域範圍。**

**3、通過標準：**合格影像應至少涵蓋全測區，如有不足則應洽詢乙方補正。

**4、檢查表：**航拍影像品質檢查表設計如附件六-表 403。

### 3.5.4 空中三角測量書面資料檢查

為確保乙方所繳交之航拍影像外方位適用於後續製圖使用，故需針對所有提送之空中三角測量進行書面資料檢查及上機檢查，以確保經測製廠商作業完成之空中三角測量之平差計算方法、連結點強度及觀測值殘餘誤差均方根值滿足基本立體製圖需求。

其中書面資料檢查針對乙方提送之平差書面及報表成果(含電子檔)，審查其連結點分布、空中三角測量作業方法、平差成果報表、品質等進行檢查，此外針對後續應用時，重組立體模型所需之影像內外方位填寫格式亦納入本項目一併檢查。說明如下：

**1、檢查樣本單元及數量：**空中三角測量平差計算書面資料全數檢查。

**2、檢查內容及方法**

(1)、連結點強度分布：

空中三角測量連結點分布要求：

- 每片的 9 個標準位置上至少量測 2 個點，每一標準位置至少有量測與同航帶或相鄰航帶像片上共軛點相連，不同鄰片允許以不同量測點連結。惟相鄰航帶連結點必須至少為 4 重點(4 光線束)。當航帶前後重疊大於標準 60%(例如為 80%)時，則相鄰航帶間之連結可以不必每片之每一標準位置都與相鄰航帶相連，而可減至以前後重疊率 60%計算之基線距離內，至少有一連結點為原則，如表 3.7 所示。
- 如採影像匹配自動化量測空中三角連結點，得不以上述原則分析連結強度，惟其連結應符合以下標準，如表 3.7，且相鄰

航帶之間仍應達到以 60%重疊率計算基線時，每一基線距離內至少有一 4 重以上點連結鄰航帶。

- 如因地形限制，連結點分布無法滿足以上規定，經監審單位確認後得酌降連結點數量。

表 3.7　空中三角測量連結點強度標準表

| 前後重疊率 / 可靠度指標 | 60 %<br>前後重疊率時 | 80 %<br>前後重疊率時 | 90 %<br>前後重疊率時 |
|---|---|---|---|
| **平均多餘觀測數**<br>(總多餘觀測數/總觀測數) | ≧ 0.55 | ≧ 0.6 | ≧ 0.7 |
| **連結點平均光線數**<br>(連結點總光線數/總連結點數) | ≧ 4 | ≧ 6 | ≧ 7 |
| **連結點強度指標**<br>(N 重光線以上連結點數/總點數) | $\frac{\text{4 重光線以上連結點點數}}{\text{總點數}} \geq 0.3$ | $\frac{\text{6 重光線以上連結點點數}}{\text{總點數}} \geq 0.3$ | $\frac{\text{8 重光線以上連結點點數}}{\text{總點數}} \geq 0.3$ |

1. **平均多餘觀測數**：空中三角測量平差計算時，網系總多餘觀測數除以總觀測值個數後所得到之一個平均可靠度之指標。
2. **連結點平均光線數**：觀測同一連結點的總影像片數，即為該連結點的光線數，亦稱為連結點重點 數。所有連結點的總光線數除以總連結點數，即為連結點平均光線數。
3. **連結點強度指標**：N 重光線以上連結點數（N 指自然數）除以總點數後所得到之一強度指標。

(2)、空中三角測量平差計算方法：

檢查控制點及連結點展點網系圖、像坐標原始量測資料是否符合作業規定。既有影像控制點品質檢查：如因地形因素無法辦理地面控制測量，須引用既有影像控制點（如：影像控制區塊、舊專案立體模型點等）時，惟該點位坐標須經檢測合格。

空中三角測量平差計算，須分 2 個過程進行。先以最小約制（或自由網）平差，進行粗差偵測並得到觀測值精度的估值，並去除粗差觀測量。其次進行強制附合至控制點上平差，連結點觀測值之殘餘誤差均方根值**不得大於 1.5 個像元**，**最大殘餘誤差不得大於 3 個像元**，需於第(5)空中三角測量平差報表註明，空三平差**重複計算驗證**則納入上機檢查項目(2.2.5.5 節-檢查項目 A)。

(3)、影像外方位(Exterior Orientation , EO)填寫格式：包含以下七

組資訊，填寫於 excel 表格中。其中像機投影中心、影像外方位各姿態角與飛機之關係，包含姿態角起始方向(0 度)及旋轉量正向(+)之示意如圖 3.4 所示，不同階段提送成果如包含相同像片，則相同像片之外方位元素需一致。

- File Name：填入像片檔名。
- Camera Name：填入像機【型號/序號】。
- 平面坐標系統：例如【TWD97[2010]】、【TWD97[2020]】。
- 高程系統：請註明為【橢球高】或【正高】。
- 像片投影中心 X、Y、Z，單位為公尺紀錄至小數點以下 3 位。
- 像片姿態角 Omega、Phi、kappa：為 360 度十進制，紀錄至小數點以下 6 位。
- 機敏區：含機敏區填【是】，否則保留【空白】。





圖 3.4　像片外方位各姿態角與飛機關係示意圖

(4)、像機內方位(Interior Orientation, IO)填寫格式：包含以下六組資訊，填寫於 excel 表格中，填寫內容需與檢附之像機原廠出具之率定報告或自行辦理像機鏡頭畸變差率定作業之成果報告一致。

- Camera Name：填入像機【型號/序號】，並與影像外方位填寫資訊對應。
- Focal Length：像機焦距，單位為 mm。

- Pixel Size：像素大小，單位為 um。
- Principal point offset _ X：像主點位置 X，以像片中央為原點，單位為 mm。
- Principal point offset _ Y：像主點位置 Y，以像片中央為原點，單位為 mm。
- 畸變差參數，統一使用 Australis 模式之糾正參數。

(5)、空中三角測量平差報表格式：包含以下基本平差成果資訊，填寫於 excel 表格中，為空中三角測量平差軟體直接輸出之成果報表，按解算軟體不同其格式不限，惟須包含下列 8 項資訊**並檢附原始空中三角測量平差專案檔(zip 壓縮方式提供)**，以呈現空中三角測量品質。

A. 總觀測數、B. 多餘觀測數、C. 總連結點數、D. 總光線數、E. 多重光線之連結點數統計資料、F. 量測值像坐標中誤差（sigma-0）、G. 連接點地面坐標標準偏差之 RMS（RMS_X、RMS_Y、RMS_Z）、H. 自由網平差、強制附合後之連結點觀測值之殘餘誤差均方根值及最大殘餘誤差。

**3、通過標準：**乙方提送之各項空中三角測量書面資料內容必須全數通過上述檢查。

**4、檢查表：**空中三角測量書面資料檢查表設計如附件六-表 404。

### 3.5.5 空中三角測量上機檢查

上機檢查針對乙方提送之影像外方位及連結點量測成果進行實際上機重複量測檢查。說明如下：

**1、 檢查樣本單元及數量：**

(1).空中三角平差：全數檢查。

(2).連結點重複量測：總片數之 0.1%。

(3).檢核點：全數檢查。

(4).空中三角平差成果格式:隨機抽 10 個模型。

**2、檢查內容及方法**

(1).檢查空中三角測量重新計算成果：利用作業單位所送之影像量測檔及控制點檔（含空中三角測量 GNSS 資料）使用相同之空中三角測量平差軟體重新計算成果應與報告書內成果相符。**如無法取得相同之空三軟體**，則重複計算之成果需滿足強制附合至控制

點上平差，連結點觀測值之殘餘誤差均方根值需滿足不得大於 1.5 個像元，最大殘餘誤差不得大於 3 個像元之規定。

(2).連結點重複量測檢查：

A.連結點採人工量測點時，每片影像至少抽查 1 個人工量測連結點，針對同一連結點的所有影像（如 4 重光線連結點須量測該點所在之 4 片影像），進行上機重複量測，重複量測值與原量測值較差之均方根值不大於 1.5 個像元。

B.連結點採影像自動匹配量測時，則以人工方式於抽查之影像內 9 個標準點位中至少重新觀測 1 點，並將觀測所得結果加入原觀測值檔案內，重新平差計算， 以驗證原匹配結果的正確性。重新計算後，最大像坐標改正數增量不得超過上述連結點量測中誤差的 2 倍。

(3). 檢核點檢查：強制附合平差後，由全數檢核點計算得到之平面及高程坐標均方根誤差值並依像片比例尺換算至像片坐標上，不得大於上述連結點量測中誤差的 3 倍。檢核點由乙方外業實測取得，應於測區中央布設 5%圖幅數(不得小於 10 個點)以上之檢核點，供驗證空中三角平差品質，若測區中因地形限制無法挑選規定數量之檢核點，經委辦單位同意後得調降檢核點之數量，檢核點於空中三角測量平差計算時不應視為控制點使用。例如：強制附合平差後量測中誤差為 $5um$，像比例尺($\frac{焦距f}{航高}$)為 *1/30,000*，則全數檢核點立體量測後得到之平面及高程坐標與實測值較差之均方根誤差值皆必須小於$\boldsymbol{5um \times 30,000 \times 3 = 45cm}$。

(4).空中三角平差成果格式：上機抽查 10 片模型之內外方位元素是否與繳交成果相符。

**3、通過標準：**空中三角測量重新計算、連結點重複量測檢查、檢核點檢查及空中三角平差成果格式檢查結果應全數合格，如有不符者，作業單位應全面重新修正後再送監審單位複查。

**4、檢查表：**空中三角測量上機檢查表設計如附件六-表 405。

### 3.5.6 正射影像格式及品質檢查

全面檢查正射影像之品質，檢查包含格式、地元尺寸、色調及色彩平衡等項目，若檢查不通過應洽詢乙方修正。

**1、檢查樣本單元及數量：**正射影像，全數檢查。

**2、檢查內容及方法**

(1)、正射影像格式：檢查影像格式，影像需為彩色 tif 格式，並包含其對應之坐標檔，圖幅依內政部 1/5,000 基本圖圖幅範圍分割，範圍需與 DEMLAS 一致。

(2)、地元尺寸：即地面像素解析度檢查，其地面解析度應優於 25 公分。

(3)、以彩色 24 位元之 TIFF 格式儲存(紅、綠、藍各波段均為 8 位元)

(4)、色調及色彩平衡：為使正射影像所顯示的地物色彩與原本天然色彩一致，應對於正射影像進行色彩平衡調校。正射影像所顯示地物的色彩，應與其原本天然色彩一致。

(5)、測製廠商應於正射影像判定合格後，繳交機敏區域已遮蔽處理及無遮蔽處理之成果各 1 式。

**3、通過標準：**述檢查項目應全數通過，否則應洽詢乙方補正。

**4、檢查表：**正射影像格式及品質檢查表設計如附件七-表 411。

### 3.5.7 正射影像地物連續及合理性檢查

檢查正射影像資料之地物、地貌內容物之糾正情況，包含正射內容及接邊是否連續無縫檢查。若檢查不通過，應洽詢乙方修正。

**1、檢查樣本單元及數量：**正射影像，全數檢查。

**2、檢查內容及方法：**

(1)、地物糾正是否完整性檢查：包含建物之完整性檢查、交通系統之完整性檢查及其它地物之完整性檢查。

(2)、地物、地貌是否無扭曲變形檢查：包含建物是否扭曲變形、交通系統是否扭曲變形及其它地物是否扭曲變形之檢查（**鐵、**

**公路、橋梁及對地圖判讀有重要意義的基礎建設必須糾正高差位移**）。

(3)、接邊是否連縫無縫檢查：包含色調是否一致，地物、地貌接邊是否一致，不同期、不同影像來源之接邊處理是否都連續無縫，**本項檢查包含各期分區接邊與各廠商間之內部/外部接邊處理是否一致**。

**3、通過標準**：須通過上述之檢查內容，否則洽詢乙方修正。

**4、檢查表**：正射影像地物連續及合理性檢查表設計如附件七-表412。

### 3.5.8 正射影像地物平面位置精度檢查

以正射影像圖套疊線繪地形圖或以立體量測方式重複量測平面無高差之地物點（如道路邊緣交點、田埂交點）平面位置。選定之抽樣圖幅，每幅方格重複量測點數至少 5 點，若方格內無足夠數量之明確點可供量測，則得以擴大至相鄰方格內量測。抽查點位重複量測之平面位置與原平面位置較差之均方根值不大於 2.5 公尺。

**1、檢查樣本單元及數量**：樣本單元為每幅正射影像，抽樣數量採單次抽樣檢查，檢查水準第 I 級，允收品質水準(AQL)為 6.5。ISO 2859.1999 抽樣檢查樣本代字表請詳見附件一。

**2、檢查內容及方法**：重複量測平面位置較差：以正射影像圖套疊線繪地形圖、立體量測或點雲強度圖方式重複量測平面無高差之地物點（如道路邊緣交點、田埂交點）平面位置。選定之抽樣圖幅，每幅方格重複量測點數至少 5 點，若方格內無足夠數量之明確點可供量測，則得以擴大至相鄰方格內量測。本案包含點雲平面精度及鐵、公路、橋梁之高差修正檢查，**因點雲強度圖於合理之情況下，其可視為無高差位移之影像**，加上點雲蒐集與影像時間一致，可全面檢查正射影像平面位置、點雲平面位置及鐵公路高架橋梁等正射糾正作業，如圖 3.5 所示，故

建議本項合併至 3.4.4 點雲平面精度與水域數化成果檢查項目。除內業抽檢外，亦納入部分外業抽樣點位，分內業及外業統計其平面位置較差均方根值。

3、**通過標準**：抽查點位重複量測之平面位置與原平面位置較差之均方根值不大於 2.5 公尺，否則洽詢乙方修正。

4、**檢查表**：正射影像地物平面位置精度檢查表設計如附件七-表 413。





圖 3.5　點雲強度圖與正射影像比對示意圖

# 第肆章　監審工作成果檢核情形

丙方 111 年度總報告針對 3 作業區(第 1 作業區：中興測量、第 2 作業區：自強工程、第 3 作業區：詮華國土)之飛航計畫書審查、控制測量檢查、點雲及航帶平差檢查、點雲過濾成果檢查、航空攝影檢查、正射影像檢查等項目。丙方之執行方法與通過標準請見前一章節，本章節主要說明丙方針對各項審核結果。

## 4.1　飛航計畫書檢核結果

◈工作項目

針對 3 作業區進行飛航計畫之檢核，包含空載雷射掃瞄飛航計畫書檢查、光達系統率定 (含率定場) 檢查、各架次成果初步檢核與飛航掃瞄報告書檢查。飛航計畫書主要以作業區為提送單位，針對作業區進行檢核。

◈送審時間

測製廠商資料檢送時間及丙方審核時間如下表 4.1 所示：

表 4.1　3 作業區飛航計畫送審時間

| 廠商 | 提送日期 | 提送項目及數量 | 有無相關附件 | 封面格式 |
|---|---|---|---|---|
| 中興 | 110.12.17 | 作業計畫 1 式<br>空載光達掃瞄飛航計畫 1 式<br>**(中興測字第 1100000699 號)** | 有 | 正確 |
| 自強 | 110.12.24 | 作業計畫 1 式<br>空載光達掃瞄飛航計畫 1 式<br>**(自工字第 1101278300 號)** | 有 | 正確 |
| 詮華 | 110.12.24 | 作業計畫 1 式<br>空載光達掃瞄飛航計畫 1 式<br>**(詮字第 1100016130 號)** | 有 | 正確 |
| **審查結果** | 各乙方於 110.12.24 前提送丙方審查，經丙方檢查後 110.12.29 **判定合格** | 各測製廠商皆提送作業計畫及空載光達掃瞄飛航計畫各一式-此項目**判定合格** | **判定合格** | **判定合格** |

### 4.1.1 空載雷射掃瞄飛航計畫書檢查

1. 檢查項目包含飛航儀器設備、掃瞄範圍、雷射測點密度、航帶重疊比例、飛行方向、GNSS 幾何條件評估及潮位資料，以下說明各項檢查結果，對測區之飛航計畫檢核結果記錄於『表 101 空載光達掃瞄飛航計畫書檢查表』(詳附件二)。飛航儀器設備：2 作業區之飛航儀器設備整理如下表 4.2。

表 4.2　3 作業區飛航儀器設備表

| 廠商 | 主要儀器設備 | 型號 | 合格與否 |
|---|---|---|---|
| 中興 6-1 | 空載雷射掃瞄儀 | Optech Pegasus HA500 | 合格 |
| | 數位像機 | Phase One IXU-RS1000 | |
| 自強 6-2 | 空載雷射掃瞄儀 | Riegl LMS-Q780、Riegl LMS-Q680i | 合格 |
| | 數位像機 | Phase One IXU-RS-1000，以及 PhaseONE iXA 180 | |
| 詮華 6-3 | 空載雷射掃瞄儀 | Riegl VQ1560II | 合格 |
| | 數位像機 | Phase One IXU-RS-1000 、 Intergraph DMCIII | |

3 作業區於計畫書內皆說明飛航儀器設備形式及規格，本檢查項目**符合規定**。

2. 掃瞄範圍

(1)、第 1 作業區：掃瞄範圍含蓋 111 年測區，如下圖 4.1 所示。檢查結果**符合規定**。





圖 4.1 第 1 作業區飛航掃瞄範圍圖

(2)、第 2 作業區：掃瞄範圍含蓋 111 年測區。**符合規定**。掃瞄範圍圖如下圖 4.2 所示：





圖 4.2 第 2 作業區飛航掃瞄範圍圖

(3)、第 3 作業區：掃瞄範圍含蓋 111 年測區。**符合規定**。掃瞄範圍圖如下圖 4.3 所示：





圖 4.3 第 3 作業區飛航掃瞄範圍圖

3. 雷射測點密度：

掃瞄參數設定之掃瞄點距（飛行方向與垂直飛行方向）各航帶原始數據之第一或最後回波之平均密度高於每平方公尺 2 點(如表 4.3)，**3 作業區皆符合規定**。

表 4.3 各測製廠商規劃之平均點雲密度表

| | **平均密度(每平方公尺)** | **合格與否** |
|---|---|---|
| 第 1 作業區 | 2.2 點以上 | 合格 |
| 第 2 作業區 | 2 點以上 | 合格 |
| 第 3 作業區 | 2 點以上 | 合格 |

4. 航帶重疊比例：

第 1 作業區之各測區掃瞄範圍之航帶重疊比例為 50%以上；第 2 作業區各測區掃瞄範圍之航帶重疊比例為 50%；第 3 作業區各測區掃瞄範圍之航帶重疊比例為 52%以上，符合大於平均航帶寬度的 50%，**3 作業區皆符合規定**。

5. 飛行方向：

各家之飛行方向整理如下表 4.4，檢核結果 3 **作業區皆符合規定。**

表 4.4　3 作業區之飛行方向統計表

| | **各條航線之頭尾有交叉航線** | **各條航線每隔至多 25 公里增加垂直各航線之交叉飛航掃瞄** | **合格與否** |
|---|---|---|---|
| 第 1 作業區 | ✓ | ✓ | 合格 |
| 第 2 作業區 | ✓ | ✓ | 合格 |
| 第 3 作業區 | ✓ | ✓ | 合格 |

6.GNSS 幾何條件評估：

各家測製廠商之 GNSS 幾何條件評估整理如下表 4.5，檢核結果 **3 家測製廠商皆符合規定**。

表 4.5　3 作業區之 GNSS 幾何條件評估統計表

| | **GNSS 基站數量** | **基站與航線距離** | **飛航掃瞄時的 PDOP/VDOP** | **合格與否** |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 作業區 | **15 站(外購)** | 20 公里以內 | 小於 3 | 合格 |
| 第 2 作業區 | **23 站(外購)** | 20 公里以內 | 小於 3 | 合格 |
| 第 3 作業區 | **29 站(含自架 4 站)** | 20 公里以內 | 小於 3 | 合格 |

7.潮位資料：

依據中央氣象局 111 年度潮汐預報表提供測區內之潮位站資訊顯示，其規劃適合掃瞄時間均符合於飛航當日低潮位前後 2 小時進

行光達掃瞄之施測，蒐集最大面積海岸沙洲及潮間帶資料，**符合規定**。

### 4.1.2 光達系統率定(含率定場)檢查

光達系統率定(含率定場)檢核工作，檢查項目包含：率定場、率定報告、率定日期及時間以及 GNSS 檢校說明資料等項目，以下針對各項目檢查結果進行說明(各家光達系統率定檢查表詳附件二)。本案 3 家測製廠商之光達儀器皆需進行率定作業，故此項目檢查以 3 家測製廠商為對象。其中中興測量及自強工程各進行兩次率定作業，分別說明如下：1.中興測量原於 111.03.23 日完成率定作業，但因航空公司於 111.07.21 有其他飛航任務需拆卸儀器，數日後儀器重新裝機，於 111.10.03 完成第二次率定作業。2.自強工程 LMS-Q780 掃瞄儀於 111.06.20 發生故障，自強工程自原廠借調同型號掃瞄儀執行剩餘航線之掃瞄作業，並於 111.07.07 完成第二次率定掃瞄，經檢查後判定合格。3 家測製廠商資料檢送時間及丙方審核時間如表 4.6 所示，表中詮華國土審核天數較長，原因是待乙方補正資料後才予以判定合格，故審查時間較其他廠商長：

表 4.6　3 家測製廠商檢送光達率定資料時間表

| | 資料送達時間 | 資料審核時間 | 丙方審核天數 |
|---|---|---|---|
| 中興測量 | 111.03.23 | 111.03.24~111.04.01 | 9 天 |
| | 111.10.20 | 111.10.21~111.10.31 | 11 天 |
| 自強工程 | 111.04.08 | 111.04.09~111.04.14 | 6 天 |
| | 111.08.04 | 111.08.05~111.08.15 | 11 天 |
| 詮華國土 | 111.04.20 | 111.04.21~111.05.26 | 35 天 |

1.率定場：3 家測製廠商之率定場內容及檢核結果如下表 4.7，檢核結果**3 家測製廠商皆符合規定。**

表 4.7　3 家測製廠商率定場資料整合表

| | 率定場位置 | 是否說明率定場面積 | 是否說明場內地表坡度 | 是否說明植被覆蓋率 | 是否有容易辨識之地物特徵 | 合格與否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興測量 | 彰濱工業區 | 是<br>(6.6 平方公里) | 是<br>(坡地平緩) | 是<br>(小於 10%) | 是 | **合格** |
| 自強工程 | 南崗工業區 | 是<br>(0.4 平方公里) | 是<br>(坡地平緩) | 是<br>(小於 10%) | 是 | **合格** |
| 詮華國土 | 彰化縣田中鎮 | 是<br>(1.5 平方公里) | 是<br>(坡地平緩) | 是<br>(小於 10%) | 是 | **合格** |

2.率定報告：

以下統計 3 家測製廠商於率告報告繳交時是否詳述各項檢查項目之內容，以判定該率定報告是否合格，整理各家測製廠商之率定報告內容如下表 4.8，檢查結果**3 家測製廠商皆符合規定**。

表 4.8　3 家測製廠商率定報告整合表

| 各檢查項目是否說明 | 中興測量 | 自強工程 | 詮華國土 |
|---|---|---|---|
| 率定方法之說明 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日期 | 111 年 3 月 1 日<br>09:05~10:55 | 111 年 3 月 20 日<br>09:37~11:15 | 111 年 2 月 26 日<br>12:17~13:34 |
| | 111 年 10 月 3 日<br>10:33~11:19 | 111 年 7 月 7 日<br>7:53~10:25 | |
| 地點 | 彰濱工業區 | 南崗率定場 | 彰化縣田中鎮 |
| 原始率定資料繳交<br>(GNSS 基站原始觀測資料、GNSS、IMU 資料、空載光達測距資料、經初步處理後之 LAS 格式檔以及原始航空照片) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 飛機姿態傾角圖形 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 雷射掃瞄儀形式與序號 | Optech ALTM Pegasus500<br>序號: 14SEN333 | LMS-Q780<br>序號: 2220561 | RIEGL VQ-1560II<br>序號：S2224052 |
| | | LMS-Q780<br>序號:9999263 | |
| 計算過程記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 航線掃瞄姿態偏航(heading)傾角 | 15°以內 | 15°以內 | 15°以內 |
| 航線掃瞄姿態顛簸(pitch)傾角 | 15°以內 | 15°以內 | 15°以內 |
| 航線掃瞄姿態滾動(roll)傾角 | 15°以內 | 15°以內 | 15°以內 |
| 成果精度說明 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 各檢查項目是否說明 | 中興測量 | 自強工程 | 詮華國土 |
|---|---|---|---|
| 率定結果標準誤差(SE) | 0.1 公分 | 1.2 公分 | 1.4 公分 |
| | | 2.2 公分 | |
| 航線設計 | 10 條來回航線 | 8 條來回航線 | 8 條來回航線 |
| | 6 條來回航線 | 8 條來回航線 | |
| 確認飛行(verfication) | ✓ | ✓ | ✓ |
| GNSS 基站使用儀器 | Trimble/NET R9 (s/n:5613R50033、5614R50032) | STONEX S9II (s/n:S920312020267 RL AL) | TRIMBLE NETR9 |
| | Trimble/NET R9 (s/n:5613R50033、5616R50125) | STONEX S9II (s/n:S920312020267 RL AL) | |
| GNSS 觀測時段 | ✓ | ✓ | ✓ |
| GNSS 接收頻率 | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| 起飛及降落階段穩定之 GNSS 訊號 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 穩定之 POS 訊號 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 合格與否 | **合格** | **合格** | **合格** |

### 4.1.3 各架次成果初步檢核與飛航掃瞄報告書檢查

3 家測製廠商自期程開始陸續進行各測區點雲掃瞄作業，依契約規定掃瞄結束後需於隔週繳交上週掃瞄數據及報告書予丙方審查，如表 4.9。本項檢查 3 家測製廠商皆**合格**。

表 4.9　3 家測製廠商各架次成果初步檢核紀錄表

| 項目 | 子項目 | 中興測量 | 自強工程 | 詮華國土 |
|---|---|---|---|---|
| GNSS 幾何條件 | GNSS 基站分布 | 合格 | 合格 | 合格 |
| | 時間記錄 | | | |
| | GNSS 衛星觀測幾何條件 | | | |
| 空載雷射掃瞄儀 | 空載雷射掃瞄儀檢定報告書 | | | |
| | IMU 精度 | | | |
| | 機上 GNSS 接收型式 | | | |
| 掃瞄日期及時間 | 掃瞄日期及時間 | | | |
| 飛航掃瞄報告書 | 航線圖 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 控制點分布圖 | | | |
| | 交叉飛航數據 | | | |
| | 成果圖索引及電子檔 | | | |
| | 天氣 | | | |
| | 飛航參數及掃瞄參數 | | | |
| | 當日低潮位資料 | | | |
| | 航管資料 | | | |
| | 航線掃瞄姿態偏航(heading)傾角 | 小於 15 度<br>合格 | 小於 15 度<br>合格 | 小於 15 度合格 |
| | 航線掃瞄姿態顛簸(pitch)傾角 | | | |
| | 航線掃瞄姿態滾動(roll)傾角 | | | |

**◈飛航計畫檢查小結**

總和 3 家測製廠商飛航計畫，檢查 3 個項目成果是否符合規定，以下為檢核成果之總結，並附上檢核總成果合格表(如附件二所示)。

1. **空載雷射掃瞄飛航計畫書檢查:** 檢查 3 家測製廠商所提送之飛航計畫書內皆說明飛航儀器設備、掃瞄範圍、雷射測點密度、航帶重疊比例、飛行方向、GNSS 幾何條件評估及潮位資料，**檢查結果判定 3 家測製廠商合格。**
2. **光達系統率定 (含率定場) 檢查:**3 家測製廠商於率告報內容詳述各項檢查項目之內容，**檢查結果判定 3 家測製廠商合格。**
3. **各架次成果初步檢核與飛航掃瞄報告書檢查：**3 家測製廠商所繳交之各架次初步成果及飛航掃瞄報告書所載內容符合契約規範，**檢查結果判定 3 家測製廠商合格。**

## 4.2 控制測量檢核結果

◈工作項目

本階段檢核工作為針對 3 作業區全區，檢核 3 作業區 3 家測製廠商為對象施測之新設地面 GNSS 基站及航帶平差所需的控制點坐標成果，作業項目包含：

(1)、控制測量成果書面資料：包含新設地面 GNSS 基站及控制點分布圖、新設地面 GNSS 基站及控制點點之記、原始觀測數據及說明、及最小約制及強制附合網形平差成果等書面資料。

(2)、新架 GNSS 基站坐標解算。


(3)、控制測量成果：控制點三維坐標及其後驗精度。

### 4.2.1 控制測量成果書面資料

控制測量成果書面資料檢查內容包含：控制點分布圖、控制點點之記、原始觀測數據及說明及最小約制及強制附合網形平差成果，**本項成果判定合格**。


1.控制點分布圖：測區之四角應布設 1 組(2 個)全控點(即 A 點)。每個航帶間應有 3 個高程控制點(航帶頭、中及尾各段應至少 1 點，同樣視為 A 點)，除測區左右側邊外，高程控制點應以位於正常及交叉航線重疊區為原則；若於高程控制點位周圍有透空度良好的角點特徵時（如屋角點能於空載光達點雲中形成可辨識的角點特徵），一併設置航帶平差所需之平面控制點(即 B 點)，3 家測製廠商控制點規劃分布圖詳圖 4.4。

2.控制點點之記：每個新架 GNSS 基站及控制點皆須製作點之記，檔案格式為 doc 或 pdf(如圖 4.5~4.6)。




第 1 作業區 (6-1 中興測量)　第 2 作業區 (6-2 自強工程)　第 3 作業區 (6-3 詮華國土)

圖 4.4 3 家測製廠商控制點規劃分布圖




點位透空環境示意圖






圖 4.5 點位透空環境示意圖

**內政部國土測繪中心 110 年及 111 年 LiDAR 技術更新數值地形模型成果測製**

**【地面基站點位調查表】**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 點　　號 | RW31 | | 圖　　號 | 96211007 | |
| 所 在 地 | 四季國小 | | 點　　別 | ■高控 □平控 □全控 | |
| 平面坐標 TWD 97 | N | 2709215.1826 | 高程值 | 正高 | |
| | E | 293225.2993 | | 橢球高 | 817.378 |
| 測 設 單 位 | 詮華國土測繪有限公司 | | | | |
| 點位種類 | □石樁 □鋼樁 □水泥樁 □油漆 | | 高程別 | □直接水準 ■GPS 測算高程 | |
| 施測人員及日期 | 何成麒，111 年 02 月 | | 內檢人員及日期 | 鄭鈺雯，111 年 03 月 | |
| 點 位 說 明 （交通路線） | 走國道 5 號前往宜蘭。/國道 5 號的 38-宜蘭 號出口下交流道於大福路右轉沿大福路走到底左轉接中山路過橋靠右接環河路到底接員山路(台 7 線)接台 7 甲往梨山方向至泰雅路 6 段靠左上坡四季社區,學校在左手邊 | | | | |

| 位　置　圖(地圖) | 航拍影像 |
|---|---|
|  |  |
| **點位現地遠照** | **點位現地近照** |
|  |  |

說明與備註：

圖 4.6 控制點點之記示意圖

3.原始觀測數據及說明：觀測網形應符合內政部「基本測量實施規則」。

4.最小約制及強制附合網形平差成果：網形平差成果應達到內政部「基本測量實施規則」所規定之加密控制點施測標準。

■ 根據國土測繪中心之契約規範所訂定，新設之航帶平差控制點可採 GNSS 靜態測量及 VBS-RTK 方式獲得控制點之三維坐標。111 年度測區只有第 1 作業區(6-1 中興測量)採用 GNSS 靜態測量，故只針對第 1 作業區(6-1 中興測量)進行最小約制及強制附合網形平差成果檢核如表 4.10 第 1 作業區(6-1 中興測量)已知點精度檢核表。

■ 檢核標準：檢核已知點坐標是否符合加密控制點的精度需求，利用最小約制平差結果與已知坐標成果反算相比較，應符合加密控制點精度要求：

$$\Delta_H \le 30mm + 6\times10^{-6}L$$

$$\Delta_V \le 75mm + 15\times10^{-6}L$$

其中 $\Delta_H$ 為水平分量之差值，$\Delta_V$ 為垂直分量之差值，$L$ 為兩點間之基線長度。

■ 已知點精度檢核符合加密控制點施測標準。

表 4.10　第 1 作業區(6-1 中興測量)已知點精度檢核表

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 1 | CLAN | CSLA | 51150.031 | 51143.196 | -405.101 | 51143.200 | -405.243 | 0.004 | 0.142 | 0.337 | 0.842 | 是 |
| | 2 | CLAN | CWBN | 48234.248 | 48227.571 | -397.457 | 48227.580 | -397.518 | 0.009 | 0.061 | 0.319 | 0.799 | 是 |
| | 3 | CLAN | FIVE | 58627.230 | 58618.158 | 322.009 | 58618.155 | 321.905 | 0.003 | 0.104 | 0.382 | 0.954 | 是 |
| | 4 | CLAN | FLON | 63214.245 | 63208.690 | -411.659 | 63208.679 | -411.749 | 0.011 | 0.090 | 0.409 | 1.023 | 是 |
| | 5 | CLAN | FUSN | 28443.971 | 28439.833 | -90.618 | 28439.861 | -90.776 | 0.028 | 0.158 | 0.201 | 0.502 | 是 |
| | 6 | CLAN | GOLI | 66754.888 | 66749.547 | -407.190 | 66749.538 | -407.290 | 0.009 | 0.100 | 0.431 | 1.076 | 是 |
| | 7 | CLAN | GS01 | 42069.856 | 42063.530 | -399.720 | 42063.537 | -399.838 | 0.007 | 0.118 | 0.282 | 0.706 | 是 |
| | 8 | CLAN | GS20 | 50935.582 | 50930.411 | -427.392 | 50930.414 | -427.557 | 0.003 | 0.165 | 0.336 | 0.839 | 是 |
| | 9 | CLAN | GS70 | 35486.506 | 35481.009 | -429.373 | 35480.992 | -429.460 | 0.018 | 0.087 | 0.243 | 0.607 | 是 |
| | 10 | CLAN | HAN2 | 21034.388 | 21029.566 | -344.222 | 21029.580 | -344.314 | 0.014 | 0.092 | 0.156 | 0.391 | 是 |
| | 11 | CLAN | HERI | 76994.417 | 76985.943 | -369.020 | 76985.954 | -369.124 | 0.011 | 0.104 | 0.492 | 1.230 | 是 |
| | 12 | CLAN | ILAN | 30566.905 | 30561.348 | -424.562 | 30561.335 | -424.659 | 0.013 | 0.097 | 0.213 | 0.534 | 是 |
| | 13 | CLAN | LND2 | 68753.917 | 68748.011 | -415.156 | 68748.001 | -415.266 | 0.009 | 0.110 | 0.443 | 1.106 | 是 |
| | 14 | CLAN | LTUN | 28430.790 | 28425.221 | -425.132 | 28425.224 | -425.234 | 0.004 | 0.102 | 0.201 | 0.501 | 是 |
| | 15 | CLAN | NCCU | 42993.924 | 42988.019 | -345.582 | 42988.022 | -345.690 | 0.003 | 0.108 | 0.288 | 0.720 | 是 |
| | 16 | CLAN | NIUT | 6180.200 | 6179.043 | -66.536 | 6179.024 | -66.508 | 0.019 | 0.028 | 0.067 | 0.168 | 是 |
| | 17 | CLAN | PLIN | 42008.782 | 42003.879 | -182.149 | 42003.872 | -182.165 | 0.007 | 0.016 | 0.282 | 0.705 | 是 |
| | 18 | CLAN | SANJ | 72960.776 | 72952.223 | -378.970 | 72952.241 | -379.118 | 0.018 | 0.148 | 0.468 | 1.169 | 是 |
| | 19 | CLAN | SHMN | 76516.608 | 76508.106 | -406.491 | 76508.120 | -406.602 | 0.013 | 0.111 | 0.489 | 1.223 | 是 |
| | 20 | CLAN | SLNP | 20878.316 | 20875.523 | 38.678 | 20875.516 | 38.632 | 0.007 | 0.046 | 0.155 | 0.388 | 是 |
| | 21 | CLAN | TWVD | 66342.989 | 66336.434 | -423.750 | 66336.427 | -423.854 | 0.007 | 0.104 | 0.428 | 1.070 | 是 |
| | 22 | CLAN | YILN | 28518.153 | 28512.955 | -389.174 | 28512.944 | -389.281 | 0.010 | 0.107 | 0.201 | 0.503 | 是 |
| | 23 | CLAN | YMSM | 62736.184 | 62725.514 | 330.766 | 62725.514 | 330.706 | 0.000 | 0.060 | 0.406 | 1.016 | 是 |
| | 24 | CSLA | CWBN | 3509.738 | 3509.471 | 7.644 | 3509.467 | 7.725 | 0.004 | 0.081 | 0.051 | 0.128 | 是 |
| | 25 | CSLA | FIVE | 24956.213 | 24942.903 | 727.110 | 24942.913 | 727.148 | 0.010 | 0.038 | 0.180 | 0.449 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 26 | CSLA | FLON | 40999.033 | 40997.575 | -6.558 | 40997.585 | -6.506 | 0.010 | 0.052 | 0.276 | 0.690 | 是 |
| | 27 | CSLA | FUSN | 35736.540 | 35731.332 | 314.483 | 35731.329 | 314.467 | 0.003 | 0.016 | 0.244 | 0.611 | 是 |
| | 28 | CSLA | GOLI | 46008.448 | 46007.054 | -2.089 | 46007.059 | -2.047 | 0.005 | 0.042 | 0.306 | 0.765 | 是 |
| | 29 | CSLA | GS01 | 9402.343 | 9401.648 | 5.381 | 9401.647 | 5.405 | 0.002 | 0.024 | 0.086 | 0.216 | 是 |
| | 30 | CSLA | GS20 | 47841.282 | 47839.689 | -22.291 | 47839.730 | -22.314 | 0.040 | 0.023 | 0.317 | 0.793 | 是 |
| | 31 | CSLA | GS70 | 39370.809 | 39368.910 | -24.272 | 39368.932 | -24.217 | 0.022 | 0.055 | 0.266 | 0.666 | 是 |
| | 32 | CSLA | HAN2 | 51045.687 | 51042.590 | 60.879 | 51042.623 | 60.929 | 0.033 | 0.050 | 0.336 | 0.841 | 是 |
| | 33 | CSLA | HERI | 26011.378 | 26009.513 | 36.081 | 26009.520 | 36.119 | 0.007 | 0.038 | 0.186 | 0.465 | 是 |
| | 34 | CSLA | ILAN | 40081.912 | 40079.848 | -19.461 | 40079.872 | -19.416 | 0.024 | 0.045 | 0.270 | 0.676 | 是 |
| | 35 | CSLA | LND2 | 38936.871 | 38935.410 | -10.055 | 38935.415 | -10.023 | 0.005 | 0.032 | 0.264 | 0.659 | 是 |
| | 36 | CSLA | LTUN | 46883.936 | 46881.617 | -20.031 | 46881.655 | -19.991 | 0.038 | 0.040 | 0.311 | 0.778 | 是 |
| | 37 | CSLA | NCCU | 9443.878 | 9442.996 | 59.519 | 9442.996 | 59.553 | 0.000 | 0.034 | 0.087 | 0.217 | 是 |
| | 38 | CSLA | NIUT | 47579.488 | 47573.809 | 338.565 | 47573.795 | 338.735 | 0.015 | 0.170 | 0.315 | 0.789 | 是 |
| | 39 | CSLA | PLIN | 23178.891 | 23176.077 | 222.952 | 23176.068 | 223.078 | 0.010 | 0.126 | 0.169 | 0.423 | 是 |
| | 40 | CSLA | SANJ | 22104.065 | 22102.380 | 26.131 | 22102.395 | 26.125 | 0.015 | 0.006 | 0.163 | 0.407 | 是 |
| | 41 | CSLA | SHMN | 25406.241 | 25404.484 | -1.390 | 25404.493 | -1.359 | 0.009 | 0.031 | 0.182 | 0.456 | 是 |
| | 42 | CSLA | SLNP | 35891.634 | 35885.375 | 443.779 | 35885.380 | 443.875 | 0.005 | 0.096 | 0.245 | 0.613 | 是 |
| | 43 | CSLA | TWVD | 28135.064 | 28133.688 | -18.649 | 28133.692 | -18.611 | 0.003 | 0.038 | 0.199 | 0.497 | 是 |
| | 44 | CSLA | YILN | 41158.281 | 41156.015 | 15.927 | 41156.038 | 15.962 | 0.023 | 0.035 | 0.277 | 0.692 | 是 |
| | 45 | CSLA | YMSM | 12040.216 | 12016.184 | 735.867 | 12016.180 | 735.949 | 0.004 | 0.082 | 0.102 | 0.256 | 是 |
| | 46 | CWBN | FIVE | 27219.805 | 27207.277 | 719.466 | 27207.284 | 719.423 | 0.007 | 0.043 | 0.193 | 0.483 | 是 |
| | 47 | CWBN | FLON | 42789.852 | 42788.239 | -14.202 | 42788.246 | -14.231 | 0.007 | 0.029 | 0.287 | 0.717 | 是 |
| | 48 | CWBN | FUSN | 32226.870 | 32221.896 | 306.839 | 32221.897 | 306.742 | 0.001 | 0.097 | 0.223 | 0.558 | 是 |
| | 49 | CWBN | GOLI | 47826.076 | 47824.525 | -9.733 | 47824.528 | -9.772 | 0.003 | 0.039 | 0.317 | 0.792 | 是 |
| | 50 | CWBN | GS01 | 6193.403 | 6192.934 | -2.263 | 6192.937 | -2.320 | 0.002 | 0.057 | 0.067 | 0.168 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 51 | CWBN | GS20 | 48246.004 | 48244.286 | -29.935 | 48244.327 | -30.039 | 0.040 | 0.104 | 0.319 | 0.799 | 是 |
| | 52 | CWBN | GS70 | 38702.730 | 38700.773 | -31.916 | 38700.796 | -31.942 | 0.023 | 0.026 | 0.262 | 0.656 | 是 |
| | 53 | CWBN | HAN2 | 49193.790 | 49190.701 | 53.235 | 49190.738 | 53.204 | 0.037 | 0.031 | 0.325 | 0.813 | 是 |
| | 54 | CWBN | HERI | 29235.950 | 29233.816 | 28.437 | 29233.819 | 28.394 | 0.003 | 0.043 | 0.205 | 0.514 | 是 |
| | 55 | CWBN | ILAN | 38984.973 | 38982.875 | -27.105 | 38982.901 | -27.141 | 0.026 | 0.036 | 0.264 | 0.660 | 是 |
| | 56 | CWBN | LND2 | 41337.379 | 41335.741 | -17.699 | 41335.743 | -17.748 | 0.002 | 0.049 | 0.278 | 0.695 | 是 |
| | 57 | CWBN | LTUN | 45573.145 | 45570.784 | -27.675 | 45570.825 | -27.716 | 0.041 | 0.041 | 0.303 | 0.759 | 是 |
| | 58 | CWBN | NCCU | 8280.157 | 8279.369 | 51.875 | 8279.371 | 51.828 | 0.002 | 0.047 | 0.080 | 0.199 | 是 |
| | 59 | CWBN | NIUT | 44888.896 | 44883.357 | 330.921 | 44883.345 | 331.010 | 0.012 | 0.089 | 0.299 | 0.748 | 是 |
| | 60 | CWBN | PLIN | 23252.132 | 23249.340 | 215.308 | 23249.330 | 215.353 | 0.010 | 0.045 | 0.170 | 0.424 | 是 |
| | 61 | CWBN | SANJ | 24753.427 | 24751.507 | 18.487 | 24751.516 | 18.400 | 0.009 | 0.087 | 0.179 | 0.446 | 是 |
| | 62 | CWBN | SHMN | 28532.095 | 28530.070 | -9.034 | 28530.075 | -9.084 | 0.004 | 0.050 | 0.201 | 0.503 | 是 |
| | 63 | CWBN | SLNP | 33836.642 | 33830.444 | 436.135 | 33830.453 | 436.150 | 0.008 | 0.015 | 0.233 | 0.583 | 是 |
| | 64 | CWBN | TWVD | 31006.864 | 31005.282 | -26.293 | 31005.282 | -26.336 | 0.001 | 0.043 | 0.216 | 0.540 | 是 |
| | 65 | CWBN | YILN | 39892.000 | 39889.718 | 8.283 | 39889.743 | 8.237 | 0.025 | 0.046 | 0.269 | 0.673 | 是 |
| | 66 | CWBN | YMSM | 15444.881 | 15425.719 | 728.223 | 15425.710 | 728.224 | 0.008 | 0.001 | 0.123 | 0.307 | 是 |
| | 67 | FIVE | FLON | 16768.865 | 16751.623 | -733.668 | 16751.624 | -733.654 | 0.001 | 0.014 | 0.131 | 0.327 | 是 |
| | 68 | FIVE | FUSN | 54505.153 | 54495.677 | -412.627 | 54495.684 | -412.681 | 0.008 | 0.054 | 0.357 | 0.893 | 是 |
| | 69 | FIVE | GOLI | 21579.805 | 21566.076 | -729.199 | 21566.070 | -729.195 | 0.005 | 0.004 | 0.159 | 0.399 | 是 |
| | 70 | FIVE | GS01 | 29268.979 | 29256.830 | -721.729 | 29256.839 | -721.743 | 0.009 | 0.014 | 0.206 | 0.514 | 是 |
| | 71 | FIVE | GS20 | 30027.421 | 30016.014 | -749.401 | 30016.042 | -749.462 | 0.029 | 0.061 | 0.210 | 0.525 | 是 |
| | 72 | FIVE | GS70 | 30460.412 | 30448.580 | -751.382 | 30448.598 | -751.365 | 0.018 | 0.017 | 0.213 | 0.532 | 是 |
| | 73 | FIVE | HAN2 | 48857.555 | 48848.302 | -666.231 | 48848.316 | -666.219 | 0.014 | 0.012 | 0.323 | 0.808 | 是 |
| | 74 | FIVE | HERI | 31938.586 | 31927.666 | -691.029 | 31927.682 | -691.029 | 0.017 | 0.000 | 0.222 | 0.554 | 是 |
| | 75 | FIVE | ILAN | 34107.891 | 34096.730 | -746.571 | 34096.745 | -746.564 | 0.016 | 0.007 | 0.235 | 0.587 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 76 | FIVE | LND2 | 14191.760 | 14171.571 | -737.165 | 14171.565 | -737.171 | 0.005 | 0.006 | 0.115 | 0.288 | 是 |
| | 77 | FIVE | LTUN | 41118.997 | 41108.690 | -747.141 | 41108.712 | -747.139 | 0.022 | 0.002 | 0.277 | 0.692 | 是 |
| | 78 | FIVE | NCCU | 22968.921 | 22956.679 | -667.591 | 22956.685 | -667.595 | 0.006 | 0.004 | 0.168 | 0.420 | 是 |
| | 79 | FIVE | NIUT | 53180.752 | 53172.354 | -388.545 | 53172.350 | -388.413 | 0.004 | 0.132 | 0.349 | 0.873 | 是 |
| | 80 | FIVE | PLIN | 16672.057 | 16662.571 | -504.158 | 16662.573 | -504.070 | 0.002 | 0.088 | 0.130 | 0.325 | 是 |
| | 81 | FIVE | SANJ | 35220.108 | 35209.153 | -700.979 | 35209.186 | -701.023 | 0.033 | 0.044 | 0.241 | 0.603 | 是 |
| | 82 | FIVE | SHMN | 32921.126 | 32909.564 | -728.500 | 32909.584 | -728.507 | 0.020 | 0.007 | 0.228 | 0.569 | 是 |
| | 83 | FIVE | SLNP | 38164.733 | 38158.536 | -283.331 | 38158.538 | -283.273 | 0.002 | 0.058 | 0.259 | 0.647 | 是 |
| | 84 | FIVE | TWVD | 7959.210 | 7923.523 | -745.759 | 7923.519 | -745.759 | 0.004 | 0.000 | 0.078 | 0.194 | 是 |
| | 85 | FIVE | YILN | 36184.540 | 36174.246 | -711.183 | 36174.259 | -711.186 | 0.013 | 0.003 | 0.247 | 0.618 | 是 |
| | 86 | FIVE | YMSM | 23367.087 | 23363.263 | 8.757 | 23363.274 | 8.801 | 0.011 | 0.044 | 0.170 | 0.426 | 是 |
| | 87 | FLON | FUSN | 65951.120 | 65945.543 | 321.041 | 65945.551 | 320.973 | 0.008 | 0.068 | 0.426 | 1.064 | 是 |
| | 88 | FLON | GOLI | 5041.209 | 5041.257 | 4.469 | 5041.253 | 4.459 | 0.004 | 0.010 | 0.060 | 0.151 | 是 |
| | 89 | FLON | GS01 | 43547.741 | 43546.091 | 11.939 | 43546.099 | 11.911 | 0.009 | 0.028 | 0.291 | 0.728 | 是 |
| | 90 | FLON | GS20 | 19685.080 | 19685.196 | -15.733 | 19685.209 | -15.808 | 0.013 | 0.075 | 0.148 | 0.370 | 是 |
| | 91 | FLON | GS70 | 28897.569 | 28897.276 | -17.714 | 28897.286 | -17.711 | 0.009 | 0.003 | 0.203 | 0.508 | 是 |
| | 92 | FLON | HAN2 | 48268.318 | 48267.177 | 67.437 | 48267.174 | 67.435 | 0.003 | 0.002 | 0.320 | 0.799 | 是 |
| | 93 | FLON | HERI | 47054.318 | 47052.704 | 42.639 | 47052.725 | 42.625 | 0.020 | 0.014 | 0.312 | 0.781 | 是 |
| | 94 | FLON | ILAN | 33766.353 | 33765.891 | -12.903 | 33765.896 | -12.910 | 0.005 | 0.007 | 0.233 | 0.581 | 是 |
| | 95 | FLON | LND2 | 9078.631 | 9078.648 | -3.497 | 9078.653 | -3.517 | 0.005 | 0.020 | 0.084 | 0.211 | 是 |
| | 96 | FLON | LTUN | 39244.682 | 39244.226 | -13.473 | 39244.230 | -13.485 | 0.004 | 0.012 | 0.265 | 0.664 | 是 |
| | 97 | FLON | NCCU | 36936.056 | 36934.626 | 66.077 | 36934.632 | 66.059 | 0.006 | 0.018 | 0.252 | 0.629 | 是 |
| | 98 | FLON | NIUT | 57171.933 | 57167.576 | 345.123 | 57167.575 | 345.241 | 0.001 | 0.118 | 0.373 | 0.933 | 是 |
| | 99 | FLON | PLIN | 24531.803 | 24529.808 | 229.510 | 24529.820 | 229.584 | 0.012 | 0.074 | 0.177 | 0.443 | 是 |
| | 100 | FLON | SANJ | 51454.806 | 51452.768 | 32.689 | 51452.804 | 32.631 | 0.036 | 0.058 | 0.339 | 0.847 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 101 | FLON | SHMN | 48309.183 | 48307.615 | 5.168 | 48307.638 | 5.147 | 0.024 | 0.021 | 0.320 | 0.800 | 是 |
| | 102 | FLON | SLNP | 42508.362 | 42503.377 | 450.337 | 42503.375 | 450.381 | 0.002 | 0.044 | 0.285 | 0.713 | 是 |
| | 103 | FLON | TWVD | 19236.852 | 19236.652 | -12.091 | 19236.657 | -12.105 | 0.005 | 0.014 | 0.145 | 0.364 | 是 |
| | 104 | FLON | YILN | 36040.528 | 36039.896 | 22.485 | 36039.899 | 22.468 | 0.003 | 0.017 | 0.246 | 0.616 | 是 |
| | 105 | FLON | YMSM | 40049.129 | 40038.647 | 742.425 | 40038.660 | 742.455 | 0.013 | 0.030 | 0.270 | 0.676 | 是 |
| | 106 | FUSN | GOLI | 70660.862 | 70655.371 | -316.572 | 70655.378 | -316.514 | 0.007 | 0.058 | 0.454 | 1.135 | 是 |
| | 107 | FUSN | GS01 | 27010.970 | 27006.244 | -309.102 | 27006.243 | -309.062 | 0.001 | 0.040 | 0.192 | 0.480 | 是 |
| | 108 | FUSN | GS20 | 61822.852 | 61817.512 | -336.774 | 61817.550 | -336.781 | 0.039 | 0.007 | 0.401 | 1.002 | 是 |
| | 109 | FUSN | GS70 | 46466.419 | 46461.183 | -338.755 | 46461.200 | -338.684 | 0.017 | 0.071 | 0.309 | 0.772 | 是 |
| | 110 | FUSN | HAN2 | 43063.080 | 43058.081 | -253.604 | 43058.133 | -253.538 | 0.053 | 0.066 | 0.288 | 0.721 | 是 |
| | 111 | FUSN | HERI | 60377.583 | 60370.622 | -278.402 | 60370.623 | -278.348 | 0.001 | 0.054 | 0.392 | 0.981 | 是 |
| | 112 | FUSN | ILAN | 43172.327 | 43167.173 | -333.944 | 43167.197 | -333.883 | 0.024 | 0.061 | 0.289 | 0.723 | 是 |
| | 113 | FUSN | LND2 | 67977.823 | 67972.014 | -324.538 | 67972.018 | -324.490 | 0.004 | 0.048 | 0.438 | 1.095 | 是 |
| | 114 | FUSN | LTUN | 45857.639 | 45852.384 | -334.514 | 45852.430 | -334.458 | 0.046 | 0.056 | 0.305 | 0.763 | 是 |
| | 115 | FUSN | NCCU | 32068.087 | 32063.561 | -254.964 | 32063.563 | -254.914 | 0.002 | 0.050 | 0.222 | 0.556 | 是 |
| | 116 | FUSN | NIUT | 29551.285 | 29547.371 | 24.082 | 29547.360 | 24.268 | 0.011 | 0.186 | 0.207 | 0.518 | 是 |
| | 117 | FUSN | PLIN | 41430.830 | 41426.089 | -91.531 | 41426.085 | -91.389 | 0.004 | 0.142 | 0.279 | 0.696 | 是 |
| | 118 | FUSN | SANJ | 53934.259 | 53927.589 | -288.352 | 53927.588 | -288.342 | 0.001 | 0.010 | 0.354 | 0.884 | 是 |
| | 119 | FUSN | SHMN | 59309.063 | 59302.113 | -315.873 | 59302.114 | -315.826 | 0.001 | 0.047 | 0.386 | 0.965 | 是 |
| | 120 | FUSN | SLNP | 31181.475 | 31176.983 | 129.296 | 31176.998 | 129.408 | 0.015 | 0.112 | 0.217 | 0.543 | 是 |
| | 121 | FUSN | TWVD | 60559.701 | 60553.666 | -333.132 | 60553.666 | -333.078 | 0.000 | 0.054 | 0.393 | 0.983 | 是 |
| | 122 | FUSN | YILN | 42300.257 | 42295.263 | -298.556 | 42295.289 | -298.505 | 0.026 | 0.051 | 0.284 | 0.710 | 是 |
| | 123 | FUSN | YMSM | 47436.280 | 47426.748 | 421.384 | 47426.740 | 421.482 | 0.008 | 0.098 | 0.315 | 0.787 | 是 |
| | 124 | GOLI | GS01 | 48568.315 | 48566.730 | 7.470 | 48566.736 | 7.452 | 0.006 | 0.018 | 0.321 | 0.804 | 是 |
| | 125 | GOLI | GS20 | 20232.646 | 20232.877 | -20.202 | 20232.889 | -20.267 | 0.012 | 0.065 | 0.151 | 0.378 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 126 | GOLI | GS70 | 31780.599 | 31780.451 | -22.183 | 31780.462 | -22.170 | 0.011 | 0.013 | 0.221 | 0.552 | 是 |
| | 127 | GOLI | HAN2 | 50801.752 | 50800.840 | 62.968 | 50800.837 | 62.976 | 0.002 | 0.008 | 0.335 | 0.837 | 是 |
| | 128 | GOLI | HERI | 51003.753 | 51002.279 | 38.170 | 51002.292 | 38.166 | 0.013 | 0.004 | 0.336 | 0.840 | 是 |
| | 129 | GOLI | ILAN | 36744.958 | 36744.657 | -17.372 | 36744.663 | -17.369 | 0.006 | 0.003 | 0.250 | 0.626 | 是 |
| | 130 | GOLI | LND2 | 11303.541 | 11303.624 | -7.966 | 11303.621 | -7.976 | 0.002 | 0.010 | 0.098 | 0.245 | 是 |
| | 131 | GOLI | LTUN | 41653.340 | 41653.086 | -17.942 | 41653.090 | -17.944 | 0.005 | 0.002 | 0.280 | 0.700 | 是 |
| | 132 | GOLI | NCCU | 41954.889 | 41953.509 | 61.608 | 41953.512 | 61.600 | 0.003 | 0.008 | 0.282 | 0.704 | 是 |
| | 133 | GOLI | NIUT | 60646.967 | 60642.815 | 340.654 | 60642.818 | 340.782 | 0.003 | 0.128 | 0.394 | 0.985 | 是 |
| | 134 | GOLI | PLIN | 29239.163 | 29237.359 | 225.041 | 29237.370 | 225.125 | 0.012 | 0.084 | 0.205 | 0.514 | 是 |
| | 135 | GOLI | SANJ | 55823.764 | 55821.848 | 28.220 | 55821.877 | 28.172 | 0.029 | 0.048 | 0.365 | 0.912 | 是 |
| | 136 | GOLI | SHMN | 52346.092 | 52344.668 | 0.699 | 52344.684 | 0.688 | 0.016 | 0.011 | 0.344 | 0.860 | 是 |
| | 137 | GOLI | SLNP | 46264.667 | 46259.939 | 445.868 | 46259.939 | 445.922 | 0.000 | 0.054 | 0.308 | 0.769 | 是 |
| | 138 | GOLI | TWVD | 23137.838 | 23137.723 | -16.560 | 23137.721 | -16.564 | 0.002 | 0.004 | 0.169 | 0.422 | 是 |
| | 139 | GOLI | YILN | 38989.398 | 38988.933 | 18.016 | 38988.937 | 18.009 | 0.004 | 0.007 | 0.264 | 0.660 | 是 |
| | 140 | GOLI | YMSM | 44706.712 | 44696.838 | 737.956 | 44696.845 | 737.996 | 0.007 | 0.040 | 0.298 | 0.746 | 是 |
| | 141 | GS01 | GS20 | 46377.949 | 46376.277 | -27.672 | 46376.318 | -27.719 | 0.041 | 0.047 | 0.308 | 0.771 | 是 |
| | 142 | GS01 | GS70 | 35208.101 | 35206.301 | -29.653 | 35206.324 | -29.622 | 0.023 | 0.031 | 0.241 | 0.603 | 是 |
| | 143 | GS01 | HAN2 | 43944.197 | 43941.395 | 55.498 | 43941.433 | 55.524 | 0.039 | 0.026 | 0.294 | 0.734 | 是 |
| | 144 | GS01 | HERI | 35380.360 | 35377.789 | 30.700 | 35377.795 | 30.714 | 0.005 | 0.014 | 0.242 | 0.606 | 是 |
| | 145 | GS01 | ILAN | 34832.790 | 34830.896 | -24.842 | 34830.922 | -24.821 | 0.026 | 0.021 | 0.239 | 0.597 | 是 |
| | 146 | GS01 | LND2 | 43371.004 | 43369.283 | -15.436 | 43369.287 | -15.428 | 0.004 | 0.008 | 0.290 | 0.726 | 是 |
| | 147 | GS01 | LTUN | 41046.173 | 41044.019 | -25.412 | 41044.061 | -25.396 | 0.043 | 0.016 | 0.276 | 0.691 | 是 |
| | 148 | GS01 | NCCU | 6615.116 | 6614.394 | 54.138 | 6614.396 | 54.148 | 0.003 | 0.010 | 0.070 | 0.174 | 是 |
| | 149 | GS01 | NIUT | 38841.365 | 38836.169 | 333.184 | 38836.156 | 333.330 | 0.014 | 0.146 | 0.263 | 0.658 | 是 |
| | 150 | GS01 | PLIN | 21462.851 | 21460.084 | 217.571 | 21460.076 | 217.673 | 0.008 | 0.102 | 0.159 | 0.397 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 151 | GS01 | SANJ | 30892.971 | 30890.583 | 20.750 | 30890.593 | 20.720 | 0.011 | 0.030 | 0.215 | 0.538 | 是 |
| | 152 | GS01 | SHMN | 34710.500 | 34708.047 | -6.771 | 34708.054 | -6.764 | 0.007 | 0.007 | 0.238 | 0.596 | 是 |
| | 153 | GS01 | SLNP | 28442.845 | 28436.603 | 438.398 | 28436.612 | 438.470 | 0.008 | 0.072 | 0.201 | 0.502 | 是 |
| | 154 | GS01 | TWVD | 34267.960 | 34266.214 | -24.030 | 34266.216 | -24.016 | 0.002 | 0.014 | 0.236 | 0.589 | 是 |
| | 155 | GS01 | YILN | 35482.586 | 35480.534 | 10.546 | 35480.560 | 10.557 | 0.025 | 0.011 | 0.243 | 0.607 | 是 |
| | 156 | GS01 | YMSM | 21422.978 | 21407.767 | 730.486 | 21407.761 | 730.544 | 0.005 | 0.058 | 0.159 | 0.396 | 是 |
| | 157 | GS20 | GS70 | 16022.878 | 16022.738 | -1.981 | 16022.761 | -1.903 | 0.023 | 0.078 | 0.126 | 0.315 | 是 |
| | 158 | GS20 | HAN2 | 32396.303 | 32395.477 | 83.170 | 32395.474 | 83.243 | 0.003 | 0.073 | 0.224 | 0.561 | 是 |
| | 159 | GS20 | HERI | 61844.639 | 61842.726 | 58.372 | 61842.772 | 58.433 | 0.046 | 0.061 | 0.401 | 1.003 | 是 |
| | 160 | GS20 | ILAN | 20586.476 | 20586.218 | 2.830 | 20586.234 | 2.898 | 0.016 | 0.068 | 0.154 | 0.384 | 是 |
| | 161 | GS20 | LND2 | 28637.538 | 28637.665 | 12.236 | 28637.684 | 12.291 | 0.019 | 0.055 | 0.202 | 0.505 | 是 |
| | 162 | GS20 | LTUN | 23312.957 | 23312.706 | 2.260 | 23312.709 | 2.323 | 0.003 | 0.063 | 0.170 | 0.425 | 是 |
| | 163 | GS20 | NCCU | 40396.360 | 40394.859 | 81.810 | 40394.898 | 81.867 | 0.039 | 0.057 | 0.272 | 0.681 | 是 |
| | 164 | GS20 | NIUT | 44773.044 | 44769.015 | 360.856 | 44769.041 | 361.049 | 0.025 | 0.193 | 0.299 | 0.747 | 是 |
| | 165 | GS20 | PLIN | 25065.524 | 25063.428 | 245.243 | 25063.478 | 245.392 | 0.050 | 0.149 | 0.180 | 0.451 | 是 |
| | 166 | GS20 | SANJ | 64174.421 | 64172.082 | 48.422 | 64172.144 | 48.439 | 0.062 | 0.017 | 0.415 | 1.038 | 是 |
| | 167 | GS20 | SHMN | 62713.579 | 62711.753 | 20.901 | 62711.802 | 20.955 | 0.049 | 0.054 | 0.406 | 1.016 | 是 |
| | 168 | GS20 | SLNP | 32445.684 | 32440.387 | 466.070 | 32440.408 | 466.189 | 0.021 | 0.119 | 0.225 | 0.562 | 是 |
| | 169 | GS20 | TWVD | 35942.437 | 35942.168 | 3.642 | 35942.194 | 3.703 | 0.026 | 0.061 | 0.246 | 0.614 | 是 |
| | 170 | GS20 | YILN | 22474.452 | 22474.051 | 38.218 | 22474.065 | 38.276 | 0.014 | 0.058 | 0.165 | 0.412 | 是 |
| | 171 | GS20 | YMSM | 51516.991 | 51506.920 | 758.158 | 51506.959 | 758.263 | 0.039 | 0.105 | 0.339 | 0.848 | 是 |
| | 172 | GS70 | HAN2 | 19487.141 | 19486.210 | 85.151 | 19486.199 | 85.146 | 0.011 | 0.005 | 0.147 | 0.367 | 是 |
| | 173 | GS70 | HERI | 59110.876 | 59108.172 | 60.353 | 59108.203 | 60.336 | 0.032 | 0.017 | 0.385 | 0.962 | 是 |
| | 174 | GS70 | ILAN | 4984.772 | 4984.627 | 4.811 | 4984.622 | 4.801 | 0.005 | 0.010 | 0.060 | 0.150 | 是 |
| | 175 | GS70 | LND2 | 36032.912 | 36032.496 | 14.217 | 36032.509 | 14.194 | 0.013 | 0.023 | 0.246 | 0.615 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 176 | GS70 | LTUN | 10843.781 | 10843.488 | 4.241 | 10843.488 | 4.226 | 0.000 | 0.015 | 0.095 | 0.238 | 是 |
| | 177 | GS70 | NCCU | 30423.122 | 30421.479 | 83.791 | 30421.500 | 83.770 | 0.021 | 0.021 | 0.213 | 0.531 | 是 |
| | 178 | GS70 | NIUT | 29309.520 | 29305.135 | 362.837 | 29305.134 | 362.952 | 0.000 | 0.115 | 0.206 | 0.515 | 是 |
| | 179 | GS70 | PLIN | 17088.094 | 17085.427 | 247.224 | 17085.457 | 247.295 | 0.031 | 0.071 | 0.133 | 0.331 | 是 |
| | 180 | GS70 | SANJ | 59199.640 | 59196.617 | 50.403 | 59196.661 | 50.342 | 0.044 | 0.061 | 0.385 | 0.963 | 是 |
| | 181 | GS70 | SHMN | 59511.308 | 59508.700 | 22.882 | 59508.735 | 22.858 | 0.035 | 0.024 | 0.387 | 0.968 | 是 |
| | 182 | GS70 | SLNP | 16429.678 | 16421.767 | 468.051 | 16421.766 | 468.092 | 0.001 | 0.041 | 0.129 | 0.321 | 是 |
| | 183 | GS70 | TWVD | 38138.700 | 38137.820 | 5.623 | 38137.835 | 5.606 | 0.015 | 0.017 | 0.259 | 0.647 | 是 |
| | 184 | GS70 | YILN | 7209.524 | 7209.179 | 40.199 | 7209.172 | 40.179 | 0.007 | 0.020 | 0.073 | 0.183 | 是 |
| | 185 | GS70 | YMSM | 46420.469 | 46409.503 | 760.139 | 46409.525 | 760.166 | 0.022 | 0.027 | 0.309 | 0.771 | 是 |
| | 186 | HAN2 | HERI | 74437.622 | 74433.430 | -24.798 | 74433.466 | -24.810 | 0.036 | 0.012 | 0.477 | 1.192 | 是 |
| | 187 | HAN2 | ILAN | 14961.506 | 14960.662 | -80.340 | 14960.658 | -80.345 | 0.004 | 0.005 | 0.120 | 0.299 | 是 |
| | 188 | HAN2 | LND2 | 55513.282 | 55511.915 | -70.934 | 55511.918 | -70.952 | 0.003 | 0.018 | 0.363 | 0.908 | 是 |
| | 189 | HAN2 | LTUN | 9185.406 | 9184.677 | -80.910 | 9184.670 | -80.920 | 0.006 | 0.010 | 0.085 | 0.213 | 是 |
| | 190 | HAN2 | NCCU | 41626.846 | 41624.244 | -1.360 | 41624.277 | -1.376 | 0.033 | 0.016 | 0.280 | 0.699 | 是 |
| | 191 | HAN2 | NIUT | 15716.189 | 15712.375 | 277.686 | 15712.429 | 277.806 | 0.054 | 0.120 | 0.124 | 0.311 | 是 |
| | 192 | HAN2 | PLIN | 33195.119 | 33192.592 | 162.073 | 33192.617 | 162.149 | 0.025 | 0.076 | 0.229 | 0.573 | 是 |
| | 193 | HAN2 | SANJ | 72778.598 | 72774.097 | -34.748 | 72774.145 | -34.804 | 0.049 | 0.056 | 0.467 | 1.167 | 是 |
| | 194 | HAN2 | SHMN | 74486.795 | 74482.690 | -62.269 | 74482.730 | -62.288 | 0.039 | 0.019 | 0.477 | 1.192 | 是 |
| | 195 | HAN2 | SLNP | 15549.089 | 15542.989 | 382.900 | 15543.020 | 382.946 | 0.031 | 0.046 | 0.123 | 0.308 | 是 |
| | 196 | HAN2 | TWVD | 56734.956 | 56732.911 | -79.528 | 56732.921 | -79.540 | 0.010 | 0.012 | 0.370 | 0.926 | 是 |
| | 197 | HAN2 | YILN | 12757.242 | 12756.578 | -44.952 | 12756.577 | -44.967 | 0.001 | 0.015 | 0.107 | 0.266 | 是 |
| | 198 | HAN2 | YMSM | 60648.638 | 60637.983 | 674.988 | 60638.009 | 675.020 | 0.027 | 0.032 | 0.394 | 0.985 | 是 |
| | 199 | HERI | ILAN | 61372.444 | 61369.449 | -55.542 | 61369.479 | -55.535 | 0.031 | 0.007 | 0.398 | 0.996 | 是 |
| | 200 | HERI | LND2 | 40191.315 | 40189.830 | -46.136 | 40189.844 | -46.142 | 0.014 | 0.006 | 0.271 | 0.678 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 201 | HERI | LTUN | 68602.130 | 68598.951 | -56.112 | 68598.992 | -56.110 | 0.042 | 0.002 | 0.442 | 1.104 | 是 |
| | 202 | HERI | NCCU | 34145.705 | 34143.236 | 23.438 | 34143.243 | 23.434 | 0.007 | 0.004 | 0.235 | 0.587 | 是 |
| | 203 | HERI | NIUT | 73101.257 | 73094.017 | 302.484 | 73094.011 | 302.616 | 0.006 | 0.132 | 0.469 | 1.172 | 是 |
| | 204 | HERI | PLIN | 42162.687 | 42159.183 | 186.871 | 42159.185 | 186.959 | 0.002 | 0.088 | 0.283 | 0.707 | 是 |
| | 205 | HERI | SANJ | 8882.317 | 8881.640 | -9.950 | 8881.654 | -9.994 | 0.014 | 0.044 | 0.083 | 0.208 | 是 |
| | 206 | HERI | SHMN | 1918.791 | 1918.292 | -37.471 | 1918.295 | -37.478 | 0.003 | 0.007 | 0.042 | 0.104 | 是 |
| | 207 | HERI | SLNP | 60221.841 | 60214.737 | 407.698 | 60214.749 | 407.756 | 0.012 | 0.058 | 0.391 | 0.978 | 是 |
| | 208 | HERI | TWVD | 27879.796 | 27878.408 | -54.730 | 27878.423 | -54.730 | 0.015 | 0.000 | 0.197 | 0.493 | 是 |
| | 209 | HERI | YILN | 62979.118 | 62975.845 | -20.154 | 62975.874 | -20.157 | 0.029 | 0.003 | 0.408 | 1.020 | 是 |
| | 210 | HERI | YMSM | 14295.076 | 14276.133 | 699.786 | 14276.144 | 699.830 | 0.011 | 0.044 | 0.116 | 0.289 | 是 |
| | 211 | ILAN | LND2 | 40656.480 | 40655.868 | 9.406 | 40655.876 | 9.393 | 0.009 | 0.013 | 0.274 | 0.685 | 是 |
| | 212 | ILAN | LTUN | 7251.295 | 7251.073 | -0.570 | 7251.083 | -0.575 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.184 | 是 |
| | 213 | ILAN | NCCU | 30796.585 | 30794.832 | 78.980 | 30794.856 | 78.969 | 0.024 | 0.011 | 0.215 | 0.537 | 是 |
| | 214 | ILAN | NIUT | 24386.890 | 24382.392 | 358.026 | 24382.398 | 358.151 | 0.006 | 0.125 | 0.176 | 0.441 | 是 |
| | 215 | ILAN | PLIN | 19275.806 | 19273.221 | 242.413 | 19273.248 | 242.494 | 0.027 | 0.081 | 0.146 | 0.364 | 是 |
| | 216 | ILAN | SANJ | 60782.156 | 60778.868 | 45.592 | 60778.911 | 45.541 | 0.043 | 0.051 | 0.395 | 0.987 | 是 |
| | 217 | ILAN | SHMN | 61632.796 | 61629.903 | 18.071 | 61629.936 | 18.057 | 0.034 | 0.014 | 0.400 | 0.999 | 是 |
| | 218 | ILAN | SLNP | 12306.469 | 12296.772 | 463.240 | 12296.780 | 463.291 | 0.007 | 0.051 | 0.104 | 0.260 | 是 |
| | 219 | ILAN | TWVD | 41930.792 | 41929.680 | 0.812 | 41929.692 | 0.805 | 0.012 | 0.007 | 0.282 | 0.704 | 是 |
| | 220 | ILAN | YILN | 2278.517 | 2278.160 | 35.388 | 2278.158 | 35.378 | 0.002 | 0.010 | 0.044 | 0.109 | 是 |
| | 221 | ILAN | YMSM | 48171.021 | 48160.019 | 755.328 | 48160.040 | 755.365 | 0.021 | 0.037 | 0.319 | 0.798 | 是 |
| | 222 | LND2 | LTUN | 46739.514 | 46738.913 | -9.976 | 46738.923 | -9.968 | 0.010 | 0.008 | 0.310 | 0.776 | 是 |
| | 223 | LND2 | NCCU | 36973.294 | 36971.790 | 69.574 | 36971.791 | 69.576 | 0.001 | 0.002 | 0.252 | 0.630 | 是 |
| | 224 | LND2 | NIUT | 62897.113 | 62892.430 | 348.620 | 62892.427 | 348.758 | 0.003 | 0.138 | 0.407 | 1.018 | 是 |
| | 225 | LND2 | PLIN | 27652.185 | 27650.115 | 233.007 | 27650.120 | 233.101 | 0.005 | 0.094 | 0.196 | 0.490 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 226 | LND2 | SANJ | 45633.727 | 45631.810 | 36.186 | 45631.840 | 36.148 | 0.030 | 0.038 | 0.304 | 0.760 | 是 |
| | 227 | LND2 | SHMN | 41632.673 | 41631.221 | 8.665 | 41631.238 | 8.664 | 0.017 | 0.001 | 0.280 | 0.699 | 是 |
| | 228 | LND2 | SLNP | 47877.937 | 47872.793 | 453.834 | 47872.791 | 453.898 | 0.002 | 0.064 | 0.317 | 0.793 | 是 |
| | 229 | LND2 | TWVD | 12707.369 | 12707.209 | -8.594 | 12707.208 | -8.588 | 0.000 | 0.006 | 0.106 | 0.266 | 是 |
| | 230 | LND2 | YILN | 42924.630 | 42923.819 | 25.982 | 42923.825 | 25.985 | 0.006 | 0.003 | 0.288 | 0.719 | 是 |
| | 231 | LND2 | YMSM | 35424.340 | 35413.227 | 745.922 | 35413.235 | 745.972 | 0.008 | 0.050 | 0.243 | 0.606 | 是 |
| | 232 | LTUN | NCCU | 37502.450 | 37500.425 | 79.550 | 37500.463 | 79.544 | 0.038 | 0.006 | 0.255 | 0.638 | 是 |
| | 233 | LTUN | NIUT | 22459.295 | 22454.740 | 358.596 | 22454.774 | 358.726 | 0.034 | 0.130 | 0.165 | 0.412 | 是 |
| | 234 | LTUN | PLIN | 26526.256 | 26523.732 | 242.983 | 26523.769 | 243.069 | 0.037 | 0.086 | 0.189 | 0.473 | 是 |
| | 235 | LTUN | SANJ | 67867.332 | 67863.820 | 46.162 | 67863.875 | 46.116 | 0.055 | 0.046 | 0.437 | 1.093 | 是 |
| | 236 | LTUN | SHMN | 68843.030 | 68839.962 | 18.641 | 68840.007 | 18.632 | 0.045 | 0.009 | 0.443 | 1.108 | 是 |
| | 237 | LTUN | SLNP | 14970.646 | 14962.296 | 463.810 | 14962.329 | 463.866 | 0.033 | 0.056 | 0.120 | 0.300 | 是 |
| | 238 | LTUN | TWVD | 48876.939 | 48875.751 | 1.382 | 48875.769 | 1.380 | 0.017 | 0.002 | 0.323 | 0.808 | 是 |
| | 239 | LTUN | YILN | 5738.164 | 5737.853 | 35.958 | 5737.868 | 35.953 | 0.015 | 0.005 | 0.064 | 0.161 | 是 |
| | 240 | LTUN | YMSM | 55318.672 | 55307.794 | 755.898 | 55307.827 | 755.940 | 0.033 | 0.042 | 0.362 | 0.905 | 是 |
| | 241 | NCCU | NIUT | 38956.319 | 38951.552 | 279.046 | 38951.540 | 279.182 | 0.013 | 0.136 | 0.264 | 0.659 | 是 |
| | 242 | NCCU | PLIN | 15335.801 | 15333.748 | 163.433 | 15333.736 | 163.525 | 0.011 | 0.092 | 0.122 | 0.305 | 是 |
| | 243 | NCCU | SANJ | 31280.316 | 31277.889 | -33.388 | 31277.905 | -33.428 | 0.016 | 0.040 | 0.218 | 0.544 | 是 |
| | 244 | NCCU | SHMN | 33826.496 | 33824.056 | -60.909 | 33824.066 | -60.912 | 0.009 | 0.003 | 0.233 | 0.582 | 是 |
| | 245 | NCCU | SLNP | 26583.231 | 26577.786 | 384.260 | 26577.791 | 384.322 | 0.005 | 0.062 | 0.189 | 0.474 | 是 |
| | 246 | NCCU | TWVD | 28518.081 | 28516.544 | -78.168 | 28516.542 | -78.164 | 0.001 | 0.004 | 0.201 | 0.503 | 是 |
| | 247 | NCCU | YILN | 31790.008 | 31788.158 | -43.592 | 31788.180 | -43.591 | 0.022 | 0.001 | 0.221 | 0.552 | 是 |
| | 248 | NCCU | YMSM | 19889.808 | 19875.753 | 676.348 | 19875.749 | 676.396 | 0.004 | 0.048 | 0.149 | 0.373 | 是 |
| | 249 | NIUT | PLIN | 36515.363 | 36511.572 | -115.613 | 36511.565 | -115.657 | 0.007 | 0.044 | 0.249 | 0.623 | 是 |
| | 250 | NIUT | SANJ | 69618.596 | 69611.233 | -312.434 | 69611.231 | -312.610 | 0.001 | 0.176 | 0.448 | 1.119 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 251 | NIUT | SHMN | 72744.775 | 72737.512 | -339.955 | 72737.508 | -340.094 | 0.004 | 0.139 | 0.466 | 1.166 | 是 |
| | 252 | NIUT | SLNP | 15100.461 | 15098.229 | 105.214 | 15098.225 | 105.140 | 0.004 | 0.074 | 0.121 | 0.302 | 是 |
| | 253 | NIUT | TWVD | 60976.161 | 60970.848 | -357.214 | 60970.839 | -357.346 | 0.010 | 0.132 | 0.396 | 0.990 | 是 |
| | 254 | NIUT | YILN | 22341.365 | 22337.237 | -322.638 | 22337.247 | -322.773 | 0.010 | 0.135 | 0.164 | 0.410 | 是 |
| | 255 | NIUT | YMSM | 58832.089 | 58822.041 | 397.302 | 58822.024 | 397.214 | 0.017 | 0.088 | 0.383 | 0.957 | 是 |
| | 256 | PLIN | SANJ | 42137.761 | 42133.995 | -196.821 | 42134.008 | -196.953 | 0.013 | 0.132 | 0.283 | 0.707 | 是 |
| | 257 | PLIN | SHMN | 42494.348 | 42490.706 | -224.342 | 42490.711 | -224.437 | 0.005 | 0.095 | 0.285 | 0.712 | 是 |
| | 258 | PLIN | SLNP | 21507.291 | 21503.962 | 220.827 | 21503.962 | 220.797 | 0.001 | 0.030 | 0.159 | 0.398 | 是 |
| | 259 | PLIN | TWVD | 24503.085 | 24500.646 | -241.601 | 24500.642 | -241.689 | 0.004 | 0.088 | 0.177 | 0.443 | 是 |
| | 260 | PLIN | YILN | 21022.073 | 21019.819 | -207.025 | 21019.843 | -207.116 | 0.024 | 0.091 | 0.156 | 0.390 | 是 |
| | 261 | PLIN | YMSM | 29336.713 | 29328.423 | 512.915 | 29328.414 | 512.871 | 0.009 | 0.044 | 0.206 | 0.515 | 是 |
| | 262 | SANJ | SHMN | 7045.498 | 7044.923 | -27.521 | 7044.934 | -27.484 | 0.011 | 0.037 | 0.072 | 0.181 | 是 |
| | 263 | SANJ | SLNP | 57862.939 | 57855.629 | 417.648 | 57855.651 | 417.750 | 0.021 | 0.102 | 0.377 | 0.943 | 是 |
| | 264 | SANJ | TWVD | 32942.970 | 32941.193 | -44.780 | 32941.223 | -44.736 | 0.031 | 0.044 | 0.228 | 0.569 | 是 |
| | 265 | SANJ | YILN | 62141.577 | 62138.013 | -10.204 | 62138.054 | -10.163 | 0.041 | 0.041 | 0.403 | 1.007 | 是 |
| | 266 | SANJ | YMSM | 12878.878 | 12857.622 | 709.736 | 12857.644 | 709.824 | 0.023 | 0.088 | 0.107 | 0.268 | 是 |
| | 267 | SHMN | SLNP | 60097.206 | 60089.938 | 445.169 | 60089.953 | 445.234 | 0.015 | 0.065 | 0.391 | 0.976 | 是 |
| | 268 | SHMN | TWVD | 29208.322 | 29206.963 | -17.259 | 29206.981 | -17.252 | 0.018 | 0.007 | 0.205 | 0.513 | 是 |
| | 269 | SHMN | YILN | 63189.367 | 63186.178 | 17.317 | 63186.210 | 17.321 | 0.032 | 0.004 | 0.409 | 1.023 | 是 |
| | 270 | SHMN | YMSM | 14001.703 | 13980.534 | 737.257 | 13980.548 | 737.308 | 0.013 | 0.051 | 0.114 | 0.285 | 是 |
| | 271 | SLNP | TWVD | 46008.827 | 46003.110 | -462.428 | 46003.108 | -462.486 | 0.003 | 0.058 | 0.306 | 0.765 | 是 |
| | 272 | SLNP | YILN | 11164.812 | 11155.685 | -427.852 | 11155.696 | -427.913 | 0.011 | 0.061 | 0.097 | 0.242 | 是 |
| | 273 | SLNP | YMSM | 46130.531 | 46122.587 | 292.088 | 46122.588 | 292.074 | 0.001 | 0.014 | 0.307 | 0.767 | 是 |
| | 274 | TWVD | YILN | 44034.248 | 44032.906 | 34.576 | 44032.916 | 34.573 | 0.009 | 0.003 | 0.294 | 0.736 | 是 |
| | 275 | TWVD | YMSM | 22945.257 | 22930.476 | 754.516 | 22930.484 | 754.560 | 0.008 | 0.044 | 0.168 | 0.419 | 是 |

| 測區 | 序號 | 起始點號 | 結束點號 | 基線長 | 最小約制平差成果 | | 坐標反算成果成果 | | 較差絕對值 | | 較差合格標準 | | 合格否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | 水平分量 | 垂直分量 | |
| 第一作業區 | 276 | YILN | YMSM | 49617.313 | 49606.680 | 719.940 | 49606.699 | 719.987 | 0.019 | 0.047 | 0.328 | 0.819 | 是 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

### 4.2.2 控制測量成果外業檢查

依監審(丙方)案之契約規定，控制測量的框架資料由丙方提供，乙方提供框架點及控制點的觀測資料予丙方，並由丙方進行解算後將成果提供乙方運用。內政部已於 109 年 8 月 10 日公告「基本測量 2020 年成果」(台內地字第 1090263608 號)，又名為 TWD97〔2020〕坐標系統。依據本案採購契約為確保本案成果框架之一致性。坐標系統採用內政部最新公布之 TWD97〔2020〕坐標系統；因此，丙方以 TWD97〔2020〕成果作為坐標框架進行本期計畫新架地面 GNSS 觀測站資料的解算依據。

本期計畫須將 3 作業區 3 家測製廠商(6-1 中興測量、6-2 自強工程、6-3 詮華國土)所觀測的新架地面 GNSS 基站(自架基站)套合於 TWD97〔2020〕參考框架之下，測製廠商蒐集的 GNSS 連續站與新架之 GNSS 觀測站整理如下：

#### 1. 各區之 GNSS 基站內容描述與計算成果

針對 3 家測製廠商所使用之新架地面 GNSS 基站與其它單位外購站之資料進行說明(如表 4.11~表 4.13)：

(1)、第 1 作業區-(6-1 中興測量) 蒐集 GNSS 觀測資料統計：

- 總站數：27 站（GNSS 連續站數：27 站，詳如表 4.11）
- 資料蒐集日期：資料蒐集日期：111 年 3 月 5~8 日。

(2)、第 2 作業區-(6-2 自強工程) 蒐集 GNSS 觀測資料統計：

- 總站數：21 站（GNSS 連續站數：共 21 站，詳如表 4.12）
- 資料蒐集日期：111 年 3 月 5~8 日。

(3)、第 3 作業區-(6-3 詮華國土)蒐集 GNSS 觀測資料統計：

- 總站數：28 站（GNSS 連續站數：24 站；新架地面 GNSS 基站數：4 站，詳如表 4.13）
- 資料蒐集日期：111 年 3 月 5~8 日。

表 4.11　第 1 作業區(6-1 中興測量)蒐集 GNSS 資料統計表(111 年 3 月 5～8 日)

| 序號 | 點號 | 種類 | 管理單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS01 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 2 | GS09 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 3 | GS20 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 4 | GS70 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 5 | GS71 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 6 | GS72 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 7 | GS93 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 8 | CLAN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 9 | CWBN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 10 | FIVE | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 11 | FLON | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 12 | HAN2 | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 13 | HERI | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 14 | ILAN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 15 | LTUN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 16 | NIUT | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 17 | PLIN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 18 | SANJ | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 19 | SLNP | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 20 | LND2 | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 21 | SHMN | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 22 | TWVD | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 23 | YILN | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 24 | YMSM | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |

| 序號 | 點號 | 種類 | 管理單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | CSLA | 連續站 | TPE | TWD97〔2020〕框架站 |
| 26 | NCCU | 連續站 | TPE | TWD97〔2020〕框架站 |
| 27 | WHDO | 連續站 | TPE | TWD97〔2020〕框架站 |

註：CGS（地調所）、CWB（氣象局）、NLSC（國土測繪中心）、TPE（臺北市政府）

表 4.12　第 2 作業區(6-2 自強工程)蒐集 GNSS 資料統計表(111 年 3 月 5～8 日)

| 序號 | 點號 | 種類 | 管理單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOW | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 2 | CHUN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 3 | CHNT | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 4 | DNFU | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 5 | DSIN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 6 | FENP | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 7 | HUAL | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 8 | HUAN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 9 | MFEN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 10 | NDHU | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 11 | SHUL | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 12 | SLIN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 13 | SPAO | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 14 | TUNM | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 15 | YENL | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 16 | FLNM | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 17 | FONB | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 18 | KFN2 | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 19 | SICH | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 20 | SOFN | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 21 | WARO | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |

註：CWB(氣象局)、NLSC(國土測繪中心)

表 4.13　第 3 作業區(6-3 詮華國土)GNSS 資料統計表 (111 年 3 月 5～8 日)

| 序號 | 點號 | 種類 | 管理單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS70 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 2 | GS71 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 3 | GS72 | 連續站 | CGS | TWD97〔2020〕框架站 |
| 4 | CLAN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 5 | BLOW | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 6 | CHNT | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 7 | HNSN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 8 | HUAL | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 9 | HUAN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 10 | HUAP | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |

| 序號 | 點號 | 種類 | 管理單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ILAN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 12 | JYAN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 13 | LTUN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 14 | NAAO | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 15 | NSAN | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 16 | NIUT | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 17 | SLNP | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 18 | SPAO | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 19 | SUA2 | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 20 | TUNM | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 21 | YLSS | 連續站 | CWB | TWD97〔2020〕框架站 |
| 22 | SICH | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 23 | WULI | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 24 | YILN | 連續站 | NLSC | TWD97〔2020〕框架站 |
| 25 | RW31 | 新架站 | | |
| 26 | RW32 | 新架站 | | |
| 27 | RW41 | 新架站 | | |
| 28 | RW42 | 新架站 | | |

註：CGS（地調所）、CWB（氣象局）、NLSC（國土測繪中心）

綜合整理表 4.11~表 4.13，可得本計畫共聯測 46 個 TWD97〔2020〕框架站，依字母順序排列於表 4.14；並共計觀測 19 個外購站(非框架站)以及 9 個新架站，因此本案共計蒐集 74 站資料，點位分布如圖 4.7。

表 4.14　本期計畫聯測的 TWD97〔2020〕框架站(共 56 站)

| 序號 | 點號 | 種類 | 管理單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOW | 連續站 | CWB | |
| 2 | CHNT | 連續站 | CWB | |
| 3 | CHUN | 連續站 | CWB | 控制點檢測後，放開約制 |
| 4 | CLAN | 連續站 | CWB | |
| 5 | CSLA | 連續站 | TPE | |
| 6 | CWBN | 連續站 | CWB | |
| 7 | DNFU | 連續站 | CWB | |
| 8 | DSIN | 連續站 | CWB | |
| 9 | FENP | 連續站 | CWB | 控制點檢測後，放開約制 |
| 10 | FIVE | 連續站 | CWB | |
| 11 | FLNM | 連續站 | NLSC | |
| 12 | FLON | 連續站 | CWB | |

| 序號 | 點號 | 種類 | 管理單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | FONB | 連續站 | NLSC | 控制點檢測後，放開約制 |
| 14 | GS01 | 連續站 | CGS | |
| 15 | GS09 | 連續站 | CGS | |
| 16 | GS20 | 連續站 | CGS | |
| 17 | GS70 | 連續站 | CGS | |
| 18 | GS71 | 連續站 | CGS | 控制點檢測後，放開約制 |
| 19 | GS72 | 連續站 | CGS | 控制點檢測後，放開約制 |
| 20 | GS93 | 連續站 | CGS | |
| 21 | HAN2 | 連續站 | CWB | |
| 22 | HERI | 連續站 | CWB | |
| 23 | HNSN | 連續站 | CWB | |
| 24 | HUAL | 連續站 | CWB | |
| 25 | HUAN | 連續站 | CWB | |
| 26 | HUAP | 連續站 | CWB | |
| 27 | ILAN | 連續站 | CWB | |
| 28 | JYAN | 連續站 | CWB | |
| 29 | KFN2 | 連續站 | NLSC | |
| 30 | LND2 | 連續站 | NLSC | |
| 31 | LTUN | 連續站 | CWB | |
| 32 | MFEN | 連續站 | CWB | |
| 33 | NAAO | 連續站 | CWB | |
| 34 | NCCU | 連續站 | TPE | |
| 35 | NDHU | 連續站 | CWB | |
| 36 | NIUT | 連續站 | CWB | |
| 37 | NSAN | 連續站 | CWB | |
| 38 | PLIN | 連續站 | CWB | |
| 39 | SANJ | 連續站 | CWB | |
| 40 | SHMN | 連續站 | NLSC | |
| 41 | SHUL | 連續站 | CWB | |
| 42 | SICH | 連續站 | NLSC | |
| 43 | SLIN | 連續站 | CWB | |
| 44 | SLNP | 連續站 | CWB | |
| 45 | SOFN | 連續站 | NLSC | |
| 46 | SPAO | 連續站 | CWB | |
| 47 | SUA2 | 連續站 | CWB | 控制點檢測後，放開約制 |
| 48 | TUNM | 連續站 | CWB | |

| 序號 | 點號 | 種類 | 管理單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | TWVD | 連續站 | NLSC | |
| 50 | WARO | 連續站 | NLSC | |
| 51 | WHDO | 連續站 | TPE | |
| 52 | WULI | 連續站 | NLSC | |
| 53 | YENL | 連續站 | CWB | |
| 54 | YILN | 連續站 | NLSC | |
| 55 | YLSS | 連續站 | CWB | |
| 56 | YMSM | 連續站 | NLSC | |

註：CGS(地調所)、CWB(氣象局)、NLSC(國土測繪中心)、TPE(臺北市政府)





圖 4.7　本期計畫 GNSS 觀測站分布圖。藍色三角形為 TWD97〔2020〕框架站，共 56 站；黑色正方形為新架站，共 4 站。

為了將新架站套合於 TWD97〔2020〕框架之下，本計畫聯合解算新架站與框架站（連續站）的 GNSS 資料。首先為了檢核框架站的已知 TWD97〔2020〕公告坐標精度是否符合作業需求，先進行最小約制網形平差計算，亦即僅約制花蓮縣秀林鄉西寶一等衛星控制點（SPAO）的 TWD97〔2020〕公告坐標並解算其他框架站的坐標。其解算策略與內政部國土測繪中心近年委託的研究計畫解算策略相同（楊名等，2013；陳國華等，2016；2017；2018；2019；陳國華與景國恩，2020）。將各框架站的最小約制平差計算坐標與公告坐標相減後，得到坐標較差如表 4.15 及圖 4.8、圖 4.9 所示。

表 4.15　最小約制網形平差之 TWD97〔2020〕坐標較差列表

| 序號 | 點號 | $\pm\sqrt{\triangle N^2 + \triangle E^2}$（m） | △h（m） | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOW | ±0.005 | 0.047 | |
| 2 | CHNT | ±0.009 | 0.033 | |
| 3 | CHUN | ±0.083 | 0.021 | 較差過大 |
| 4 | CLAN | ±0.019 | 0.061 | |
| 5 | CSLA | ±0.012 | 0.009 | |
| 6 | CWBN | ±0.013 | 0.000 | |
| 7 | DNFU | ±0.033 | 0.009 | |
| 8 | DSIN | ±0.042 | -0.099 | |
| 9 | FENP | ±0.073 | -0.224 | 較差過大 |
| 10 | FIVE | ±0.017 | 0.026 | |
| 11 | FLNM | ±0.041 | 0.042 | |
| 12 | FLON | ±0.019 | 0.033 | |
| 13 | FONB | ±0.093 | 0.001 | 較差過大 |
| 14 | GS01 | ±0.013 | 0.023 | |
| 15 | GS09 | ±0.018 | 0.032 | |
| 16 | GS20 | ±0.041 | -0.011 | |
| 17 | GS70 | ±0.025 | 0.046 | |
| 18 | GS71 | ±0.056 | 0.011 | 較差過大 |
| 19 | GS72 | ±0.054 | 0.014 | 較差過大 |
| 20 | GS93 | ±0.010 | 0.001 | |
| 21 | HAN2 | ±0.045 | 0.026 | |
| 22 | HERI | ±0.014 | 0.032 | |
| 23 | HNSN | ±0.010 | 0.048 | |

| 序號 | 點號 | $\pm\sqrt{\triangle N^2 + \triangle E^2}$（m） | △h（m） | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | HUAL | ±0.018 | 0.024 | |
| 25 | HUAN | ±0.017 | 0.050 | |
| 26 | HUAP | ±0.028 | 0.055 | |
| 27 | ILAN | ±0.030 | 0.019 | |
| 28 | JYAN | ±0.018 | 0.035 | |
| 29 | KFN2 | ±0.033 | 0.018 | |
| 30 | LND2 | ±0.019 | 0.030 | |
| 31 | LTUN | ±0.037 | 0.017 | |
| 32 | MFEN | ±0.030 | 0.039 | |
| 33 | NAAO | ±0.047 | 0.011 | |
| 34 | NCCU | ±0.015 | 0.022 | |
| 35 | NDHU | ±0.015 | 0.042 | |
| 36 | NIUT | ±0.020 | 0.032 | |
| 37 | NSAN | ±0.007 | 0.067 | |
| 38 | PLIN | ±0.015 | 0.046 | |
| 39 | SANJ | ±0.003 | 0.011 | |
| 40 | SHMN | ±0.012 | 0.026 | |
| 41 | SHUL | ±0.031 | 0.029 | |
| 42 | SICH | ±0.007 | 0.029 | |
| 43 | SLIN | ±0.033 | 0.086 | |
| 44 | SLNP | ±0.017 | 0.027 | |
| 45 | SOFN | ±0.023 | 0.045 | |
| 46 | SPAO | ±0.000 | 0.000 | 最小約制站 |
| 47 | SUA2 | ±0.062 | 0.018 | 較差過大 |
| 48 | TUNM | ±0.008 | 0.062 | |
| 49 | TWVD | ±0.018 | 0.027 | |
| 50 | WARO | ±0.043 | 0.096 | |
| 51 | WHDO | ±0.015 | 0.011 | |
| 52 | WULI | ±0.008 | 0.050 | |
| 53 | YENL | ±0.028 | 0.031 | |
| 54 | YILN | ±0.031 | 0.012 | |
| 55 | YLSS | ±0.031 | 0.020 | |
| 56 | YMSM | ±0.013 | 0.030 | |

註：紅字部分為平面較差大於 ±5 cm 或高程較差大於 ±10 cm 的點。





圖 4.8　最小約制 YMSM 站之 TWD97〔2020〕坐標的平面分量較差圖





圖 4.9　最小約制網形平差之 TWD97〔2020〕坐標垂直分量較差圖

由表 4.15 及圖 4.8、圖 4.9 可得知，共有 6 個框架站（CHUN、FENP、FONB、GS71、GS72、SUA2）的坐標較差在平面方向大於 5 cm 或是在高程方向大於 10 cm，因此後續此 6 站將被視為新點並放開其約制條件，重新估算其坐標。

## 2. 強制套合平差計算

控制點檢測之後，隨即進行強制附合網形平差。在此步驟一共約制（即固定）50 個 TWD97〔2020〕框架站的公告坐標、放開約制 6 個框架站（CHUN、FENP、FONB、GS71、GS72、SUA2）並將其視為新點，以及估算 4 個新架站的坐標，總計 60 個測站之平差計算成果整理於如表 4.16：

表 4.16　TWD97〔2020〕強制附合網形平差成果(公尺)

| 序號 | 點名 | N | E | h（橢球高） | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOW | 2674163.172 | 308043.368 | 375.498 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 2 | CHNT | 2671706.582 | 317266.059 | 38.779 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 3 | CHUN | 2594485.845 | 290162.225 | 118.868 | 原為 TWD97〔2020〕框架站。但因坐標較差較大，因此放開約制，視為新點。 |
| 4 | CLAN | 2721819.714 | 301848.029 | 453.174 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 5 | CSLA | 2772922.760 | 303874.151 | 48.073 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 6 | CWBN | 2770047.283 | 301862.182 | 55.717 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 7 | DNFU | 2620236.128 | 299187.892 | 133.330 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 8 | DSIN | 2614239.077 | 290611.508 | 178.331 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 9 | FENP | 2610650.544 | 303009.851 | 39.723 | 原為 TWD97〔2020〕框架站。但因坐標較差較大，因此放開約制，視為新點。 |
| 10 | FIVE | 2773874.880 | 328798.875 | 775.183 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 11 | FLNM | 2627001.468 | 296215.563 | 138.503 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 12 | FLON | 2768361.487 | 344617.199 | 41.515 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 13 | FONB | 2610618.580 | 303165.495 | 51.320 | 原為 TWD97〔2020〕框架站。但因坐標較差較大，因此放開約制，視為新點。 |
| 14 | GS01 | 2763879.704 | 301302.356 | 53.454 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 15 | GS09 | 2789042.423 | 315695.684 | 30.891 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 16 | GS20 | 2748682.662 | 345117.981 | 25.782 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 17 | GS70 | 2743448.989 | 329974.111 | 23.801 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 18 | GS71 | 2729071.662 | 322129.048 | 63.008 | 原為 TWD97〔2020〕框架站。但因坐標較差較大，因此放開約制，視為新點。 |
| 19 | GS72 | 2728863.856 | 333949.471 | 25.783 | 原為 TWD97〔2020〕框架站。 |

| 序號 | 點名 | N | E | h（橢球高） | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 但因坐標較差較大，因此放開約制，視為新點。 |
| 20 | GS93 | 2784222.152 | 306304.869 | 911.728 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 21 | HAN2 | 2725425.844 | 322566.100 | 108.952 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 22 | HERI | 2798517.855 | 308498.638 | 84.154 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 23 | HNSN | 2692458.292 | 281261.403 | 2003.060 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 24 | HUAL | 2652433.498 | 312433.121 | 46.409 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 25 | HUAN | 2670940.166 | 277706.848 | 3421.643 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 26 | HUAP | 2689449.176 | 326068.928 | 42.941 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 27 | ILAN | 2739854.333 | 326520.858 | 28.612 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 28 | JYAN | 2681895.463 | 272985.976 | 1967.489 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 29 | KFN2 | 2653669.196 | 261884.610 | 1583.285 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 30 | LND2 | 2777207.031 | 342573.133 | 38.018 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 31 | LTUN | 2732772.505 | 328078.346 | 28.042 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 32 | MFEN | 2664133.339 | 267537.152 | 2237.075 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 33 | NAAO | 2705028.664 | 332146.011 | 25.941 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 34 | NCCU | 2764379.906 | 307897.809 | 107.592 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 35 | NDHU | 2643752.405 | 306086.092 | 57.041 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 36 | NIUT | 2725442.349 | 306853.734 | 386.638 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 37 | NSAN | 2702500.234 | 288817.986 | 1132.431 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 38 | PLIN | 2758615.257 | 322106.702 | 271.025 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 39 | SANJ | 2794758.575 | 300451.816 | 74.204 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 40 | SHMN | 2798179.454 | 306610.430 | 46.683 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 41 | SHUL | 2631616.622 | 307347.947 | 57.852 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 42 | SICH | 2669102.291 | 316517.736 | 55.067 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 43 | SLIN | 2634257.259 | 294974.872 | 202.735 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 44 | SLNP | 2738582.273 | 314290.058 | 491.852 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 45 | SOFN | 2640784.257 | 310920.053 | 58.675 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 46 | SPAO | 2677813.836 | 299253.614 | 984.557 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 47 | SUA2 | 2723482.765 | 335833.777 | 25.802 | 原為 TWD97〔2020〕框架站。但因坐標較差較大，因此放開約制，視為新點。 |
| 48 | TUNM | 2651258.137 | 300231.812 | 195.126 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 49 | TWVD | 2781580.953 | 330642.418 | 29.424 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 50 | WARO | 2634275.735 | 294926.492 | 210.291 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 51 | WHDO | 2769734.614 | 300430.494 | 81.492 | TWD97〔2020〕框架站 |

| 序號 | 點名 | N | E | h（橢球高） | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | WULI | 2694072.978 | 281298.033 | 1790.137 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 53 | YENL | 2644467.398 | 311279.557 | 88.181 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 54 | YILN | 2737858.572 | 325422.244 | 64.000 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 55 | YLSS | 2729154.141 | 316092.148 | 123.290 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 56 | YMSM | 2784255.637 | 307868.468 | 783.940 | TWD97〔2020〕框架站 |
| 57 | RW31 | 2709212.865 | 293225.589 | 820.570 | 新架站 |
| 58 | RW32 | 2709220.189 | 293233.150 | 814.739 | 新架站 |
| 59 | RW41 | 2691667.056 | 325081.047 | 79.478 | 新架站 |
| 60 | RW42 | 2691662.766 | 325078.261 | 79.549 | 新架站 |

### 4.2.3 控制測量成果外業檢查

#### 1.新設 GNSS 基站檢測-111 年度範圍

(1)、送審時間

■ 3 家測製廠商廠商於 111 年 3 月 30 日繳齊交資料，丙方於 111 年 4 月 15 日解算完成並提供使用，檢送時間如表 4.17(111 成大產創字第 1111101207 號)。

表 4.17　3 家測製廠商檢送新設地面 GNSS 基站資料時間表

| 測區 | 廠商 | 新架設 GNSS 基站 | 繳交日期 | 解算完成日期 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 作業區 | 6-1 中興測量 | 0 | 111 年 3 月 30 日 | 111 年 4 月 15 日 |
| 第 2 作業區 | 6-2 自強工程 | 0 | | |
| 第 3 作業區 | 6-1 詮華國土 | 4 | | |

(2)、檢核數量

抽樣比例為 10%以上，每家測製廠商至少檢核 4 個點，本年度總共檢核 4 個點，3 作業區 3 家測製廠商 GNSS 基站數量及丙方檢核數量統計如表 4.18，圖 4.10 為檢核點位分布圖。

表 4.18　3 家測製廠商 GNSS 基站數量及丙方檢核數量統計表

| 測區及廠商名稱<br>(111 年度範圍) | 第 1 作業區<br>6-1 中興測量 | 第 2 作業區<br>6-2 自強工程 | 第 3 作業區<br>6-3 詮華國土 |
|---|---|---|---|
| **新設 GNSS 基站數量** | 0 | 0 | 4 |
| **檢核數量** | 0 | 0 | 4 |





圖 4.10　3 家測製廠商 111 年度範圍新設 GNSS 基站點位及檢核點位分布圖

(3)、外業檢核-111 年度範圍

各家測製廠商抽查點號如下：

- 第 1 作業區(6-1 中興測量)：無
- 第 2 作業區(6-2 自強工程)：無
- 第 3 作業區(6-3 詮華國土)：RW31、RW32、RW41、RW42

實地抽查第 3 作業區(6-3 詮華國土)測製廠商新架設 GNSS 基站點位及檢核點位現況圖如圖 4.11，新架設 GNSS 基站總共抽查 4 個站，檢核點位皆符合契約規範。


**第 3 作業區(6-3 詮華國土)**

**RW31、RW32**










**RW41、RW42**








圖 4.11　第 3 作業區(6-3 詮華國土)外業檢核點位現況圖

## 2. 航帶平差高程控制點及航帶平差平面控制點檢核-111 年度範圍

本階段檢核工作為檢核 111 年度範圍 3 作業區 3 家測製廠商廠商施測之航帶平差高程控制點及航帶平差平面控制點坐標成果。

**(1)、控制測量成果外業檢查-111 年度範圍**

監審方外業實際採 VBS-RTK 方式抽測乙方平差控制點，獲得該抽測點之三維坐標後與乙方所提供之平面坐標於內政部最新公布之坐標系統(本案原則規劃採用 TWD97[2020]坐標系統)下比對差值。由於本案空載光達資料獲取同應於掃瞄區域內 20 公里範圍內，選取 2 點以上之透空度佳 (仰角 10°以上無遮蔽)的地面 GNSS 基地站。地面控制點距上述 GNSS 基站之最長距離應為 20 公里之半，故本案驗收之基線統一以 10 公里計算。**所得差值中誤差於平面方向應小於 10 公分，高程方向應小於 10 公分，且平面方向最大較差值應小於 20 公分，高程方向最大較差值應小於 20 公分**。

3 作業區 3 家測製廠商所提供之控制點位，實施網形觀測（具備多餘觀測量，並採最小二乘平差解算），丙方引測抽樣點之三維坐標，與測製廠商所提供之坐標比對。3 家測製廠商提送各批次航帶平差高程控制點及平面控制點時間表、抽測數量如表 4.19~表 4.20。3 家測製廠商之控制測量外業檢查結果於下文說明，各家測區抽測點位分布示意圖如圖 4.12 所示。

◈送審時間：111 年度範圍 3 家測製廠商已於 111 年 3 月 28 日~4 月 06 日前，先行繳交點之記及點位測量坐標成果予丙方，進行控制點測量檢測作業。

表 4.19 111 年度測製廠商提送各批次航帶平差高程控制點及平面控制點時間表

| 作業區 | 資料檢送日期 | 資料審核日期 | 審核天數 |
|---|---|---|---|
| 第 1 作業區<br>(6-1 中興測量) | 111.04.06 | 4/11~4/28 | 17 天 |
| 第 2 作業區<br>(6-2 自強工程) | 111.03.30 | 4/15~4/28 | 13 天 |
| 第 3 作業區<br>(6-3 詮華國土) | 111.03.28 | 4/08~4/27 | 19 天 |

◈檢核數量

表 4.20 111 年度範圍 3 作業區各測製廠商提送控制點點數及丙方檢測數量統計表

| 作業區 | 航帶平差點 | | 合格與否 | 說明<br>(抽樣比例為新設點 10%以上，每個送驗批至少抽 4 點) |
|---|---|---|---|---|
| | 測製廠商送驗點數 | 丙方抽測點數 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 作業區<br>(6-1 中興測量) | 178 | **23** | **合格** | 航帶平差共提送178點，抽驗23點。 |
| 第 2 作業區<br>(6-2 自強工程) | 88 | **9** | **合格** | 航帶平差共提送88點，抽驗9點。 |
| 第 3 作業區<br>(6-3 詮華國土) | 82 | **12** | **合格** | 航帶平差共提送82點，抽驗12點。 |





圖 4.12　111 年度範圍 3 作業區各測製廠商測區抽測點位分布示意圖

**(2)、航帶平差控制點外業檢查結果**

空載光達資料獲取同時,應於掃瞄區域內 20 公里範圍內,選取 2 點以上之透空度佳 (仰角 10°以上無遮蔽)的地面 GNSS 基地站。地面控制點距上述 GNSS 基站之最長距離應為 20 公里之半，故本次驗收之基線統一以 10 公里計算。所得差值中誤差於平面方向應小於 10 公分,高程方向應小於 10 公分,且平面方向最大較差值應小於 20 公分，高程方向最大較差值應小於 20 公分。

檢測方式採 GNSS 靜態測量及 e-GNSS 定位系統進行 VRS-RTK 即時動態定位測量，連接內政部國土測繪中心 e-GNSS 網站，並輸入選定之服務區及服務登入帳號密碼，確認連接無誤後，輸入點號、天線高、資料需求筆數，開始觀測並檢核是否顯示 Fix 收斂，觀測結束後，移動至下一測點重複前述步驟。

**A.第 1 作業區：**6-1 中興測量

- 送驗點數:航帶平差點 178 點。
- 抽測點數:抽樣比例為 10%以上，抽測 23 點航帶平差程控制點，點位分布示意圖如圖 4.13 所示，外業檢測情形如圖 4.14 所示。
- 日期：111 年 4 月 11 日~111 年 4 月 28 日。
- 儀器：Trimble R8s ( 1 組人力)。

航帶平差程控制點檢核成果詳表 4.21~4.22。





圖 4.13　第 1 作業區(6-1 中興測量)抽測點位分布圖



圖 4.14　第 1 作業區(6-1 中興測量)外業檢測情形

表 4.21　第 1 作業區(6-1 中興測量)檢核點(送驗點)坐標對照表(單位: 公尺)

| 編號 | 點號 | 丙方檢測成果-TWD97[2020] | | | 第 1 作業區(中興測量)-TWD97[2020] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | E | h | N | E | h |
| 1 | 61-0025A | 2771655.805 | 310926.256 | 29.302 | 2771655.806 | 310926.246 | 29.256 |
| 2 | 61-0027A | 2773922.989 | 343074.865 | 28.196 | 2773922.985 | 343074.858 | 28.172 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 61-0053A | 2737715.649 | 325600.326 | 25.732 | 2737715.645 | 325600.313 | 25.705 |
| 4 | 61-0068A | 2788234.449 | 317589.670 | 38.117 | 2788234.443 | 317589.671 | 38.052 |
| 5 | 61-0071A | 2785373.396 | 321068.995 | 36.319 | 2785373.398 | 321069.001 | 36.243 |
| 6 | 61-0078A | 2760308.910 | 308271.334 | 104.161 | 2760308.893 | 308271.297 | 104.298 |
| 7 | 61-0101A | 2782773.405 | 328370.386 | 27.861 | 2782773.432 | 328370.371 | 27.862 |
| 8 | 61-0110A | 2768969.633 | 338058.342 | 42.419 | 2768969.644 | 338058.313 | 42.416 |
| 9 | 61-0162A | 2732661.527 | 328331.066 | 25.470 | 2732661.520 | 328331.051 | 25.423 |
| 10 | 61-0165A | 2732668.003 | 332561.977 | 21.642 | 2732667.995 | 332561.975 | 21.611 |
| 11 | 61-0157A | 2732781.614 | 319165.140 | 69.735 | 2732781.605 | 319165.124 | 69.704 |
| 12 | 61-0040C | 2776729.678 | 322184.431 | 43.448 | 2776729.674 | 322184.436 | 43.442 |
| 13 | 61-0041C | 2777863.331 | 333485.266 | 83.811 | 2777863.319 | 333485.259 | 83.757 |
| 14 | 61-0042C | 2766163.852 | 307706.617 | 61.128 | 2766163.733 | 307706.686 | 61.258 |
| 15 | 61-0043C | 2766860.117 | 315327.884 | 92.303 | 2766860.114 | 315327.875 | 92.305 |
| 16 | 61-0046C | 2767936.875 | 330464.225 | 196.683 | 2767936.879 | 330464.201 | 196.644 |
| 17 | 61-0047C | 2769900.545 | 336674.197 | 68.334 | 2769900.547 | 336674.166 | 68.335 |
| 18 | 61-0055C | 2745884.670 | 332348.036 | 25.192 | 2745884.683 | 332348.018 | 25.213 |
| 19 | 61-0013B | 2774320.043 | 320078.336 | 60.454 | 2774320.033 | 320078.345 | 60.498 |
| 20 | 61-0032B | 2732455.339 | 326838.364 | 32.258 | 2732455.299 | 326838.391 | 32.253 |
| 21 | 61-0054B | 2745643.780 | 329613.487 | 25.053 | 2745643.830 | 329613.463 | 25.077 |
| 22 | 61-0070B | 2785787.124 | 319798.888 | 28.971 | 2785787.151 | 319798.865 | 28.979 |
| 23 | 61-0078B | 2760222.223 | 308284.863 | 125.189 | 2760222.222 | 308284.873 | 125.249 |

代碼 A：為航帶平差高程控制點
代碼 B：航帶平差平面控制點（特徵角點）
代碼 C：檢核點

表 4.22　第 1 作業區(6-1 中興測量)檢核點(送驗點)檢核成果表(單位: 公分)

| 編號 | 點號 | △N | △E | △h | 平面距離差<br>通過標準：平面差 20 公分內 | 高程差<br>通過標準：高程差 20 公分內 | 平面通過與否 | 高程通過與否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61-0025A | 0.2 | -0.9 | -4.5 | 1.0 | 4.5 | 是 | 是 |
| 2 | 61-0027A | -0.4 | -0.7 | -2.4 | 0.8 | 2.4 | 是 | 是 |
| 3 | 61-0053A | -0.4 | -1.3 | -2.7 | 1.4 | 2.7 | 是 | 是 |
| 4 | 61-0068A | -0.5 | 0.2 | -6.5 | 0.6 | 6.5 | 是 | 是 |
| 5 | 61-0071A | 0.2 | 0.6 | -7.6 | 0.7 | 7.6 | 是 | 是 |
| 6 | 61-0078A | -1.6 | -3.6 | 13.7 | 4.0 | 13.7 | 是 | 是 |
| 7 | 61-0101A | 2.7 | -1.4 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 是 | 是 |
| 8 | 61-0110A | 1.1 | -2.9 | -0.3 | 3.1 | 0.3 | 是 | 是 |
| 9 | 61-0162A | -0.6 | -1.5 | -4.7 | 1.6 | 4.7 | 是 | 是 |
| 10 | 61-0165A | -0.8 | -0.2 | -3.1 | 0.8 | 3.1 | 是 | 是 |
| 11 | 61-0157A | -0.8 | -1.5 | -3.1 | 1.8 | 3.1 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 61-0040C | -0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.7 | 0.6 | 是 | 是 |
| 13 | 61-0041C | -1.2 | -0.6 | -5.4 | 1.4 | 5.4 | 是 | 是 |
| 14 | 61-0042C | -11.8 | 6.9 | 13.0 | 13.7 | 13.0 | 是 | 是 |
| 15 | 61-0043C | -0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 是 | 是 |
| 16 | 61-0046C | 0.5 | -2.4 | -3.8 | 2.4 | 3.8 | 是 | 是 |
| 17 | 61-0047C | 0.2 | -3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 是 | 是 |
| 18 | 61-0055C | 1.4 | -1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 是 | 是 |
| 19 | 61-0013B | -1.1 | 0.9 | 4.4 | 1.4 | 4.4 | 是 | 是 |
| 20 | 61-0032B | -4.0 | 2.6 | -0.5 | 4.8 | 0.5 | 是 | 是 |
| 21 | 61-0054B | 5.0 | -2.4 | 2.4 | 5.6 | 2.4 | 是 | 是 |
| 22 | 61-0070B | 2.7 | -2.3 | 0.8 | 3.5 | 0.8 | 是 | 是 |
| 23 | 61-0078B | -0.1 | 1.1 | 6.0 | 1.1 | 6.0 | 是 | 是 |
| 誤差統計(RMSE) | | 3.0 | 2.2 | 5.4 | 2.8 | 3.7. | | |

代碼 A：航帶平差高程控制點
代碼 B：航帶平差平面控制點（特徵角點）
代碼 C：檢核點

| 平面中誤差 (10 公分以內) | 高程中程差 (10 公分以內) |
|---|---|
| 3.8 | 5.3 |

**B.第 2 作業區：**6-2 自強工程

- 送驗點數: 航帶平差控制點 88 點。
- 抽測點數: 抽樣比例為 10%以上，抽測 9 點航帶平差程控制點，抽測點位分布示意圖如圖 4.15 所示，外業檢測情形如圖 4.16 所示。
- 日期：111 年 4 月 15 日~4 月 28 日。
- 儀器：儀器：Trimble R8s ( 1 組人力)。
- 航帶平差程控制點檢核成果詳表 4.23~ 4.24。





圖 4.15　第 2 作業區(6-2 自強工程)抽測點位分布示意圖圖





圖 4.16　第 2 作業區(6-2 自強工程)外業檢測情形

表 4.23　第 2 作業區(6-2 自強工程)檢核點(送驗點)坐標對照表(單位: 公尺)

| 編號 | 點號 | 丙方檢測成果-TWD97[2020] | | | 第 2 作業區(自強工程)-TWD97[2020] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | E | h | N | E | h |
| 1 | 62-0008A | 2665352.912 | 312902.932 | 36.407 | 2665352.914 | 312902.936 | 36.393 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 62-0207A | 2649616.631 | 304620.708 | 110.338 | 2649616.631 | 304620.706 | 110.416 |
| 3 | 62-0213A | 2646575.901 | 311111.028 | 34.866 | 2646575.900 | 311111.034 | 34.872 |
| 4 | 62-0405A | 2633513.372 | 297818.412 | 151.765 | 2633513.376 | 297818.420 | 151.785 |
| 5 | 62-0517A | 2612529.011 | 301578.237 | 64.634 | 2612529.016 | 301578.228 | 64.599 |
| 6 | 62-0601A | 2603413.711 | 288564.652 | 132.457 | 2603413.777 | 288564.679 | 132.533 |
| 7 | 62-0302C | 2641316.435 | 302056.754 | 58.590 | 2641316.429 | 302056.753 | 58.611 |
| 8 | 62-0503C | 2620605.919 | 293113.784 | 172.261 | 2620605.921 | 293113.784 | 172.242 |
| 9 | 62-0111B | 2654970.267 | 315242.668 | 27.022 | 2654970.243 | 315242.654 | 27.118 |

代碼 A：航帶平差高程控制點
代碼 B：航帶平差平面控制點（特徵角點）
代碼 C：檢核點

表 4.24　第 2 作業區(6-2 自強工程)檢核點(送驗點)檢核成果表(單位: 公分)

| 編號 | 點號 | △N | △E | △h | 平面距離差<br>通過標準：平面差 20 公分內 | 高程差<br>通過標準：高程差 20 公分內) | 平面通過與否 | 高程通過與否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62-0008A | 0.2 | 0.4 | -1.3 | 0.4 | 1.3 | 是 | 是 |
| 2 | 62-0207A | 0.0 | -0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 是 | 是 |
| 3 | 62-0213A | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 是 | 是 |
| 4 | 62-0405A | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 是 | 是 |
| 5 | 62-0517A | 0.5 | -0.8 | -3.5 | 1.0 | 3.5 | 是 | 是 |
| 6 | 62-0601A | 6.6 | 2.7 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 是 | 是 |
| 7 | 62-0302C | -0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 是 | 是 |
| 8 | 62-0503C | 0.2 | 0.0 | -1.9 | 0.2 | 1.9 | 是 | 是 |
| 9 | 62-0111B | -2.4 | -1.4 | 9.6 | 2.7 | 9.6 | 是 | 是 |
| 誤差統計(RMSE) | | 2.4 | 1.1 | 4.7 | 2.3 | 3.4 | | |

代碼 A：航帶平差高程控制點
代碼 B：航帶平差平面控制點（特徵角點）
代碼 C：檢核點

| 平面中誤差<br>(10 公分以內) | 高程中程差<br>(10 公分以內) |
|---|---|
| 2.7 | 5.3 |

## C.第 3 作業區：6-3 詮華國土

- 送驗點數: 航帶平差控制點 82 點。
- 抽測點數: 抽樣比例為 10%以上，抽測 12 點航帶平差程控制點，抽測點位分布示意圖如圖 4.17 所示，外業檢測情形如圖 4.18 所示。
- 日期：111 年 4 月 08 日~4 月 27 日。
- 儀器：儀器：Trimble R8s ( 1 組人力)。
- 航帶平差程控制點檢核成果詳 4.25~ 4.26。
-





圖 4.17　第 3 作業區(6-3 詮華國土)抽測點位分布示意圖










圖 4.18　第 3 作業區 6-3(詮華國土)外業檢測情形

表 4.25　第 3 作業區(6-3 詮華國土)檢核點(送驗點)坐標對照表(單位: 公尺)

| 編號 | 點號 | 丙方檢測成果-TWD97[2020] | | | 第 3 作業區(詮華國土)-TWD97[2020] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | E | h | N | E | h |
| 1 | 63-0001A | 2728972.955 | 309720.148 | 193.533 | 2728972.960 | 309720.145 | 193.556 |
| 2 | 63-0004A | 2731539.819 | 320838.986 | 57.682 | 2731539.828 | 320838.987 | 57.668 |
| 3 | 63-0005A | 2729592.723 | 320575.121 | 62.910 | 2729592.731 | 320575.119 | 62.914 |
| 4 | 63-0007A | 2726171.198 | 320765.044 | 119.091 | 2726171.197 | 320765.021 | 119.125 |
| 5 | 63-0013A | 2728510.634 | 334469.131 | 26.942 | 2728510.625 | 334469.146 | 26.996 |
| 6 | 63-0014A | 2726543.155 | 332332.950 | 23.102 | 2726543.133 | 332332.952 | 23.137 |
| 7 | 63-0015A | 2726277.238 | 334469.609 | 25.123 | 2726277.225 | 334469.613 | 25.169 |
| 8 | 63-0016A | 2723747.631 | 335972.886 | 23.989 | 2723747.623 | 335972.896 | 24.026 |
| 9 | 63-0017A | 2722848.634 | 336909.696 | 25.965 | 2722848.621 | 336909.723 | 25.963 |
| 10 | 63-0048A | 2669127.011 | 315617.825 | 43.045 | 2669127.010 | 315617.820 | 43.052 |
| 11 | 63-0002C | 2730173.807 | 321852.417 | 52.037 | 2730173.793 | 321852.417 | 52.027 |
| 12 | 63-B14 | 2730889.659 | 332817.690 | 32.064 | 2730889.640 | 332817.732 | 32.055 |

代碼 A：航帶平差高程控制點
代碼 B：航帶平差平面控制點（特徵角點）
代碼 C：檢核點

表 4.26　第 3 作業區(6-3 詮華國土)檢核點(送驗點)檢核成果表(單位: 公分)

| 編號 | 點號 | △N | △E | △h | 平面距離差 (通過標準：小平面差(20 公分內) | 高程差 (通過標準：高程差(20 公分內) | 平面通過與否 | 高程通過與否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63-0001A | 0.5 | -0.3 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 是 | 是 |
| 2 | 63-0004A | 0.9 | 0.1 | -1.4 | 0.9 | 1.4 | 是 | 是 |
| 3 | 63-0005A | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 是 | 是 |
| 4 | 63-0007A | 0.0 | -2.3 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 是 | 是 |

| 編號 | 點號 | △N | △E | △h | 平面距離差 (通過標準：小平面差(20 公分內) | 高程差 (通過標準：高程差(20 公分內) | 平面通過與否 | 高程通過與否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63-0013A | -0.9 | 1.5 | 5.5 | 1.7 | 5.5 | 是 | 是 |
| 6 | 63-0014A | -2.2 | 0.2 | 3.5 | 2.2 | 3.5 | 是 | 是 |
| 7 | 63-0015A | -1.2 | 0.4 | 4.6 | 1.3 | 4.6 | 是 | 是 |
| 8 | 63-0016A | -0.7 | 1.0 | 3.7 | 1.2 | 3.7 | 是 | 是 |
| 9 | 63-0017A | -1.3 | 2.7 | -0.2 | 3.0 | 0.2 | 是 | 是 |
| 10 | 63-0048A | -0.1 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 是 | 是 |
| 11 | 63-0002C | -1.3 | 0.0 | -1.0 | 1.3 | 1.0 | 是 | 是 |
| 12 | 63-B14 | -1.8 | 4.2 | -0.9 | 4.6 | 0.9 | 是 | 是 |
| 誤差統計(RMSE) | | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | | |

代碼 A：航帶平差高程控制點
代碼 B：航帶平差平面控制點（特徵角點）
代碼 C：檢核點

| 平面中誤差 | 高程中程差 |
|---|---|
| 2.1 | 2.9 |

**◈控制測量檢查小結**

總和以上針對 3 作業區 3 家測製廠商之控制測量成果檢查工作，檢查 3 個項目之成果是否符合規定，以下為檢核成果之總結，並附上檢核總成果合格表(如附件三所示)。

1. **控制測量成果書面資料**：經檢查 3 作業區測製廠商提送之書面資料，其控制點分布圖、點之記內容及檔案格式皆符合規定，**檢查結果判定 3 作業區 3 家測製廠商合格。**

2. **新設 GNSS 基站坐標解算成果**：丙方收齊測製廠商基站資料後統一進行坐標解算後提供予測製廠商使用，確保本案成果框架之一致性。

3. **控制測量成果：**
   - **新設地面點**：3 作業區 3 家測製廠商所檢送之新設地面點 GNSS 基站資料檢查結果**判定 3 作業區 3 家測製廠商合格。**
   - **航帶平差高程控制點及航帶平差平面控制點資料**：航帶平差高程控制點及航帶平差平面控制點資料，與丙方抽樣點之三維坐標比對，3 作業區 3 家測製廠商比對成果皆於標準內，**檢查結果判定 3 作業區 3 家測製廠商合格。**

## 4.3 點雲及航帶平差檢核結果

◈工作項目

點雲及航帶平差之檢核，包含點雲紀錄格式檢查、測區覆蓋完整度及相鄰航帶重疊率檢查、點雲密度檢查、航帶平差書面檢查及航帶相對誤差檢查。本項檢核項目針對 3 作業區進行檢查。各項檢查結果詳述如下文。

◈送審時間

3 作業區提送及審核時間，如表 4.27：

表 4.27　3 作業區提送點雲及航帶平差檢核資料日期

| 測區 | 廠商名稱 | 子測區 | 資料檢送日期 | 資料審核日期 | 丙方審核天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 作業區 | 中興測量 | 6-1-1 | 111.08.15 | 111.08.16~111.08.22 | 7 天 |
| | | 6-1-2 | 111.12.18 | 111.12.19~112.01.03 | 16 天 |
| 第 2 作業區 | 自強工程 | 6-2-1 | 111.09.22 | 111.09.23~111.09.30 | 8 天 |
| | | 6-2-2 | 111.10.17 | 111.10.18~111.11.15 | 29 天 |
| 第 3 作業區 | 詮華國土 | 6-3-1 | 111.07.19 | 111.07.20~111.08.02 | 14 天 |
| | | 6-3-2 | 111.10.27 | 111.10.28~111.11.24 | 27 天 |

※本表僅列出最後通過之檢送日期及審核日期(審核天數以發文日期計算，實際結果於 30 日內通知)

### 4.3.1 點雲紀錄格式

以自行開發之程式(如圖 4.19)，逐航帶檢查測製廠商掃瞄點雲資料之地面三維坐標值、反射強度及回訊順序等是否合於規定。經檢查各測製廠商提送之全數航帶點雲資料合於規定，**本項檢查判定合格。**





圖 4.19　自動化檢查程式示意圖

### 4.3.2　測區覆蓋完整度及相鄰航帶重疊率

將測製廠商提送之點雲資料，逐條帶於軟體中，圈畫出點雲涵蓋範圍，並依航帶之方向規劃重疊率量測。111 年度中興測量航線規劃大多為南北向；自強工程提送之航線規劃，其依花東縱谷地形起伏進行規劃，大致採東北至西南斜向規劃；詮華國土提送之測區主要臨近宜蘭採東西向規劃，山區則採南北向規劃，各家測繪廠商 111 年度航線數如表 4.28。各家圈劃之各航帶點雲之邊線如圖 4.20~4.25。

表 4.28　3 家測製廠商航線數量表

| | 第一子測區 | 第二子測區 |
|---|---|---|
| 中興 6-1 | **117 條** | **218 條** |
| 自強 6-2 | **101 條** | **139 條** |
| 詮華 6-3 | **92 條** | **109 條** |

利用圈畫好之點雲邊線，兩兩相鄰航帶檢查並統計其重疊率，檢查結果各航帶間重疊率全數大於 40%，合於契約重疊率必須大於 40%之規定，各家航帶重疊率未達 50%處，則改採人工一一檢查，經扣除水域區域，確認後**皆達 40%之重疊，本項檢查判定合格。**





圖 4.20 中興測量-第一子測區航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 117 條)及航帶重疊圖





圖 4.21 中興測量-第二子測區航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 218 條) 及航帶重疊圖





圖 4.22　自強工程-第一子測區各航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 85 條)及航帶重疊圖





圖 4.23　自強工程-第二子測區各航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 139 條)及航帶重疊圖





圖 4.24 詮華國土-第一子測區各航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 92 條) 及航帶重疊圖





圖 4.25　詮華國土-第二子測區各航帶點雲掃瞄涵蓋範圍(共計 109 條)及航帶重疊圖

### 4.3.3 點雲密度


整合測區內各航帶點雲，以自行開發之程式，統計 100×100 平方公尺為單位統計點雲密度，並將平均密度分為大於 2.0/$m^2$(白色)，介於 2.0 ~1.0 點/$m^2$(紅色)，及小於 1.0 點/$m^2$(黃色)區塊，及水域(藍色)。各作業區點雲密度檢核結果分述如下。

(1)、中興 6-1 點雲密度檢查


計算中興測量 2 個子測區點雲密度成果，扣除水體範圍後，統計合格及密度不足、低密度之格數，如圖 4.26~圖 4.27 所示。

第 1 作業區第一子測區點雲密度檢查

點雲密度計算圖




細部點雲密度合理分析




點雲密度區域放大圖






圖 4.26　中興測量-第一子測區點雲密度計算成果圖

第 1 作業區第二子測區點雲密度檢查

點雲密度計算圖




細部點雲密度合理分析




點雲密度區域放大圖



圖 4.27　中興測量-第二子測區點雲密度計算成果圖

由圖 4.26~圖 4.27，第 1 作業區內依契約其點雲密度合格標準為：平均密度需大於 2.0 點/$m^2$；扣除水域範圍後，密度不足比例需小於測區面積之 10%，且低密度(小於 1 點/$m^2$)區域必須小於測區面積之 5%。統計結果如表 4.29 所示。

## ◈統計結果

表 4.29　6-1 測區 100 公尺×100 公尺密度統計結果

| | 總格數 | 水體格數 | 合格格數（大於 2.0） | 密度不足格數（1.0~2.0） | 低密度格數（小於 1.0） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一子測區 | A 71,950 | B 1,444 | C 69,588 | D 916 | E 2 |
| 第二子測區 | A 111,468 | B 1,078 | C 109,897 | D 484 | E 9 |

每一格面積為 100 公尺×100 公尺，即 1 公頃

**※ 總計密度不足比例為：**

$$\frac{D+E}{A-B} = \frac{916+2}{71950-1444} = 1.3\% \quad (第一子測區)$$

$$\frac{D+E}{A-B} = \frac{484+9}{111468-1078} = 0.4\% \quad (第二子測區)$$

密度不足比例合於契約規定（小於 10%），本項判定**合格**。

**※ 低密度比例為：**

$$\frac{E}{A-B} = \frac{2}{71950-1444} = 0.0\ \% \quad (第一子測區)$$

$$\frac{E}{A-B} = \frac{9}{111468-1078} = 0.0\ \% \quad (第二子測區)$$

低密度比例，合於契約規定（小於 5%），本項判定**合格**。

※ 扣除水體後，第一子測區總體平均密度為 **3.95** 點/$m^2$；第二子測區總體平均密度為 **4.92** 點/$m^2$，全區點密度直方圖如圖 4.28~圖 4.29 所示。





圖 4.28　6-1 第一子測區點密度直方圖






圖 4.29　6-1 第二子測區點密度直方圖

(2)、自強 6-2 點雲密度檢查


計算自強工程 2 個子測區點雲密度成果，扣除水體範圍後，統計合格及密度不足、低密度之格數，如圖 4.30~圖 4.31。

第 2 作業區第一子測區點雲密度檢查

點雲密度計算圖




細部點雲密度合理分析




點雲密度區域放大圖






圖 4.30　自強工程-第一子測區點雲密度計算成果圖

第 2 作業區第二子測區點雲密度檢查

點雲密度計算圖




細部點雲密度合理分析




點雲密度區域放大圖



圖 4.31　自強工程-第二子測區點雲密度計算成果圖

如圖 4.30~圖 4.31，第 2 作業區內依契約其點雲密度合格標準為：平均密度需大於 2.0 點/$m^2$；扣除水域範圍後，密度不足比例需小於測區面積之 10%，且低密度(小於 1 點/$m^2$)區域必須小於測區面積之 5%。統計結果如表 4.30 所示。

## ◈統計結果

表 4.30　6-2 測區 100 公尺×100 公尺密度統計結果

| | 總格數 | 水體格數 | 合格格數（大於 2.0） | 密度不足格數（1.0~2.0） | 低密度格數（小於 1.0） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一子測區 | A 68,881 | B 1,421 | C 66,896 | D 564 | E 0 |
| 第二子測區 | A 117,051 | B 221 | C 116,516 | D 314 | E 0 |

每一格面積為 100 公尺×100 公尺，即 1 公頃

**※ 總計密度不足比例為：**

$$\frac{D+E}{A-B} = \frac{564+0}{68881-1421} = 0.8\% \quad (第一子測區)$$

$$\frac{D+E}{A-B} = \frac{314+0}{117051-221} = 0.3\% \quad (第二子測區)$$

密度不足比例合於契約規定（小於 10%），本項判定**合格**。

**※ 低密度比例為：**

$$\frac{E}{A-B} = \frac{0}{68881-1421} = 0.0\% \quad (第一子測區)$$

$$\frac{E}{A-B} = \frac{0}{117051-221} = 0.0\% \quad (第二子測區)$$

低密度比例，合於契約規定（小於 5%），本項判定**合格**。

※ 扣除水體後，第一子測區總體平均密度為 **4.64** 點/$m^2$；第二子測區總體平均密度為 **5.06** 點/$m^2$。全區點密度直方圖如圖 4.32~圖 4.33 所示。





圖 4.32　6-2 第一子測區點密度直方圖






圖 4.33　6-2 第二子測區點密度直方圖

(3)、詮華 6-3 點雲密度檢查


計算詮華國土 2 個子測區點雲密度成果，扣除水體範圍後，統計合格及密度不足、低密度之格數，如圖 4.34~圖 4.35。

第 3 作業區第一子測區點雲密度檢查

點雲密度計算圖




細部點雲密度合理分析




點雲密度區域放大圖






圖 4.34　詮華國土-第一子測區點雲密度計算成果圖

第 3 作業區第二子測區點雲密度檢查

點雲密度計算圖




細部點雲密度合理分析




點雲密度區域放大圖




圖 4.35　詮華國土-第二子測區點雲密度計算成果圖

如圖 4.34~圖 4.35 所示，第 3 作業區內依契約其點雲密度合格標準為：平均密度需大於 2.0 點/$m^2$；扣除水域範圍後，密度不足比例需小於測區面積之 10%，且低密度(小於 1 點/$m^2$)區域必須小於測區面積之 5%。統計結果如表 4.31。

## ◈統計結果

表 4.31　6-3 測區 100 公尺×100 公尺密度統計結果

| | 總格數 | 水體格數 | 合格格數（大於 2.0） | 密度不足格數（1.0~2.0） | 低密度格數（小於 1.0） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一子測區 | A 73,020 | B 239 | C 72,706 | D 75 | E 0 |
| 第二子測區 | A 118,821 | B 24 | C 118,790 | D 7 | E 0 |

每一格面積為 100 公尺×100 公尺，即 1 公頃

**※ 總計密度不足比例為：**

$$\frac{D+E}{A-B} = \frac{75+0}{73020-239} = 0.1\% \quad (第一子測區)$$

$$\frac{D+E}{A-B} = \frac{7+0}{118821-24} = 0.0\% \quad (第二子測區)$$

密度不足比例合於契約規定（小於 10%），本項判定**合格**。

**※ 低密度比例為：**

$$\frac{E}{A-B} = \frac{0}{73020-239} = 0.0\ \% \quad (第一子測區)$$

$$\frac{E}{A-B} = \frac{0}{118821-24} = 0.0\ \% \quad (第二子測區)$$

低密度比例，合於契約規定（小於 5%），本項判定**合格**。

※ 扣除水體後，第一子測區總體平均密度為 **5.62** 點/$m^2$；第二子測區總體平均密度為 **7.31** 點/$m^2$，全區點密度直方圖如圖 4.36~圖 4.37 所示。





圖 4.36　6-3 第一子測區點密度直方圖





圖 4.37　6-3 第二子測區點密度直方圖

### 4.3.4 航帶平差書面資料

檢查各家測製廠商提送之航帶平差書面資料，以確保各測製廠商所執行的點雲資料航帶平差工作符合本計畫之規格，檢查結果如表 4.32。

表 4.32 各家航帶平差書面檢查結果表

| 檢查項目 | 第 1 作業區<br>檢查結果 | 第 2 作業區<br>檢查結果 | 第 3 作業區<br>檢查結果 | 說 明 |
|---|---|---|---|---|
| 控制點分布 | 合格 | 合格 | 合格 | 必須滿足各航帶頭、中、尾各一高程控制點要求 |
| 觀測點位置分布 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 交叉航線 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 平差成果 | 合格<br>(第一子測區 3.6 公分)<br>(第二子測區 4.3 公分) | 合格<br>(第一子測區 4.8 公分)<br>(第二子測區 3.2 公分) | 合格<br>(第一子測區 2.9 公分)<br>(第二子測區 2.1 公分) | 單位權中誤差必須小於 10 公分 |
| 點雲坐標修正 | 合格 | 合格 | 合格 | |

檢查測製廠商提送之平差書面資料成果，內容及作業方式符合規定，本項成果**判定各家測製廠商均合格。**

### 4.3.5 航帶相對誤差檢查(內部精度檢查)

於測區每隔 50 公尺取一個對應平面位置為檢核位置，以各檢核位置為中心取 5×5 平方公尺的小區域，擷取各重疊此區域之航帶點雲，以區域內之各航帶點雲估計平均坡度，若估計之坡度小於 10 度，則進而計算點雲之最適平面，以此平面中心位置高程為推估之高程，如此可計算得每個航帶同一位置之推估高程，以計算航帶之相對高程偏差量。若為兩個航帶之重疊位置，則兩航帶之推估高程差為相對高程偏差量；若為多個航帶之重疊位置，則以推估高程最大及最小值之差為相對高程偏差量，推估方法如圖 4.38 所示。以上述方法進行全測區之相對高程偏差量估算。






圖 4.38　航帶高程誤差分析

1、第 1 作業區(中興測量)航帶間相對誤差檢查


中興測量誤差分析推估結果，抽檢點數及**航帶間高程相對偏差量平均值**如表 4.33，統計所有**高程相對偏差量直方圖**(如圖 4.39)，**因中興 6-1 測區部分落在平地，有效檢測點數較多，相對上，山區則有效檢核點較少**。檢查結果，第二子測區除部分區域因掃瞄時間差較久，兩期作物造成有較大的 Dz 數值差異，如圖 4.39 左下圖所示，差異較大之檢核點位主要落在作物區，並無明顯群聚性大差異(大多小於 20 公分)，如圖 4.39 所示，其平差成果良好。本項航帶偏差檢查僅會反應各航帶點雲 Z(高程)方向之差量，針對航帶點雲間是否有 XY(平面)方向之偏差，並無法由檢查程式明確反應，測製廠商實際於平差完成後應直接抽樣檢查各航帶點雲，檢查是否有平面或高程偏差。丙方經點雲分類成果檢查時，已進行逐幅更詳細確認航帶平差之成果，檢查結果本區經自動及人工全面確認後，並無明顯之水平與高程平差問題發生，本項判定合格。

表 4.33　第一作業區航帶間相對誤差抽測點數及偏差量平差值表


| 中興測量 | 抽檢點數 | 相對偏差量平均值(公分) |
|---|---|---|
| 第一子測區 | 15,237 | **9.1** |
| 第二子測區 | 54,645 | **11.5** |





6-1 第一子測區高程相對偏差量圖(紅色為大於 20cm 位置)




6-1 第一子測區高程相對偏差量(紅色為大於 20 公分位置)




6-1 第二子測區高程相對偏差量圖(紅色為大於 20cm 位置)




6-1 第二子測區高程相對偏差量(紅色為大於 20 公分位置)


圖 4.39　第 1 作業區高程相對偏差量圖及高程相對偏差量直方圖

2、第 2 作業區航帶間相對誤差檢查


自強工程誤差分析推估結果，抽檢點數及**航帶間高程相對偏差量平均值**如下表 4.34，統計所有**高程相對偏差量直方圖**(如圖 4.40)，**因自強 6-2 測區位於東部花東縱谷，大部分有效檢核點位落於平地**。檢查結果，除部分平地受植生生長期影響，偏差量較大，經人為確認無平差問題，並無明顯群聚性大差異(大多小於 20 公分)，如圖 4.40 所示，其平差成果良好。本項航帶偏差檢查僅會反應各航帶點雲 Z(高程)方向之差量，針對航帶點雲間是否有 XY(平面)方向之偏差，並無法由檢查程式明確反應，

測製廠商實際於平差完成後應直接抽樣檢查各航帶點雲，檢查是否有平面或高程偏差。丙方經點雲分類成果檢查時，已進行逐幅更詳細確認航帶平差之成果，檢查結果本區經自動及人工全面確認後，並無明顯之水平與高程平差問題發生，本項判定合格。


第 2 作業區第一子測區高程相對偏差量圖(紅色為大於 20 公分之位置)






6-2 第一子測區高程相對偏差量圖(紅色為大於 20cm 之位置)





6-2 第一子測區高程相對偏差量(紅色為大於 20 公分之位置)








6-2 第二子測區高程相對偏差量圖(紅色為大於 20cm 之位置)




6-2 第二子測區高程相對偏差量(紅色為大於 20 公分之位置)

圖 4.40　第 2 作業區高程相對偏差量圖及高程相對偏差量直方圖

表 4.34　第 2 作業區航帶間相對誤差抽測點數及偏差量平差值表

| 自強工程 | 抽檢點數 | 相對偏差量平均值(公分) |
|---|---|---|
| 第一子測區 | 40,380 | **11.4** |
| 第二子測區 | 30,210 | **9.8** |

3、第 3 作業區航帶間相對誤差檢查

詮華國土誤差分析推估結果，抽檢點數及**航帶間高程相對偏差量平均值**如表 4.35，統計所有**高程相對偏差量直方圖**(如圖 4.41)，經檢查 111 年度詮華測區，偏差量較大之處大多落於平地植生或水域區域，尤其臨近海域偏差量較大，經檢查主要原因為**不同架次掃瞄，海域或水域高程變化所造成之差異**如圖 4.41 所示，實際細部確認後平差成果良好。本項航帶偏差檢查僅會反應各航帶點雲 Z(高程)方向之差量，針對航帶點雲間是否有 XY(平面)方向之偏差，並無法由檢查程式明確反應，測製廠商實際於平差完成後應直接抽樣檢查各航帶點雲，檢查是否有平面或高程偏差。丙方經點雲分類成果檢查時，已進行逐幅更詳細確認航帶平差之成果，檢查結果本區經自動及人工全面確認後，並無明顯之水平與高程平差問題發生，本項判定合格。

表 4.35　第 3 作業區航帶間相對誤差抽測點數及偏差量平差值表

| 詮華國土 | 抽檢點數 | 相對偏差量平均值(公分) |
|---|---|---|
| 第一子測區 | 65,613 | **12.5** |
| 第二子測區 | 64,967 | **11.0** |





<table>
<tr><td colspan="2">第 3 作業區高程相對偏差量圖(紅色為大於 20 公分之位置)</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>6-3 第一子測區高程相對偏差量圖(紅色為大於 20cm 之位置)</td><td>6-3 第一子測區高程相對偏差量(紅色為大於 20 公分之位置)</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>6-3 第二子測區高程相對偏差量圖(紅色為大於 20cm 之位置)</td><td>6-3 第二子測區高程相對偏差量(紅色為大於 20 公分之位置)</td></tr>
</table>

圖 4.41　第 3 作業區高程相對偏差量圖及高程相對偏差量直方圖

**◈點雲及航帶平差檢查小結**

總和以上針對 3 作業區點雲及航帶平差檢查工作，檢查五個項目之成果是否符合規定，以下為檢核成果之總結，並附上檢核總成果合格表(如附件四)。

**1.點雲紀錄格式檢查**：逐航帶檢查各家測製廠商所提送之點雲資料，檢查其資料內容是否包含各掃瞄點的地面三維坐標值、反射強度值及回訊順序等資料，其影像之分布及涵蓋，符合規定。檢查結果各航帶點雲資料紀錄格式符合規定，**本項成果判定合格**。

**2.測區覆蓋完整度及相鄰航帶重疊率檢查**：檢查結果測區各相鄰航帶間重疊率皆大於 40%，**本項成果判定合格。**

**3.點雲密度檢查**：統計結果密度不足面積及低密度面積皆小於契約規定，**本項成果判定合格**。

**4.航帶平差書面資料檢查**：檢查各測製廠商提送之平差書面資料成果，內容及作業方式符合規定，**本項成果判定合格。**

**5.航帶相對誤差檢查**：檢查各家測製廠商有效檢核位置，航帶間相對高程偏差量估計值之平均量皆小於 20 公分之規定，成果符合規定，111 年度大部分位於山區，範圍內檢核點數較多，受限於檢核區之地形坡度估值須小於 10 度才可自動檢查，故能獲得之自動化檢核點位置有限，丙方在自動化檢核不足之區域採人工逐幅以視覺化剖面方式檢查航帶平差成果，檢查結果本區經自動及人工全面確認後，並無明顯之水平與高程平差問題發生，**本項成果判定合格。**

## 4.4 點雲過濾檢核結果

◈工作項目

點雲過濾成果檢核工作項目包含 DEM 及 DSM 資料 ASCII 格式檢查、DEM 及 DSM 資料其他檔案格式檢查、點雲分類成果檢查、點雲平面精度與水域數化成果檢查、點雲編修人員能力檢查、DEM 成果外業檢查及網格成果接邊檢查等七個項目，檢查結果如下：

### 4.4.1 DEM 及 DSM 資料 ASCII 格式檢查

1、檔頭資料檔內容：

檢查測製廠商提送之 DEM/DSM 基本詮釋資料(*.hdr)檔案，本檔案需依內政部高精度及高解析度數值地形模型測製案所訂定之檔頭資料內容填寫，每一幅 1/5,000 之 DEM 或 DSM 成果需包含一個檔頭資料。

因本階段檢查受限於非年度最終完整測區成果，故本項檢查依 111 年 3 月 23 日第 1 次工作會議決議(會議紀錄發文日期：4 月 1 日；文號：成大產創字第 1111101074 號)辦理，有關 DTM 資料之成果提送提案結論，即第 2、3、6、7 階段成果，**測製廠商先行提送 DTM 網格成果橢高 LAS 格式予丙方檢查**，並經國土測繪中心驗收合格後，再一併化算成正高成果、其他格式成果及產製詮釋及檔頭資料。以下為工作會議決議內容截錄：

---

**提案 2：DTM 資料提送問題**

**結論：**DTM 資料提送

(1) 測製廠商於第 2、3、6、7 階段應繳交之 DEM 與 DSM 成果係指橢球高系統、LAS 格式，並於契約期限內將經丙方審查通過之成果送至國土測繪中心。

(2) 丙方於第 3、6 階段分別繳交 108 及 109 年度測製區 DTM(DEM 與 DSM)鑲嵌及正高轉換成果，該成果係指正高系統、LAS 格式。

(3) 有關 GRD(含 HDR、XML)及 GeoTiff 格式，應於 LAS 成果確定後，再據以轉製 GRD(含 HDR、XML)及 GeoTiff 格式，國土測繪中心將於丙方成果驗收合格後，再請測製廠商轉製其它格式成果，請測製廠商於收到國土測繪中心通知次日起 30 個日曆天內繳交經丙方審查通過之 GRD 及 GeoTiff 格式(均含正高及橢球高)至國土測繪中心。

---

### 4.4.2 DEM 及 DSM 資料 GeoTIFF、LAS 格式檢查





本項目檢查 DEM/DSM 之網格資料成果，分別以程式讀取測製廠商提送之 DEM 及 DSM 資料之 LAS 檔案格式(僅橢球高)能被正確讀取並顯圖者才屬合格(如表 4.36)，讀取時一併套合測製廠商繪製之水域線成果，以視覺化方式檢查其水域範圍與地形呈現之合理性。

本項檢查**同時依上節所述 108 年 04 月 26 日成大研總字第 1081103645 號工作會議決議辦理**，故本階段成果主要針對 LAS 格式進行抽檢。檢查結果，每家依契約抽樣標準約抽樣 8 幅，實際以程式讀取並**檢視所有圖幅**，透過視覺化檢查其資料面呈現是否合理，是否可正確被軟體讀取並顯示，其中陰影圖為產製 **4 方向陰影圖**進行檢查。3 家廠商檢查結果範例如表 4.37~表 4.39。

表 4.36　其他資料格式檢查表





| 檢查資料 | 檢查格式 | 讀取軟體 |
|---|---|---|
| **DEM/DSM** | GeoTiff | 產製陰影圖檢查 |
| **DEM/DSM** | LAS | Global Mapper |

表 4.37　中興測量 DEM/DSM 資料格式檢查紀錄表

| DEM/DSM 成果資料格式檢查紀錄表 | | |
|---|---|---|
| **抽檢圖號：6-1-2 測區 – 97233005** | | |
| DEM<br>4 方向陰影圖檢查 | DSM<br>4 方向陰影圖檢查 | 檢查結果 |
|  |  | ☑格式正確<br>☑顯圖正確<br>☑水域正確 |
| DEM<br>LAS 格式 | DSM<br>LAS 格式 | |
|  |  | ☑格式正確<br>☑顯圖正確 |




第 1 作業區中興測量檢查網格成果格式正確皆能正確讀取/顯圖，**本項判定合格。**

表 4.38　自強工程 DEM/DSM 資料格式檢查紀錄表

| **DEM/DSM 成果資料格式檢查紀錄表** | | |
|---|---|---|
| **抽檢圖號：6-2-1 測區 – 97213074** | | |
| DEM<br>4 方向陰影圖檢查 | DSM<br>4 方向陰影圖檢查 | 檢查結果 |
|  |  | ☑格式正確<br>☑顯圖正確<br>☑水域正確 |
| DEM<br>LAS 格式 | DSM<br>LAS 格式 | |
|  |  | ☑格式正確<br>☑顯圖正確 |

第 2 作業區自強工程經檢查網格成果格式正確皆能正確讀取/顯圖，**本項判定合格。**

表 4.39　詮華國土 DEM/DSM 資料格式檢查紀錄表

| DEM/DSM 成果資料格式檢查紀錄表 | | |
|---|---|---|
| **抽檢圖號：6-3-1 測區 – 97223036** | | |
| DEM<br>4 方向陰影圖檢查 | DSM<br>4 方向陰影圖檢查 | 檢查結果 |
|  |  | ☑格式正確<br>☑顯圖正確<br>☑水域正確 |
| DEM<br>LAS 格式 | DSM<br>LAS 格式 | |
|  |  | ☑格式正確<br>☑顯圖正確 |

第 3 作業區詮華國土經檢查網格成果格式正確皆能正確讀取/顯圖，**本項判定合格**。

### 4.4.3 點雲過濾及 DEM 成果檢查

點雲過濾(分類)之查核需檢查測製廠商提送之全數圖幅，並逐幅檢查圖幅內是否包含點雲過濾常見錯誤表內所列之 11 項大錯，如 3.4.3 節表 3.4 所示)，**若單一圖幅包含超過 3 個(含)以上明顯錯誤點，則視該幅點雲過濾為不合格，若非不合格惟圖幅內仍有錯誤處需修正，則視該幅點雲過濾為待修正，若全數錯誤修正完畢，則視該幅點雲過濾為合格。**上述合格圖幅數量應達該期別契約規定數量。另測製廠商提送之點雲過濾成果，需(僅)包含地面點(ground, code 2)、非地面點(nonground, code 31)、水域點雲(water, code 9)及雜點(noise, code 30)等 4 種類別(如表 4.40)，若有編碼錯誤或其他分類之情形，則會退回測製廠商重新修正。

表 4.40　點雲分類圖層說明表

| *code* | *Description* | *Level* |
|---|---|---|
| *2* | Ground(地面點) | 2 |
| *9* | Water(水域點) | 9 |
| *30* | Noise(雜點) | 30 |
| *31* | Nonground(非地面點) | 31 |

因水域內之點雲資料(不合理點雲)非正確之高程點資料，且其回波易受水面特性反射而產生錯誤點雲，故於資料後處理時需將之濾除不可納入後續內插使用。實際做法為測製廠商需數化測區內之水域線資料，並將水域線圖層分為**水線**、**沙洲線**及**海岸線**。待丙方檢查合格後，以合格之水線及沙洲線將水域內點雲分類至水域點雲(water, code 9)圖層內，後續內插完成之網格資料依海岸線去除海域資料(不記錄)，詳見 4.4.4 節說明。

**人工過濾之錯誤判定方式及標準：**

以測製廠商提送之『人工分類後 DEMLAS 成果檔』，以人工方式逐幅檢查其**地面點分類**是否正確無誤。

檢查圖幅內包含上述明顯錯誤者，則視為 1 個錯誤區，**如該圖幅累計滿 3 個(含)錯誤區以上，則判定該圖幅點雲過濾成果不合格**。其餘過濾錯誤者，若非屬於上述明顯錯誤者，則判定測製廠商需修正此錯誤(待修正圖幅)，並俟測製廠商修正完畢後，則判定該圖幅合格。各階段提送

成果，合格判定標準：依上述方式判定，**累計不合格圖幅數量應低於提送圖幅數量 10%，則判定通過**。

檢查方式為逐幅檢查，使用陰影圖(或渲染圖)及正射影像，檢查依作業經驗判斷點雲分類是否正確。檢查作業窗格(TerraScan 環境下)如圖 4.42：





圖 4.42　點雲過濾成果檢查作業窗格

各幅檢查結果以 DXF 格式輸出，內容包含圈選之錯誤區位置(及錯誤說明)，測製廠商需將檢查結果之錯誤區位置全數修正後重新提送丙方檢查。圈選之錯誤區位置示意圖如圖 4.43：














圖 4.43　點雲過濾錯誤區圈選示意圖

以下列出各家經檢查點雲(DEMLAS)過濾錯誤之部分修正範例：

# 以下為中興測量 6-1 測區點雲過濾修正範例

| 中興 6-1 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97224033<br>**錯誤類別：**<br>建物未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97221061<br>**錯誤類別：**<br>建物未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97224033<br>**錯誤類別：**<br>建物未濾除 |  |

| 中興 6-1 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97232100<br>**錯誤類別：**<br>植物未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97221071<br>**錯誤類別：**<br>涵洞未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97233059<br>**錯誤類別：**<br>實心月台被濾除 |  |

| 中興 6-1 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97232053<br>**錯誤類別：**<br>實心道路被濾除 |  |
| **圖號：**<br>97233059<br>**錯誤類別：**<br>實心道路被濾除 |  |
| **圖號：**<br>97233060<br>**錯誤類別：**<br>實心地形被濾除 |  |




| 中興 6-1 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97233005<br>**錯誤類別：**<br>建物未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97233060<br>**錯誤類別：**<br>涵洞未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97233098<br>**錯誤類別：**<br>建物未濾除 |  |

表 4.41　中興測量 DEMLAS 檢核統計略表

**第1作業區中興111年度第1子測區(DEMLAS)統計略表**

2022/8/18 18:11

| 點雲過濾檢查分項 | 本子測區已達通過標準 | |
|---|---|---|
| 檢查項目 | 檢查結果 | 備註 |
| 1.所有圖幅驗過一輪 | 通過 | 所有圖幅都驗過一遍了 |
| 2.初驗通過率達 100% | 通過 | 所有圖幅都通過初驗 |
| 3.水域點雲濾除檢查 | 通過 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 4.不合格率小於 10% | 通過 | 目前不合格率為 0.0% |
| 5.雲洞(資料缺漏)檢查 | 通過 | |
| 6.航帶間偏移(平差)檢查 | 通過 | |

※上述 6 個項目都必須要通過，本子測區才達通過標準

| | | |
|---|---|---|
| 通過初驗圖幅數(可驗) | 114 | 水線數化檢查 |
| 未通過初驗圖幅數 | 0 張( 總圖幅-可驗圖幅 ) | |
| 丙方檢查完成圖數 | 114 張 ( 以下總合 ) | 水域點雲濾除達成率 |
| 不合格 | 0 張 | 114 張 (100.0%) |
| 通過數 | 114 張 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 總圖幅數 | 114 張 | |

| 不合格率 | 百分比 |
|---|---|
| 不合格/檢查完成 | 0.0% |
| 不合格/可驗圖幅 | 0.0% |
| 不合格/總圖幅 | 0.0% |
| (不合格＋還不能驗)/總圖幅 | 0.0% |

< 若已驗完一輪，小於10%即通過。

本子測區點雲過濾判定: 已達通過標準　檢核負責人 2022/8/18

**第1作業區中興111年度第2子測區(DEMLAS)統計略表**

2022/12/29 16:36

| 點雲過濾檢查分項 | 本子測區已達通過標準 | |
|---|---|---|
| 檢查項目 | 檢查結果 | 備註 |
| 1.所有圖幅驗過一輪 | 通過 | 所有圖幅都驗過一遍了 |
| 2.初驗通過率達 100% | 通過 | 所有圖幅都通過初驗 |
| 3.水域點雲濾除檢查 | 通過 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 4.不合格率小於 10% | 通過 | 目前不合格率為 0.0% |
| 5.雲洞(資料缺漏)檢查 | 通過 | |
| 6.航帶間偏移(平差)檢查 | 通過 | |

※上述 6 個項目都必須要通過，本子測區才達通過標準

| | | |
|---|---|---|
| 通過初驗圖幅數(可驗) | 171 | 水線數化檢查 |
| 未通過初驗圖幅數 | 0 張( 總圖幅-可驗圖幅 ) | |
| 丙方檢查完成圖數 | 171 張 ( 以下總合 ) | 水域點雲濾除達成率 |
| 不合格 | 0 張 | 171 張 (100.0%) |
| 通過數 | 171 張 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 總圖幅數 | 171 張 | |

| 不合格率 | 百分比 |
|---|---|
| 不合格/檢查完成 | 0.0% |
| 不合格/可驗圖幅 | 0.0% |
| 不合格/總圖幅 | 0.0% |
| (不合格＋還不能驗)/總圖幅 | 0.0% |

< 若已驗完一輪，小於10%即通過。

本子測區點雲過濾判定: 已達通過標準　檢核負責人 2022/12/29

**檢查結果：**

**第 5 階段(測製廠商第 6 階段)檢查結果說明**：中興測量依丙方規劃之預檢機制，將成果分期分 7 個批次提送檢查(範圍如圖 4.44)，檢查結果統計如表 4.41，各批次提送數量如表 4.42 所示，於預檢期間經檢查，初驗計有 1 幅 97233050 因編修狀況不佳，包含較多高低雜點與建物未濾除，判定不合格，後續乙方已修正完畢重新提送，判定通過。經檢查測製廠商於第 6 階段 114 幅 DEMLAS 分類成果於 111 年 8 月 18 日已全數通過，通過數量為 114 幅；不合格數量為 0 幅。不合格數量比例**低於契約需 10%以下之要求，達規範要求，判定合格**。

表 4.42　中興 6-1 第一子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表

| 提送成果項目 | 提送數量 | 提送日期 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
|---|---|---|---|---|
| DEM 點雲分類 | 26 幅 | 111/07/29 | 111/08/15 | 通過 |
| | 18 幅 | 111/08/03 | 111/08/17 | |
| | 27 幅 | 111/08/04 | 111/08/15 | |
| | 2 幅 | 111/08/08 | 111/08/15 | |
| | 17 幅 | 111/08/10 | 111/08/18 | |
| | 13 幅 | 111/08/15 | 111/08/18 | |
| | 11 幅 | 111/08/16 | 111/08/18 | |
| 合計 | **114 幅** | 本項檢查完成日期 111/8/18 判定合格 | | |

**第 6 階段(測製廠商第 7 階段)檢查結果說明**：中興測量依丙方規劃之預檢機制，將成果分期分 8 個批次提送檢查(範圍如圖 4.44)，檢查結果統計如表 4.41，各批次提送數量如表 4.43 所示，於預檢期間經檢查，初驗計有 2 幅 97224067、97224077 因圖幅內包含較多高低雜點未濾除，判定不合格，後續乙方已將所有不合格圖幅，含丙方圈選之其他錯誤修正已修正完畢重新提送，判定通過。經檢查測製廠商於第 7 階段 171 幅 DEMLAS 分類成果於 111 年 12 月 29 日已全數通過，通過數量為 171 幅；不合格數量為 0 幅。不合格數量比例**低於契約需 10%以下之要求，達規範要求，判定合格**。

表 4.43　中興 6-1 第二子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表

| 提送成果項目 | 提送數量 | 提送日期 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
|---|---|---|---|---|
| DEM 點雲分類 | 23 幅 | 111/10/22 | 111/11/04 | 通過 |
| | 34 幅 | 111/10/25 | 111/11/09 | 通過 |
| | 35 幅 | 111/11/03 | 111/11/21 | 通過 |
| | 21 幅 | 111/11/12 | 111/11/24 | 通過 |
| | 10 幅 | 111/11/16 | 111/11/24 | 通過 |
| | 24 幅 | 111/12/01 | 111/12/02 | 通過 |
| | 11 幅 | 111/12/08 | 111/12/12 | 通過 |
| | 13 幅 | 111/12/27 | 111/12/29 | 通過 |
| 合計 | 171 幅 | 本項檢查完成日期 111/12/29 判定合格 | | |














圖 4.44　中興 6-1 測區 DEMLAS 成果分批提送分布圖

# 以下為自強工程 6-2 測區點雲過濾修正範例

| 自強 6-2 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>96201020<br>**錯誤類別：**<br>輸水管非地形，未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97204004<br>**錯誤類別：**<br>高架道路未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97204005<br>**錯誤類別：**<br>地面點過度濾除，地形表現不足 |  |

| 自強 6-2 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97204005<br>**錯誤類別：**<br>建物未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97204053<br>**錯誤類別：**<br>植物未濾除 |  |
| **圖號：**<br>96201079<br>**錯誤類別：**<br>實心道路被濾除 |  |

| 自強 6-2 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97213073<br>**錯誤類別：**<br>地面點過度濾除，地形表現不足 |  |
| **圖號：**<br>97213073<br>**錯誤類別：**<br>植物未濾除，接邊線 |  |
| **圖號：**<br>97213073<br>**錯誤類別：**<br>植物未濾除 |  |




| 自強 6-2 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>96202057<br>**錯誤類別：**<br>水利設施被濾除 |  |
| **圖號：**<br>97213083<br>**錯誤類別：**<br>接邊線 |  |
| **圖號：**<br>97213096<br>**錯誤類別：**<br>實心道路被濾除 |  |

表 4.44　自強工程 DEMLAS 檢核統計略表

**第2作業區自強111年度第1子測區(DEMLAS)統計略表**

2022/9/28 09:55

| 點雲過濾檢查分項 | 本子測區已達通過標準 | |
|---|---|---|
| 檢查項目 | 檢查結果 | 備註 |
| 1.所有圖幅驗過一輪 | 通過 | 所有圖幅都驗過一遍了 |
| 2.初驗通過率達 100% | 通過 | 所有圖幅都通過初驗 |
| 3.水域點雲濾除檢查 | 通過 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 4.不合格率小於 10% | 通過 | 目前不合格率為 0.0% |
| 5.雲洞(資料缺漏)檢查 | 通過 | |
| 6.航帶間偏移(平差)檢查 | 通過 | |

※上述 6 個項目都必須要通過，本子測區才達通過標準

| | | |
|---|---|---|
| 通過初驗圖幅數(可驗) | 110 | 水線數化檢查 |
| 未通過初驗圖幅數 | 0 張( 總圖幅-可驗圖幅 ) | |
| 丙方檢查完成圖數 | 110 張 ( 以下總合 ) | 水域點雲濾除達成率 |
| 不合格 | 0 張 | 110 張 (100.0%) |
| 通過數 | 110 張 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 總圖幅數 | 110 張 | |

| 不合格率 | 百分比 |
|---|---|
| 不合格/檢查完成 | 0.0% |
| 不合格/可驗圖幅 | 0.0% |
| 不合格/總圖幅 | 0.0% |
| (不合格＋還不能驗)/總圖幅 | 0.0% |

< 若已驗完一輪，小於10%即通過。

本子測區點雲過濾判定: 已達通過標準　檢核負責人 2022/9/28

**第2作業區自強111年度第2子測區(DEMLAS)統計略表**

2022/11/16 09:25

| 點雲過濾檢查分項 | 本子測區已達通過標準 | |
|---|---|---|
| 檢查項目 | 檢查結果 | 備註 |
| 1.所有圖幅驗過一輪 | 通過 | 所有圖幅都驗過一遍了 |
| 2.初驗通過率達 100% | 通過 | 所有圖幅都通過初驗 |
| 3.水域點雲濾除檢查 | 通過 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 4.不合格率小於 10% | 通過 | 目前不合格率為 0.0% |
| 5.雲洞(資料缺漏)檢查 | 通過 | |
| 6.航帶間偏移(平差)檢查 | 通過 | |

※上述 6 個項目都必須要通過，本子測區才達通過標準

| | | |
|---|---|---|
| 通過初驗圖幅數(可驗) | 164 | 水線數化檢查 |
| 未通過初驗圖幅數 | 0 張( 總圖幅-可驗圖幅 ) | |
| 丙方檢查完成圖數 | 164 張 ( 以下總合 ) | 水域點雲濾除達成率 |
| 不合格 | 0 張 | 164 張 (100.0%) |
| 通過數 | 164 張 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 總圖幅數 | 164 張 | |

| 不合格率 | 百分比 |
|---|---|
| 不合格/檢查完成 | 0.0% |
| 不合格/可驗圖幅 | 0.0% |
| 不合格/總圖幅 | 0.0% |
| (不合格＋還不能驗)/總圖幅 | 0.0% |

< 若已驗完一輪，小於10%即通過。

本子測區點雲過濾判定: 已達通過標準　檢核負責人 2022/11/16

**檢查結果：**

**第 5 階段(測製廠商第 6 階段)檢查結果說明**：自強工程依丙方規劃之預檢機制，將成果分期分 4 個批次提送檢查(範圍如圖 4.45)，檢查結果統計如表 4.44，各批次提送數量如表 4.45 所示，於預檢期間經檢查，初驗計有 97204053、97213073、97213083 等 3 幅因編修狀況不佳，包含較多雜點、建物未濾除，部分圖幅接邊處植被未濾除乾淨有較明顯之接邊線存在，判定不合格，後續乙方已修正完畢重新提送，判定通過。經檢查測製廠商於第 6 階段 110 幅 DEMLAS 分類成果於 111 年 9 月 28 日已全數通過，通過數量為 110 幅；不合格數量為 0 幅。不合格數量比例**低於契約需 10%以下之要求，達規範要求，判定合格**。

表 4.45　自強 6-2 第一子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表

| 提送成果項目 | 提送數量 | 提送日期 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
|---|---|---|---|---|
| DEM 點雲分類 | 33 幅 | 111/08/31 | 111/09/06 | 通過 |
| | 32 幅 | 111/09/08 | 111/09/19 | 通過 |
| | 22 幅 | 111/09/16 | 111/09/22 | 通過 |
| | 23 幅 | 111/09/23 | 111/09/28 | 通過 |
| 合計 | **110 幅** | 本項檢查完成日期 111/9/28　判定合格 | | |

**第 6 階段(測製廠商第 7 階段)檢查結果說明**：自強工程依丙方規劃之預檢機制，將成果分期分 5 個批次提送檢查(範圍如圖 4.45)，檢查結果統計如表 4.44，各批次提送數量如表 4.46 所示，於預檢期間經檢查，初驗無不合格圖幅，後續乙方已將所有丙方圈選之其他錯誤修正完畢重新提送，判定通過。經檢查測製廠商於第 7 階段 164 幅 DEMLAS 分類成果於 111 年 11 月 16 日已全數通過，通過數量為 164 幅；不合格數量為 0 幅。不合格數量比例**低於契約需 10%以下之要求，達規範要求，判定合格**。

表 4.46　自強 6-2 第二子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表

| 提送成果項目 | 提送數量 | 提送日期 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
|---|---|---|---|---|
| DEM 點雲分類 | 32 幅 | 111/10/07 | 111/10/28 | 通過 |
| | 35 幅 | 111/10/18 | 111/11/04 | 通過 |
| | 34 幅 | 111/10/26 | 111/11/08 | 通過 |
| | 27 幅 | 111/11/04 | 111/11/11 | 通過 |
| | 36 幅 | 111/11/11 | 111/11/16 | 通過 |
| 合計 | **164 幅** | 本項檢查完成日期 111/11/16 判定合格 | | |













圖 4.45　自強 6-2 測區 DEMLAS 成果分批提送分布圖

# 以下為詮華國土 6-3 測區點雲過濾修正範例

| 詮華 6-3 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97211021<br>**錯誤類別：**<br>植被未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97211021<br>**錯誤類別：**<br>橋梁未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97211051<br>**錯誤類別：**<br>明隧道未濾除 |  |

| 詮華 6-3 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97222033<br>**錯誤類別：**<br>建物未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97213018<br>**錯誤類別：**<br>實心道路被濾除 |  |
| **圖號：**<br>97222054<br>**錯誤類別：**<br>植物未濾除 |  |

| 詮華 6-3 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97214067<br>**錯誤類別：**<br>橋梁未濾除 |  |
| **圖號：**<br>97214100<br>**錯誤類別：**<br>水利設施被濾除 |  |
| **圖號：**<br>97214100<br>**錯誤類別：**<br>水利設施被濾除 |  |




| 詮華 6-3 測區—點雲編修及地面點分類錯誤 部分範例擷圖 | |
|---|---|
| **圖號：**<br>97223078<br>**錯誤類別：**<br>地面點過度濾除，地形表現不足 |  |
| **圖號：**<br>97223078<br>**錯誤類別：**<br>地面點過度濾除，地形表現不足 |  |
| **圖號：**<br>97223097<br>**錯誤類別：**<br>地面點過度濾除，地形表現不足 |  |

表 4.47　6-3 測區 DEMLAS 檢核統計略表

**第3作業區詮華111年度第1子測區(DEMLAS)統計略表**

2022/8/1 14:32

| 點雲過濾檢查分項 | 本子測區已達通過標準 | |
|---|---|---|
| 檢查項目 | 檢查結果 | 備註 |
| 1.所有圖幅驗過一輪 | 通過 | 所有圖幅都驗過一遍了 |
| 2.初驗通過率達 100% | 通過 | 所有圖幅都通過初驗 |
| 3.水域點雲濾除檢查 | 通過 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 4.不合格率小於 10% | 通過 | 目前不合格率為 0.0% |
| 5.雲洞(資料缺漏)檢查 | 通過 | |
| 6.航帶間偏移(平差)檢查 | 通過 | |

※上述 6 個項目都必須要通過，本子測區才達通過標準

| 通過初驗圖幅數(可驗) | 114 | 水線數化檢查 |
|---|---|---|
| 未通過初驗圖幅數 | 0 張( 總圖幅-可驗圖幅 ) | |
| 丙方檢查完成圖數 | 114 張 ( 以下總合 ) | 水域點雲濾除達成率 |
| 不合格 | 0 張 | 114 張 (100.0%) |
| 通過數 | 114 張 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 總圖幅數 | 114 張 | |

| 不合格率 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 不合格/檢查完成 | 0.0% | |
| 不合格/可驗圖幅 | 0.0% | |
| 不合格/總圖幅 | 0.0% | < 若已驗完一輪，小於10%即通過。 |
| (不合格＋還不能驗)/總圖幅 | 0.0% | |

本子測區點雲過濾判定: 已達通過標準　檢核負責人 2022/8/1

**第3作業區詮華111年度第2子測區(DEMLAS)統計略表**

2022/11/15 11:12

| 點雲過濾檢查分項 | 本子測區已達通過標準 | |
|---|---|---|
| 檢查項目 | 檢查結果 | 備註 |
| 1.所有圖幅驗過一輪 | 通過 | 所有圖幅都驗過一遍了 |
| 2.初驗通過率達 100% | 通過 | 所有圖幅都通過初驗 |
| 3.水域點雲濾除檢查 | 通過 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 4.不合格率小於 10% | 通過 | 目前不合格率為 0.0% |
| 5.雲洞(資料缺漏)檢查 | 通過 | |
| 6.航帶間偏移(平差)檢查 | 通過 | |

※上述 6 個項目都必須要通過，本子測區才達通過標準

| 通過初驗圖幅數(可驗) | 171 | 水線數化檢查 |
|---|---|---|
| 未通過初驗圖幅數 | 0 張( 總圖幅-可驗圖幅 ) | |
| 丙方檢查完成圖數 | 171 張 ( 以下總合 ) | 水域點雲濾除達成率 |
| 不合格 | 0 張 | 171 張 (100.0%) |
| 通過數 | 171 張 | 已完成全數圖幅水域分類 |
| 總圖幅數 | 171 張 | |

| 不合格率 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 不合格/檢查完成 | 0.0% | |
| 不合格/可驗圖幅 | 0.0% | |
| 不合格/總圖幅 | 0.0% | < 若已驗完一輪，小於10%即通過。 |
| (不合格＋還不能驗)/總圖幅 | 0.0% | |

本子測區點雲過濾判定: 已達通過標準　檢核負責人 2022/11/15

**檢查結果：**

**第 5 階段(測製廠商第 6 階段)檢查結果說明**：詮華國土依丙方規劃之預檢機制，將成果分期分 4 個批次提送檢查(範圍如圖 4.46)，檢查結果統計如表 4.47，各批次提送數量如表 4.48 所示，丙方於預檢期間經檢查，並無初驗不合格之圖幅。經檢查測製廠商於第 6 階段 114 幅 DEMLAS 分類成果於 111 年 8 月 1 日已全數通過，通過數量為 114 幅；不合格數量為 0 幅。不合格數量比例**低於契約需 10%以下之要求，達規範要求，判定合格。**

表 4.48　詮華 6-3 第一子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表

| 提送成果項目 | 提送數量 | 提送日期 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
|---|---|---|---|---|
| DEM 點雲分類 | 19 幅 | 111/06/13 | 111/06/16 | 通過 |
| | 20 幅 | 111/07/08 | 111/07/25 | 通過 |
| | 19 幅 | 111/07/19 | 111/07/28 | 通過 |
| | 56 幅 | 111/07/27 | 111/08/01 | 通過 |
| **合計** | **114 幅** | 本項檢查完成日期 111/8/1　判定合格 | | |

**第 6 階段(測製廠商第 7 階段)檢查結果說明**：詮華國土依丙方規劃之預檢機制，將成果分期分 5 個批次提送檢查(範圍如圖 4.46)，檢查結果統計如表 4.47，各批次提送數量如表 4.49 所示，丙方於預檢期間經檢

查，並無初驗不合格之圖幅，後續乙方已將所有丙方圈選之其他錯誤修正完畢重新提送。經檢查測製廠商於第 7 階段 171 幅 DEMLAS 分類成果於 111 年 11 月 15 日已全數通過，通過數量為 171 幅；不合格數量為 0 幅。不合格數量比例**低於契約需 10%以下之要求，達規範要求，判定合格。**

表 4.49　詮華 6-3 第二子測區 DEMLAS 成果分批提送時程表

| 提送成果項目 | 提送數量 | 提送日期 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
|---|---|---|---|---|
| DEM 點雲分類 | 31 幅 | 111/09/06 | 111/10/06 | 通過 |
| | 29 幅 | 111/09/08 | 111/09/30 | 通過 |
| | 32 幅 | 111/10/07 | 111/11/03 | 通過 |
| | 38 幅 | 111/10/28 | 111/11/09 | 通過 |
| | 41 幅 | 111/11/09 | 111/11/15 | 通過 |
| **合計** | **171 幅** | 本項檢查完成日期 111/11/15 判定合格 | | |





圖 4.46　詮華 6-3 測區 DEMLAS 成果分批提送分布圖

### 4.4.4　點雲平面精度與水域線數化檢查

**點雲平面精度檢查**

依過去幾年空載光達案監審之經驗，往往因同步使用之像機像幅較小(相比航測專用像機)，測區累積待處理之原始影像數量往往都是數萬張，或影像取得與光達成果資料時間落差較大，其山區地形變化大時，容易造成正射使用之數值地形資料與航拍時間差異較大，加上光達掃瞄航高較低，地形差異影響正射糾正較大。故廠商偶爾會發生正射影像與點雲資料平面位置不一致之問題，如圖 4.47 所示。





圖 4.47　影像偏移示意圖

為確保正射影像成果品質(平面精度檢查)，除外業抽樣點之檢查外，丙方亦透過正射影像與點雲平面位置一致性檢查，補足外業抽樣點數不足之情況，尤其山區特徵點難覓，以此方法可更全面的檢視本案成果內部精度之一致。檢查點雲平面精度與正射影像平面精度，其方法為**透過點雲強度圖之特徵點位，比對正射影像與點雲平面位置之一致性**(圖 4.48)。依契約之規定點雲平面精度平均需達 50 公分；正射影像平面精度需達 2.5 公尺，當兩者交互進行一致性檢查，其平均平面誤差值若小於 50 公分，同時配合部分外業量測點位之檢查分別確認點雲及正射實測比對，期望以**外業確認**、**內業全面**之檢查方法分析本案成果精度是否滿足要求。

依目前平均點雲密度，每平方公尺約 3~6 點，大致可產製 50 公分解析度之強度圖，雖無法呈現與本案正射影像(25 公分)同樣高解析度之分辨力，但其解算完之點雲即賦予坐標，無需經正射糾正程序，仍有所多優點，丙方針對強度圖產製自行開發程式進行影像強化，詳細強度圖之優點及產製詳見圖 4.49 及 4.50。

檢查方法如下，讀取點雲資料並採用丙方自行開發之程式，分析點雲強度值域、色階與對比，自動強化回波強度圖，便於人工觀測特徵線段。於 GlobalMapper 環境中分區塊進行抽樣，量測點雲強度圖特徵點位(如道路漆線)與正射影像逐一進行比對，並統計兩者偏移量(如圖 4.56 所示)。另外測製廠商於外業實測之頭中尾平差控制測量所量測之特徵角點

(稱 B 點或屋角點)，丙方亦會在比對其坐標成果與點雲強度呈現之特徵角點差值。檢查結果說明如下：




圖 4.48　正射影像偏移量測—強度圖與正射影像比對示意圖





圖 4.49　HDR 高動態範圍點雲強度圖製作流程





圖 4.50　點雲強度圖之優點

**外業特徵角點檢查結果：**

3 家廠商共比對 50 點特徵角點(中興：28 點；自強：8 點；詮華：14 點)，量測方法如圖 4.51，檢查結果所有**測製廠商頭中尾控制特徵角點**與**點雲強度圖**之平面差值皆小於 50 公分，量測結果如表 4.50 所示。可預期在本案點雲密度達每平方公尺 2 點時(今年度各子測區皆超過 4 點)，其點雲密度分布足以判斷平面位置情況下，其**精度普遍應可達 50 公分**。

表 4.50　測製廠商外業實測特徵角點與點雲平面位置比較統計

| | 廠商測區 | 圖號 | 點號 | 強度 E | 強度 N | 外業 E | 外業 N | Δ E (cm) | Δ N (cm) | 平面距離差 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一子測區 | 中興 6-1-1 | 97233028 | 61-0070B | 319798.976 | 2785787.033 | 319798.865 | 2785787.151 | 11.1 | -11.8 | **16.2** |
| | 中興 6-1-1 | 97233028 | 61-0071B | 321365.341 | 2785334.631 | 321365.008 | 2785334.844 | 33.3 | -21.3 | **39.5** |
| | 中興 6-1-1 | 97233069 | 61-0040B | 322153.517 | 2776686.000 | 322153.691 | 2776686.074 | -17.4 | -7.4 | **18.9** |
| | 中興 6-1-1 | 97233068 | 61-0013B | 320078.215 | 2774320.248 | 320078.345 | 2774320.033 | -13.0 | 21.5 | **25.1** |
| | 中興 6-1-1 | 97233076 | 61-0005B | 316283.759 | 2772013.264 | 316284.227 | 2772013.248 | -46.8 | 1.6 | **46.8** |
| | 中興 6-1-1 | 97233090 | 61-0045B | 324845.891 | 2768770.293 | 324846.123 | 2768770.305 | -23.2 | -1.2 | **23.2** |
| | 中興 6-1-1 | 97224013 | 61-0078B | 308284.587 | 2760222.431 | 308284.873 | 2760222.222 | -28.6 | 20.9 | **35.4** |
| | 中興 6-1-1 | 97224015 | 61-0012B | 313666.564 | 2760768.989 | 313666.650 | 2760768.690 | -8.6 | 29.9 | **31.1** |
| | 中興 6-1-1 | 97232047 | 61-0008B | 342085.099 | 2779811.428 | 342085.372 | 2779811.331 | -27.3 | 9.7 | **29.0** |
| | 中興 6-1-1 | 97232096 | 61-0023B | 341152.525 | 2768409.465 | 341152.878 | 2768409.540 | -35.3 | -7.5 | **36.1** |
| | 中興 6-1-1 | 97232100 | 61-0129B | 349992.491 | 2767448.480 | 349992.666 | 2767448.159 | -17.5 | 32.1 | **36.6** |
| | 中興 6-1-1 | 97221017 | 61-0143B | 343365.955 | 2762685.519 | 343365.779 | 2762685.741 | 17.6 | -22.2 | **28.3** |
| | 自強 6-2-1 | 97213056 | 62-0005B | 314968.065 | 2668279.564 | 314967.652 | 2668279.646 | 41.3 | -8.2 | **42.1** |
| | 自強 6-2-1 | 97213055 | 62-0002B | 313078.076 | 2666972.890 | 313077.856 | 2666972.461 | 22.0 | 42.9 | **48.2** |
| | 自強 6-2-1 | 97213084 | 62-0106B | 311432.308 | 2666525.672 | 311431.874 | 2666525.752 | 43.4 | -8.0 | **44.1** |
| | 自強 6-2-1 | 97204006 | 62-0110B | 311207.143 | 2659026.814 | 311207.021 | 2659026.417 | 12.2 | 39.7 | **41.5** |
| | 詮華 6-3-1 | 97223034 | 63-B01 | 311157.517 | 2729500.517 | 311157.494 | 2729500.334 | 2.3 | 18.3 | **18.4** |
| | 詮華 6-3-1 | 97223034 | 63-B02 | 310011.756 | 2728862.748 | 310011.771 | 2728863.131 | -1.5 | -38.3 | **38.3** |
| | 詮華 6-3-1 | 97223027 | 63-B05 | 318409.777 | 2730390.531 | 318409.817 | 2730390.176 | -4.0 | 35.5 | **35.7** |
| | 詮華 6-3-1 | 97223039 | 63-B06 | 322856.516 | 2728837.476 | 322856.519 | 2728837.306 | -0.3 | 17.0 | **17.0** |
| | 詮華 6-3-1 | 97222031 | 63-B07 | 328076.292 | 2728450.186 | 328076.215 | 2728449.970 | 7.7 | 21.6 | **22.9** |
| | 詮華 6-3-1 | 97222023 | 63-B14 | 332817.751 | 2730889.744 | 332817.732 | 2730889.640 | 1.9 | 10.4 | **10.6** |
| | 詮華 6-3-1 | 97222043 | 63-B13 | 334266.037 | 2725923.461 | 334266.107 | 2725923.306 | -7.0 | 15.5 | **17.0** |
| | 詮華 6-3-1 | 97222064 | 63-B12 | 336284.049 | 2721076.963 | 336284.261 | 2721076.528 | -21.2 | 43.5 | **48.4** |
| | 詮華 6-3-1 | 97211012 | 63-B11 | 331298.428 | 2706978.848 | 331298.713 | 2706979.023 | -28.5 | -17.5 | **33.4** |
| | 詮華 6-3-1 | 97211022 | 63-B10 | 331212.395 | 2704579.370 | 331212.481 | 2704579.498 | -8.6 | -12.8 | **15.4** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二子測區 | 中興 6-1-2 | 97233015 | 61-0057B | 311553.498 | 2790047.503 | 311553.260 | 2790047.575 | 23.8 | -7.2 | **24.9** |
| | 中興 6-1-2 | 97232042 | 61-0103B | 330942.474 | 2781952.996 | 330942.006 | 2781952.858 | 46.8 | 13.8 | **48.8** |
| | 中興 6-1-2 | 97232053 | 61-0041B | 333483.918 | 2777886.013 | 333483.691 | 2777886.223 | 22.7 | -21.0 | **30.9** |
| | 中興 6-1-2 | 97232084 | 61-0109B | 334978.989 | 2769916.494 | 334979.079 | 2769916.565 | -9.0 | -7.1 | **11.5** |
| | 中興 6-1-2 | 97224020 | 61-0093B | 324649.464 | 2760380.941 | 324649.683 | 2760380.653 | -21.9 | 28.8 | **36.2** |
| | 中興 6-1-2 | 97224028 | 61-0080B | 320183.986 | 2758795.993 | 320184.127 | 2758795.626 | -14.1 | 36.7 | **39.3** |
| | 中興 6-1-2 | 97221023 | 61-0019B | 331924.974 | 2758161.461 | 331925.226 | 2758161.058 | -25.2 | 40.3 | **47.5** |
| | 中興 6-1-2 | 97224047 | 61-0083B | 317130.523 | 2753195.504 | 317130.612 | 2753195.016 | -8.9 | 48.8 | **49.6** |
| | 中興 6-1-2 | 97221044 | 61-0146B | 335726.494 | 2753604.494 | 335726.596 | 2753604.554 | -10.2 | -6.0 | **11.8** |
| | 中興 6-1-2 | 97224053 | 61-0050B | 307740.494 | 2749284.993 | 307740.465 | 2749285.459 | 2.9 | -46.6 | **46.7** |
| | 中興 6-1-2 | 97221072 | 61-0054B | 329613.481 | 2745643.505 | 329613.463 | 2745643.830 | 1.8 | -32.5 | **32.5** |
| | 中興 6-1-2 | 97224089 | 61-0174B | 323080.995 | 2741229.990 | 323081.252 | 2741230.027 | -25.7 | -3.7 | **26.0** |
| | 中興 6-1-2 | 97221081 | 61-0178B | 328758.484 | 2741784.994 | 328758.458 | 2741785.159 | 2.6 | -16.5 | **16.7** |
| | 中興 6-1-2 | 97224100 | 61-0176B | 325864.500 | 2740817.002 | 325864.731 | 2740816.994 | -23.1 | 0.8 | **23.1** |
| | 中興 6-1-2 | 97223008 | 61-0172B | 320490.998 | 2737759.996 | 320490.858 | 2737759.988 | 14.0 | 0.8 | **14.0** |
| | 中興 6-1-2 | 97223016 | 61-0155B | 316076.977 | 2733916.996 | 316076.838 | 2733916.929 | 13.9 | 6.7 | **15.4** |
| | 自強 6-2-2 | 96201020 | 62-0203B | 301354.230 | 2650753.212 | 301354.431 | 2650753.428 | -20.1 | -21.6 | **29.5** |
| | 自強 6-2-2 | 96201070 | 62-0301B | 301051.579 | 2637169.094 | 301051.998 | 2637169.231 | -41.9 | -13.7 | **44.1** |
| | 自強 6-2-2 | 96202027 | 62-0504B | 292780.044 | 2619500.561 | 292779.780 | 2619500.400 | 26.4 | 16.1 | **30.9** |
| | 自強 6-2-2 | 96202046 | 62-0514B | 289999.967 | 2614760.922 | 290000.130 | 2614761.262 | -16.3 | -34.0 | **37.7** |
| | 詮華 6-3-2 | 97214002 | 63-B03 | 304394.871 | 2709722.863 | 304394.711 | 2709723.069 | 16.0 | -20.6 | **26.1** |
| | 詮華 6-3-2 | 97223095 | 63-B04 | 311890.646 | 2711596.787 | 311890.842 | 2711596.531 | -19.6 | 25.6 | **32.2** |
| | 詮華 6-3-2 | 97214080 | 63-B09 | 326031.448 | 2689077.112 | 326031.467 | 2689077.401 | -1.9 | -28.9 | **29.0** |
| | 詮華 6-3-2 | 97213046 | 63-B08 | 315256.046 | 2669350.834 | 315256.308 | 2669350.718 | -26.2 | 11.6 | **28.7** |

*上表灰色底為第二子測區特徵角點平面精度統計值





圖 4.51　外業特徵角點與點雲平面坐標一致性比對示意圖

**正射影像與點雲強度平面位置一致性檢查結果：**

點雲平面精度依契約規定，需至少抽驗 10 分之 1 的圖幅，故每家廠商第一子測區至少抽驗 11~12 幅、第二子測區至少抽驗 17~18 幅，同時配合正射影像平面精度檢查之要求，每幅圖至少抽驗 5 點，若地貌特徵較少，則每幅抽樣點可少於 5 點並加抽圖幅，累計總體抽驗點數需足夠(即中興、詮華至少抽 140 點、自強至少抽 140 點)。**即實際做法為抽 10 分之 1 圖幅數，每幅圖抽 5 點**，以此內業量測方式全面比對正射與點雲資料之平面位置精度。

實際 3 家廠商第一子測區共抽驗 91 幅；587 點；第二子測區共抽驗 58 幅；285 點，抽驗點數如表 4.51，每幅視地物特徵不同約抽樣 1~10 點檢查點，平地物特徵點位明顯時，抽驗較多點位。3 作業區點雲與正射平面位置一致性抽樣檢查點位及圖幅分布如圖 4.53 所示，**中興 6-1 測區**

**內高架道路之數量較多，故抽驗數量較多**，經判定點雲強度與正射明顯可判釋為一致之地物點(如漆線、伸縮縫等)，因抽樣母體多數選在正射製作上容易產生高差位移之位置(高架)，故**預期本階段量測出來的平面距離差值會較大。**

表 4.51　各家正射影像與點雲強度平面位置抽驗點數

| | 廠商 | 抽驗圖幅 | 抽驗點數 |
|---|---|---|---|
| 第一子測區 | 中興 | 40 | 302 |
| | 自強 | 22 | 93 |
| | 詮華 | 29 | 192 |
| 第二子測區 | 中興 | 18 | 91 |
| | 自強 | 17 | 94 |
| | 詮華 | 23 | 100 |

考量本案光達點密度，將點雲強度圖生成 50 公分解析度影像(如圖 4.52)，並與 25 公分解析度之正射影像進行比對。因強度圖實際平面解析度可能未達 50 公分，加上人為量測判斷，故檢查結果採平均值判定其是否通過。依空載光達規範要求，其點雲平面精度應達 0.5 公尺(50 公分)，故預期最終點雲強度圖與正射影像兩者平面位置差值平均小於 50 公分，即判定合格(檢查結果請詳見附件九)。





圖 4.52　加強橋梁、高架鐵公路交通系統之抽驗





圖 4.53　3 家測製廠商正射與點雲一致性抽樣點位分布圖

將 3 作業區各子測區所有平面位置一致檢查所量測的點位，以直方圖表示其誤差分布，如圖 4.54~4.56 所示。各項統計數據如下表 4.52 所示，經統計兩者平面位置差值平均及 RMSE 皆小於 50 公分，判定合格：

表 4.52　各測區點雲與正射平面位置一致性檢查誤差分析統計表

| 測區 | 所有檢核點數 | 平均值<br>(公分) | RMSE<br>(公分) |
|---|---|---|---|
| 中興 | 第一子測區：302<br>(含高架 241 點) | 41.6 | 45.6 |
| | 第二子測區：91 | 31.0 | 32.7 |
| 自強 | 第一子測區：93<br>(含高架 27 點) | 35.9 | 37.3 |
| | 第二子測區：94 | 26.4 | 29.5 |
| 詮華 | 第一子測區：192<br>(含高架 132 點) | 35.4 | 39.7 |
| | 第二子測區：100 | 31.3 | 33.6 |





圖 4.54　中興測量點雲與正射平面位置差值分布直方圖





圖 4.55　自強工程點雲與正射平面位置差值分布直方圖





圖 4.56　詮華國土點雲與正射平面位置差值分布直方圖

**水域範圍檢查**

於 DEMLAS 點雲分類成果除檢查測製廠商分幅點雲分類是否正確外，另需針對水域範圍繪製是否正確進行檢查。因本案使用之光達儀器無法有效穿透水體，故水域範圍內視為無法測製區域，即規範水域範圍內不得有地面點存在。因此，廠商需依**光達同步拍攝影像**所產製之正射為底圖，進行水域範圍線繪製，包含**水域線/沙洲線/海域線**，並提送丙方檢查，檢查其水域範圍是否正確，檢查其數化格式是否正確？是否依水域線、沙洲線及海域線分層數化？是否皆為封閉之多邊形等，圖 4.57 以中興 6-1 測區部分範圍為例。本項檢查 3 個作業區水域範圍完整正確，**判定合格**(各廠商已合併全年度水域成果，如圖 4.33 左圖)。

水域線經丙方檢查通過後，測製廠商需將位於**水域範圍內之點雲**分類成**水體點**(歸類至水域圖層， code 9)，並合併該幅**地面點、非地面點、雜點**後，分幅提送丙方進行點雲分類檢查。丙方於檢查點雲分類時會一併以程式自動檢查其**水體點分類**是否與**判定合格之水域**一致。自動化檢查程式如圖 4.58。



圖 4.57　水域範圍合理性檢查範例

自動化水域內點雲分析檢查，少數點不通過，大多是落在水域線邊緣附近之點雲(GIS points in polygon 判斷之極限)，以致水域內少數點未

分類為水體點或少數水體點落在水域線外，此部分點並不影響最終成果之好壞，經人工逐一判斷後無需修改，判定通過。






圖 4.58　自動化水域內水體點合理性檢查程式示意圖

數化成果判定合格後，需將水域線、沙洲線及海域線資料線進行 ArcGIS 位相處理並依 1/5,000 圖幅分幅，轉換成地形特徵資料(*.shp)，做為 DEM 成果之附屬詮釋資料之一部分，以定義本案 **DEM 不可測製範圍**(水域範圍)。此部分 shapefile 位相處理及分幅作業，**由丙方統一進行，以確保資料格式一致，最終分幅輸出成***.shp，**提供國土測繪中心、測製廠商及詮釋資料定義不可測製範圍使用**，作業流程如圖 4.59 所示。各家水域點雲分類範例如圖 4.60~圖 4.62。









圖 4.59　水域及海域資料位相處理流程圖


**中興測量 6-1 測區水域點雲分類範例**



97224100 正射影像套合水域線資料




97224100 原始分類後點雲套合水域線資料(未分類水體點雲)




97224100 原始分類後點雲套合水域線資料(分類水體點雲至圖層 9)

圖 4.60　中興測量 6-1 測區水域點雲分類範例圖

**自強工程 6-2 測區水域點雲分類範例**




97204061 正射影像套合水域線資料



97204061 原始分類後點雲套合水域線資料(未分類水體點雲)





97204061 原始分類後點雲套合水域線資料(分類水體點雲至圖層 9)

圖 4.61　自強工程 6-2 測區水域點雲分類範例圖

**詮華國土 6-3 測區水域點雲分類範例**




97211012 正射影像套合水域線資料



97211012 原始分類後點雲套合水域線資料
(未分類水體點雲)



97211012 原始分類後點雲套合水域線資料(分類水體點雲至圖層 9)

圖 4.62　詮華國土 6-3 測區水域點雲分類範例圖

### 4.4.5 點雲編修人員能力檢核

依本案需求，點雲過濾檢查為**全數抽樣**，所有圖幅之合格/不合格判定及各階段修正成果，皆有詳細檢查檔案紀錄供查詢。本項檢查丙方將 3 作業區內點雲編修人員之過濾檢查結果統計，以供國土測繪中心及測製廠商做人力調配參考。

第 1 作業區編列過濾人員 10 名、檢核人員共計 11 人，各負責人員及檢核人員負責之圖幅初驗不合格率如表 4.53~4.54，自表上顯示初驗不合格圖幅數為 3 幅，不合格原因為編修狀況不佳，包含較多高低雜點與建物未濾除而判定不合格，經修正複檢後全體不合格率為 0%。各編輯人員負責圖幅分布示意如圖 4.71。

表 4.53　第 1 作業區編輯人員作業編號及不合格率統計表

| 1 乙方過濾統計 | 說明 | 根據乙方提供之各圖幅『點雲過濾人員』,統計該員所負責圖幅之【初檢】、【複檢】及【累計】不合格率。 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙方過濾人員統計 | 共有 10 位過濾人員負責本測區 | | 【初檢】結果 | | | | | 【複檢】結果 | | | | | | 【累計】結果 | |
| | 過濾人員編號 | 過濾人員姓名 | 負責幅數 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 不合格率 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 需複驗數 | 不合格率 | 累計不合格率 |
| 1 | OP-6-1-001 | 王▉鈞 | 35 | 17 | 0 | 18 | 35 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 2 | OP-6-1-002 | 王▉瑜 | 29 | 18 | 0 | 11 | 29 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 3 | OP-6-1-003 | 呂▉格 | 29 | 15 | 0 | 14 | 29 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 4 | OP-6-1-004 | 李▉薇 | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 5 | OP-6-1-005 | 許▉榕 | 54 | 26 | 0 | 28 | 54 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 6 | OP-6-1-006 | 曾▉源 | 60 | 21 | 1 | 38 | 60 | 1.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 1.6% |
| 7 | OP-6-1-007 | 董▉旻 | 40 | 19 | 0 | 21 | 40 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 8 | OP-6-1-008 | 鄧▉欣 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 9 | OP-6-1-009 | 葉▉筑 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 7.7% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 7.1% |
| 10 | OP-6-1-010 | 許▉涵 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 10.0% |

表 4.54　第 1 作業區檢核人員作業編號及不合格率統計表

| 2 乙方內檢統計 | 說明 | 根據乙方提供之各圖幅『內檢人員』,統計該內檢人員所負責圖幅之【初檢】、【複檢】及【累計】不合格率。 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙方內檢人員統計 | 共有 11 位內檢人員負責本測區 | | 【初檢】結果 | | | | | 【複檢】結果 | | | | | | 【累計】結果 | |
| | 檢核人員編號 | 檢核人員姓名 | 負責幅數 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 不合格率 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 需複驗數 | 不合格率 | 累計不合格率 |
| 1 | CK-6-1-001 | 王▉鈞 | 29 | 10 | 0 | 19 | 29 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 2 | CK-6-1-002 | 王▉瑜 | 27 | 16 | 0 | 11 | 27 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 3 | CK-6-1-003 | 呂▉格 | 27 | 6 | 1 | 20 | 27 | 3.7% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3.6% |
| 4 | CK-6-1-004 | 施▉慈 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 5 | CK-6-1-005 | 高▉惠 | 34 | 16 | 1 | 17 | 34 | 2.9% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 2.9% |
| 6 | CK-6-1-006 | 許▉榕 | 27 | 13 | 0 | 14 | 27 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 7 | CK-6-1-007 | 陳▉霖 | 13 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 8 | CK-6-1-008 | 曾▉源 | 28 | 13 | 1 | 14 | 28 | 3.6% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3.4% |
| 9 | CK-6-1-009 | 葉▉筑 | 17 | 11 | 0 | 6 | 17 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 10 | CK-6-1-010 | 董▉旻 | 28 | 15 | 0 | 13 | 28 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 11 | CK-6-1-011 | 鄧▉欣 | 39 | 23 | 0 | 16 | 39 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |

第 2 作業區計有過濾人員 6 名，檢核人員 2 名，各負責人員及檢核人員負責之圖幅如表 4.55~4.56，自強工程編輯人員負責之圖幅初驗共有 3 幅不合格圖幅數，不合格原則包括山區植物過濾不佳、雲洞及明顯接邊線等問題。經修正複檢後不合格率為 0%。

表 4.55　第 2 作業區編輯人員作業編號及不合格率統計表

| 1 乙方過濾統計 | 說明 | 根據乙方提供之各圖幅『點雲過濾人員』,統計該員所負責圖幅之【初檢】、【複檢】及【累計】不合格率。 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙方過濾人員統計 | 共有 6 位過濾人員負責本測區 | | 【初檢】結果 | | | | | 【複檢】結果 | | | | | | 【累計】結果 | |
| | 過濾人員編號 | 過濾人員姓名 | 負責幅數 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 不合格率 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 需複驗數 | 不合格率 | 累計不合格率 |
| 1 | OP-6-2-001 | 凌▉晴 | 51 | 33 | 1 | 17 | 51 | 2.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 1.9% |
| 2 | OP-6-2-002 | 黃▉婷 | 56 | 29 | 0 | 27 | 56 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 3 | OP-6-2-003 | 黃▉玟 | 31 | 19 | 1 | 11 | 31 | 3.2% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 3.1% |
| 4 | OP-6-2-004 | 周▉宣 | 49 | 23 | 0 | 26 | 49 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 5 | OP-6-2-005 | 彭▉淇 | 40 | 26 | 1 | 13 | 40 | 2.5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2.4% |
| 6 | OP-6-2-006 | 陳▉君 | 47 | 15 | 0 | 32 | 47 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |

表 4.56　第 2 作業區檢核人員作業編號及不合格率統計表

| 2 乙方內檢統計 | 說明 | 根據乙方提供之各圖幅『內檢人員』,統計該內檢人員所負責圖幅之【初檢】、【複檢】及【累計】不合格率。 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙方內檢人員統計 | 共有 2 位內檢人員負責本測區 | | 【初檢】結果 | | | | | 【複檢】結果 | | | | | | 【累計】結果 | |
| | 檢核人員編號 | 檢核人員姓名 | 負責幅數 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 不合格率 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 需複驗數 | 不合格率 | 累計不合格率 |
| 1 | CK-6-2-001 | 黃[redacted]婷 | 31 | 19 | 1 | 11 | 31 | 3.2% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 3.1% |
| 2 | CK-6-2-002 | 黃[redacted]玟 | 243 | 126 | 2 | 115 | 243 | 0.8% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0% | 0.8% |

第 3 作業區計有過濾人員 9 名，檢核人員 2 名，各負責人員及檢核人員負責之圖幅初驗不合格率如表 4.57~4.58。詮華國土編輯人員負責之圖幅初驗皆無不合格圖幅數，全體初驗不合格率為 0%。廠商應有落實內部教育訓練。圖 4.63 為 3 家點雲過濾人員 111 年度各自負責圖幅之分色展圖。

表 4.57　第 3 作業區編輯人員作業編號及不合格率統計表

| 1 乙方過濾統計 | 說明 | 根據乙方提供之各圖幅『點雲過濾人員』,統計該員所負責圖幅之【初檢】、【複檢】及【累計】不合格率。 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙方過濾人員統計 | 共有 9 位過濾人員負責本測區 | | 【初檢】結果 | | | | | 【複檢】結果 | | | | | | 【累計】結果 | |
| | 過濾人員編號 | 過濾人員姓名 | 負責幅數 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 不合格率 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 需複驗數 | 不合格率 | 累計不合格率 |
| 1 | OP-6-3-002 | 黃[redacted]倫 | 28 | 22 | 0 | 6 | 28 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 2 | OP-6-3-003 | 吳[redacted]穎 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 3 | OP-6-3-004 | 黃[redacted]偉 | 50 | 21 | 0 | 29 | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 4 | OP-6-3-005 | 洪[redacted]雅 | 45 | 38 | 0 | 7 | 45 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 5 | OP-6-3-006 | 黃[redacted]倫 | 33 | 11 | 0 | 22 | 33 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 6 | OP-6-3-007 | 邱[redacted]倫 | 23 | 7 | 0 | 16 | 23 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 7 | OP-6-3-008 | 陳[redacted]君 | 51 | 37 | 0 | 14 | 51 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 8 | OP-6-3-009 | 何[redacted]根 | 41 | 25 | 0 | 16 | 41 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 9 | OP-6-3-010 | 曹[redacted]豪 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |

表 4.58　第 3 作業區檢核人員作業編號及不合格率統計表

| 2 乙方內檢統計 | 說明 | 根據乙方提供之各圖幅『內檢人員』,統計該內檢人員所負責圖幅之【初檢】、【複檢】及【累計】不合格率。 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙方內檢人員統計 | 共有 2 位內檢人員負責本測區 | | 【初檢】結果 | | | | | 【複檢】結果 | | | | | | 【累計】結果 | |
| | 檢核人員編號 | 檢核人員姓名 | 負責幅數 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 不合格率 | 合格 | 不合格 | 待修正 | 已驗數 | 需複驗數 | 不合格率 | 累計不合格率 |
| 1 | CK-6-3-002 | 黃[redacted]倫 | 107 | 62 | 0 | 45 | 107 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |
| 2 | CK-6-3-003 | 吳[redacted]穎 | 178 | 107 | 0 | 71 | 178 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% |





圖 4.63　3 家測製廠商編輯人員負責圖幅分色圖

### 4.4.6 DEM 成果外業檢核

針對測製廠商提送之最終成果 1 公尺間距之 DEM 網格成果，以外業實測之方式抽驗檢查。成果檢核乃針對最終產品 DEM 進行精度檢驗，應採外業量測或其他能提供獨立觀測數據的方式抽樣檢驗。

**應抽驗數量**

依約規定**將待檢區依地形坡度加以分類，針對每一類別分別抽樣檢驗**。平地以每 20 平方公里之 DEM 抽樣 1 點為原則，丘陵地每 80 平方公里抽樣 1 點，山地每 320 平方公里抽樣 1 點，陡峭山地每 640 平方公里抽樣 1 點。依丙方自行開發之坡度分級及統計程式，自動計算各測區地類面積涵蓋及應抽數量，圖 4.64 為 111 年度測區之地形坡度分級圖。





圖 4.64　111 年度全測區坡度分級圖

上述地形坡度分級圖中，依「高精度及高解析度數值地形模型測製規範(草案)」中定義，統計各測區之平地、丘陵地、山地及陡峭山地之面積，第 1 作業區平地比例較第 2 及第 3 作業區高，所需抽驗的點數也較多。111 年度各作業區各地形分類及應抽驗點數如表 4.59~表 4.61 所示。

表 4.59　第 1 作業區 DEM 成果外業檢核區域數量統計表

| 第 1 作業區 111 年度外業應抽驗點數統計 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 坡度(地形類別) | 平地 | 丘陵 | 山地 | 陡峭山地 |
| 面積(平方公里) | 261.4 | 210.4 | 844.2 | 479 |
| 抽樣數 | 13.1 | 2.6 | 5.3 | 1.5 |
| 應抽點數 | 14 區 | 3 區 | 6 區 | 2 區 |
| | | | | 至少應抽驗點數計 **25 區** |

表 4.60　第 2 作業區 DEM 成果外業檢核區域數量統計表

| 第 2 作業區 1110 年度外業應抽驗點數統計 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 坡度(地形類別) | 平地 | 丘陵 | 山地 | 陡峭山地 |
| 面積(平方公里) | 352.7 | 80.4 | 481.8 | 898.4 |
| 抽樣數 | 17.6 | 1 | 3 | 2.8 |
| 應抽點數 | 18 區 | 1 區 | 3 區 | 3 區 |
| | | | | 至少應抽驗點數計 **25 區** |

表 4.61　第 3 作業區 DEM 成果外業檢核區域數量統計表

| 第 3 作業區 111 年度外業應抽驗點數統計 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 坡度(地形類別) | 平地 | 丘陵 | 山地 | 陡峭山地 |
| 面積(平方公里) | 194.9 | 61.7 | 400.4 | 1209.0 |
| 抽樣數 | 9.7 | 0.8 | 2.5 | 3.8 |
| 應抽點數 | 10 區 | 1 區 | 3 區 | 4 區 |
| | | | | 至少應抽驗點數計 **18 區** |

## 外業測量之規劃與實測說明

依契約規定檢核應選擇有道路可通達，且便於 GNSS 施測之處做為檢核點。且檢核點周圍半徑 5 公尺範圍內地表坡度最好不要大於 10°，如此可忽略 DEM 平面誤差對高程的影響。為求 GNSS 施測之可達及地形坡度不可過大之要求，實際作業時，所有點位都盡量選擇平坦無遮蔽之點位施測。作業依工作計畫書中說明，採 *e*-GNSS (VBS-RTK)測量或透空不佳時則改全測站量測方式，於抽樣點附近以每隔平面距離約 50 公

尺內觀測 11 點高程點(剖面點) 稱為**一個區域**(如圖 4.65)，每 1 高程點以 *e*-GNSS 方式重複量測後，取平均做為該點之實測值，單一區域點位分布腹地範圍盡量不要超過 500 公尺以確保地形地貌一致 (外業作業如下圖 4.66 所示)。若於山區 *e*-GNSS 動態測量無法運作，或無足夠腹地可進行高程剖面點觀測，則剖面點可能不足 10 點或不進行高程剖面檢查。以觀測得之抽樣點平面坐標，從 DEM 內插對應點之 DEM 高程，與實測之點位高程相互比較之；各子測區實際抽測點數如表 4.62，單一區位大多超過 11 點，故總抽驗點數較多，抽測點位分布圖如圖 4.67 所示。




圖 4.65　DEM 成果外業檢核「單一區域」量測示意圖

表 4.62　各作業區實際抽測 DEM 外業檢核點數統計表

| 測區 | | 抽驗區域數量 | 該區域測量點數 (含 *e*-GNSS 及全測站) |
|---|---|---|---|
| 中興 | 6-1-1 | 15 | 198 |
| | 6-1-2 | 13 | 169 |
| 自強 | 6-2-1 | 18 | 220 |
| | 6-2-2 | 13 | 169 |
| 詮華 | 6-3-1 | 18 | 227 |
| | 6-3-2 | 2 | 24 |
| **合計** | | **79** | **1,007** |



中興 6-1-A-007-05　　自強 6-2-A-011-11　　詮華 6-3-C-002-04

圖 4.66　DEM 成果外業檢核實地測量照片





圖 4.67　各家測區 DEM 外業檢核抽驗區域分布圖

**通過標準**

依據本案空載光達數值值地形模型作業說明，本案取高程精度之

95%信心水準($E_{95}$)為高程容許誤差，乃基本精度標準(Fundamental Accuracy)，再依據不同地形類別及地表植被覆蓋情形，調整精度標準，計算公式為：

$$\sigma^2 = a^2 + b^2 + c^2 \cdot t^2$$

式中 a 為基本精度；

b 為地形類別調整參數；

c 為地表植被覆蓋情形調整參數；

t 為地表植被平均高度。

以本案而言，a 為 0.18 公尺；當不考慮地形及地表植被覆蓋類別時，則 95%信心水準（E95）高程容許誤差為：

$E_95 = \pm 1.96 \times \sigma \approx \pm 0.35m$ (其中$\sigma = \sqrt{a^2} = 0.18m$，此時 b、c 參數皆為 0)。依據本案契約規定，抽驗點位之實地測量高程與乙方 DEM 內插得之高程比較，則高程剖面點(單一區域實際點)與 DEM 內插高程之差值的均方根(RMSE)，**應滿足小於 35 公分之條件**。否則此抽驗點為不合格。

**檢核結果統計**

**第一子測區：**

統計採各區域進行統計，詳細之各區域檢核點高程差值及檢核剖面之均方根誤差(RMSE)值請見附件八所示，下表 4.63 僅統計最後合格及不合格數量。檢查結果 3 作業區之檢核區域不合格率皆為 0 %，**合於規定**。所有檢查點位差異值**皆小於 35 公分**，本項檢查判定合格。

表 4.63　各測區外業檢查結果統計表

| 測區<br>(各家第一子測區) | 檢核點(**以點計**)<br>( 高程差值 ＜35cm ) | | 檢核剖面(**以區域計**)<br>( RMSE＜35cm ) | | 不合格率%<br>(**以區域計**) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合格數 | **不合格數** | 合格數 | **不合格數** | |
| 中興 | 198 | 0 | 15 | 0 | **0.0%** |
| 自強 | 220 | 0 | 18 | 0 | **0.0%** |
| 詮華 | 227 | 0 | 18 | 0 | **0.0%** |

另外將 3 個作業區所有外業量測的點位(中興：198 點；自強 220 點；詮華：227 點)與 DEM 內插點位高差值，以直方圖表示其誤差分布。

表 4.64　各測區外業檢查誤差分析統計表

| 測區<br>(各家第一子測區) | 所有檢核點數<br>(*e*-GNSS) | 平均值<br>(公分) | RMSE<br>(公分) | 平均誤差 *t*<br>(公分) |
|---|---|---|---|---|
| 中興 | 198 | -2.1 | 7.6 | 6.3 |
| 自強 | 220 | 0.3 | 5.9 | 4.8 |
| 詮華 | 227 | 0.0 | 3.6 | 2.9 |

表中之平均誤差為 $t=\frac{|D|}{n}$，($|D|$=誤差絕對值總和，$n$=檢測數量)

由上述誤差分析表 4.64 所示，3 作業區成果皆滿足精度要求，整體成果滿足本案抽樣檢查精度要求。

**第二子測區：**

如表 4.65 所示，檢查結果 2 作業區之檢核區域不合格率皆為 0 %，**合於規定**。所有檢查點位差異值皆小於 35 公分，本項檢查判定合格。

表 4.65　各測區外業檢查結果統計表

| 測區<br>(各家第二子測區) | 檢核點(**以點計**)<br>( 高程差值 < 35cm ) | | 檢核剖面(**以區域計**)<br>( RMSE < 35cm ) | | 不合格率%<br>(**以區域計**) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合格數 | **不合格數** | 合格數 | **不合格數** | |
| 中興 | 169 | 0 | 13 | 0 | **0.0%** |
| 自強 | 169 | 0 | 13 | 0 | **0.0%** |
| 詮華 | 24 | 0 | 2 | 0 | **0.0%** |

另外將 3 個作業區所有外業量測的點位(中興:169 點;自強 169 點;詮華：24 點)與 DEM 內插點位高差值，以直方圖表示其誤差分布。

表 4.66　各測區外業檢查誤差分析統計表

| 測區<br>(各家第二子測區) | 所有檢核點數<br>(*e*-GNSS) | 平均值<br>(公分) | RMSE<br>(公分) | 平均誤差 *t*<br>(公分) |
|---|---|---|---|---|
| 中興 | 169 | -0.8 | 6.9 | 6.2 |
| 自強 | 169 | 2.4 | 6.9 | 5.4 |
| 詮華 | 24 | 0.3 | 3.0 | 2.4 |

表中之平均誤差為 $t=\frac{|D|}{n}$，($|D|$=誤差絕對值總和，$n$=檢測數量)

由上述誤差分析表 4.66 所示，3 作業區成果皆滿足精度要求，整體成果滿足本案抽樣檢查精度要求。各家外業檢查高程差值分布直方圖如圖 4.68~圖 4.70。





圖 4.68　中興測量外業檢查高程差值分布直方圖





圖 4.69　自強工程外業檢查高程差值分布直方圖





圖 4.70　詮華國土外業檢查高程差值分布直方圖

### 4.4.7　網格成果接邊檢核

本項圖幅接邊處理工作包含 DEM 及 DSM 網格接邊成果檢查，除各家廠商範圍內部圖幅接邊之外，分區接邊資料的接邊工作，需達到重疊區域的**同一平面坐標網格點其高程值完全一致，即高程容許誤差值為 0**。丙方以自行開發接邊檢核程式(如圖 4.71 所示)進行檢核，設定相關參數（高差容許值、檔名起始位置、網格尺寸及檢核報表輸出選擇），除檢查各圖幅與其相鄰圖幅之重疊區域高程是否一致外，可一併檢查各圖幅之網格點數、範圍是否符合要求(報表如圖 4.72 所示)。測製廠商 DEM/DSM 成果接邊檢查結果說明如下：






圖 4.71　DEM/DSM 接邊檢核程式示意圖




| 圖號 | 範圍判定 | 點數判定 | 網格非整數 | 高程不一致 | 是否錯滑 | map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97221001 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97221001 |
| 97221006 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97221006 |
| 97221007 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97221007 |
| 97221008 | 合格 | 不合格 | 0 | 0 | | 97221008 |
| 97221009 | 不合格 | 不合格 | 0 | 0 | | 97221009 |
| 97221010 | 不合格 | 不合格 | 0 | 0 | | 97221010 |
| 97221016 | 合格 | 不合格 | 0 | 0 | | 97221016 |
| 97221017 | 合格 | 不合格 | 0 | 0 | | 97221017 |
| 97221026 | 合格 | 不合格 | 0 | 0 | | 97221026 |
| 97221027 | 不合格 | 不合格 | 0 | 0 | | 97221027 |
| 97221036 | 不合格 | 不合格 | 0 | 0 | | 97221036 |
| 97223003 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97223003 |
| 97223004 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97223004 |
| 97223013 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97223013 |
| 97223014 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97223014 |
| 97224003 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224003 |
| 97224004 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224004 |
| 97224005 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224005 |
| 97224006 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224006 |
| 97224007 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224007 |
| 97224009 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224009 |
| 97224010 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224010 |
| 97224013 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224013 |
| 97224014 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224014 |
| 97224015 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224015 |
| 97224016 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224016 |
| 97224017 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224017 |
| 97224023 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224023 |
| 97224024 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224024 |
| 97224025 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224025 |
| 97224026 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224026 |
| 97224027 | 合格 | 合格 | 0 | 0 | | 97224027 |

圖 4.72　接邊檢核結果報表輸出示意圖

本階段**針對各廠商測區內部網格接邊一致進行檢查**。111 年度共計產製 DEM/DSM 網格成果 844 幅，透過檢核程式自動化檢查後，扣除海域不滿幅外，所有圖幅之檔案範圍、點數皆符合要求，檢查結果 3 作業區**內部**各圖幅重疊處高程皆為一致，本項判定合格。檢查範圍如下圖 4.73 所示。





圖 4.73　111 年測區接邊檢查結果表

### 4.4.8　地面點空間分布檢核(地面點孔洞分析)

**光達資料因技術面先天的盲點，面對地形落差大或植被覆蓋往往難以取得地面點，在地面點相對較少、穿透率較差的區域，每一個地面點相對重要**。若要取得良好的地形表現，**地面點分布的均勻也遠比地面點數量的提升重要許多**。也因此團隊於 105 年度空載光達更新案後，依作業經驗，設計地面點空間分布之分析指標，用以反應地面點分布狀況。後續經多次工作會議討論，研擬地面點分布檢查之門檻及規範，並透過 109 年度實際試辦後，於本案納入實際契約規範要求，相關檢查標準詳 3.4.8 節所示。

為此，丙方已開發地面點孔洞分析及統計程式，如圖 4.74 所示。各測製廠商提送各階段 DEMLAS 成果後，丙方逐一進行地面點孔洞分析，並與既有空載光達資料進行比對，此項分析結果皆已回饋予測製廠商參考，希望能確保本案成果相較前期資料能有較高之品質。圖 4.75 為既有成果地面點孔洞圖，圖 4.76 為今年度各家地面點孔洞分析圖，圖 4.77 為與既有成果進行比較之分析圖。




圖 4.74　地面點孔洞分析統計程式示意





圖 4.75　111 測區對應既有光達成果地面點孔洞分析圖





圖 4.76　111 年各測製廠商地面點孔洞分析圖





圖 4.77　111 年各測製廠商地面點孔洞變異圖

由上圖中孔洞變異圖為 111 年成果與既有光達成果進行比較分析，**暖色代表今年度成果變差，冷色代表成果變好**。由圖中可以看出中興與詮華本階段測區大部分區域呈現冷色系，部分山區仍有暖色(黃、紅)呈現，可能受限點雲航帶重疊或不同期植被茂密程度不同所致，雖然詮華測區 1 幅 97211012 判定為相對通過，但其大孔洞比例相較於前期(40.7%)，今年度縮小至 10.6%，亦是有相當程度的改善，故整體而言，中興與詮華測區本期地面點孔洞比例皆少於既有成果，即可理解為**今年度空載光達分類成果，經地面點孔洞分析普遍優於既有成果，地形表現之細緻程度亦優於既有成果**。而自強山區(西北角落，約位於花蓮秀林地區)，其明顯有一區域之孔洞表現較前期成果為差，經統計共有 3 幅之大孔洞範圍超過 10%，其中 1 幅為相對通過(96212078)，兩幅成果為不通過(96212079、96212098)，此區部分更新成果相較於前期地形表現較差。

針對規範第 1 點，統計大孔洞範圍，必須扣除平坦地(主要針對建物區)及水域，為此以平均坡度 10 度以下視為平坦地，並以既有水域及建物區塊為基礎，規劃一版扣除平坦地、水域及建物區之**統計遮罩**，適用於臺灣本島地區，以統一規範合理之孔洞統計範圍，各年度成果以同一版遮罩進行大孔洞比例分析及統計，數值亦可進行比較，如圖 4.78。當單張 1/5,000 圖幅內扣除遮罩區後不足 360,000 平方公尺(36 公頃)時，則該幅不納入規範統計。






圖 4.78　地面點大孔洞統計遮罩

依規範要求，統計各家提送之各幅 DEMLAS 內大於 10m 之地面點孔洞區範圍視為大孔洞，並統計其比例。3 家各幅大孔洞比例統計成果如表 4.67~4.72 所示(可詳附件十二)。通過圖幅數量統計結果如表 4.72 所示。

表 4.67　中興 6-1-1 測區地面點孔洞分析統計表

| 圖號 | 測製廠商 | 測區 | 圖幅檔數 | 統計檔數 | 統計範圍 % | 既有孔洞均值 (m) | 本次孔洞均值 (m) | 變好變壞BAR | 變異量級 | 既有大孔洞 % | 本次大孔洞 % | 判定 | 新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97224004 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1272961 | 72% | 8.28 | 4.01 | | 2.07 | 32.5% | 1.3% | 通過 | 最新 |
| 97224005 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1482199 | 84% | 7.93 | 3.74 | | 2.12 | 28.9% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97224006 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1589445 | 89% | 7.78 | 3.56 | | 2.19 | 28.7% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97224007 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1463725 | 82% | 8.43 | 3.66 | | 2.30 | 33.0% | 0.8% | 通過 | 最新 |
| 97224016 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1518125 | 85% | 6.53 | 3.25 | | 2.01 | 19.8% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97224017 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1475660 | 83% | 5.44 | 3.14 | | 1.74 | 11.1% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97224026 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1284540 | 72% | 5.95 | 3.18 | | 1.87 | 14.4% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97224027 | 中興 | 6-1-1 | 1779654 | 1321030 | 74% | 6.32 | 3.21 | | 1.97 | 16.9% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97233027 | 中興 | 6-1-1 | 1771650 | 1488844 | 84% | 5.59 | 3.34 | | 1.67 | 10.6% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97233037 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1492920 | 84% | 5.01 | 3.06 | | 1.64 | 6.4% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97233047 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1563735 | 88% | 4.91 | 3.09 | | 1.59 | 5.9% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233057 | 中興 | 6-1-1 | 1776984 | 1454084 | 82% | 4.68 | 3.21 | | 1.46 | 5.3% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97233064 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 731465 | 41% | 6.01 | 3.74 | | 1.61 | 14.0% | 1.3% | 通過 | 最新 |
| 97233065 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1190080 | 67% | 5.62 | 3.46 | | 1.62 | 11.4% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97233067 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 886485 | 50% | 4.97 | 3.20 | | 1.55 | 7.3% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97233074 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 174321 | 10% | 5.87 | 4.27 | | 1.38 | 12.7% | 2.6% | 通過 | 最新 |
| 97233075 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 192979 | 11% | 4.58 | 3.19 | | 1.43 | 6.2% | 1.0% | 通過 | 最新 |
| 97233077 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 946825 | 53% | 4.26 | 3.28 | | 1.30 | 3.6% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97233084 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1050280 | 59% | 6.73 | 4.39 | | 1.53 | 19.3% | 3.4% | 通過 | 最新 |
| 97233085 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 873666 | 49% | 6.35 | 3.57 | | 1.78 | 18.3% | 1.2% | 通過 | 最新 |
| 97233086 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 1335195 | 75% | 5.94 | 3.24 | | 1.83 | 14.2% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97233087 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1573020 | 89% | 6.74 | 3.22 | | 2.09 | 20.4% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233094 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1140595 | 64% | 7.92 | 4.00 | | 1.98 | 32.3% | 1.9% | 通過 | 最新 |
| 97233095 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1042655 | 59% | 7.56 | 3.46 | | 2.19 | 27.6% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97233096 | 中興 | 6-1-1 | 1776984 | 1324764 | 75% | 7.39 | 3.44 | | 2.15 | 26.2% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97233097 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1461295 | 82% | 8.09 | 3.32 | | 2.44 | 31.5% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97221001 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1720185 | 97% | 5.87 | 3.26 | | 1.80 | 14.3% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97224009 | 中興 | 6-1-1 | 1778381 | 1707881 | 96% | 6.05 | 2.82 | | 2.14 | 13.1% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97224010 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1667025 | 94% | 6.29 | 3.09 | | 2.04 | 15.6% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97232051 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1124710 | 63% | 4.15 | 3.47 | | 1.20 | 3.1% | 1.6% | 通過 | 最新 |
| 97232061 | 中興 | 6-1-1 | 1778256 | 1585700 | 89% | 4.76 | 3.34 | | 1.42 | 5.6% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97232071 | 中興 | 6-1-1 | 1779654 | 1707734 | 96% | 4.32 | 3.13 | | 1.38 | 3.3% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97232081 | 中興 | 6-1-1 | 1782450 | 1411531 | 79% | 6.23 | 3.31 | | 1.88 | 16.0% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97232091 | 中興 | 6-1-1 | 1782450 | 1728850 | 97% | 6.44 | 3.34 | | 1.93 | 16.9% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97233059 | 中興 | 6-1-1 | 1778256 | 887461 | 50% | 4.58 | 3.10 | | 1.48 | 6.0% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97233060 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 909180 | 51% | 4.58 | 2.93 | | 1.57 | 5.3% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97233069 | 中興 | 6-1-1 | 1779654 | 1254030 | 70% | 5.48 | 2.92 | | 1.87 | 10.8% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233070 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 1222890 | 69% | 5.82 | 3.40 | | 1.71 | 13.0% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97233079 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1650980 | 93% | 4.12 | 2.86 | | 1.44 | 3.0% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233080 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 1762375 | 99% | 4.66 | 3.02 | | 1.54 | 4.1% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233089 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1651849 | 93% | 5.41 | 2.94 | | 1.84 | 9.6% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233090 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 1425215 | 80% | 5.47 | 2.99 | | 1.83 | 10.7% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233099 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1621541 | 91% | 6.62 | 3.00 | | 2.21 | 17.8% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233100 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1599285 | 90% | 7.43 | 3.07 | | 2.42 | 24.5% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97221006 | 中興 | 6-1-1 | 1782450 | 1603925 | 90% | 5.91 | 2.96 | | 2.00 | 15.5% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97221007 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 1688025 | 95% | 5.17 | 3.09 | | 1.67 | 10.9% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97221008 | 中興 | 6-1-1 | 1785366 | 1378900 | 77% | 6.13 | 3.62 | | 1.69 | 15.4% | 1.0% | 通過 | 最新 |
| 97221009 | 中興 | 6-1-1 | 1209319 | 741270 | 61% | 6.49 | 3.86 | | 1.68 | 18.6% | 1.0% | 通過 | 最新 |
| 97221010 | 中興 | 6-1-1 | 236160 | 34280 | 15% | NUL | NUL | 不計 | | 28.6% | 1.9% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97221016 | 中興 | 6-1-1 | 1786644 | 1713204 | 96% | 6.91 | 3.55 | | 1.95 | 22.6% | 0.8% | 通過 | 最新 |
| 97221017 | 中興 | 6-1-1 | 1787800 | 715656 | 40% | 8.54 | 3.56 | | 2.40 | 33.6% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97221026 | 中興 | 6-1-1 | 1785246 | 412780 | 23% | 8.65 | 3.78 | | 2.29 | 32.1% | 1.3% | 通過 | 最新 |
| 97221027 | 中興 | 6-1-1 | 2538 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97221036 | 中興 | 6-1-1 | 127897 | 400 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 16.6% | 2.0% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97232046 | 中興 | 6-1-1 | 598320 | 420 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 15.6% | 9.8% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97232047 | 中興 | 6-1-1 | 253440 | 59600 | 24% | NUL | NUL | 不計 | | 7.2% | 0.3% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97232056 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 1569120 | 88% | 5.65 | 2.83 | | 2.00 | 11.4% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97232057 | 中興 | 6-1-1 | 1159200 | 681620 | 59% | 5.84 | 3.08 | | 1.90 | 14.2% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97232066 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 1733295 | 97% | 6.63 | 3.21 | | 2.07 | 17.0% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97232067 | 中興 | 6-1-1 | 944372 | 333594 | 35% | 7.60 | 3.46 | | 2.19 | 25.5% | 0.8% | 通過 | 最新 |
| 97232076 | 中興 | 6-1-1 | 1785000 | 1353600 | 76% | 6.40 | 2.87 | | 2.23 | 16.7% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97232077 | 中興 | 6-1-1 | 1785366 | 848600 | 48% | 7.23 | 3.41 | | 2.12 | 24.0% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97232086 | 中興 | 6-1-1 | 1782450 | 1504035 | 84% | 8.09 | 3.14 | | 2.58 | 29.6% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97232087 | 中興 | 6-1-1 | 1785366 | 1001000 | 56% | 6.83 | 3.37 | | 2.03 | 21.1% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97232088 | 中興 | 6-1-1 | 711168 | 80 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97232089 | 中興 | 6-1-1 | 142262 | 28800 | 20% | NUL | NUL | 不計 | | 13.9% | 0.4% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97232096 | 中興 | 6-1-1 | 1785246 | 1344530 | 75% | 7.22 | 3.07 | | 2.35 | 24.1% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97232097 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 1060670 | 60% | 7.84 | 3.08 | | 2.55 | 28.5% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97232098 | 中興 | 6-1-1 | 1785000 | 1215505 | 68% | 6.85 | 3.52 | | 1.95 | 20.3% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97232099 | 中興 | 6-1-1 | 1785246 | 1630045 | 91% | 6.73 | 3.40 | | 1.98 | 19.8% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97232100 | 中興 | 6-1-1 | 1729326 | 765050 | 44% | 6.69 | 3.16 | | 2.11 | 19.6% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97233066 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 954780 | 54% | 5.61 | 3.35 | | 1.68 | 11.9% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97233076 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 577856 | 33% | 4.08 | 3.09 | | 1.32 | 3.7% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97232021 | 中興 | 6-1-1 | 1072845 | 260 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97232031 | 中興 | 6-1-1 | 1096500 | 64960 | 6% | NUL | NUL | 不計 | | 11.0% | 1.8% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97232041 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 664650 | 37% | 4.81 | 4.03 | | 1.19 | 6.4% | 2.7% | 通過 | 最新 |
| 97233017 | 中興 | 6-1-1 | 1023492 | 178621 | 17% | 5.12 | 3.04 | | 1.68 | 8.9% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233018 | 中興 | 6-1-1 | 1114736 | 123600 | 11% | 5.87 | 3.27 | | 1.80 | 12.2% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97233028 | 中興 | 6-1-1 | 1774190 | 317141 | 18% | 6.81 | 3.25 | | 2.10 | 20.1% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97233038 | 中興 | 6-1-1 | 1776984 | 1454944 | 82% | 5.34 | 3.66 | | 1.46 | 9.2% | 0.8% | 通過 | 最新 |
| 97233039 | 中興 | 6-1-1 | 1778256 | 736676 | 41% | 5.32 | 3.04 | | 1.75 | 8.7% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97233040 | 中興 | 6-1-1 | 1120632 | 105504 | 9% | 4.85 | 3.05 | | 1.59 | 6.9% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97233048 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1330035 | 75% | 4.74 | 3.90 | | 1.22 | 5.5% | 1.4% | 通過 | 最新 |
| 97233049 | 中興 | 6-1-1 | 1779654 | 586364 | 33% | 4.19 | 3.08 | | 1.36 | 3.2% | 0.8% | 通過 | 最新 |
| 97233050 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 156175 | 9% | 4.67 | 3.41 | | 1.37 | 5.6% | 1.5% | 通過 | 最新 |
| 97233058 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1435270 | 81% | 4.57 | 4.21 | | 1.09 | 5.4% | 2.4% | 通過 | 最新 |
| 97233068 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 635545 | 36% | 4.78 | 3.72 | | 1.28 | 6.5% | 1.7% | 通過 | 最新 |
| 97233078 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1331230 | 75% | 4.44 | 4.06 | | 1.09 | 4.2% | 1.3% | 通過 | 最新 |
| 97233088 | 中興 | 6-1-1 | 1782450 | 1714050 | 96% | 6.30 | 4.18 | | 1.51 | 15.4% | 1.8% | 通過 | 最新 |
| 97233098 | 中興 | 6-1-1 | 1782450 | 1523240 | 85% | 7.63 | 4.11 | | 1.85 | 26.6% | 1.3% | 通過 | 最新 |
| 97224003 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 555924 | 31% | 7.57 | 3.83 | | 1.98 | 29.1% | 1.8% | 通過 | 最新 |
| 97224013 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1196324 | 67% | 8.21 | 4.48 | | 1.83 | 32.7% | 3.6% | 通過 | 最新 |
| 97224014 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1431475 | 80% | 6.71 | 3.79 | | 1.77 | 19.7% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97224015 | 中興 | 6-1-1 | 1781175 | 1590015 | 89% | 6.43 | 3.34 | | 1.93 | 17.0% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97224023 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1547656 | 87% | 7.61 | 4.12 | | 1.85 | 26.7% | 1.9% | 通過 | 最新 |
| 97224024 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 1566199 | 88% | 6.72 | 3.63 | | 1.85 | 19.8% | 0.9% | 通過 | 最新 |
| 97224025 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 1265195 | 71% | 7.43 | 3.67 | | 2.02 | 23.6% | 1.0% | 通過 | 最新 |
| 97224033 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1499690 | 84% | 7.90 | 4.29 | | 1.84 | 28.7% | 1.8% | 通過 | 最新 |
| 97224034 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1056150 | 59% | 7.92 | 4.07 | | 1.95 | 27.9% | 1.6% | 通過 | 最新 |
| 97233063 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 653640 | 37% | 5.13 | 3.67 | | 1.40 | 8.6% | 1.1% | 通過 | 最新 |
| 97233073 | 中興 | 6-1-1 | 1775835 | 6360 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 18.6% | 2.8% | 檔數過少不計 | 最新 |
| 97233083 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 176920 | 10% | 7.17 | 4.28 | | 1.68 | 25.0% | 3.1% | 通過 | 最新 |
| 97233093 | 中興 | 6-1-1 | 1774440 | 810660 | 46% | 7.23 | 4.23 | | 1.71 | 27.5% | 3.4% | 通過 | 最新 |
| 97223003 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1726705 | 97% | 5.39 | 2.86 | | 1.89 | 9.3% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223004 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1776225 | 100% | 4.38 | 2.98 | | 1.47 | 3.4% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223013 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1773425 | 100% | 4.02 | 2.63 | | 1.53 | 3.0% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223014 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1762145 | 99% | 4.92 | 3.31 | | 1.49 | 6.7% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97224063 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1749545 | 98% | 4.32 | 3.46 | | 1.25 | 2.7% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97224064 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1644925 | 92% | 4.32 | 3.70 | | 1.17 | 3.1% | 0.9% | 通過 | 最新 |
| 97224073 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1778625 | 100% | 3.08 | 2.71 | | 1.14 | 0.3% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97224074 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1777425 | 100% | 4.20 | 3.45 | | 1.22 | 2.6% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97224083 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1778225 | 100% | 3.10 | 2.62 | | 1.18 | 0.3% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97224093 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1626765 | 91% | 4.31 | 3.10 | | 1.39 | 2.7% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97224094 | 中興 | 6-1-1 | 1778625 | 1681205 | 95% | 4.17 | 3.21 | | 1.30 | 1.9% | 0.3% | 通過 | 最新 |

# 表 4.68　中興 6-1-2 測區地面點孔洞分析統計表



# 表 4.69　自強 6-2-1 測區地面點孔洞分析統計表

| 圖號 | 測製廠商 | 測區 | 圖幅格數 | 統計格數 | 統計範圍 % | 既有孔洞均值 (m) | 本次孔洞均值 (m) | 變好變壞BAR | 變異量級 | 既有大孔洞 % | 本次大孔洞 % | 判定 | 新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96202040 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 1706255 | 95% | 3.74 | 3.09 | | 1.21 | 1.0% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 96202050 | 自強 | 6-2-1 | 1790005 | 1700925 | 95% | 3.41 | 3.08 | | 1.11 | 1.1% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 96202059 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 1752495 | 98% | 3.52 | 3.35 | | 1.05 | 0.8% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 96202060 | 自強 | 6-2-1 | 1790005 | 1520685 | 85% | 3.60 | 3.24 | | 1.11 | 1.1% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 96202069 | 自強 | 6-2-1 | 1796760 | 1742560 | 97% | 3.14 | 3.09 | | 1.02 | 0.0% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96202070 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 1544515 | 86% | 3.72 | 3.29 | | 1.13 | 0.2% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 96202079 | 自強 | 6-2-1 | 1788720 | 1664320 | 93% | 3.19 | 3.46 | | 1.09 | 0.3% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 96202080 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 1701015 | 95% | 3.75 | 3.43 | | 1.09 | 1.2% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 96202088 | 自強 | 6-2-1 | 1795365 | 1753185 | 98% | 3.38 | 3.20 | | 1.06 | 0.4% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96202089 | 自強 | 6-2-1 | 1788720 | 1763420 | 99% | 3.21 | 3.01 | | 1.07 | 0.2% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96202090 | 自強 | 6-2-1 | 1792896 | 1652160 | 92% | 3.56 | 3.43 | | 1.04 | 1.6% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97203002 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 1636145 | 91% | 3.44 | 2.90 | | 1.19 | 0.8% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97203003 | 自強 | 6-2-1 | 683240 | 267520 | 39% | 3.29 | 4.21 | | 1.28 | 0.6% | 3.6% | 通過 | 最新 |
| 97203011 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 1772135 | 99% | 4.69 | 3.81 | | 1.23 | 4.0% | 1.1% | 通過 | 最新 |
| 97203012 | 自強 | 6-2-1 | 1517760 | 1023190 | 67% | 4.07 | 3.09 | | 1.32 | 2.2% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97203021 | 自強 | 6-2-1 | 1788720 | 1762960 | 99% | 4.03 | 3.30 | | 1.22 | 1.8% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97203022 | 自強 | 6-2-1 | 1451856 | 1000424 | 69% | 3.73 | 3.80 | | 1.02 | 1.2% | 1.5% | 通過 | 最新 |
| 97203031 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 1778769 | 99% | 4.07 | 3.54 | | 1.15 | 1.9% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97203032 | 自強 | 6-2-1 | 961155 | 467976 | 49% | 3.75 | 3.66 | | 1.03 | 1.2% | 1.7% | 通過 | 最新 |
| 97203041 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 1569830 | 88% | 4.45 | 3.41 | | 1.31 | 3.6% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97203042 | 自強 | 6-2-1 | 98512 | 2880 | 3% | NUL | NUL | 不計 | | 0.3% | 0.8% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97203051 | 自強 | 6-2-1 | 1569911 | 1119241 | 71% | 5.08 | 3.65 | | 1.39 | 6.1% | 1.0% | 通過 | 最新 |
| 97203061 | 自強 | 6-2-1 | 1666028 | 992036 | 60% | 3.82 | 2.96 | | 1.29 | 1.6% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97203071 | 自強 | 6-2-1 | 1083915 | 477565 | 44% | 4.53 | 3.53 | | 1.28 | 3.6% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97203081 | 自強 | 6-2-1 | 94248 | 13610 | 14% | NUL | NUL | 不計 | | 3.6% | 3.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204064 | 自強 | 6-2-1 | 788175 | 341990 | 43% | 7.36 | 5.07 | | 1.45 | 26.6% | 5.2% | 通過 | 最新 |
| 97204072 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 1738590 | 97% | 6.86 | 3.76 | | 1.82 | 20.4% | 1.7% | 通過 | 最新 |
| 97204073 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 1293975 | 72% | 8.44 | 4.47 | | 1.89 | 34.4% | 2.6% | 通過 | 最新 |
| 97204074 | 自強 | 6-2-1 | 7110 | 816 | 11% | NUL | NUL | 不計 | | 3.6% | 2.3% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204082 | 自強 | 6-2-1 | 1785826 | 1586306 | 89% | 6.04 | 3.43 | | 1.76 | 15.4% | 0.9% | 通過 | 最新 |
| 97204083 | 自強 | 6-2-1 | 955575 | 562675 | 59% | 6.36 | 3.18 | | 2.00 | 18.6% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97204092 | 自強 | 6-2-1 | 1790005 | 1617140 | 90% | 7.14 | 2.80 | | 2.55 | 23.5% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97204093 | 自強 | 6-2-1 | 1065780 | 834200 | 78% | 8.30 | 3.21 | | 2.58 | 32.2% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97204003 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204004 | 自強 | 6-2-1 | 1790005 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204005 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 118700 | 7% | 10.12 | 4.02 | | 2.51 | 45.2% | 1.6% | 通過 | 最新 |
| 97204006 | 自強 | 6-2-1 | 556452 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204013 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204014 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1180 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 8.1% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204015 | 自強 | 6-2-1 | 894245 | 1420 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204023 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204024 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 77610 | 4% | NUL | NUL | 不計 | | 3.9% | 2.6% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204025 | 自強 | 6-2-1 | 223587 | 38080 | 17% | NUL | NUL | 不計 | | 0.6% | 1.6% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204032 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204033 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204034 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 728900 | 41% | 7.08 | 3.65 | | 1.94 | 23.2% | 1.3% | 通過 | 最新 |
| 97204035 | 自強 | 6-2-1 | 1575 | 210 | 13% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204042 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204043 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 696400 | 39% | 7.77 | 2.99 | | 2.60 | 27.8% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97204044 | 自強 | 6-2-1 | 1540944 | 1245664 | 81% | 5.93 | 3.28 | | 1.81 | 13.5% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97204051 | 自強 | 6-2-1 | 1788720 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204052 | 自強 | 6-2-1 | 1788720 | 542230 | 30% | 7.74 | 3.43 | | 2.25 | 29.2% | 1.0% | 通過 | 最新 |
| 97204053 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1696925 | 95% | 7.51 | 3.73 | | 2.02 | 25.6% | 1.7% | 通過 | 最新 |
| 97204054 | 自強 | 6-2-1 | 1273635 | 923045 | 72% | 7.13 | 4.25 | | 1.68 | 24.0% | 2.4% | 通過 | 最新 |
| 97204061 | 自強 | 6-2-1 | 1792575 | 111531 | 6% | 6.42 | 3.47 | | 1.85 | 16.3% | 1.0% | 通過 | 最新 |
| 97204062 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 1428609 | 80% | 9.00 | 3.73 | | 2.41 | 35.5% | 0.8% | 通過 | 最新 |
| 97204063 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1786185 | 100% | 9.75 | 4.37 | | 2.23 | 43.2% | 2.4% | 通過 | 最新 |
| 97213065 | 自強 | 6-2-1 | 1206675 | 60241 | 5% | NUL | NUL | 不計 | | 11.2% | 0.1% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97213075 | 自強 | 6-2-1 | 903960 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97213084 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 339436 | 19% | 8.86 | 4.43 | | 2.00 | 38.0% | 3.3% | 通過 | 最新 |
| 97213085 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97213086 | 自強 | 6-2-1 | 47712 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97213094 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 1446 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 18.8% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97213095 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 6020 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 39.0% | 1.1% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97213096 | 自強 | 6-2-1 | 1022535 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97204001 | 自強 | 6-2-1 | 1785826 | 1784226 | 100% | 8.04 | 2.80 | | 2.87 | 27.6% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97204002 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1258720 | 70% | 6.82 | 3.10 | | 2.20 | 19.1% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97213051 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 1788390 | 100% | 3.11 | 3.11 | | 1.00 | 0.6% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97213052 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 1785600 | 100% | 3.71 | 2.71 | | 1.37 | 1.9% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97213053 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 1785600 | 100% | 7.19 | 2.95 | | 2.44 | 23.9% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97213054 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1667665 | 93% | 9.24 | 3.16 | | 2.92 | 38.0% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97213055 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 643825 | 36% | 6.56 | 3.25 | | 2.02 | 18.7% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97213056 | 自強 | 6-2-1 | 1030120 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97213061 | 自強 | 6-2-1 | 1784544 | 1768144 | 99% | 4.34 | 3.23 | | 1.35 | 6.3% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97213062 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 1778000 | 100% | 4.83 | 2.95 | | 1.64 | 10.2% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97213063 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1709925 | 96% | 8.97 | 3.36 | | 2.67 | 37.6% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97213064 | 自強 | 6-2-1 | 1785936 | 1643585 | 92% | 8.22 | 3.13 | | 2.63 | 30.5% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97213071 | 自強 | 6-2-1 | 1784544 | 1780544 | 100% | 5.89 | 3.11 | | 1.89 | 14.5% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97213072 | 自強 | 6-2-1 | 1781760 | 1780160 | 100% | 5.11 | 2.82 | | 1.81 | 9.7% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97213073 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1789785 | 100% | 6.04 | 2.98 | | 2.03 | 13.2% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97213074 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 976200 | 55% | 6.51 | 3.16 | | 2.06 | 16.3% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97213081 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 1788390 | 100% | 4.66 | 2.73 | | 1.71 | 6.1% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97213082 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1788985 | 100% | 6.90 | 2.52 | | 2.74 | 20.3% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97213083 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1785865 | 100% | 6.20 | 2.60 | | 2.38 | 14.9% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97213091 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 1785790 | 100% | 7.77 | 2.99 | | 2.60 | 28.4% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97213092 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1472109 | 82% | 10.55 | 3.07 | | 3.44 | 44.1% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97213093 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 849800 | 48% | 8.31 | 3.13 | | 2.65 | 32.1% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 96212056 | 自強 | 6-2-1 | 1783040 | 1783040 | 100% | 3.92 | 3.61 | | 1.09 | 4.3% | 3.6% | 通過 | 最新 |
| 96212057 | 自強 | 6-2-1 | 1783040 | 1782240 | 100% | 6.39 | 3.90 | | 1.64 | 19.2% | 3.3% | 通過 | 最新 |
| 96212058 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 1785600 | 100% | 4.74 | 3.98 | | 1.19 | 5.3% | 3.2% | 通過 | 最新 |
| 96212059 | 自強 | 6-2-1 | 1781760 | 1781360 | 100% | 2.75 | 3.54 | | 1.28 | 0.1% | 1.9% | 通過 | 最新 |
| 96212060 | 自強 | 6-2-1 | 1781760 | 1780960 | 100% | 3.00 | 4.14 | | 1.38 | 0.2% | 3.8% | 通過 | 最新 |
| 96212066 | 自強 | 6-2-1 | 1781760 | 1781360 | 100% | 4.50 | 4.54 | | 1.01 | 4.3% | 6.7% | 通過 | 最新 |
| 96212067 | 自強 | 6-2-1 | 1783040 | 1782640 | 100% | 3.52 | 3.97 | | 1.13 | 1.1% | 4.6% | 通過 | 最新 |
| 96212068 | 自強 | 6-2-1 | 1783040 | 1783040 | 100% | 5.65 | 5.17 | | 1.09 | 11.6% | 9.5% | 通過 | 最新 |
| 96212069 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 1785200 | 100% | 3.16 | 3.11 | | 1.02 | 0.3% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 96212070 | 自強 | 6-2-1 | 1781760 | 1781760 | 100% | 2.91 | 2.60 | | 1.12 | 0.4% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96212076 | 自強 | 6-2-1 | 1781760 | 1780140 | 100% | 5.09 | 4.30 | | 1.18 | 9.5% | 5.1% | 通過 | 最新 |
| 96212077 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 1785600 | 100% | 6.52 | 4.20 | | 1.55 | 18.7% | 4.2% | 通過 | 最新 |
| 96212078 | 自強 | 6-2-1 | 1783040 | 1782240 | 100% | 7.10 | 6.44 | | 1.10 | 21.6% | 17.9% | 相對通過 | 最新 |
| 96212079 | 自強 | 6-2-1 | 1789785 | 1788985 | 100% | 3.52 | 6.63 | | 1.88 | 1.0% | 19.3% | 不通過 | 最新 |
| 96212080 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 1782400 | 100% | 4.40 | 2.55 | | 1.73 | 5.2% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212086 | 自強 | 6-2-1 | 1781760 | 1770180 | 99% | 4.55 | 4.91 | | 1.08 | 5.7% | 8.4% | 通過 | 最新 |
| 96212087 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 1773040 | 99% | 3.21 | 4.96 | | 1.55 | 1.5% | 9.0% | 通過 | 最新 |
| 96212088 | 自強 | 6-2-1 | 1783040 | 1779840 | 100% | 3.09 | 5.21 | | 1.68 | 0.3% | 9.6% | 通過 | 最新 |
| 96212089 | 自強 | 6-2-1 | 1787219 | 1777619 | 99% | 5.02 | 4.30 | | 1.17 | 6.5% | 4.1% | 通過 | 最新 |
| 96212090 | 自強 | 6-2-1 | 1785600 | 1785600 | 100% | 3.77 | 2.84 | | 1.33 | 3.9% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96212098 | 自強 | 6-2-1 | 1788390 | 1774630 | 99% | 2.88 | 5.92 | | 2.06 | 0.1% | 13.3% | 不通過 | 最新 |
| 96212099 | 自強 | 6-2-1 | 1787219 | 1787219 | 100% | 4.29 | 3.47 | | 1.24 | 3.4% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 96212100 | 自強 | 6-2-1 | 1783040 | 1783040 | 100% | 4.12 | 2.73 | | 1.51 | 2.4% | 0.0% | 通過 | 最新 |

# 表 4.70　自強 6-2-2 測區地面點孔洞分析統計表

| 測試 | 測製單位 | 測區 | 測檔檔數 | 統計檔數 | 統計範圍 % | 既有孔洞檢出 (m) | 本次孔洞檢出 (m) | 受附變異SAR | 密度值 | 既有大孔洞 % | 本次大孔洞 % | 判定 | 新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96201079 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 233555 | 13% | 5.67 | 2.98 | | 1.90 | 12.3% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201080 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96201089 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96201090 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96201099 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96201100 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 467965 | 26% | 5.74 | 3.08 | | 1.87 | 14.2% | 0.7% | 通過 | 需新 |
| 96202009 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96202010 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 876980 | 49% | 3.70 | 2.73 | | 1.36 | 1.3% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202018 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96202019 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96202020 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1089136 | 61% | 3.59 | 3.46 | | 1.04 | 1.3% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 96202027 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 245400 | 14% | 3.07 | 2.90 | | 1.06 | 0.3% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202028 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96202029 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 127376 | 7% | 3.32 | 3.13 | | 1.06 | 0.6% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 96202030 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1348965 | 75% | 3.68 | 3.38 | | 1.09 | 1.0% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 96202037 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 287545 | 16% | 3.28 | 3.18 | | 1.03 | 0.8% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 96202038 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 6200 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.5% | 1.9% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96202039 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 948679 | 53% | 3.21 | 3.17 | | 1.01 | 0.2% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96202047 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 72570 | 4% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96202048 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 667320 | 37% | 3.50 | 2.82 | | 1.24 | 0.7% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202049 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 1696405 | 95% | 3.47 | 3.10 | | 1.12 | 0.7% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202057 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 420500 | 24% | 3.67 | 2.75 | | 1.33 | 1.6% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202058 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1780495 | 100% | 3.68 | 3.11 | | 1.18 | 1.3% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202067 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 1706185 | 95% | 3.78 | 2.75 | | 1.37 | 0.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202068 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1777920 | 99% | 3.48 | 3.38 | | 1.03 | 0.2% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 96202077 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 1771045 | 99% | 3.68 | 2.88 | | 1.28 | 0.6% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202078 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1754320 | 98% | 3.18 | 3.17 | | 1.00 | 0.4% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96202079 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 1774005 | 99% | 3.60 | 3.10 | | 1.16 | 0.6% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97203001 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 1741975 | 97% | 3.74 | 2.73 | | 1.37 | 1.4% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97204071 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 439600 | 25% | 7.61 | 3.46 | | 2.20 | 25.4% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 97204081 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 1006369 | 56% | 7.48 | 3.57 | | 2.09 | 24.9% | 1.0% | 通過 | 需新 |
| 97204091 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 1770720 | 99% | 7.42 | 2.70 | | 2.75 | 24.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202022 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1743799 | 98% | 3.20 | 3.03 | | 1.06 | 1.6% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202023 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1717756 | 96% | 3.35 | 3.77 | | 1.13 | 1.6% | 0.9% | 通過 | 需新 |
| 96202024 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1734859 | 97% | 3.86 | 3.75 | | 1.03 | 1.8% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 96202025 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 1663445 | 93% | 3.63 | 3.33 | | 1.09 | 2.0% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96202026 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1019276 | 57% | 3.31 | 2.99 | | 1.11 | 1.4% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96202032 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1785826 | 100% | 3.29 | 2.89 | | 1.14 | 0.8% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202033 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1727464 | 98% | 2.91 | 3.01 | | 1.04 | 0.1% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202034 | 自強 | 6-2-2 | 1786150 | 1785750 | 100% | 2.83 | 2.73 | | 1.04 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202035 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 1782565 | 100% | 3.21 | 2.53 | | 1.27 | 0.8% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202036 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1749340 | 98% | 3.05 | 2.55 | | 1.20 | 0.3% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202042 | 自強 | 6-2-2 | 1786150 | 1785550 | 100% | 3.47 | 2.97 | | 1.17 | 1.7% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202043 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 1773085 | 99% | 2.90 | 2.75 | | 1.06 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202044 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1772740 | 99% | 3.28 | 2.86 | | 1.15 | 0.3% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202045 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1726786 | 97% | 3.16 | 2.72 | | 1.16 | 0.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202046 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 830304 | 47% | 2.99 | 2.60 | | 1.15 | 0.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202052 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1776720 | 99% | 3.83 | 2.92 | | 1.31 | 2.3% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202053 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1780819 | 100% | 3.00 | 2.87 | | 1.04 | 0.2% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202054 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1757776 | 98% | 3.14 | 2.69 | | 1.17 | 0.4% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202055 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 1793605 | 100% | 3.07 | 2.66 | | 1.14 | 0.3% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202056 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 76890 | 4% | NUL | NUL | 不計 | | 0.3% | 0.1% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 96202062 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1768320 | 99% | 5.12 | 3.11 | | 1.65 | 7.5% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202063 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1713326 | 96% | 3.42 | 3.18 | | 1.07 | 0.8% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202064 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1664379 | 93% | 3.49 | 2.89 | | 1.21 | 1.4% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202065 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 764490 | 43% | 2.94 | 2.74 | | 1.07 | 0.2% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202066 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 253540 | 14% | 3.54 | 2.85 | | 1.24 | 0.6% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202072 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1765936 | 100% | 3.84 | 2.67 | | 1.44 | 1.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202073 | 自強 | 6-2-2 | 1786150 | 1779750 | 100% | 2.85 | 2.62 | | 1.09 | 0.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202074 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 1755590 | 98% | 2.92 | 2.62 | | 1.11 | 0.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202075 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 828004 | 46% | 3.10 | 3.01 | | 1.03 | 0.3% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 96202076 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 655574 | 37% | 3.47 | 3.42 | | 1.02 | 0.4% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 96202082 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1785026 | 100% | 3.14 | 2.69 | | 1.21 | 0.6% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202083 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1786320 | 100% | 3.42 | 2.68 | | 1.27 | 0.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96202084 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1718659 | 96% | 2.84 | 2.71 | | 1.05 | 0.1% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96202085 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 946320 | 53% | 3.15 | 3.04 | | 1.04 | 0.5% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96202086 | 自強 | 6-2-2 | 1792575 | 1157585 | 65% | 3.33 | 2.98 | | 1.12 | 0.6% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96201072 | 自強 | 6-2-2 | 1779200 | 1777920 | 100% | 3.46 | 2.98 | | 1.16 | 0.8% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201073 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1786819 | 100% | 3.81 | 2.57 | | 1.48 | 2.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96201074 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1784544 | 100% | 3.43 | 2.83 | | 1.21 | 2.0% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201075 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1785226 | 100% | 5.07 | 3.18 | | 1.59 | 7.2% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201076 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 1788585 | 100% | 5.63 | 3.03 | | 1.86 | 12.1% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201077 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1708861 | 96% | 7.51 | 3.20 | | 2.34 | 26.1% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96201078 | 自強 | 6-2-2 | 1788390 | 525055 | 29% | 5.23 | 3.21 | | 1.63 | 15.8% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96201082 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1748160 | 98% | 3.47 | 3.25 | | 1.07 | 0.8% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 96201083 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1748686 | 98% | 3.14 | 2.64 | | 1.19 | 0.4% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96201084 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1757604 | 98% | 3.37 | 3.36 | | 1.00 | 0.5% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 96201085 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1786819 | 100% | 4.36 | 3.18 | | 1.37 | 4.8% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201086 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1787219 | 100% | 4.24 | 2.81 | | 1.51 | 3.8% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201087 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1773744 | 99% | 5.95 | 3.07 | | 1.94 | 11.6% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201088 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 934424 | 52% | 4.98 | 2.89 | | 1.72 | 7.3% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201092 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1744544 | 100% | 2.69 | 2.97 | | 1.11 | 0.1% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201093 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1778719 | 100% | 3.37 | 3.19 | | 1.06 | 0.7% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96201094 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1706336 | 96% | 4.25 | 3.61 | | 1.18 | 1.8% | 0.7% | 通過 | 需新 |
| 96201095 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1751656 | 98% | 4.34 | 3.68 | | 1.18 | 3.7% | 1.0% | 通過 | 需新 |
| 96201096 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1785826 | 100% | 4.17 | 2.95 | | 1.42 | 3.6% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201097 | 自強 | 6-2-2 | 1788390 | 1640790 | 92% | 4.75 | 2.88 | | 1.65 | 4.8% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201098 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 727760 | 41% | 4.88 | 2.79 | | 1.75 | 9.8% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202002 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1780136 | 100% | 3.14 | 2.84 | | 1.11 | 0.8% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96202003 | 自強 | 6-2-2 | 1783370 | 1772970 | 99% | 2.88 | 2.80 | | 1.03 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202004 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1782646 | 100% | 3.53 | 3.02 | | 1.17 | 1.3% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202005 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1667864 | 93% | 5.10 | 3.69 | | 1.38 | 6.8% | 1.0% | 通過 | 需新 |
| 96202006 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1768326 | 99% | 4.32 | 3.20 | | 1.35 | 2.8% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96202007 | 自強 | 6-2-2 | 1790005 | 1540740 | 86% | 3.42 | 2.82 | | 1.21 | 0.9% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202008 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 128725 | 7% | 2.90 | 2.74 | | 1.06 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96202012 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1763626 | 99% | 3.47 | 3.02 | | 1.15 | 2.4% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96202013 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1784544 | 100% | 2.84 | 3.06 | | 1.08 | 0.1% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96202014 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1785826 | 100% | 3.65 | 3.14 | | 1.16 | 1.7% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96202015 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1748320 | 98% | 3.90 | 3.58 | | 1.09 | 1.9% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96202016 | 自強 | 6-2-2 | 1788720 | 1421245 | 79% | 3.97 | 3.28 | | 1.21 | 2.8% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96202017 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 102230 | 6% | 4.31 | 3.37 | | 1.28 | 3.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96201008 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1731824 | 97% | 3.35 | 4.70 | | 1.40 | 0.5% | 1.2% | 通過 | 需新 |
| 96201009 | 自強 | 6-2-2 | 1785600 | 1687600 | 95% | 4.95 | 3.32 | | 1.49 | 6.7% | 0.6% | 通過 | 需新 |
| 96201010 | 自強 | 6-2-2 | 1783040 | 1783040 | 100% | 6.49 | 3.23 | | 2.01 | 19.1% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 96201018 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1752020 | 98% | 3.49 | 2.60 | | 1.33 | 0.8% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201019 | 自強 | 6-2-2 | 1785600 | 1699200 | 95% | 5.08 | 3.08 | | 1.65 | 6.5% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201020 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 1357125 | 76% | 7.67 | 2.88 | | 2.65 | 26.2% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201028 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1781760 | 100% | 4.58 | 2.76 | | 1.59 | 8.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96201029 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1784144 | 100% | 6.77 | 2.81 | | 2.41 | 23.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 96201030 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 1466805 | 82% | 10.38 | 3.20 | | 3.24 | 40.0% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201038 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 1789785 | 100% | 3.97 | 2.90 | | 1.37 | 2.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201039 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1779344 | 100% | 7.25 | 2.99 | | 2.42 | 22.2% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201040 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1405240 | 79% | 7.06 | 3.04 | | 2.32 | 24.4% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96201048 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1783619 | 100% | 4.52 | 2.92 | | 1.55 | 5.6% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201049 | 自強 | 6-2-2 | 1788390 | 1771390 | 99% | 8.35 | 3.13 | | 2.67 | 30.8% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201050 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1365880 | 77% | 5.35 | 2.98 | | 1.80 | 12.3% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 96201058 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1783219 | 100% | 7.80 | 2.84 | | 2.75 | 26.4% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201059 | 自強 | 6-2-2 | 1788390 | 1603210 | 90% | 5.99 | 2.96 | | 2.02 | 16.0% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201060 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 577200 | 32% | 5.40 | 3.07 | | 1.76 | 10.6% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201068 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1726406 | 96% | 7.12 | 3.21 | | 2.22 | 23.6% | 0.6% | 通過 | 需新 |
| 96201069 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 885311 | 50% | 5.00 | 2.87 | | 1.74 | 10.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201070 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 97204011 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1477556 | 80% | 7.67 | 2.87 | | 2.67 | 27.3% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97204041 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 650645 | 36% | 6.06 | 3.04 | | 1.99 | 12.7% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97204021 | 自強 | 6-2-2 | 1788390 | 767900 | 43% | 6.79 | 3.10 | | 2.19 | 18.3% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97204022 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 22600 | 1% | NUL | NUL | 不計 | | 24.5% | 1.6% | 檔數過少不計 | 需新 |
| 97204031 | 自強 | 6-2-2 | 1788390 | 1116920 | 62% | 7.32 | 3.15 | | 2.32 | 24.8% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97204061 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 3010180 | 17% | 7.41 | 3.30 | | 2.25 | 28.5% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96201006 | 自強 | 6-2-2 | 1783040 | 1783040 | 100% | 2.71 | 3.84 | | 1.42 | 0.6% | 1.9% | 通過 | 需新 |
| 96201007 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1785936 | 100% | 2.68 | 4.30 | | 1.60 | 0.6% | 5.1% | 通過 | 需新 |
| 96201016 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1768626 | 99% | 4.78 | 3.65 | | 1.32 | 6.9% | 0.9% | 通過 | 需新 |
| 96201017 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 1777945 | 99% | 3.16 | 3.72 | | 1.18 | 0.5% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96201022 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1744160 | 98% | 7.55 | 4.04 | | 1.87 | 27.4% | 5.0% | 通過 | 需新 |
| 96201023 | 自強 | 6-2-2 | 1783040 | 1781480 | 100% | 8.15 | 5.01 | | 1.62 | 30.8% | 9.6% | 通過 | 需新 |
| 96201024 | 自強 | 6-2-2 | 1775200 | 1778680 | 100% | 5.36 | 3.35 | | 2.75 | 40.2% | 1.1% | 通過 | 需新 |
| 96201025 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1759560 | 99% | 10.55 | 3.20 | | 3.30 | 50.6% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 96201026 | 自強 | 6-2-2 | 1783040 | 1783040 | 100% | 6.73 | 3.21 | | 2.09 | 19.8% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201027 | 自強 | 6-2-2 | 1783040 | 1782680 | 100% | 5.83 | 3.27 | | 1.81 | 11.8% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96201032 | 自強 | 6-2-2 | 1779200 | 1770800 | 99% | 8.27 | 4.05 | | 2.03 | 31.6% | 5.0% | 通過 | 需新 |
| 96201033 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1656960 | 93% | 6.90 | 3.14 | | 2.19 | 28.5% | 1.8% | 通過 | 需新 |
| 96201034 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1739019 | 97% | 9.20 | 3.55 | | 2.59 | 38.4% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 96201035 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1766644 | 99% | 7.63 | 3.17 | | 2.41 | 27.5% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201036 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 1789785 | 100% | 4.05 | 2.82 | | 1.44 | 4.5% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201037 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1785026 | 100% | 5.10 | 3.06 | | 1.66 | 10.1% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 96201042 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1785826 | 100% | 8.73 | 3.35 | | 2.60 | 36.4% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 96201043 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1680016 | 94% | 6.36 | 2.80 | | 2.27 | 18.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201044 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1659426 | 93% | 9.91 | 3.52 | | 2.81 | 41.9% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 96201045 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1722980 | 97% | 7.90 | 2.96 | | 2.67 | 30.7% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 96201046 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1780960 | 100% | 4.50 | 3.44 | | 1.31 | 3.6% | 0.7% | 通過 | 需新 |
| 96201047 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1780626 | 100% | 5.52 | 3.19 | | 1.73 | 11.6% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96201052 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1787219 | 100% | 5.63 | 3.30 | | 1.71 | 12.4% | 1.0% | 通過 | 需新 |
| 96201053 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1779760 | 100% | 4.11 | 3.04 | | 1.35 | 4.1% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 96201054 | 自強 | 6-2-2 | 1783040 | 1778240 | 100% | 5.29 | 3.78 | | 1.40 | 9.3% | 1.4% | 通過 | 需新 |
| 96201055 | 自強 | 6-2-2 | 1787219 | 1643639 | 92% | 4.98 | 3.28 | | 1.52 | 9.7% | 0.7% | 通過 | 需新 |
| 96201056 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1775344 | 99% | 7.14 | 3.95 | | 1.81 | 22.9% | 1.4% | 通過 | 需新 |
| 96201057 | 自強 | 6-2-2 | 1789785 | 1765785 | 99% | 7.81 | 4.01 | | 1.95 | 25.8% | 1.9% | 通過 | 需新 |
| 96201062 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1785826 | 100% | 4.76 | 3.37 | | 1.41 | 7.7% | 0.9% | 通過 | 需新 |
| 96201063 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1779540 | 100% | 4.03 | 3.16 | | 1.27 | 3.1% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 96201064 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1785336 | 100% | 3.21 | 2.81 | | 1.14 | 1.0% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 96201065 | 自強 | 6-2-2 | 1785826 | 1722806 | 90% | 6.80 | 3.66 | | 1.86 | 20.7% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 96201066 | 自強 | 6-2-2 | 1784544 | 1627884 | 91% | 8.32 | 3.78 | | 2.20 | 32.8% | 1.7% | 通過 | 需新 |
| 96201067 | 自強 | 6-2-2 | 1785936 | 1383580 | 77% | 7.24 | 3.65 | | 1.98 | 24.5% | 1.1% | 通過 | 需新 |
| 96212096 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1748960 | 98% | 5.35 | 4.25 | | 1.26 | 0.6% | 1.0% | 通過 | 需新 |
| 96212097 | 自強 | 6-2-2 | 1781760 | 1717240 | 96% | 3.18 | 4.80 | | 1.51 | 0.4% | 0.2% | 通過 | 需新 |

# 表 4.71　詮華 6-3-1 測區地面點孔洞分析統計表

| 圖號 | 測製廠商 | 測區 | 圖幅格數 | 統計格數 | 統計範圍 % | 既有孔洞均值 (m) | 本次孔洞均值 (m) | 變好變壞BAR | 變異量級 | 既有大孔洞 % | 本次大孔洞 % | 判定 | 新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96212006 | 詮華 | 6-3-1 | 1777584 | 1769564 | 100% | 4.05 | 2.73 | | 1.49 | 4.0% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 96212007 | 詮華 | 6-3-1 | 1781760 | 1768960 | 99% | 3.85 | 2.73 | | 1.41 | 2.7% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 96212008 | 詮華 | 6-3-1 | 1783040 | 1744840 | 98% | 3.96 | 2.53 | | 1.57 | 3.3% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212009 | 詮華 | 6-3-1 | 1780254 | 1667114 | 94% | 4.74 | 2.53 | | 1.87 | 8.1% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212016 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1749000 | 98% | 4.67 | 2.64 | | 1.77 | 7.1% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96212017 | 詮華 | 6-3-1 | 1778976 | 1661775 | 93% | 4.28 | 2.59 | | 1.66 | 5.1% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212018 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1654625 | 93% | 4.58 | 2.54 | | 1.80 | 6.6% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96212019 | 詮華 | 6-3-1 | 1780254 | 1733254 | 97% | 5.13 | 2.52 | | 2.03 | 11.3% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212026 | 詮華 | 6-3-1 | 1780254 | 1740334 | 98% | 5.79 | 2.61 | | 2.22 | 14.4% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96212027 | 詮華 | 6-3-1 | 1778976 | 1744496 | 98% | 4.69 | 2.59 | | 1.82 | 7.4% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212028 | 詮華 | 6-3-1 | 1781760 | 1677300 | 94% | 4.36 | 2.51 | | 1.74 | 6.6% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212029 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1621720 | 91% | 4.88 | 2.53 | | 1.93 | 8.5% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212036 | 詮華 | 6-3-1 | 1783040 | 1682000 | 94% | 5.23 | 2.54 | | 2.06 | 11.9% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212037 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1615560 | 90% | 3.99 | 2.55 | | 1.56 | 4.5% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96212038 | 詮華 | 6-3-1 | 1781760 | 1731600 | 97% | 3.68 | 2.52 | | 1.46 | 3.0% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212039 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1764000 | 99% | 4.61 | 2.56 | | 1.80 | 6.1% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212046 | 詮華 | 6-3-1 | 1778861 | 1754861 | 99% | 6.22 | 2.59 | | 2.40 | 19.3% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212047 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1768560 | 99% | 5.60 | 2.75 | | 2.04 | 14.5% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 96212049 | 詮華 | 6-3-1 | 1781760 | 1762160 | 99% | 5.65 | 2.87 | | 1.97 | 11.1% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 96212010 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1668460 | 93% | 4.63 | 2.55 | | 1.82 | 7.5% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212020 | 詮華 | 6-3-1 | 1783040 | 1611420 | 90% | 5.01 | 2.55 | | 1.97 | 10.2% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212030 | 詮華 | 6-3-1 | 1783040 | 1586680 | 89% | 5.21 | 2.54 | | 2.05 | 11.2% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212040 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1785600 | 100% | 4.85 | 2.61 | | 1.86 | 7.5% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 96212050 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1785600 | 100% | 6.14 | 2.91 | | 2.11 | 14.1% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97222021 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222022 | 詮華 | 6-3-1 | 1785366 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222023 | 詮華 | 6-3-1 | 1786644 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222031 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222032 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222033 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222041 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 289460 | 16% | 3.88 | 2.96 | | 1.31 | 1.5% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97222042 | 詮華 | 6-3-1 | 1789440 | 3850 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 3.8% | 0.1% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222043 | 詮華 | 6-3-1 | 1783969 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97223029 | 詮華 | 6-3-1 | 1785366 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97223030 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97223039 | 詮華 | 6-3-1 | 1783969 | 65109 | 4% | NUL | NUL | 不計 | | 1.5% | 0.8% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97223040 | 詮華 | 6-3-1 | 1785246 | 11200 | 1% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.3% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97223049 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 720800 | 40% | 4.27 | 3.03 | | 1.41 | 2.8% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97223050 | 詮華 | 6-3-1 | 1786644 | 740610 | 41% | 3.70 | 3.06 | | 1.21 | 0.8% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 96212048 | 詮華 | 6-3-1 | 1781760 | 1781760 | 100% | 4.28 | 3.01 | | 1.42 | 5.4% | 1.1% | 通過 | 最新 |
| 97222024 | 詮華 | 6-3-1 | 374396 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222034 | 詮華 | 6-3-1 | 787074 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222044 | 詮華 | 6-3-1 | 1583934 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97223023 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1768010 | 99% | 5.08 | 2.58 | | 1.97 | 7.9% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223024 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1596410 | 90% | 3.81 | 2.98 | | 1.28 | 1.4% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97223025 | 詮華 | 6-3-1 | 1785366 | 760095 | 43% | 4.51 | 2.97 | | 1.52 | 4.2% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97223026 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 7600 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 1.4% | 0.5% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97223027 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97223028 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97223033 | 詮華 | 6-3-1 | 1778625 | 1525869 | 86% | 3.07 | 2.76 | | 1.11 | 0.3% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223037 | 詮華 | 6-3-1 | 1785246 | 698360 | 39% | 3.88 | 2.78 | | 1.40 | 1.9% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223038 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 917504 | 52% | 3.13 | 2.80 | | 1.12 | 0.5% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223043 | 詮華 | 6-3-1 | 1776075 | 1140411 | 64% | 3.67 | 2.69 | | 1.36 | 1.6% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223044 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 1023150 | 57% | 3.51 | 2.67 | | 1.32 | 0.8% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223045 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 1273875 | 72% | 3.59 | 2.73 | | 1.31 | 0.9% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223046 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 1761015 | 99% | 4.78 | 2.86 | | 1.67 | 4.2% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223047 | 詮華 | 6-3-1 | 1778625 | 1737005 | 98% | 3.51 | 2.93 | | 1.20 | 0.6% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97223048 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1130489 | 63% | 3.31 | 2.91 | | 1.14 | 0.3% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97211002 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 1675671 | 94% | 5.31 | 4.49 | | 1.18 | 6.5% | 2.5% | 通過 | 最新 |
| 97211003 | 詮華 | 6-3-1 | 1789440 | 1754640 | 98% | 4.79 | 3.94 | | 1.21 | 4.4% | 2.0% | 通過 | 最新 |
| 97211004 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 1051794 | 59% | 3.49 | 3.67 | | 1.05 | 0.5% | 0.4% | 通過 | 最新 |
| 97211005 | 詮華 | 6-3-1 | 54315 | 23500 | 43% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97211012 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 277090 | 15% | 9.06 | 5.78 | | 1.57 | 40.7% | 10.6% | 相對通過 | 最新 |
| 97211013 | 詮華 | 6-3-1 | 1789440 | 623460 | 35% | 12.15 | 4.63 | | 2.63 | 61.8% | 3.1% | 通過 | 最新 |
| 97211014 | 詮華 | 6-3-1 | 103304 | 29650 | 29% | NUL | NUL | 不計 | | 20.8% | 2.3% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97211022 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 1003540 | 56% | 10.38 | 4.81 | | 2.16 | 49.4% | 4.7% | 通過 | 最新 |
| 97211023 | 詮華 | 6-3-1 | 178478 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97211032 | 詮華 | 6-3-1 | 908145 | 582840 | 64% | 8.20 | 3.36 | | 2.44 | 33.7% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97211042 | 詮華 | 6-3-1 | 468720 | 330975 | 71% | 8.49 | 3.96 | | 2.14 | 35.9% | 1.8% | 通過 | 最新 |
| 97211052 | 詮華 | 6-3-1 | 270068 | 26786 | 10% | NUL | NUL | 不計 | | 21.3% | 0.6% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97211061 | 詮華 | 6-3-1 | 1211199 | 738529 | 61% | 8.25 | 4.44 | | 1.86 | 32.3% | 3.3% | 通過 | 最新 |
| 97211071 | 詮華 | 6-3-1 | 1113210 | 23800 | 2% | NUL | NUL | 不計 | | 35.9% | 6.5% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97211081 | 詮華 | 6-3-1 | 466264 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222051 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 1639380 | 92% | 3.17 | 3.15 | | 1.01 | 0.3% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97222052 | 詮華 | 6-3-1 | 1786644 | 1389370 | 78% | 3.38 | 3.36 | | 1.01 | 0.3% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97222053 | 詮華 | 6-3-1 | 1785366 | 719140 | 40% | 3.42 | 3.62 | | 1.06 | 0.5% | 1.0% | 通過 | 最新 |
| 97222054 | 詮華 | 6-3-1 | 1789440 | 610900 | 34% | 3.43 | 4.19 | | 1.22 | 0.5% | 2.2% | 通過 | 最新 |
| 97222055 | 詮華 | 6-3-1 | 1443840 | 242000 | 17% | 2.82 | 3.22 | | 1.14 | 0.5% | 1.2% | 通過 | 最新 |
| 97222056 | 詮華 | 6-3-1 | 267525 | 7600 | 3% | NUL | NUL | 不計 | | 0.9% | 0.0% | 格數過少不計 | 最新 |
| 97222061 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 1775660 | 99% | 3.68 | 3.06 | | 1.21 | 1.2% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97222062 | 詮華 | 6-3-1 | 1785246 | 1666346 | 93% | 3.80 | 3.17 | | 1.20 | 1.2% | 0.3% | 通過 | 最新 |
| 97222063 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 1698384 | 95% | 3.88 | 3.35 | | 1.16 | 1.5% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97222064 | 詮華 | 6-3-1 | 1789440 | 731055 | 41% | 4.08 | 3.37 | | 1.21 | 1.1% | 0.9% | 通過 | 最新 |
| 97222065 | 詮華 | 6-3-1 | 1744853 | 287450 | 16% | 4.90 | 3.16 | | 1.55 | 5.3% | 0.5% | 通過 | 最新 |
| 97222072 | 詮華 | 6-3-1 | 1789440 | 1742660 | 97% | 4.14 | 2.74 | | 1.51 | 2.5% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97222073 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 1760060 | 98% | 3.92 | 3.03 | | 1.30 | 2.1% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97222074 | 詮華 | 6-3-1 | 1789440 | 1600600 | 89% | 3.80 | 3.68 | | 1.03 | 0.6% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97222075 | 詮華 | 6-3-1 | 1024001 | 862394 | 84% | 3.35 | 3.58 | | 1.07 | 0.3% | 0.6% | 通過 | 最新 |
| 97222082 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1781920 | 100% | 4.89 | 3.20 | | 1.53 | 5.5% | 0.7% | 通過 | 最新 |
| 97222083 | 詮華 | 6-3-1 | 1785366 | 1600520 | 90% | 5.21 | 4.24 | | 1.23 | 6.2% | 2.3% | 通過 | 最新 |
| 97222084 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1700220 | 95% | 3.62 | 4.02 | | 1.11 | 1.1% | 2.1% | 通過 | 最新 |
| 97222085 | 詮華 | 6-3-1 | 1188642 | 790756 | 67% | 3.10 | 3.51 | | 1.13 | 0.4% | 0.9% | 通過 | 最新 |
| 97222092 | 詮華 | 6-3-1 | 1785600 | 1785600 | 100% | 5.01 | 3.00 | | 1.67 | 7.2% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97222093 | 詮華 | 6-3-1 | 1789440 | 1435781 | 80% | 5.52 | 3.68 | | 1.50 | 6.9% | 0.9% | 通過 | 最新 |
| 97222094 | 詮華 | 6-3-1 | 1466850 | 262364 | 18% | 3.59 | 3.90 | | 1.09 | 0.5% | 1.5% | 通過 | 最新 |
| 97223034 | 詮華 | 6-3-1 | 1778625 | 604001 | 34% | 3.87 | 2.87 | | 1.35 | 2.5% | 0.2% | 通過 | 最新 |
| 97223035 | 詮華 | 6-3-1 | 1778625 | 573085 | 32% | 3.22 | 2.78 | | 1.16 | 0.4% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223036 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 647325 | 36% | 3.47 | 2.90 | | 1.20 | 0.6% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223053 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 1769535 | 99% | 3.10 | 2.67 | | 1.16 | 0.5% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223054 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 1557375 | 87% | 3.10 | 2.76 | | 1.12 | 0.2% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223055 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1688770 | 95% | 3.07 | 2.75 | | 1.12 | 0.3% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223056 | 詮華 | 6-3-1 | 1786644 | 1581544 | 89% | 3.21 | 2.83 | | 1.13 | 0.3% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223057 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1628890 | 91% | 3.83 | 2.98 | | 1.28 | 2.1% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223058 | 詮華 | 6-3-1 | 1788160 | 1213080 | 68% | 3.28 | 3.11 | | 1.05 | 0.3% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223059 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 1458635 | 82% | 3.31 | 2.97 | | 1.11 | 0.2% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223060 | 詮華 | 6-3-1 | 1785246 | 1589246 | 89% | 3.28 | 3.10 | | 1.06 | 0.2% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223063 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 1766715 | 99% | 2.77 | 2.78 | | 1.00 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223064 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1696110 | 95% | 2.92 | 2.74 | | 1.07 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223065 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1745690 | 98% | 2.92 | 2.73 | | 1.07 | 0.1% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223066 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 1709455 | 96% | 3.19 | 2.85 | | 1.12 | 0.2% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223067 | 詮華 | 6-3-1 | 1781415 | 1709655 | 96% | 3.22 | 2.95 | | 1.09 | 0.3% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223068 | 詮華 | 6-3-1 | 1783969 | 1757889 | 99% | 3.12 | 2.94 | | 1.06 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 最新 |
| 97223069 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1697310 | 95% | 3.25 | 2.88 | | 1.13 | 0.4% | 0.0% | 通過 | 最新 |
| 97223070 | 詮華 | 6-3-1 | 1782810 | 1778010 | 100% | 3.44 | 2.80 | | 1.23 | 1.3% | 0.0% | 通過 | 最新 |

## 表 4.72　詮華 6-3-2 測區地面點孔洞分析統計表

| 圖號 | 測試圖幅 | 測區 | 圖幅檢測點數 | 統計檢測點數 | 設計密度% | 設計孔洞比例(m) | 本次孔洞比例(m) | 產製DAR點數 | 差異量% | 原始大孔洞% | 本次大孔洞% | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97211001 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1570285 | 88% | 5.66 | 4.42 | | 1.28 | 7.6% | 1.9% | 通過 | 需新 |
| 97211011 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1295580 | 72% | 9.08 | 4.39 | | 2.07 | 19.0% | 2.8% | 通過 | 需新 |
| 97211021 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1191180 | 67% | 8.85 | 4.24 | | 2.09 | 16.4% | 7.0% | 通過 | 需新 |
| 97211031 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1721040 | 96% | 7.08 | 3.76 | | 1.88 | 21.4% | 1.3% | 通過 | 需新 |
| 97211041 | 詮華 | 6-3-2 | 1788160 | 1764080 | 98% | 7.74 | 3.50 | | 2.21 | 26.7% | 0.5% | 通過 | 需新 |
| 97211051 | 詮華 | 6-3-2 | 1788160 | 1552475 | 87% | 8.30 | 4.12 | | 2.01 | 32.3% | 2.3% | 通過 | 需新 |
| 97214009 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1784800 | 100% | 5.08 | 2.65 | | 1.92 | 6.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214010 | 詮華 | 6-3-2 | 1788160 | 1787360 | 100% | 4.65 | 2.91 | | 1.60 | 5.0% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214019 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1784800 | 100% | 4.89 | 3.01 | | 1.62 | 6.9% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214020 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1734280 | 97% | 8.10 | 3.84 | | 2.11 | 29.4% | 0.6% | 通過 | 需新 |
| 97214029 | 詮華 | 6-3-2 | 1788160 | 1758120 | 98% | 5.54 | 3.69 | | 1.50 | 11.4% | 0.6% | 通過 | 需新 |
| 97214030 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1444000 | 81% | 8.03 | 4.06 | | 1.98 | 29.0% | 1.0% | 通過 | 需新 |
| 97214039 | 詮華 | 6-3-2 | 1788160 | 1742395 | 97% | 4.99 | 3.32 | | 1.50 | 9.1% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 97214040 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1664800 | 93% | 6.59 | 3.54 | | 1.86 | 17.4% | 0.7% | 通過 | 需新 |
| 97214049 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1783200 | 100% | 5.24 | 2.78 | | 1.89 | 8.7% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214050 | 詮華 | 6-3-2 | 1792236 | 1757516 | 98% | 6.19 | 2.89 | | 2.15 | 12.7% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214059 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1775360 | 99% | 5.67 | 3.27 | | 1.75 | 10.7% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 97214060 | 詮華 | 6-3-2 | 1793634 | 1785834 | 100% | 7.01 | 3.46 | | 2.03 | 20.7% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 97214069 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1497725 | 84% | 5.07 | 3.74 | | 1.34 | 8.7% | 1.7% | 通過 | 需新 |
| 97214070 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1363691 | 76% | 6.74 | 3.77 | | 1.79 | 20.1% | 1.2% | 通過 | 需新 |
| 97214119 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1711176 | 96% | 7.09 | 3.77 | | 1.21 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214080 | 詮華 | 6-3-2 | 1789785 | 848039 | 47% | 5.63 | 4.34 | | 1.30 | 13.4% | 2.8% | 通過 | 需新 |
| 97222071 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1781980 | 100% | 4.47 | 2.59 | | 1.72 | 3.7% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97222081 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1783600 | 100% | 6.33 | 3.04 | | 2.08 | 14.2% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 97222091 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1729200 | 97% | 6.25 | 4.31 | | 1.45 | 17.0% | 1.9% | 通過 | 需新 |
| 97223079 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1696560 | 95% | 4.32 | 3.13 | | 1.38 | 2.6% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97223080 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1769915 | 99% | 4.59 | 3.23 | | 1.42 | 4.6% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 97223089 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1704200 | 95% | 4.35 | 3.13 | | 1.39 | 2.6% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97223090 | 詮華 | 6-3-2 | 1785366 | 1782166 | 100% | 4.87 | 3.08 | | 1.58 | 5.4% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97223099 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1781960 | 100% | 3.91 | 2.89 | | 1.35 | 2.0% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97223100 | 詮華 | 6-3-2 | 1787969 | 1677889 | 94% | 4.96 | 3.47 | | 1.28 | 5.0% | 1.1% | 通過 | 需新 |
| 97213009 | 詮華 | 6-3-2 | 1224528 | 152300 | 12% | 4.34 | 4.22 | | 1.03 | 2.4% | 1.9% | 通過 | 需新 |
| 97213018 | 詮華 | 6-3-2 | 1527050 | 245150 | 16% | 3.91 | 2.87 | | 1.37 | 1.6% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97214005 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1771450 | 99% | 5.82 | 2.87 | | 2.03 | 12.3% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214006 | 詮華 | 6-3-2 | 1785969 | 1785969 | 100% | 6.03 | 2.46 | | 2.19 | 12.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214007 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1784400 | 100% | 5.03 | 2.87 | | 1.75 | 6.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214008 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1789040 | 100% | 5.31 | 2.67 | | 1.99 | 7.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214015 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1710140 | 96% | 4.64 | 2.83 | | 1.64 | 4.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214016 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1784200 | 100% | 5.16 | 2.96 | | 1.74 | 6.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214017 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1697800 | 95% | 5.09 | 3.14 | | 1.62 | 5.7% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214018 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1704760 | 95% | 5.05 | 3.00 | | 1.68 | 6.6% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214025 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1676635 | 94% | 4.36 | 3.01 | | 1.45 | 3.8% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214026 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1716010 | 96% | 4.71 | 2.98 | | 1.58 | 5.2% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214027 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1750215 | 98% | 5.26 | 3.08 | | 1.71 | 7.4% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214028 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1609710 | 90% | 5.07 | 3.21 | | 1.58 | 6.7% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214038 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1783080 | 100% | 4.38 | 2.94 | | 1.49 | 3.8% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214048 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1782680 | 100% | 4.96 | 2.88 | | 1.72 | 5.4% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214058 | 詮華 | 6-3-2 | 1788160 | 1723890 | 96% | 4.87 | 3.17 | | 1.54 | 5.0% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214089 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1762240 | 98% | 7.67 | 2.67 | | 1.02 | 0.2% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214090 | 詮華 | 6-3-2 | 1790954 | 1514344 | 57% | 5.63 | 3.33 | | 1.69 | 14.3% | 0.7% | 通過 | 需新 |
| 97214099 | 詮華 | 6-3-2 | 1789785 | 1737094 | 92% | 3.58 | 3.23 | | 1.05 | 1.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214100 | 詮華 | 6-3-2 | 848063 | 386725 | 46% | 4.56 | 3.52 | | 1.29 | 5.4% | 0.9% | 通過 | 需新 |
| 97214075 | 詮華 | 6-3-2 | 1785246 | 1766846 | 99% | 3.48 | 2.68 | | 1.34 | 1.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97223076 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1736415 | 97% | 3.84 | 2.59 | | 1.48 | 2.7% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97223077 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1566730 | 88% | 4.20 | 2.84 | | 1.48 | 3.2% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97223085 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1736615 | 97% | 4.88 | 2.91 | | 1.67 | 5.9% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97223086 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1488010 | 83% | 4.34 | 2.65 | | 1.64 | 3.7% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97223087 | 詮華 | 6-3-2 | 1785366 | 1759246 | 99% | 4.55 | 2.63 | | 1.73 | 4.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97223088 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1775235 | 100% | 3.77 | 2.60 | | 1.45 | 1.4% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97223090 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1766610 | 99% | 3.87 | 2.83 | | 1.37 | 2.7% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97223096 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1774410 | 100% | 4.17 | 2.60 | | 1.60 | 3.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97223097 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1781415 | 100% | 4.64 | 2.66 | | 1.74 | 6.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97223098 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1784500 | 100% | 4.55 | 2.67 | | 1.70 | 5.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213008 | 詮華 | 6-3-2 | 1792236 | 1685626 | 94% | 2.94 | 2.96 | | 1.01 | 0.7% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 97213016 | 詮華 | 6-3-2 | 1789785 | 1788185 | 100% | 3.70 | 2.64 | | 1.40 | 2.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213017 | 詮華 | 6-3-2 | 1789785 | 1339385 | 75% | 4.15 | 2.73 | | 1.52 | 4.7% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97213025 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1671400 | 94% | 5.23 | 2.88 | | 1.81 | 8.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97213026 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1736590 | 97% | 5.69 | 2.84 | | 2.00 | 9.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97213027 | 詮華 | 6-3-2 | 648080 | 172936 | 27% | 6.45 | 2.79 | | 2.31 | 18.8% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213035 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1439470 | 80% | 7.31 | 3.43 | | 2.13 | 24.0% | 0.6% | 通過 | 需新 |
| 97213036 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1136980 | 63% | 6.71 | 3.46 | | 1.94 | 18.1% | 1.2% | 通過 | 需新 |
| 97213037 | 詮華 | 6-3-2 | 463140 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檢點少不計 | 需新 |
| 97213045 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1666500 | 88% | 5.96 | 3.47 | | 1.72 | 14.4% | 1.3% | 通過 | 需新 |
| 97213046 | 詮華 | 6-3-2 | 1791634 | 16200 | 1% | NUL | NUL | 不計 | | 8.7% | 0.0% | 檢點少不計 | 需新 |
| 97213047 | 詮華 | 6-3-2 | 388935 | 0 | 0% | NUL | NUL | 不計 | | 0.0% | 0.0% | 檢點少不計 | 需新 |
| 97214035 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1575140 | 88% | 4.89 | 3.20 | | 1.53 | 7.4% | 0.6% | 通過 | 需新 |
| 97214036 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1785600 | 100% | 4.91 | 2.98 | | 1.65 | 6.2% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214037 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1789440 | 100% | 4.83 | 2.82 | | 1.71 | 6.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214045 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1716590 | 96% | 5.08 | 3.18 | | 1.60 | 9.0% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97214046 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1680360 | 94% | 5.37 | 3.42 | | 1.57 | 10.1% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97214047 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1782600 | 100% | 5.27 | 3.20 | | 1.65 | 6.0% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214055 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1652300 | 93% | 4.87 | 3.26 | | 1.49 | 7.5% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214056 | 詮華 | 6-3-2 | 1789440 | 1544420 | 86% | 5.42 | 3.50 | | 1.55 | 10.1% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97214057 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1696560 | 95% | 4.89 | 3.47 | | 1.41 | 5.6% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97214065 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1600655 | 90% | 4.68 | 2.90 | | 1.59 | 5.7% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214066 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1734840 | 97% | 4.75 | 3.05 | | 1.56 | 5.9% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214067 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1552960 | 87% | 4.98 | 3.46 | | 1.44 | 6.3% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97214068 | 詮華 | 6-3-2 | 1788160 | 1701350 | 95% | 5.11 | 3.53 | | 1.45 | 7.1% | 0.6% | 通過 | 需新 |
| 97214075 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1749960 | 98% | 3.84 | 2.68 | | 1.43 | 2.8% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214077 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1749600 | 98% | 3.15 | 2.97 | | 1.06 | 1.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214078 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1745990 | 98% | 2.77 | 3.03 | | 1.09 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214088 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1719000 | 96% | 2.88 | 2.85 | | 1.01 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214095 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1778800 | 100% | 3.74 | 3.48 | | 1.07 | 1.6% | 2.4% | 通過 | 需新 |
| 97214097 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1767100 | 99% | 2.67 | 2.58 | | 1.03 | 0.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214098 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1557230 | 87% | 2.72 | 2.95 | | 1.09 | 0.1% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97213001 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1776800 | 100% | 5.56 | 2.66 | | 2.09 | 13.7% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213002 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1771200 | 99% | 6.68 | 3.06 | | 2.18 | 19.7% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213003 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1758840 | 98% | 6.08 | 3.27 | | 1.89 | 16.6% | 0.7% | 通過 | 需新 |
| 97213005 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1685380 | 94% | 4.70 | 2.64 | | 1.78 | 5.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213006 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1778200 | 100% | 3.16 | 2.78 | | 1.14 | 1.1% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97213007 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1775900 | 99% | 2.83 | 2.65 | | 1.07 | 0.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97213011 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1758400 | 98% | 4.88 | 2.69 | | 1.81 | 8.6% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213013 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1772560 | 99% | 5.94 | 2.83 | | 2.10 | 13.8% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97213015 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1701000 | 95% | 4.71 | 2.69 | | 1.75 | 6.9% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213022 | 詮華 | 6-3-2 | 1783040 | 1755600 | 98% | 4.72 | 2.52 | | 1.87 | 7.3% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213023 | 詮華 | 6-3-2 | 1783040 | 1706720 | 96% | 5.31 | 2.69 | | 1.97 | 13.7% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97213024 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1743000 | 98% | 6.44 | 2.84 | | 2.27 | 19.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97213035 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1718590 | 96% | 6.64 | 2.81 | | 2.36 | 20.6% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214002 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1719030 | 96% | 5.44 | 2.76 | | 1.97 | 11.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214003 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1770480 | 99% | 5.69 | 2.77 | | 2.05 | 12.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214004 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1781015 | 100% | 5.93 | 2.81 | | 2.11 | 12.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214014 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1771190 | 99% | 4.57 | 2.66 | | 1.72 | 5.7% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214024 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1702810 | 96% | 5.69 | 2.84 | | 2.01 | 12.7% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214033 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1727960 | 97% | 5.11 | 2.61 | | 1.96 | 8.9% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214034 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1495200 | 84% | 4.60 | 3.13 | | 1.47 | 6.2% | 0.7% | 通過 | 需新 |
| 97214043 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1598780 | 90% | 4.99 | 2.58 | | 1.94 | 9.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214044 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1732545 | 97% | 4.49 | 2.75 | | 1.63 | 7.2% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214064 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1646140 | 92% | 5.42 | 2.88 | | 1.88 | 11.5% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214071 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1737080 | 97% | 4.48 | 2.72 | | 1.65 | 6.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214072 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1698415 | 95% | 7.65 | 2.67 | | 2.87 | 27.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214074 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1655010 | 93% | 5.37 | 2.73 | | 1.97 | 10.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214076 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1781900 | 100% | 3.07 | 2.70 | | 1.14 | 0.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214082 | 詮華 | 6-3-2 | 1777584 | 1773584 | 100% | 5.46 | 2.83 | | 1.93 | 10.9% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214083 | 詮華 | 6-3-2 | 1781760 | 1758960 | 98% | 6.48 | 2.71 | | 2.39 | 18.0% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214084 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1780800 | 100% | 4.43 | 2.91 | | 1.52 | 5.6% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 97214085 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1775600 | 99% | 3.91 | 3.17 | | 1.23 | 2.7% | 1.9% | 通過 | 需新 |
| 97214086 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1730580 | 97% | 3.45 | 2.93 | | 1.18 | 1.5% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214087 | 詮華 | 6-3-2 | 1792351 | 1677331 | 94% | 3.62 | 3.24 | | 1.12 | 2.2% | 0.3% | 通過 | 需新 |
| 97214093 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1779600 | 100% | 6.31 | 3.77 | | 1.68 | 17.2% | 2.7% | 通過 | 需新 |
| 97214094 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1783720 | 100% | 3.81 | 2.98 | | 1.31 | 3.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214096 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1756790 | 98% | 2.94 | 3.04 | | 1.03 | 0.2% | 1.3% | 通過 | 需新 |
| 97223073 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1736810 | 97% | 4.32 | 2.61 | | 1.65 | 4.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97223078 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1628990 | 91% | 4.65 | 2.80 | | 1.66 | 5.5% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97213004 | 詮華 | 6-3-2 | 1785785 | 1761945 | 98% | 3.79 | 2.84 | | 1.33 | 3.5% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213012 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1770800 | 99% | 7.29 | 2.62 | | 2.78 | 25.4% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97213014 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1785600 | 100% | 3.52 | 3.11 | | 1.13 | 2.1% | 1.2% | 通過 | 需新 |
| 97213021 | 詮華 | 6-3-2 | 1783040 | 1709920 | 96% | 5.15 | 2.59 | | 1.99 | 11.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214031 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1722820 | 96% | 5.62 | 2.59 | | 2.17 | 12.8% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213032 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1719370 | 96% | 4.82 | 2.57 | | 1.87 | 9.6% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213034 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1668250 | 93% | 5.71 | 3.20 | | 1.78 | 12.9% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 97213041 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1755790 | 98% | 5.38 | 2.66 | | 2.03 | 9.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213042 | 詮華 | 6-3-2 | 1788390 | 1781990 | 100% | 4.78 | 2.91 | | 1.64 | 6.7% | 0.4% | 通過 | 需新 |
| 97213043 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1785600 | 100% | 4.70 | 2.61 | | 1.80 | 6.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97213044 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1785100 | 100% | 4.79 | 2.70 | | 1.77 | 5.0% | 0.2% | 通過 | 需新 |
| 97214001 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1765655 | 99% | 3.90 | 2.96 | | 1.32 | 1.9% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214011 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1729395 | 97% | 4.25 | 2.71 | | 1.57 | 3.9% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214012 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1744750 | 98% | 3.45 | 2.75 | | 1.25 | 0.9% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214013 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1696855 | 95% | 4.86 | 2.71 | | 1.79 | 7.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214021 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1673695 | 94% | 5.35 | 2.58 | | 2.07 | 12.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214022 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1724670 | 97% | 4.01 | 2.59 | | 1.55 | 3.8% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214023 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1775815 | 100% | 4.62 | 2.61 | | 1.77 | 5.1% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214031 | 詮華 | 6-3-2 | 1778861 | 1652821 | 93% | 4.56 | 2.61 | | 1.74 | 8.4% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214032 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1618834 | 91% | 4.19 | 2.59 | | 1.62 | 5.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214041 | 詮華 | 6-3-2 | 1778861 | 1702001 | 96% | 3.50 | 2.63 | | 1.33 | 2.2% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214042 | 詮華 | 6-3-2 | 1783040 | 1734670 | 97% | 3.93 | 2.57 | | 1.53 | 3.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214053 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1762795 | 99% | 4.07 | 3.01 | | 1.35 | 2.7% | 1.0% | 通過 | 需新 |
| 97214052 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1695400 | 95% | 3.81 | 2.58 | | 1.48 | 3.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214055 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1770310 | 99% | 3.97 | 2.62 | | 1.52 | 2.8% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214054 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1785600 | 100% | 4.44 | 3.14 | | 1.41 | 4.4% | 1.3% | 通過 | 需新 |
| 97214061 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1777200 | 100% | 4.22 | 2.98 | | 1.42 | 4.7% | 0.8% | 通過 | 需新 |
| 97214062 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1778100 | 100% | 3.35 | 2.74 | | 1.22 | 1.7% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214063 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1673200 | 94% | 5.05 | 2.61 | | 1.94 | 10.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214073 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1775100 | 99% | 6.97 | 2.62 | | 2.66 | 22.0% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214081 | 詮華 | 6-3-2 | 1781760 | 1773360 | 100% | 4.62 | 2.68 | | 1.73 | 6.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97214091 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1772120 | 99% | 5.35 | 2.63 | | 2.03 | 10.6% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97214092 | 詮華 | 6-3-2 | 1785600 | 1782280 | 100% | 6.07 | 3.35 | | 1.81 | 14.8% | 1.1% | 通過 | 需新 |
| 97223074 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1666310 | 93% | 3.74 | 2.64 | | 1.42 | 2.0% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97223083 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1718050 | 96% | 3.92 | 2.59 | | 1.51 | 3.2% | 0.0% | 通過 | 需新 |
| 97223084 | 詮華 | 6-3-2 | 1777584 | 1755444 | 98% | 4.40 | 2.69 | | 1.64 | 4.0% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97223093 | 詮華 | 6-3-2 | 1782810 | 1781350 | 100% | 4.35 | 2.80 | | 1.55 | 3.4% | 0.1% | 通過 | 需新 |
| 97223094 | 詮華 | 6-3-2 | 1781415 | 1712395 | 96% | 4.04 | 2.99 | | 1.35 | 2.1% | 0.1% | 通過 | 需新 |

如以上統計表所示，今年度三家廠商地面點孔洞，除中興測量 42 幅、自強 38 幅、詮華 28 幅位於平地，坡度過小不納入統計。由各家的統計表中，**既有大孔洞%**與**本次大孔洞%**欄位，可明顯看出本次大孔洞相對於既有成果有一定幅度的減少，代表今年度大部分成果穿透率變好，地形表現亦應更佳。而本次計有 4 幅**大孔洞比例**超過 10%之圖幅，與既有成果比較後皆判定 2 幅不通過(大孔洞比例超過 10%且相較既有成果表現差)、2 幅相對通過(大孔洞比例增量相較既有成果小於 10%)，其餘圖幅之地面點分布檢查通過，各家不通過比率低於有效檢核圖幅數 1/10(如表 4.73 及圖 4.94)，判定結果如圖 4.93，**本項檢查判定通過**。

表 4.73　測區地面點分布通過數統計表

| 廠商測區 | | 總圖幅數 | 不計圖幅數量 | 有效檢核圖幅 | 通過數 | | 不通過數 | 不通過比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 通過 (大孔洞 10%以下) | 相對通過 (超過 10%，與既有成果比較後通過) | | |
| 中興 | 6-1-1 | 114 | 10 | 104 | **104** | 無 | 0 | **0 %** |
| | 6-1-2 | 171 | 32 | 139 | **139** | 無 | 0 | **0 %** |
| 自強 | 6-2-1 | 110 | 25 | 85 | **82** | 1 | 2 | **2.4%** |
| | 6-2-2 | 164 | 13 | 151 | **151** | 無 | 0 | **0%** |
| 詮華 | 6-3-1 | 114 | 25 | 89 | **88** | 1 | 0 | **0 %** |
| | 6-3-2 | 171 | 3 | 168 | **168** | 無 | 0 | **0 %** |

**◈點雲過濾及 DEM 成果檢查小結**

1. **DEM 及 DSM 資料 ASCII 格式檢查結果：**本項檢查有關 DTM 資料之成果提送提案結論，即第 2、3、6、7 階段成果，測製廠商先行提送 DTM 網格成果橢高 LAS 格式予丙方檢查，並經國土測繪中心驗收合格後，再一併化算成正高成果、其他格式成果及產製詮釋及檔頭資料。
2. **DEM 及 DSM 資料 GeoTIF、LAS 格式檢查結果：**經全數檢查各測製廠商提送之 DEM/DSM 成果其提送之 LAS 檔案，格式正確，且皆能被正確顯圖，**本項成果判定合格**。

3. **點雲過濾及DEM、DSM成果檢查結果：**依約本項檢查**採全數檢查**，針對各測製廠商所提送之DEMLAS成果全數檢查，並訂定10%圖幅數為各批次之合格門檻(詳如上述3.4.3節說明)。以此標準進行測製廠商各批次資料之檢查作業，各家測製廠商於預檢期間分批提送成果送驗，經丙方檢查及測製廠商修正後，3家測製廠商不合格數量皆為0幅，達合格標準。**本項成果判定合格**。

4. **點雲平面精度及水域線數化檢查：**本項檢查**採抽樣檢查**，以丙方自行開發之程式產製自動強化回波強度圖，量測點雲強度圖特徵點位與正射影像逐一進行比對，並統計兩者偏移量，各家平面位置差值平均皆小於50公分，判定合格；水域線數化檢查各測製廠商數化之水域線、沙洲線及海域線是否分層數化、是否為封閉之線段，經檢查後皆為合格。**本項成果判定合格。**

5. **點雲編修人員能力檢核結果：**本項統計 111 年度 3 家廠商編修人員初檢及複檢錯誤率作一整理以供國土測繪中心及各家測製廠商參考。

6. **DEM 成果外業檢核結果：**本項檢查為外業實測點位於測製廠商提送之 DEM 網格成果進行比對，檢查結果不合格率皆小於 5%，**本項成果判定合格。**

7. **網格成果接邊檢查：**本項檢查於本階段僅針對 3 個作業區成果內部 DEM/DSM 網格接邊是否一致進行檢查，以程式自動化檢查結果，內部接邊一致。**本項成果判定合格。**

8. **地面點空間分布檢查：**本項檢查逐幅統計各測區地面點大孔洞比例，分析結果詮華 1 幅大於 10%，判定相對通過，自強 3 幅，其中 1 幅相對通過，2 幅不通過，各家不通過比例皆少於 1/10 圖幅數量。**本項成果判定合格。**

## 4.5 航空攝影檢核結果

針對各家測製廠商提送航空攝影成果，進行 **3.5 節**三項檢查，檢查結果如下：

### 4.5.1 航拍影像涵蓋完整度檢查結果

由航跡資料及測製廠商所提供之像機像幅資料(記錄影像投影中心及外方位資料之 sel 檔)，配合全臺 40mDEM 資料，考量影像之外方位元素，計算推估影像之像幅地面涵蓋，單幅影像推估涵蓋與實際拍攝涵蓋如圖 4.79、圖 4.80，各家測製廠商提送之影像涵蓋如圖 4.82~圖 4.87，並透過大概之影像涵蓋分析其重疊程度，當單向或側向影像重疊達 4~5 片時，則其影像涵蓋預計應可達契約規定要求，檢查結果，影像足夠涵蓋各子測區且前後重疊率滿足契約規定 80%。同時逐航帶展繪萃取影像涵蓋邊界，如圖 4.81 所示，檢查其各航帶左右重疊率檢查結果皆大於 40%，滿足契約左右重疊率應大於 40%之規定。山區受限地形起伏變化較大，概估之影像重疊僅供參考，如實際使用時仍有影像涵蓋不足之情況，測製廠商應協助解決。本項檢查結果判定合格本項檢查判定合格，各家測製廠商提送原始影像數量統計如表 4.74：

表 4.74　各家測製廠商原始影像數量統計表

| 單位 | | 1/5,000 圖幅數 | 原始影像張數 (像機型式) | 外購影像張數 |
|---|---|---|---|---|
| 中興測量 | 6-1-1 | 114 | Phase One IXU-RS-1000(YC030180)：**10,137** 張 | 0 |
| | 6-1-2 | 171 | Phase One IXU-RS-1000(YC030180)：**12,509** 張 | 0 |
| 自強工程 | 6-2-1 | 110 | Phase One IXU-RS-1000(YC030264)：**7,286** 張 | 0 |
| | 6-2-2 | 164 | Phase One IXU-RS-1000(YC030279)：**8,052** 張 | 0 |
| 詮華國土 | 6-3-1 | 114 | Phase One IXU-RS-1000(YC030279)：**7,188** 張 | 0 |
| | 6-3-2 | 171 | Phase One IXU-RS-1000(YC030264)：**13,496** 張<br>Leica /DMCIII(27543)：**483** 張 | 0 |





圖 4.79　單幅影像推估涵蓋與實際拍攝涵蓋





圖 4.80　原始影像重疊率檢查示意圖





圖 4.81　原始影像重疊分析示意圖





圖 4.82　中興測量 6-1-1 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋圖(共計 10,137 張)





圖 4.83　中興測量 6-1-2 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋圖(共計 12,509 張)





圖 4.84　自強工程 6-2-1 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋圖(共計 7,286 張)





圖 4.85　自強工程 6-2-2 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋圖(共計 8,052 張)





圖 4.86　詮華國土 6-3-1 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋(共計 7,188 張)





圖 4.87　詮華國土 6-3-2 測區測製廠商自行航拍之影像涵蓋(共計 13,496 張)

### 4.5.2 航拍像機檢查結果

(1)、**像機型式/規格**：依據各家測製廠商提送之本次使用像機形式，像機諸元如表 4.75，各家測製廠商使用之像機均符合航拍要求，本項判定**3 家測製廠商合格**。

表 4.75　3 家測製廠商航拍像機規格表

| 項目 | 詮華像機規格 | | 自強像機規格 | 中興像機規格 |
|---|---|---|---|---|
| 儀器型號 | Phase ONE iXU-RS1000(YC030279) | Leica/DMC III (27543) | Phase ONE iXU-RS1000(YC030264) | Phase One IXU-RS1000(YC030180) |
| 像機焦距 | 69.8038 mm | 92.00mm | 51.5975 mm | 51.7532 mm |
| 像幅大小 (pixel) | 11,608 × 8,708 | 14,592×25,728 | 11,608 × 8,708 | 11,608×8,708 |
| CCD 感應尺寸 | 53.3968mm × 40.0568mm | 100.3392mm × 56.9088mm | 53.3968mm × 40.0568mm | 53.3968mm × 40.0568mm |
| 像元尺寸 | 4.6μm | 3.9μm | 4.6μm | 4.6μm |
| 取得 TAF 校正報告日期 | 111/03/24 | 110/03/18 | 110/03/05 | 110/03/17 |
| 平面方向器差均方根值 | 20mm | 15mm | 13mm | 30mm |
| 本案編號 | M03 | M06 | M11 | M21 |

(2)、**像幅(素)**：3 家像幅感應尺寸應大於 24 mm×36mm，符合規定。

(3)、**像機率定資料**：3 家提送之像機內方位檢定報告、檢定日期及航空測量攝影機校正報告合於要求。

(4)、**率定場資料**：依 3 家測製廠商設置之率定場所提出率定報告書，檢定其率定攝影曝光站之瞬間位置及姿態資訊與 GNSS/IMU 之空間關係是合乎要求。**檢查結果判定 3 家測製廠商合格**。

### 4.5.3 航拍影像品質檢查結果

針對原始影像品質進行下述地面像素解析度、攝影日期及影像品質等 3 項檢查，檢查結果說明如下：

(1)、地面像素解析度：經計算推估，本次所有原始影像地面解析度 GSD 大多優於 25cm(大部分集中於 15~20cm 間)，自強部分山區影像 GSD 估算值超過 25cm，因本項地面解析度以影像涵蓋區之**地面平均高程**配合投影中心高度粗估算，然而山

區地形起伏大，實際上每張影像之地面解析度差異可能達十公分以上，若以影像涵蓋地面之**最高高程**計算，皆可優於25cm。本項成果判定合格，3 家測製廠商原始影像地面解析度直方圖如圖 4.88~4.90。





圖 4.88　中興測量 6-1 測區原始影像地面解析度 GSD 直方圖





圖 4.89　自強工程 6-2 測區原始影像地面解析度 GSD 直方圖





圖 4.90　詮華國土 6-3 測區原始影像地面解析度 GSD 直方圖

(2)、攝影日期：本次測製廠商自行拍攝之之影像拍攝日期共計由 80 個天數拍攝取得，日期分別如表 4.76：

表 4.76　各家影像航拍架次日期

| 單位 | | 架次日期 | 拍攝天數 |
|---|---|---|---|
| 中興測量 6-1 | Phase One IXU-RS1000(YC030180) | 111/03/04、111/03/09、111/03/11、111/03/12、111/03/13、111/03/14、111/04/08、111/04/09、111/04/10、111/04/12、111/04/24、111/06/05、111/06/18、111/06/19、111/06/20、111/07/07、111/07/08、111/07/11、111/06/30、111/07/17、111/07/18、111/07/28、111/08/06、111/08/07、111/08/09、111/08/30、111/08/31、111/09/16、111/11/12、111/11/28、111/12/22 | 31 天 |
| 自強工程 6-2 | Phase ONE iXU-RS1000(YC030264) | 111/02/28 、 111/03/01 、 111/03/09 、 111/03/11 、 111/03/15 、 111/04/14 、 111/04/25 、 111/05/30 、 111/06/04 、 111/06/05 、 111/06/19 、 111/07/08 、 111/07/09 、 111/07/10 、 111/07/11 、 111/07/12 、 111/07/19 、 111/07/20 、 111/07/24 、 111/06/18 、 111/07/21 、 111/07/22 、 111/07/23 、 111/07/27 、 111/07/28、111/07/29 | 26 天 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 詮華國土<br>6-3 | Phase ONE iXU-RS1000(YC030279)<br>Leica DMC 3(27543) | 111/03/04、111/03/08、111/03/11、111/03/13、111/03/15、111/03/16、111/06/04、111/06/06、111/06/14、111/06/19、111/06/22、111/06/24、111/06/25、111/06/20、111/06/23、111/06/25、111/07/06、111/07/08、111/07/09、111/07/17、111/07/29、111/09/28、111/10/02 | 23 天 |
| | | | 總計：80 天 |

(3)、影像品質：

經檢查本次提送之 59,151 張原始影像皆可用於製圖。故本項判定合格。

### 4.5.4 空中三角測量書面資料檢查

書面資料檢查針對乙方提送之平差書面及報表成果(含電子檔)，審查其連結點分布、空中三角測量作業方法、平差成果報表、品質等進行檢查，此外針對後續應用時，重組立體模型所需之影像內外方位填寫格式亦納入本項目一併檢查。檢查結果說明如下：

1. **連結點強度分布檢查**：本項檢查依表 3.7 之規定，採影像重疊率為 80%為標準進行檢查，本次各家廠商依影像航拍取得之時間規劃空中三角平差之分區，其中中興測量之空三平差分為 15 個區塊進行平差(第一子測區分 6 區、第二子測區分 9 區)；自強工程分為 19 個區塊平差(第一子測區分 9 區、第二子測區分 10 區)；詮華國土則分為 10 個區塊(第一子測區分 4 區、第二子測區分 6 區)進行平差(如圖 4.91)。如依影像重疊率為 **80%之連結點分布強度規定**，其**平均多餘觀測數**(總多餘觀測數/總觀測數)需 ≥ 0.6。連結點平均光線數(連結點總光線數/總連結點數)需 ≥6。連結點強度指標(6 重光線以上連結點數/總連結點數) 需 ≥0.3。統計各區空三平差連結點強度結果如表 4.77，皆滿足規定：

表 4.77　空中三角平差計算連結點強度及誤差均方根值統計表

| 廠商空中三角平差分區(編號) | 連結點誤差均方根值 ($\mu$m) | | 多餘觀測數 $\frac{\text{總多餘觀測數}}{\text{總觀測數}}$ ($\geq 0.6$) | 連結點平均光線數 $\frac{\text{連結點總光線數}}{\text{總連結點數}}$ ($\geq 6$) | 連結點強度指標 $\frac{\text{6 重光線以上連結點數}}{\text{總連結點數}}$ ($\geq 0.3$) | 使用影像數量 (採分區平差部分影像可能重複) | 重複驗證結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最小約制 | 強制附合 < 1.5 像素 (約 6.9 $\mu m$) | | | | | |
| 以下為第一子測區 | | | | | | | |
| **中興_1** (CH-61-c) | 2.40 $\mu m$ | 2.80 $\mu m$ | $\frac{213,660}{225,162}$ = ***0.949*** | $\frac{112,630}{3,846}$ = ***29.29*** | $\frac{3,596}{3,846}$ = ***0.94*** | 1,677 | 通過 (iSAT) |
| **中興_2** (CH-61-e) | 2.00 $\mu m$ | 2.40 $\mu m$ | $\frac{204,773}{216,356}$ = ***0.946*** | $\frac{108,212}{3,878}$ = ***27.90*** | $\frac{3,739}{3,878}$ = ***0.96*** | 1,925 | 通過 (iSAT) |
| **中興_3** (CH-61-f) | 1.80 $\mu m$ | 2.20 $\mu m$ | $\frac{161,580}{178,788}$ = ***0.904*** | $\frac{89,399}{5,753}$ = ***15.54*** | $\frac{4,144}{5,753}$ = ***0.72*** | 1,706 | 通過 (iSAT) |
| **中興_4** (CH-61-g) | 2.00 $\mu m$ | 2.50 $\mu m$ | $\frac{155,915}{167,192}$ = ***0.933*** | $\frac{83,656}{3,774}$ = ***22.17*** | $\frac{3,505}{3,774}$ = ***0.93*** | 1,235 | 通過 (iSAT) |
| **中興_5** (CH-61-i) | 2.10 $\mu m$ | 2.50 $\mu m$ | $\frac{208,871}{223,472}$ = ***0.935*** | $\frac{112,166}{4,902}$ = ***22.88*** | $\frac{4,270}{4,902}$ = ***0.87*** | 1,824 | 通過 (iSAT) |
| **中興_6** (CH-61-j) | 2.00 $\mu m$ | 2.40 $\mu m$ | $\frac{184,887}{196,248}$ = ***0.942*** | $\frac{98,473}{3,796}$ = ***25.94*** | $\frac{3,569}{3,796}$ = ***0.94*** | 1,770 | 通過 (iSAT) |
| **自強_1** (ST-62-1) | 1.69 $\mu m$ | 2.01 $\mu m$ | $\frac{228,886}{322,492}$ = ***0.71*** | $\frac{156,644}{251,46}$ = ***6.23*** | $\frac{11,219}{25,146}$ = ***0.45*** | 3,034 | 通過 (Orima) |
| **自強_2** (ST-62-2) | 1.96 $\mu m$ | 1.97 $\mu m$ | $\frac{374,526}{539,535}$ = ***0.694*** | $\frac{326,392}{52,871}$ = ***6.17*** | $\frac{31,080}{52,871}$ = ***0.59*** | 657 | 通過 (Orima) |
| **自強_3** (ST-62-3) | 2.94 $\mu m$ | 6.15 $\mu m$ | $\frac{328,886}{450,849}$ = ***0.729*** | $\frac{450,909}{35,990}$ = ***12.53*** | $\frac{31,666}{35,990}$ = ***0.88*** | 667 | 通過 (iSAT) |
| **自強_4** (ST-62-4-1) | 2.39 $\mu m$ | 2.39 $\mu m$ | $\frac{301,611}{443,018}$ = ***0.681*** | $\frac{496,288}{78,391}$ = ***6.33*** | $\frac{71,987}{78,391}$ = ***0.92*** | 1,118 | 通過 (Orima) |
| **自強_5** (ST-62-4-2) | 2.10 $\mu m$ | 2.10 $\mu m$ | $\frac{228,886}{322,492}$ = ***0.709*** | $\frac{132,283}{21,903}$ = ***6.04*** | $\frac{17,257}{21,903}$ = ***0.79*** | 256 | 通過 (Orima) |
| **自強_6** (ST-62-4-3) | 2.40 $\mu m$ | 2.40 $\mu m$ | $\frac{185,726}{271,693}$ = ***0.68*** | $\frac{107,035}{17,806}$ = ***6.01*** | $\frac{15,711}{17,806}$ = ***0.88*** | 59 | 通過 (Orima) |
| **自強_7** (ST-62-4-4) | 2.60 $\mu m$ | 2.60 $\mu m$ | $\frac{185,726}{271,693}$ = ***0.684*** | $\frac{302,681}{50,393}$ = ***6.10*** | $\frac{42,530}{50,393}$ = ***0.84*** | 191 | 通過 (Orima) |
| **自強_8** (ST-62-4-5) | 3.00 $\mu m$ | 3.00 $\mu m$ | $\frac{228,965}{380,038}$ = ***0.620*** | $\frac{371,353}{61,597}$ = ***6.02*** | $\frac{47,001}{61,597}$ = ***0.76*** | 948 | 通過 (Orima) |
| **自強_9** (ST-62-4-6) | 2.60 $\mu m$ | 2.60 $\mu m$ | $\frac{53,676}{800,24}$ | $\frac{68,534}{11,410}$ | $\frac{8,301}{11,410}$ | 356 | 通過 (Orima) |

| 廠商空中三角平差分區(編號) | 連結點誤差均方根值 ($\mu$m) | | 多餘觀測數<br>總多餘觀測數 / 總觀測數<br>( ≥ 0.6 ) | 連結點平均光線數<br>連結點總光線數 / 總連結點數<br>( ≥ 6 ) | 連結點強度指標<br>6 重光線以上連結點數 / 總連結點數<br>( ≥ 0.3 ) | 使用影像數量<br>(採分區平差部分影像可能重複) | 重複驗證結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最小約制 | 強制附合 < 1.5 像素 (約 6.9 $\mu m$) | | | | | |
| | | | ***= 0.671*** | ***= 6.01*** | ***= 0.728*** | | |
| **詮華_1**<br>(RW-63-1) | 2.16 $\mu m$ | 2.29 $\mu m$ | $\frac{178,620}{228,500}$<br>***= 0.782*** | $\frac{105,070}{10,471}$<br>***= 10.03*** | $\frac{9137}{10,471}$<br>***= 0.87*** | 3,049 | 通過<br>(iSAT) |
| **詮華_2**<br>(RW-63-2) | 2.12 $\mu m$ | 2.21 $\mu m$ | $\frac{148,994}{188,399}$<br>***= 0.791*** | $\frac{86,602}{8.008}$<br>***= 10.81*** | $\frac{7,186}{8,008}$<br>***= 0.90*** | 2,525 | 通過<br>(iSAT) |
| **詮華_3**<br>(RW-63-6) | 2.17 $\mu m$ | 2.24 $\mu m$ | $\frac{109,543}{135,025}$<br>***= 0.811*** | $\frac{64,598}{6,528}$<br>***= 9.90*** | $\frac{5,642}{6,528}$<br>***= 0.864*** | 970 | 通過<br>(iSAT) |
| **詮華_4**<br>(RW-63-7) | 2.17 $\mu m$ | 2.24 $\mu m$ | $\frac{63,153}{78,321}$<br>***= 0.806*** | $\frac{37,224}{3,752}$<br>***= 9.92*** | $\frac{3,383}{3,752}$<br>***= 0.902*** | 644 | 通過<br>(iSAT) |
| 以下為第二子測區 | | | | | | | |
| **中興_7**<br>(CH-61A) | 2.30 $\mu m$ | 2.60 $\mu m$ | $\frac{172,014}{183,294}$<br>***= 0.938*** | $\frac{92,454}{3,769}$<br>***= 24.53*** | $\frac{3,542}{3,769}$<br>***= 0.94*** | 1,675 | 通過<br>(iSAT) |
| **中興_8**<br>(CH-61B) | 2.30 $\mu m$ | 2.70 $\mu m$ | $\frac{156,682}{166,798}$<br>***= 0.939*** | $\frac{84,235}{3,386}$<br>***= 24.88*** | $\frac{3,181}{3,386}$<br>***= 0.94*** | 770 | 通過<br>(iSAT) |
| **中興_9**<br>(CH-61D) | 2.30 $\mu m$ | 2.80 $\mu m$ | $\frac{138,027}{146,400}$<br>***= 0.943*** | $\frac{73,623}{2,820}$<br>***= 26.11*** | $\frac{2,547}{2,820}$<br>***= 0.90*** | 1,118 | 通過<br>(iSAT) |
| **中興_10**<br>(CH-61H) | 2.00 $\mu m$ | 2.70 $\mu m$ | $\frac{224,634}{240,966}$<br>***= 0.932*** | $\frac{120,514}{5,461}$<br>***= 22.07*** | $\frac{5,025}{5,461}$<br>***= 0.92*** | 1,763 | 通過<br>(iSAT) |
| **中興_11**<br>(CH-61K) | 1.9 $\mu m$ | 2.80 $\mu m$ | $\frac{94,154}{104,408}$<br>***= 0.902*** | $\frac{52,238,166}{3,434}$<br>***= 15.21*** | $\frac{2.647}{3,434}$<br>***= 0.77*** | 1,310 | 通過<br>(iSAT) |
| **中興_12**<br>(CH-61L) | 2.20 $\mu m$ | 2.80 $\mu m$ | $\frac{203,024}{216,518}$<br>***= 0.938*** | $\frac{109,117}{4,516}$<br>***= 24.16*** | $\frac{4,103}{4,516}$<br>***= 0.91*** | 1,582 | 通過<br>(iSAT) |
| **中興_13**<br>(CH-61M) | 2.10 $\mu m$ | 2.60 $\mu m$ | $\frac{268,732}{284,368}$<br>***= 0.945*** | $\frac{143,128}{5,238}$<br>***= 27.32*** | $\frac{4,977}{5,238}$<br>***= 0.95*** | 1,945 | 通過<br>(iSAT) |
| **中興_14**<br>(CH-61N) | 1.90 $\mu m$ | 2.40 $\mu m$ | $\frac{220,793}{237,902}$<br>***= 0.928*** | $\frac{119,589}{5,719}$<br>***= 20.91*** | $\frac{4,369}{5,719}$<br>***= 0.76*** | 1,366 | 通過<br>(iSAT) |
| **中興_15**<br>(CH-61O) | 2.10 $\mu m$ | 2.50 $\mu m$ | $\frac{124,072}{130,168}$<br>***= 0.953*** | $\frac{66,599}{2,043}$<br>***= 32.60*** | $\frac{1,907}{2,043}$<br>***= 0.93*** | 980 | 通過<br>(iSAT) |
| **自強_10**<br>(ST-62-5-1) | 3.26 $\mu m$ | 3.26 $\mu m$ | $\frac{143,678}{239,294}$<br>***= 0.60*** | $\frac{188,559}{30,994}$<br>***= 6.08*** | $\frac{30,491}{30,994}$<br>***= 0.98*** | 438 | 通過<br>(Orima) |

| 廠商空中三角平差分區(編號) | 連結點誤差均方根值 ($\mu$m) | | 多餘觀測數 $\frac{\text{總多餘觀測數}}{\text{總觀測數}}$ ($\geq 0.6$) | 連結點平均光線數 $\frac{\text{連結點總光線數}}{\text{總連結點數}}$ ($\geq 6$) | 連結點強度指標 $\frac{\text{6 重光線以上連結點數}}{\text{總連結點數}}$ ($\geq 0.3$) | 使用影像數量 (採分區平差部分影像可能重複) | 重複驗證結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最小約制 | 強制附合 < 1.5 像素 (約 6.9 $\mu m$) | | | | | |
| **自強_11** (ST-62-5-2) | 3.2 $\mu m$ | 3.2 $\mu m$ | $\frac{467,940}{678,883}$ ***= 0.689*** | $\frac{616,141}{101,495}$ ***= 6.07*** | $\frac{100,411}{101,495}$ ***= 0.989*** | 1,019 | 通過 (Orima) |
| **自強_12** (ST-62-5-3) | 2.17 $\mu m$ | 2.17 $\mu m$ | $\frac{233,706}{368,541}$ ***= 0.634*** | $\frac{266,603}{43,597}$ ***= 6.12*** | $\frac{43,237}{43,597}$ ***= 0.992*** | 686 | 通過 (Orima) |
| **自強_13** (ST-62-6-1) | 3.26 $\mu m$ | 3.40 $\mu m$ | $\frac{287,083}{442,845}$ ***= 0.648*** | $\frac{302,363}{50,187}$ ***= 6.02*** | $\frac{48,024}{50,187}$ ***= 0.96*** | 867 | 通過 (Orima) |
| **自強_14** (ST-62-6-2) | 1.40 $\mu m$ | 1.50 $\mu m$ | $\frac{167,543}{275,975}$ ***= 0.61*** | $\frac{214,378}{35,295}$ ***= 6.07*** | $\frac{34,649}{35,295}$ ***= 0.98*** | 479 | 通過 (Orima) |
| **自強_15** (ST-62-6-3) | 2.8 $\mu m$ | 2.82 $\mu m$ | $\frac{467,940}{678,883}$ ***= 0.61*** | $\frac{279,857}{46,118}$ ***= 6.06*** | $\frac{45,848}{46,118}$ ***= 0.99*** | 598 | 通過 (Orima) |
| **自強_16** (ST-62-7-1) | 3.4 $\mu m$ | 3.5 $\mu m$ | $\frac{275,626}{409,661}$ ***= 0.673*** | $\frac{372,643}{59,501}$ ***= 6.26*** | $\frac{58,915}{59,501}$ ***= 0.99*** | 933 | 通過 (Orima) |
| **自強_17** (ST-62-7-2) | 1.96 $\mu m$ | 1.97 $\mu m$ | $\frac{160,427}{259,249}$ ***= 0.619*** | $\frac{274,953}{45,666}$ ***= 6.02*** | $\frac{45,458}{45,666}$ ***= 0.995*** | 354 | 通過 (Orima) |
| **自強_18** (ST-62-7-3) | 3.26 $\mu m$ | 3.3 $\mu m$ | $\frac{288,876}{475,167}$ ***= 0.608*** | $\frac{369,208}{59,660}$ ***= 6.19*** | $\frac{58,350}{59,660}$ ***= 0.978*** | 1,219 | 通過 (Orima) |
| **自強_19** (ST-62-8) | 3.2 $\mu m$ | 3.4 $\mu m$ | $\frac{331,148}{510,629}$ ***= 0.649*** | $\frac{356,675}{57,082}$ ***= 6.25*** | $\frac{56,185}{57,082}$ ***= 0.984*** | 1,459 | 通過 (Orima) |
| **詮華_5** (RW-63-3) | 2.15 $\mu m$ | 2.22 $\mu m$ | $\frac{160,608}{197,673}$ ***= 0.812*** | $\frac{92,952}{8,414}$ ***= 11.05*** | $\frac{7,583}{8,414}$ ***= 0.90*** | 1,960 | 通過 (iSAT) |
| **詮華_6** (RW-63-4) | 2.23 $\mu m$ | 2.29 $\mu m$ | $\frac{152,816}{190,073}$ ***= 0.804*** | $\frac{89,254}{8.564}$ ***= 10.42*** | $\frac{7,846}{8,564}$ ***= 0.92*** | 1,927 | 通過 (iSAT) |
| **詮華_7** (RW-63-5-1) | 2.11 $\mu m$ | 2.16 $\mu m$ | $\frac{212,018}{260,015}$ ***= 0.815*** | $\frac{123,610}{11,686}$ ***= 10.58*** | $\frac{10,213}{11,686}$ ***= 0.874*** | 2,129 | 通過 (iSAT) |
| **詮華_8** (RW-63-5-2) | 2.32 $\mu m$ | 2.47 $\mu m$ | $\frac{285,586}{369,897}$ ***= 0.772*** | $\frac{172,389}{19,718}$ ***= 8.743*** | $\frac{16,583}{19,718}$ ***= 0.841*** | 4,238 | 通過 (iSAT) |
| **詮華_9** (RW-63-5-3) | 2.11 $\mu m$ | 2.30 $\mu m$ | $\frac{171,179}{216,592}$ ***= 0.790*** | $\frac{102,212}{11,102}$ ***= 9.21*** | $\frac{9,152}{11,102}$ ***= 0.824*** | 2,034 | 通過 (iSAT) |
| **詮華_10** (RW-63-5-4) | 2.21 $\mu m$ | 2.31 $\mu m$ | $\frac{134,572}{172,745}$ ***= 0.779*** | $\frac{81,298}{9,362}$ ***= 8.68*** | $\frac{7,666}{9,362}$ ***= 0.82*** | 1,691 | 通過 (iSAT) |





圖 4.91　各家空中三角作業分區示意圖

2. **空中三角測量平差計算方法檢查**：各家控制點分布如 4.2 節所示，惟控制點規劃採全年度測區規劃，本項檢查僅確認各空三作業分區可使用之控制點皆納入空三平差使用，其中控制點高程系統需採用正高進行平差計算。此外依空三作業規定，各作業區需進行自由網(除錯)及強制附合(控制點約制)兩項平差計算，且強制附合後之連結點觀測值之殘餘誤差均方根值需小於 1.5 個像元，依本次 3 家廠商所使用之像機像元尺寸皆為 4.6$\mu m$，故通過門檻訂為 6.9$\mu m$。統計如表 4.77 所示，檢查結果各家廠商皆滿足此規定。
3. **影像外方位(Exterior Orientation, EO)填寫格式**：依契約規定檢查包含以下 11 組資訊，填寫於 excel 表格中。

- File Name：填入像片檔名(原始影像編號)。
- 空三編號(新增)：上述原始影像對應於空中三角平差報表中之編號。
- 拍攝日期(新增)：採西元紀錄，年(4 碼)/月/日。
- 航帶編號(新增)：原則上以數字紀錄規劃之航帶編號，位數不限。
- 空三分區(新增)：影像對應之空三作業分區，如同一影像使用於多個空三作業區，則中間以、分隔，如 AT01、AT02、AT03。
- Camera Name：填入像機【型號/序號】。
- 平面坐標系統：例如【TWD97[2010]】、【TWD97[2020]】。
- 高程系統：請註明為【橢球高】或【正高】。
- 像片投影中心 X、Y、Z，單位為公尺，紀錄至小數點以下 3 位(新增規範)。
- 像片姿態角 Omega、Phi、kappa：為 360 度十進制，紀錄至小數點以下 6 位(新增規範)。
- 機敏區：含機敏區填【是】，否則保留【空白】。

檢查結果各區皆合於規定，如下圖 4.92 所示範例。





圖 4.92　影像外方位(EO)填寫範例

4. **像機內方位(Interior Orientation, IO)填寫格式檢查**：依契約規定檢查包含以下六組資訊，填寫於 excel 表格中，並

檢查**像機內方位內容與 TAF 認證結果是否一致**。檢查結果各像機(目前提送合計 4 台像機)皆合於規定。

- Camera Name：填入像機【型號/序號】，並與影像外方位填寫資訊對應。
- Focal Length：像機焦距，單位為 mm。
- Pixel Size：像素大小，單位為 um。
- Principal point offset _ X：像主點位置 X，以像片中央為原點，單位為 mm。
- Principal point offset _ Y：像主點位置 Y，以像片中央為原點，單位為 mm。
- 畸變差參數，統一使用 Australis 模式之糾正參數。

三家廠商本階段一供提送 4 台像機(中興 1 台、自強 1 台、詮華 2 台)，像機內方位相關資訊如表 4.78 所示，其中內方位數據為引用自各廠商之 TAF 校正報告內容(國土測繪中心校正報告)。

表 4.78　像機內方位元素資訊表

| 像機編號 | PhaseOne IXU-1000 (YC030180) | | | 廠商 | 焦距 | 像元尺寸 | Principal point offset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (mm) | (um) | X (mm) | Y (mm) |
| | | | | 中興 | 51.7532 | 4.6 | -0.0579 | 0.0583 |
| 畸變差參數 | 模式 | K1 | K2 | K3 | P1 | P2 | B1 | B2 |
| | Australis | 1.46676E-05 | -4.29916E-09 | 3.21819E-13 | 4.08357E-06 | -1.00868E-06 | -2.75458E-04 | -5.50187E-05 |

| 像機編號 | PhaseOne IXU-1000 (YC030264) | | | 廠商 | 焦距 | 像元尺寸 | Principal point offset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (mm) | (um) | X (mm) | Y (mm) |
| | | | | 自強 | 51.5975 | 4.6 | -0.0180 | -0.1279 |
| 畸變差參數 | 模式 | K1 | K2 | K3 | P1 | P2 | B1 | B2 |
| | Australis | 1.51052E-05 | -4.15706E-09 | 1.90528E-13 | -5.51790E-07 | -1.80653E-06 | 1.33090E-05 | -3.08036E-05 |

| 像機編號 | PhaseOne IXU-1000 (YC030279) | | | 廠商 | 焦距 | 像元尺寸 | Principal point offset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (mm) | (um) | X (mm) | Y (mm) |
| | | | | 詮華 | 69.8038 | 4.6 | -0.1021 | 0.0020 |
| 畸變差參數 | 模式 | K1 | K2 | K3 | P1 | P2 | B1 | B2 |
| | Australis | 8.64139E-07 | -7.56762E-10 | 3.05968E-13 | -4.23191E-08 | 4.72959E-07 | | |
| 相機編號 | Leica DMC III (27543) | | | 廠商 | 焦距 | 像元尺寸 | Principal point offset | |
| | | | | | (mm) | (um) | X (mm) | Y (mm) |
| | | | | 詮華 | 92.0000 | 3.9 | | |
| 畸變差參數 | 模式 | K1 | K2 | K3 | P1 | P2 | B1 | B2 |
| | Australis | | | | | | | |

5. **空中三角測量平差報表格式**：因本次各家廠商所使用之空三平差軟體不一，中興、詮華採用 iSAT，自強採用 iSAT/Orima，故僅於所提供之報表內容查看其是否包含以下 8 項數據內容。A. 總觀測數、B. 多餘觀測數、C. 總連結點數、D. 總光線數、E. 多重光線之連結點數統計資料、F. 量測值像坐標中誤差（sigma-*0*）、G. 連接點地面坐標標準偏差之 RMS（RMS_X、RMS_Y、RMS_Z）、H. 自由網平差、強制附合後之連結點觀測值之殘餘誤差均方根值及最大殘餘誤差。檢查結果乙方提供之空三報表無誤，且報表內容連結點強度相關數值與 excel 表中空三連結可靠度內一致，合於規定。

### 4.5.5 空中三角測量上機檢查

空中三角測量上機檢查針對乙方提送之影像外方位及連結點量測成果進行實際上機重複檢查，共進行以下各項檢查項目：

1. **檢查空中三角測量重新計算成果**：透過乙方提送之空三成果專案檔重新計算，計算結果與原計算成果一致。
2. **連結點重複量測檢查**：連結點重複量測檢查，依契約規定共抽樣 0.1%片原始影像(中興第一子測區至少抽 11 張、第二子測區至少 13 張；自強第一子測區至少抽 8 張、第二子測區至少 8 張；詮華第一子測區至少抽 8 張、第二子測區至少 14 張)，每張影像至少抽查 1 個人工量測連結點，針對同一連結點的所有影像（如 4 重光線連結點須量測該點所在之 4 片影像），進行上機重複量測，重複量測值與原量測值較差之均方根值不大於 1.5 個像元。實際各廠商分別抽樣張數為中興：28 張(第一子測區 13 張、第二子測區 15 張)，自強：21 張(第一子測區 9 張、第二子測區 12)及詮華 25 張(第一子測區 10 張、第二子測區 15 張)，合計抽驗 74 張原始影像，分布位置如圖 4.93 所示。每張影像抽 1 點連結點，針對該連結點所有觀測數(重光數)重

複量測，並於影像坐標系統下，統計其較差之均方根值，不大於 1.5 個像元。本次所使用像機之像元尺寸皆為 4.6μm，故兩者較差之均方根值不大於$1.5 \times 4.6\mu m = 6.9\mu m$。量測結果如表 4.79 所示，所有差值之均方根值皆小於 6.9μm，本項判定通過。





圖 4.93　連結點重複量測抽樣影像分布圖

表 4.79　連結點重複量測統計檢查表

| 廠商 | 空三作業分區 | 抽樣片號 | | 抽樣連結點 | | 重複量測被抽樣連結點之所有光線統計像面坐標差值均方根(um) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 影像編號 | 單片連結點數 | 連結點編號 | 光線數 | Δ X 均方根 | Δ Y 均方根 | 差值均方根 |
| 以下為第一子測區 | | | | | | | | |
| 中興 | CH-61-c | 220618-149352_cal | 57 | 17559371 | 19 | 1.39 | 0.57 | **1.50** |
| 中興 | CH-61-c | 220313-141637_cal | 76 | 21475171 | 38 | 1.29 | 2.03 | **2.40** |
| 中興 | CH-61-e | 220412-147577_cal | 60 | 24665815 | 18 | 1.05 | 2.22 | **2.46** |
| 中興 | CH-61-e | 220412-147636_cal | 49 | 23767383 | 29 | 2.24 | 0.24 | **2.25** |
| 中興 | CH-61-e | 220311-139887_cal | 60 | 14439761 | 27 | 1.59 | 1.07 | **1.91** |
| 中興 | CH-61-e | 220412-147663_cal | 48 | 26462756 | 18 | 1.11 | 0.07 | **1.11** |
| 中興 | CH-61-f | 220311-138538_cal | 55 | 19846148 | 18 | 0.38 | 0.36 | **0.52** |
| 中興 | CH-61-f | 220311-138378_cal | 45 | 21740485 | 27 | 0.62 | 1.40 | **1.53** |
| 中興 | CH-61-g | 220309-137329_cal | 52 | 20400772 | 26 | 0.42 | 0.08 | **0.43** |
| 中興 | CH-61-g | 220410-146304_cal | 44 | 25853338 | 27 | 0.02 | 2.15 | **2.15** |
| 中興 | CH-61-i | 220314-143757_cal | 61 | 15132222 | 36 | 0.31 | 1.05 | **1.10** |
| 中興 | CH-61-i | 220409-145584_cal | 93 | 30760420 | 17 | 0.86 | 1.47 | **1.70** |
| 中興 | CH-61-j | 220424-147953_cal | 64 | 25766998 | 30 | 0.32 | 0.36 | **0.48** |
| 自強 | ST-62-1 | 111_0605_1335 | 107 | 150817 | 10 | 1.33 | 1.22 | **1.81** |
| 自強 | ST-62-1 | 124_0710_1071 | 61 | 309143 | 7 | 1.42 | 1.76 | **2.26** |
| 自強 | ST-62-1 | 107_0708_1588 | 90 | 122400 | 10 | 0.45 | 1.04 | **1.13** |
| 自強 | ST-62-1 | 054_0315_1139 | 78 | 32553 | 8 | 1.18 | 0.49 | **1.28** |
| 自強 | ST-62-2 | 054_0712_1282 | 305 | 30546 | 6 | 2.15 | 1.43 | **2.58** |
| 自強 | ST-62-2 | 050_0315_1293 | 273 | 111972 | 6 | 2.11 | 1.64 | **2.67** |
| 自強 | ST-62-3 | 046_0712_1102 | 545 | 16204283 | 14 | 1.14 | 0.23 | **1.17** |
| 自強 | ST-62-4-5 | 034_0711_1054 | 138 | 10090 | 8 | 0.84 | 1.19 | **1.46** |
| 自強 | ST-62-4-6 | 038_0711_1349 | 82 | 29176 | 9 | 1.70 | 2.07 | **2.68** |
| 詮華 | RW-63-1 | 630061030905 | 41 | 555028586 | 8 | 0.31 | 1.17 | **1.21** |
| 詮華 | RW-63-1 | 630031023313 | 33 | 555004280 | 15 | 0.59 | 1.47 | **1.58** |
| 詮華 | RW-63-1 | 630121015729 | 37 | 555002969 | 16 | 0.38 | 1.36 | **1.42** |
| 詮華 | RW-63-1 | 630121015326 | 39 | 555001798 | 16 | 1.72 | 2.20 | **2.79** |
| 詮華 | RW-63-2 | 630241023344 | 50 | 555004239 | 17 | 1.34 | 0.13 | **1.34** |
| 詮華 | RW-63-2 | 630301014019 | 36 | 555000495 | 23 | 1.80 | 0.35 | **1.83** |
| 詮華 | RW-63-2 | 630351002550 | 36 | 555002994 | 18 | 1.27 | 0.89 | **1.55** |
| 詮華 | RW-63-2 | 630351003006 | 36 | 555001903 | 19 | 2.16 | 1.85 | **2.85** |
| 詮華 | RW-63-6 | 630951011239 | 60 | 555028682 | 14 | 1.26 | 1.10 | **1.67** |
| 詮華 | RW-63-7 | 631111024933 | 64 | 555204257 | 9 | 0.63 | 1.72 | **1.83** |

| 廠商 | 空三作業分區 | 抽樣片號 | | 抽樣連結點 | | 重複量測被抽樣連結點之所有光線統計像面坐標差值均方根(um) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 影像編號 | 單片連結點數 | 連結點編號 | 光線數 | Δ X 均方根 | Δ Y 均方根 | 差值均方根 |
| 以下為第二子測區 | | | | | | | | |
| 中興 | CH-61A | 220312-140029 | 55 | 15985796 | 24 | 0.01 | 0.64 | **0.64** |
| 中興 | CH-61A | 220630-152539 | 51 | 22882115 | 21 | 0.85 | 0.95 | **1.27** |
| 中興 | CH-61B | 220312-140046 | 70 | 23939150 | 43 | 0.06 | 2.09 | **2.09** |
| 中興 | CH-61D | 220313-141554 | 51 | 19280932 | 17 | 1.26 | 1.52 | **1.98** |
| 中興 | CH-61D | 220711-155256 | 54 | 16496804 | 27 | 1.94 | 0.26 | **1.96** |
| 中興 | CH-61H | 220809-162338 | 60 | 14096740 | 40 | 0.90 | 1.80 | **2.01** |
| 中興 | CH-61H | 220728-159079 | 57 | 19732821 | 28 | 0.60 | 0.51 | **0.79** |
| 中興 | CH-61K | 221112-167996 | 65 | 17123192 | 29 | 0.42 | 1.37 | **1.43** |
| 中興 | CH-61K | 221112-168351 | 64 | 18166493 | 17 | 1.94 | 1.41 | **2.40** |
| 中興 | CH-61L | 220831-162887 | 73 | 11871990 | 18 | 1.79 | 1.16 | **2.13** |
| 中興 | CH-61L | 220831-163056 | 36 | 12751060 | 19 | 0.95 | 1.44 | **1.73** |
| 中興 | CH-61M | 220806-160202 | 54 | 14646675 | 21 | 1.01 | 2.02 | **2.26** |
| 中興 | CH-61M | 220807-160671 | 47 | 12754302 | 37 | 1.34 | 1.18 | **1.78** |
| 中興 | CH-61N | 220314-143152 | 59 | 16145951 | 26 | 1.93 | 1.99 | **2.78** |
| 中興 | CH-63O | 220807-161059 | 73 | 12563674 | 18 | 1.22 | 0.67 | **1.39** |
| 自強 | ST6-2-5-1 | 090_0723_1662 | 327 | 29703 | 6 | 2.06 | 1.04 | **2.30** |
| 自強 | ST6-2-5-2 | 101_0723_2403 | 282 | 118824 | 6 | 1.32 | 0.11 | **1.32** |
| 自強 | ST6-2-5-2 | 102_0723_2526 | 285 | 132815 | 6 | 1.11 | 1.88 | **2.18** |
| 自強 | ST6-2-6-3 | 105_0710_1016 | 220 | 146194 | 6 | 1.55 | 1.72 | **2.32** |
| 自強 | ST6-2-5-3 | 109_0708_1380 | 372 | 95092 | 9 | 1.63 | 1.08 | **1.95** |
| 自強 | ST6-2-5-3 | 108_0708_1489 | 270 | 89985 | 10 | 0.13 | 0.01 | **0.13** |
| 自強 | ST6-2-6-1 | 077_0720_1587 | 242 | 23885 | 10 | 1.17 | 2.26 | **2.54** |
| 自強 | ST6-2-6-2 | 092_0723_2115 | 276 | 78821 | 11 | 0.10 | 2.08 | **2.09** |
| 自強 | ST6-2-7-1 | 049_0605_0950 | 258 | 40260 | 9 | 1.40 | 0.12 | **1.41** |
| 自強 | ST6-2-7-1 | 048_0708_1019 | 186 | 38362 | 8 | 0.39 | 1.67 | **1.71** |
| 自強 | ST6-2-7-3 | 082_0724_1836 | 176 | 68006 | 6 | 0.12 | 0.72 | **0.73** |
| 自強 | ST6-2-8 | 066_0727_1571 | 234 | 38504 | 9 | 1.17 | 2.00 | **2.32** |
| 詮華 | RW-63-3 | 630401000607 | 40 | 555003480 | 17 | 2.14 | 0.92 | **2.33** |
| 詮華 | RW-63-3 | 630411002322 | 58 | 555001929 | 20 | 0.97 | 0.66 | **1.17** |
| 詮華 | RW-63-4 | 630501002957 | 53 | 555007749 | 13 | 2.28 | 1.63 | **2.80** |
| 詮華 | RW-63-4 | 630551011242 | 45 | 555000826 | 18 | 0.47 | 0.19 | **0.51** |
| 詮華 | RW-63-5-1 | 630641022824 | 62 | 555002229 | 24 | 2.30 | 0.73 | **2.41** |
| 詮華 | RW-63-5-1 | 630581021018 | 56 | 555010181 | 14 | 0.20 | 2.30 | **2.31** |
| 詮華 | RW-63-5-2 | 630741021150 | 70 | 555038307 | 8 | 2.30 | 1.62 | **2.81** |

| 廠商 | 空三作業分區 | 抽樣片號 | | 抽樣連結點 | | 重複量測被抽樣連結點之所有光線統計像面坐標差值均方根(um) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 影像編號 | 單片連結點數 | 連結點編號 | 光線數 | Δ X 均方根 | Δ Y 均方根 | 差值均方根 |
| 詮華 | RW-63-5-2 | 630811001617 | 81 | 666251525 | 10 | 1.51 | 0.14 | **1.52** |
| 詮華 | RW-63-5-2 | 630731014357 | 40 | 555002817 | 16 | 2.28 | 1.58 | **2.77** |
| 詮華 | RW-63-5-2 | 630731014932 | 40 | 555005696 | 14 | 0.44 | 1.93 | **1.98** |
| 詮華 | RW-63-5-2 | 630811002806 | 38 | 555017926 | 11 | 2.27 | 0.45 | **2.32** |
| 詮華 | RW-63-5-3 | 630861001836 | 48 | 555000560 | 23 | 1.07 | 1.66 | **1.98** |
| 詮華 | RW-63-5-3 | 630861002731 | 50 | 555001397 | 20 | 1.79 | 0.12 | **1.79** |
| 詮華 | RW-63-5-4 | 630911002102 | 50 | 555007633 | 15 | 2.09 | 1.13 | **2.37** |
| 詮華 | RW-63-5-4 | 630901000144 | 55 | 555000804 | 16 | 0.06 | 0.28 | **0.28** |

3. 檢核點檢查：本項檢查依契約規定採強制附合平差後，由全數檢核點計算得到之平面及高程坐標均方根誤差值並依像片比例尺換算至像片坐標上，不得大於上述連結點量測中誤差的 3 倍。檢核點由乙方外業實測取得，檢核點於空中三角測量平差計算時不應視為控制點使用。本案各家乙方之強制附合後之量測中誤差門檻標準 6.9$\mu m$，像比例尺(焦距/航高)平均約為 1/20,000~1/40,000，則全數檢核點模型內量測後得到之平面及高程坐標與實測值較差之均方根誤差值皆必須小於 6.9$\mu m$×20,000×3=41.4cm，故規劃統一採 40 公分為標準進行檢查。中興本階段共比對 16 點實測檢核點；自強比對 15 點檢查點；詮華比對 14 點檢核點，所有平面及高程較差數值皆小於 40 公分(如表 4.80)，本項判定通過。

表 4.80　實測檢核點與內業模型量測檢查統計表

| 檢核點編號 | 內業模型量測(m) | | | 外業實測(m) | | | 比對較差值(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | N | H | E | N | H | 平面距離差 | 高程差 |
| 以下為第一子測區 | | | | | | | | |
| 中興 6-1-1 測區(6 點) | | | | | | | | |
| 61-0059C | 322116.131 | 2781409.626 | 47.572 | 322116.106 | 2781409.471 | 47.337 | **15.7** | **23.5** |
| 61-0040C | 322184.649 | 2776729.612 | 22.820 | 322184.436 | 2776729.674 | 22.855 | **22.2** | **-3.5** |
| 61-0045C | 324921.631 | 2768805.869 | 203.886 | 324921.647 | 2768806.216 | 203.857 | **34.7** | **2.9** |
| 61-0042C | 307706.646 | 2766163.861 | 40.586 | 307706.686 | 2766163.733 | 40.765 | **13.4** | **-17.9** |
| 61-0043C | 315327.880 | 2766859.857 | 71.834 | 315327.875 | 2766860.114 | 71.633 | **25.7** | **20.1** |

| 檢核點編號 | 內業模型量測(m) | | | 外業實測(m) | | | 比對較差值(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | N | H | E | N | H | 平面距離差 | 高程差 |
| 61-0049C | 342070.403 | 2765899.875 | 124.951 | 342070.318 | 2765899.833 | 124.872 | **9.5** | **7.9** |
| 自強 6-2-1 測區(5 點) | | | | | | | | |
| 62-0004C | 313660.751 | 2667111.512 | 14.480 | 313660.659 | 2667111.427 | 14.362 | **12.5** | **11.8** |
| 62-0106C | 310794.496 | 2658885.502 | 18.345 | 310794.351 | 2658885.389 | 18.067 | **18.4** | **27.8** |
| 62-0107C | 309730.107 | 2652895.653 | 20.431 | 309730.250 | 2652895.391 | 20.809 | **29.8** | **-37.8** |
| 62-0304C | 307715.990 | 2641941.036 | 27.455 | 307715.840 | 2641940.929 | 27.721 | **18.4** | **-26.6** |
| 62-0511C | 304612.004 | 2616299.497 | 15.052 | 304612.067 | 2616299.572 | 14.899 | **9.8** | **15.3** |
| 詮華 6-3-1 測區(9 點) | | | | | | | | |
| 63-0001C | 312149.998 | 2725857.249 | 199.803 | 312149.847 | 2725857.227 | 199.895 | **15.3** | **-9.2** |
| 63-0003C | 319533.017 | 2722769.230 | 159.627 | 319533.157 | 2722769.187 | 159.633 | **14.6** | **-0.6** |
| 63-0002C | 321852.497 | 2730173.752 | 31.245 | 321852.417 | 2730173.793 | 31.131 | **9.0** | **11.4** |
| 63-0004C | 329647.259 | 2726091.998 | 5.298 | 329647.362 | 2726091.955 | 5.238 | **11.2** | **6.0** |
| 63-0027C | 334327.000 | 2712600.251 | 17.834 | 334327.032 | 2712600.282 | 17.842 | **4.5** | **-0.8** |
| 63-0031C | 329920.999 | 2706329.604 | 23.865 | 329921.010 | 2706329.645 | 23.825 | **4.2** | **4.0** |
| 63-0009C | 329605.212 | 2697950.543 | 216.910 | 329605.114 | 2697950.653 | 216.666 | **14.7** | **24.4** |
| 63-0015C | 293957.965 | 2677028.430 | 1642.895 | 293958.236 | 2677028.497 | 1643.110 | **27.9** | **-21.5** |
| 63-0060C | 301429.015 | 2674749.233 | 413.688 | 301429.135 | 2674749.212 | 413.732 | **12.2** | **-4.4** |
| 以下為第二子測區 | | | | | | | | |
| 中興 6-1-2 測區(10 點) | | | | | | | | |
| 61-0057C | 311539.639 | 2790034.357 | 35.855 | 311539.575 | 2790034.65 | 36.248 | **30.0** | **-39.3** |
| 61-0058C | 314464.121 | 2784293.364 | 359.665 | 314464.217 | 2784293.558 | 359.338 | **21.6** | **32.7** |
| 61-0041C | 333485.381 | 2777863.364 | 62.792 | 333485.259 | 2777863.319 | 63.038 | **13.0** | **-24.6** |
| 61-0047C | 336673.865 | 2769900.647 | 47.473 | 336674.166 | 2769900.547 | 47.558 | **31.7** | **-8.5** |
| 61-0046C | 330464.411 | 2767937.116 | 176.017 | 330464.201 | 2767936.879 | 175.825 | **31.7** | **19.2** |
| 61-0044C | 319300.872 | 2763199.969 | 305.745 | 319301.081 | 2763200.105 | 305.414 | **24.9** | **33.1** |
| 61-0048C | 333565.14 | 2763013.884 | 375.258 | 333565.058 | 2763013.701 | 375.224 | **20.1** | **3.4** |
| 61-0050C | 307723.883 | 2749322.369 | 281.235 | 307723.887 | 2749322.147 | 281.474 | **22.2** | **-23.9** |
| 61-0055C | 332347.753 | 2745884.5 | 5.027 | 332348.018 | 2745884.683 | 4.83 | **32.2** | **19.7** |
| 61-0056C | 306705.384 | 2785670.877 | 600.861 | 306705.249 | 2785671.011 | 601.139 | **19.0** | **-27.8** |
| 自強 6-2-2 測區(10 點) | | | | | | | | |
| 62-0105C | 306738.875 | 2651792.329 | 45.474 | 306738.889 | 2651792.559 | 45.582 | **23.0** | **-10.8** |
| 62-0302C | 302057.027 | 2641316.532 | 35.730 | 302056.753 | 2641316.429 | 35.715 | **29.3** | **1.5** |
| 62-0301C | 298709.621 | 2637002.488 | 73.046 | 298709.618 | 2637002.668 | 73.277 | **18.0** | **-23.1** |
| 62-0303C | 303792.498 | 2634558.002 | 68.322 | 303792.26 | 2634558.149 | 68.453 | **28.0** | **-13.1** |
| 62-0414C | 295068.74 | 2627592.519 | 101.597 | 295068.868 | 2627592.284 | 101.69 | **26.8** | **-9.3** |
| 62-0415C | 300146.134 | 2625452.29 | 84.498 | 300146.045 | 2625452.048 | 84.615 | **25.8** | **-11.7** |
| 62-0503C | 293113.746 | 2620605.995 | 148.162 | 293113.784 | 2620605.921 | 148.025 | **8.3** | **13.7** |

| 檢核點編號 | 內業模型量測(m) | | | 外業實測(m) | | | 比對較差值(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | N | H | E | N | H | 平面距離差 | 高程差 |
| 62-0514C | 293765 | 2615217.749 | 130.505 | 293765.002 | 2615217.734 | 130.49 | **1.5** | **1.5** |
| 62-0513C | 288759.621 | 2611687.616 | 216.791 | 288759.95 | 2611687.749 | 216.772 | **35.5** | **1.9** |
| 62-0515C | 291045.622 | 2608503.681 | 222.242 | 291045.765 | 2608503.421 | 222.209 | **29.7** | **3.3** |
| 詮華 6-3-2 測區(5 點) | | | | | | | | |
| 63-0013C | 311619.521 | 2711729.644 | 1879.000 | 311619.44 | 2711729.538 | 1879.222 | **13.3** | **-22.2** |
| 63-0038C | 326189.022 | 2702308.017 | 118.679 | 326188.932 | 2702308.064 | 118.74 | **10.2** | **-6.1** |
| 63-0010C | 325188.217 | 2690745.234 | 40.746 | 325188.256 | 2690745.163 | 40.633 | **8.1** | **11.3** |
| 63-0011C | 322198.951 | 2681906.806 | 14.481 | 322198.809 | 2681906.831 | 14.418 | **14.4** | **6.3** |
| 63-0012C | 311555.145 | 2672891.329 | 74.772 | 311554.914 | 2672891.319 | 75.145 | **23.1** | **-37.3** |

空中三角平差成果格式:各廠商抽查 20 片模型之內外方位元素與繳交成果相符，判定通過。

### ◈航空攝影檢查小結

總和以上針對各家測製廠商之航空攝影檢查工作，檢查 3 個項目之成果是否符合規定，以下為檢核成果之總結，並附上檢核總成果合格表（如附件六）。

**1.航拍影像涵蓋完整度檢查：**總計檢查測製廠商提送之航空攝影原始影像，經檢查其足以完整涵蓋全年度測區範圍，符合規定，**本項成果判定合格**。

**2.航拍像機檢查結果：**經檢查測製廠商提送之航拍攝影機，像機諸元、率定資料及率定場資料，**本項檢查判定合格**。

**3.航拍影像品質檢查結果：**檢查測製廠商提送之所有航拍影像，分別檢查影像地面解析度、攝影日期及影像品質，經檢查皆可適用於製圖，**故本項判定合格。**

**4.空中三角測量書面資料檢查結果：**檢查測製廠商提送之空中三角測量平差之書面資料,檢查其連結點強度、內外方位資料及平差成果報表，合於規定，**故本項判定合格。**

**5.空中三角測量上機檢查結果**：檢查測製廠商提送之空中三角測量平差之成果，檢查空中三角測量重新計算成果、連結點重複量測及確認檢核點坐標，合於規定，**故本項判定合格**。

## 4.6 正射影像檢核結果

正射影像檢核工作項目包含：正射影像格式及品質檢查、地物連續及合理性檢查、地物平面位置精度檢查，正射影像檢查總表如附件七。針對各家測製廠商提送之正射影像成果，進行上述 3 項檢查，檢查結果如下：

### 4.6.1 正射影像格式及品質檢查

**(1)、正射影像格式**：檢驗圖幅為測製廠商作業區內正射影像共計 844 幅。檔案格式以 Tiff 格式儲存，與基本圖圖檔相配合，每幅圖一個檔案並包含影像坐標檔，且繳交成果影像格式及範圍必須通過丙方之正射影像格式程式檢查，如圖 4.94~圖 4.96。**本項成果判定合格**。





圖 4.94　中興測量正射影像格式及範圍程式檢查報表示意圖





圖 4.95　自強工程正射影像格式及範圍程式檢查報表示意圖





圖 4.96　詮華國土正射影像格式及範圍程式檢查報表示意圖

**(2)、地元尺寸**：糾正後正射影像地面像素解析度優於 25 公分，合於規定(為確保正射影像來源之地面解析度達到契約需求，原始影像檢查中，針對地面解析度有詳細統計檢查，詳見航拍影像檢查項目說明)，**本項成果判定合格**。

**(3)、色調及色彩平衡**：正射影像所顯示的地物色彩與原本天然色彩一致，測製廠商應對於正射影像進行色彩平衡調校。檢查結果測製廠商提送之正射影像圖幅間色調一致，色彩呈天然色彩。圖 4.97 三家廠商 111 年全區影像拼接成果，及各家接邊處正射影像鑲嵌情況，三家廠商之正射影像整體色調已趨近一致。




圖 4.97　111 年度 3 家測製廠商正射影像拼接圖

### 4.6.2 地物連續及合理性檢查


檢查所有正射影像內容是否合理無扭曲，地物、色調是否連續等，逐幅檢查正射影像糾正成果是否合理，地物、色調是否連續一致。各家測製廠商部分檢查及修正範例如下：

(1). 第 1 作業區(中興測量)

| 錯誤類別 | 影像修正前/後範例 | |
|---|---|---|
| 9733038<br>地物扭曲 |  |  |
| 97224084<br>影像雲霧 |  |  |
| 97233058<br>地物錯開 |  |  |

| 錯誤類別 | 影像修正前/後範例 | |
|---|---|---|
| 97233058<br>地物重影 |  |  |
| 97233066<br>接邊線 |  |  |
| 97233076<br>接邊不一致、錯開 |  |  |
| 97233089<br>地物扭曲 |  |  |

(2).第 2 作業區(自強工程)

| 錯誤類別 | 影像修正前/後範例 | |
|---|---|---|
| 96202089<br>地物扭曲 |  |  |
| 96212060<br>地物扭曲 |  |  |
| 96202056<br>圖幅邊緣白線(資料未滿幅) |  |  |
| 97204054<br>地物扭曲 |  |  |

| 錯誤類別 | 影像修正前/後範例 | |
|---|---|---|
| 97204061<br>接邊不一致 |  |  |
| 97203001<br>接邊線 |  |  |

(3).第 3 作業區(詮華國土)

| 錯誤類別 | 影像修正前/後範例 | |
|---|---|---|
| 96212029<br>地物扭曲 |  |  |

| 錯誤類別 | 影像修正前/後範例 | |
|---|---|---|
| 97214088<br>影像雲霧 |  |  |
| 96212040<br>地物扭曲 |  |  |
| 97222084<br>接邊線 |  |  |
| 97223065<br>接邊線 |  |  |

### 4.6.3 正射影像地物平面位置精度檢查

針對正射影像平面精度檢查，丙方規劃之檢查方法分為兩個部分，1).外業實際量測特徵點位與正射影像比對、2).內業正射影像與點雲平面位置一致性檢查，兩項目合計**抽 10 分之 1 圖幅數，每幅圖至少抽 5 點**。本節僅說明第 1 項實際外業量測點位比較結果，針對**內業正射影像與點雲平面位置一致性檢查項目，請詳見 4.4.4 節說明，檢查結果請詳附件九**。

外業特徵地物量測採丙方 DEM 外業檢測之實測點位或其他本案外業量測成果(如測製廠商之控制測量點位等)。檢查外業量測之特徵點位於正射影像中之成像，若為可辨識之點位，則視為有效檢核點。重複量測影像上之平面坐標與外業坐標進行較差(紀錄表如表 4.81 所示)，依規範其平均值**不大於 2.5 公尺才予以判定合格**。量測方式如下示意圖 4.98 所示，檢查點位分布圖如圖 4.99。


表 4.81　正射影像平面精度量測紀錄表(以 6-3-1 測區為例)

| 測區 | 詮華-111年度-631-第一子測區　正射影像與外業實測平面位置一致性檢查 | | | | | | | | | | | | 點數 | 36 | 圖幅數 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量測數量 | 手動填寫 | | 從global mapper讀取 (注意欄位不要填反了) | | 點位量測結果 統計資訊 | | | | | | | | 平均值 | 14.2cm | RMSE | 16.8cm |
| No | 點數 | 圖號 | 點號(外業點號) | 正射影像(坐標) | 外業實測點(坐標) | 正射E | 正射N | 外業E | 外業N | delta E(cm) | delta N(cm) | 平面距離差(cm) | 備註 | | | |
| 1 | | 97223034 | 6-3-D-004-01 | TM (WGS84) ( 309865.216, 272869 | Point location: 309865.093 2728691.73 | 309865.216 | 2728691.482 | 309865.093 | 2728691.738 | 12.3 | -25.6 | 28.4 | | | | |
| 2 | 2 | 97223034 | 6-3-D-004-13 | TM (WGS84) ( 309994.493, 272874 | Point location: 309994.513 2728747.31 | 309994.493 | 2728747.237 | 309994.513 | 2728747.312 | -2.0 | -7.5 | 7.8 | | | | |
| 3 | | 97223026 | 6-3-A-012-07 | TM (WGS84) ( 316058.759, 273125 | Point location: 316058.766 2731250.85 | 316058.759 | 2731251.003 | 316058.766 | 2731250.894 | -0.7 | 10.9 | 10.9 | | | | |
| 4 | 2 | 97223026 | 6-3-A-012-13 | TM (WGS84) ( 316110.403, 273121 | Point location: 316110.313 2731210.41 | 316110.403 | 2731210.494 | 316110.313 | 2731210.412 | 9.0 | 8.2 | 12.2 | | | | |
| 5 | | 97223029 | 6-3-A-005-13 | TM (WGS84) ( 322712.757, 273143 | Point location: 322712.967 2731434.62 | 322712.757 | 2731434.740 | 322712.967 | 2731434.620 | -21.0 | 12.0 | 24.2 | | | | |
| 6 | 2 | 97223029 | 6-3-A-005-01 | TM (WGS84) ( 322803.653, 273135 | Point location: 322803.530 2731358.64 | 322803.653 | 2731358.603 | 322803.530 | 2731358.648 | 12.3 | -4.5 | 13.1 | | | | |
| 7 | | 97223030 | 6-3-A-010-11 | TM (WGS84) ( 326140.477, 273069 | Point location: 326140.676 2730689.81 | 326140.477 | 2730690.266 | 326140.676 | 2730689.818 | -19.9 | 44.8 | 49.0 | | | | |
| 8 | 2 | 97223030 | 6-3-A-010-01 | TM (WGS84) ( 326200.748, 273068 | Point location: 326200.579 2730680.65 | 326200.748 | 2730680.752 | 326200.579 | 2730680.651 | 16.9 | 10.1 | 19.7 | | | | |
| 9 | | 97222031 | 6-3-A-009-06 | TM (WGS84) ( 327289.747, 272964 | Point location: 327289.928 2729646.86 | 327289.747 | 2729647.006 | 327289.928 | 2729646.806 | -18.1 | 20.0 | 27.0 | | | | |
| 10 | 2 | 97222031 | 6-3-A-009-07 | TM (WGS84) ( 327297.499, 272963 | Point location: 327297.475 2729637.28 | 327297.499 | 2729637.250 | 327297.475 | 2729637.287 | 2.4 | -3.7 | 4.4 | | | | |
| 11 | | 97222032 | 6-3-A-008-03 | TM (WGS84) ( 330498.011, 272963 | Point location: 330498.047 2729639.45 | 330498.011 | 2729639.489 | 330498.047 | 2729639.452 | -3.6 | 3.7 | 5.2 | | | | |
| 12 | 2 | 97222032 | 6-3-A-008-08 | TM (WGS84) ( 330469.255, 272961 | Point location: 330469.324 2729619.46 | 330469.255 | 2729619.496 | 330469.324 | 2729619.406 | -6.9 | 9.0 | 11.3 | | | | |
| 13 | | 97222023 | 6-3-A-011-02 | TM (WGS84) ( 331909.010, 273082 | Point location: 331908.955 2730824.01 | 331909.010 | 2730824.002 | 331908.955 | 2730824.034 | 5.5 | -3.2 | 6.4 | | | | |
| 14 | 2 | 97222023 | 6-3-A-011-11 | TM (WGS84) ( 331963.002, 273082 | Point location: 331962.986 2730820.71 | 331963.002 | 2730820.748 | 331962.986 | 2730820.735 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | | | | |
| 15 | | 97223039 | 6-3-B-001-04 | TM (WGS84) ( 321962.228, 272728 | Point location: 321962.339 2727286.64 | 321962.228 | 2727285.853 | 321962.339 | 2727286.048 | -11.1 | -19.5 | 22.4 | | | | |
| 16 | 2 | 97223039 | 6-3-B-001-13 | TM (WGS84) ( 321995.992, 272726 | Point location: 321995.922 2727268.55 | 321995.992 | 2727268.496 | 321995.922 | 2727268.599 | 7.0 | -10.3 | 12.5 | | | | |
| 17 | | 97223050 | 6-3-A-003-13 | TM (WGS84) ( 326059.733, 272679 | Point location: 326059.704 2726793.35 | 326059.733 | 2726793.266 | 326059.704 | 2726793.396 | 2.9 | -13.0 | 13.3 | | | | |
| 18 | 2 | 97223050 | 6-3-A-003-02 | TM (WGS84) ( 326004.758, 272673 | Point location: 326004.690 2726737.24 | 326004.758 | 2726737.347 | 326004.690 | 2726737.264 | 6.8 | 8.3 | 10.7 | | | | |
| 19 | | 97222042 | 6-3-A-007-10 | TM (WGS84) ( 329670.509, 272589 | Point location: 329670.566 2725896.96 | 329670.509 | 2725896.995 | 329670.566 | 2725896.906 | -5.7 | 8.9 | 10.6 | | | | |
| 20 | 2 | 97222042 | 6-3-A-007-12 | TM (WGS84) ( 329673.255, 272586 | Point location: 329673.420 2725864.71 | 329673.255 | 2725864.754 | 329673.420 | 2725864.713 | -16.5 | 4.1 | 17.0 | | | | |
| 21 | | 97222043 | 6-3-A-006-11 | TM (WGS84) ( 333824.890, 272705 | Point location: 333824.748 2727057.06 | 333824.890 | 2727057.088 | 333824.748 | 2727057.062 | 14.2 | 2.6 | 14.4 | | | | |
| 22 | 2 | 97222043 | 6-3-A-006-05 | TM (WGS84) ( 333852.242, 272706 | Point location: 333852.265 2727068.31 | 333852.242 | 2727068.259 | 333852.265 | 2727068.311 | -2.3 | -5.2 | 5.7 | | | | |
| 23 | | 97223058 | 6-3-D-003-01 | TM (WGS84) ( 319741.245, 272281 | Point location: 319741.265 2722815.17 | 319741.245 | 2722815.244 | 319741.265 | 2722815.179 | -2.0 | 6.5 | 6.8 | | | | |
| 24 | 2 | 97223058 | 6-3-D-003-12 | TM (WGS84) ( 319857.763, 272280 | Point location: 319857.826 2722809.62 | 319857.763 | 2722809.484 | 319857.826 | 2722809.629 | -6.3 | -14.5 | 15.8 | | | | |
| 25 | | 97222053 | 6-3-C-003-02 | TM (WGS84) ( 332108.000, 272269 | Point location: 332107.895 2722699.28 | 332108.000 | 2722699.249 | 332107.895 | 2722699.284 | 10.5 | -3.5 | 11.1 | | | | |
| 26 | 2 | 97222053 | 6-3-C-003-12 | TM (WGS84) ( 332118.500, 272261 | Point location: 332118.519 2722612.28 | 332118.500 | 2722612.249 | 332118.519 | 2722612.282 | -1.9 | -3.3 | 3.8 | | | | |
| 27 | | 97222054 | 6-3-A-004-01 | TM (WGS84) ( 334456.000, 272352 | Point location: 334456.006 2723528.51 | 334456.000 | 2723528.597 | 334456.006 | 2723528.535 | -0.6 | 6.2 | 6.2 | | | | |
| 28 | 2 | 97222054 | 6-3-A-004-10 | TM (WGS84) ( 334530.785, 272346 | Point location: 334530.962 2723468.11 | 334530.785 | 2723468.057 | 334530.962 | 2723468.171 | -17.7 | -11.4 | 21.1 | | | | |
| 29 | | 97222064 | 6-3-C-004-02 | TM (WGS84) ( 335039.509, 272121 | Point location: 335039.727 2721216.76 | 335039.509 | 2721216.737 | 335039.727 | 2721216.767 | -21.8 | -3.0 | 22.0 | | | | |
| 30 | | 97222064 | 6-3-C-004-08 | TM (WGS84) ( 335057.491, 272117 | Point location: 335057.338 2721177.50 | 335057.491 | 2721177.502 | 335057.338 | 2721177.503 | 15.3 | -0.1 | 15.3 | | | | |
| 31 | | 97222064 | 6-3-D-005-06 | TM (WGS84) ( 335693.024, 271973 | Point location: 335693.140 2719734.75 | 335693.024 | 2719734.762 | 335693.140 | 2719734.752 | -11.6 | 1.0 | 11.6 | | | | |
| 32 | 4 | 97222064 | 6-3-D-005-13 | TM (WGS84) ( 335692.778, 271966 | Point location: 335692.992 2719666.61 | 335692.778 | 2719666.503 | 335692.992 | 2719666.639 | -21.4 | -13.6 | 25.4 | | | | |
| 33 | | 97222093 | 6-3-D-006-11 | TM (WGS84) ( 334294.506, 271276 | Point location: 334294.510 2712760.86 | 334294.506 | 2712760.752 | 334294.510 | 2712760.861 | -0.4 | -10.9 | 10.9 | | | | |
| 34 | 2 | 97222093 | 6-3-D-006-02 | TM (WGS84) ( 334225.506, 271266 | Point location: 334225.469 2712661.45 | 334225.506 | 2712661.498 | 334225.469 | 2712661.456 | 3.7 | 4.2 | 5.6 | | | | |
| 35 | | 97211012 | 6-3-A-002-05 | TM (WGS84) ( 331185.995, 270666 | Point location: 331186.026 2706662.34 | 331185.995 | 2706662.253 | 331186.026 | 2706662.349 | -3.1 | -9.6 | 10.1 | | | | |
| 36 | 2 | 97211012 | 6-3-A-002-12 | TM (WGS84) ( 331179.763, 270660 | Point location: 331179.927 2706602.15 | 331179.763 | 2706602.238 | 331179.927 | 2706602.159 | -16.4 | 7.9 | 18.2 | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |


1.量測平面距離大於50公分要注意
2.若確定真的大於50公分，一樣可以紀錄
3.量測誤差數值中若有 0 請確認是否量錯了，或錯到點




圖 4.98　正射影像平面精度檢核示意圖(6-3-0015-C)




| 測　區<br>(僅第 6 階段範圍) | 正射影像平面精度<br>外業抽樣點數 |
|---|---|
| 6-1 中興 | 30 |
| 6-2 自強 | 41 |
| 6-3 詮華 | 36 |




| 測區<br>(僅第 7 階段範圍) | 正射影像平面精度<br>外業抽樣點數 |
|---|---|
| 6-1 中興 | 28 |
| 6-2 自強 | 26 |
| 6-3 詮華 | 4 |

圖 4.99　3 家測製廠商正射影像平面精度檢查點位分布圖

檢查結果統計如下表 4.82，詳細各點位檢測結果詳見附件九。

表 4.82　3 家正射影像平面精度檢查統計表

| 測區 | 點數 | 合格點數 | 不合格點數 | 不合格率 | 平均平面差值(公分) | ΔE(公分) | | ΔN(公分) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 平均值 | RMSE | 平均值 | RMSE |
| 中興 6-1-1 | 30 | 30 | 0 | 0.0 % | 23.0 | -2.8 | 21.0 | 9.5 | 15.3 |
| 中興 6-1-2 | 28 | 28 | 0 | 0.0 % | 31.0 | 5.2 | 31.5 | -4.0 | 18.4 |
| 自強 6-2-1 | 41 | 41 | 0 | 0.0 % | 23.8 | -1.9 | 16.9 | 0.2 | 21.3 |
| 自強 6-2-2 | 26 | 26 | 0 | 0.0 % | 21.8 | -0.5 | 18.0 | 2.2 | 19.5 |
| 詮華 6-3-1 | 36 | 36 | 0 | 0.0 % | 14.2 | -2.5 | 11.5 | 0.2 | 12.3 |
| 詮華 6-3-2 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 13.8 | 1.8 | 8.9 | 4.0 | 11.5 |

檢查結果 3 家平面精度皆優於 2.5 公尺，**本項成果判定合格**。

**◈正射影像成果檢查小結**

總和以上針對各家測製廠商正射影像檢查工作，檢查三個項目之成果是否符合規定，以下為檢核成果之總結，並附上檢核總成果合格表(如附件七)。

**1.正射影像格式及品質檢查：**檢查正射影像之格式為 tiff 格式，影像地面解析度達 25 公分，符合規定，並抽檢正射影像色調品質，檢查結果色調合於要求，**本項成果判定合格。**

**2.正射影像地物連續及合理性檢查：**檢查測製廠商提送之正射影像糾正成果是否合理無扭曲；地物、色調是否連續無縫呈天然色。經丙方檢查結果不合格處，測製廠商已全數完成修正，**本項成果判定合格。**

**3.正射影像地物平面位置精度檢查：**檢查測製廠商之正射影像之平面精度是否優於 2.5 公尺，檢查結果皆優於 2.5 公尺，**本項成果判定合格。**

## 4.7 應辦理之項目

### 4.7.1 工作會議召開

依契約規定，監審廠商於計畫執行期間，須定期與機關及測製案廠商舉行工作會議，時間以每個月 1 次為原則，必要時得經機關同意後展延之。因今年度 COVID-19 疫情依舊嚴竣，避免群聚造成疫情擴散，今年統計至 111 年 12 月份止，丙方共辦理四次工作會議，其中 6 月份、8 月份及 10 月份以遠距視訊會議辦理，各廠商除進度報告外，也將計畫執行過程中待協調事項於會議中提出討論，並將各期會議結論製作工作會議書面紀錄。相關文件詳附件十。

### 4.7.2 每月進度審查

丙方依契約需審查測製案廠商每個月所繳交之進度報告，督導及確認其工作進度，並於彙整後提報每月工作進度報告予機關。丙方應於決標次月起，每個月 28 日前發文提交當月之工作進度報告予機關，報告內容應包含預定及實際執行工作進度、作業與成果檢查情形及對測製案廠商工作進度報告之審查情形，並視需要提出工作協調事項及工作遭遇困難，以利召開工作會議時提出討論。

為能進一步掌握工作進度，除每月 28 日提供月報表外，各家廠商每月增列月中報表，以供國土測繪中心參考使用，且為方便閱讀，進度由丙方統一設計供各測製廠商填寫。月報表中各項作業權重分配也由丙方統一規劃(如表 4.83)，以確認各測製廠商工作進度之統計基礎相同。


測製廠商按月提送半月報表及月報表(如圖 4.100 左圖)至丙方彙整，由丙方統整各項工作進度成完整月報(如圖 4.100 右圖)後提送進度統計書面資料予國土測繪中心備查。但因今年度疫情持續擴散，雖疫情警戒已降級，仍處疫情高峰，染疫人員需遵守防疫居家隔離，因本案資料屬機密檔案，需於機敏室完成作業，故防疫期間執行專案之人力不足，導致進度落後；除疫情影響外，自強工程因光達掃瞄儀器於 6 月下旬發生故障，需自原廠借調同型號光達掃瞄儀，掃瞄成果需重新整併致內業進

度落後，綜合上述原因，各乙方於 6 月份辦理展延申請。另中興測量飛航掃瞄受天候影響導致進度延宕，原 12 月應完成 111 年度測製作業，延至 112 年 1 月份完成，故 12 月份進度統計表內中興進度仍屬落後(圖 4.101)，但次月月報表已達 100%進度要求。

原月報表中可見各項作業之預期進度與實際進度及丙方審查進度及意見，彙整測製及監審廠商各月進度並展繪曲線圖(如圖 4.101)，而在乙方申請展延後，丙方配合調整各月進度(如圖 4.102)以瞭解測製廠商是否皆符合預期進度要求。

表 4.83　本案主要作業項目權重分配

| | 作業項目 | 細項說明 | 權重 |
|---|---|---|---|
| **1** | **作業計畫** | 111 年度作業計畫 | **1%** |
| **2** | **掃瞄飛航計畫規劃與申請** | 飛航申請作業 | **2%** |
| **3** | **控制測量** | 平差控制點 | **5%** |
| | | GNSS 基站架設 | **2%** |
| **4** | **率定作業** | 光達/相機率定 | **2%** |
| **5** | **空載光達掃瞄(含影像拍攝)** | 正規航線掃瞄 | **38%** |
| **6** | **光達掃瞄點雲資料處理** | 點雲航帶平差 | **5%** |
| | | DEMLAS 點雲分類 | **25%** |
| **7** | **DTM 網格製作** | DEM 製作 | **2%** |
| | | DSM 製作 | **3%** |
| **8** | **空中三角測量** | 空中三角測量 | **4%** |
| **9** | **正射影像製作** | 正射影像製作 | **8%** |
| **10** | **各階段報告** | 月進度報告 | **3%** |
| | | 111 年度工作總報告 | |
| | | 工作總報告修訂 | |
| **11** | **其他額外承諾工作項目** | 承諾工項名稱 | **0%** |



國土測繪中心光達案111年度第2作業區(自強)111年12月底進度統計表

| | 作業項目 | 細項說明 | 權重 | 規劃完成數量 | 乙方實際進度填寫 累計完成數 | 乙方實際進度填寫 累計提送數 | 備註說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業計畫 | 111年度作業計畫 | 1% | 一式 | | 已提送 | |
| 2 | 掃瞄飛航計畫規劃與申請 | 飛航申請作業 | 2% | 一式 | | 已提送 | |
| 3 | 控制測量 * | 平差控制點 | 5% | 79 點 | 79 | 79 | |
| | | GNSS基站架設 | 2% | 0 站 | 0 | 0 | |
| 4 | 率定作業 * | 光達/相機率定 | 2% | 一式 | 已完成 | 已提送 | |
| 5 | 空載光達掃瞄(含影像拍攝) | 正規航線掃瞄 | 38% | 3830.3 公里 | 3830.3 | | |
| | | 尚需補飛公里數 | | | | | |
| 6 | 光達掃瞄點雲資料處理 * | 點雲航帶平差 | 5% | 274 幅 | 274 | 274 | |
| | | DEMLAS 點雲分類 | 25% | 274 幅 | 274 | 274 | |
| 7 | DTM網格製作 * | DEM製作 | 2% | 274 幅 | 274 | 274 | |
| | | DSM製作 | 3% | 274 幅 | 274 | 274 | |
| 8 | 正射影像製作 * | 空中三角測量 | 5% | 274 幅 | 274 | 274 | |
| | | 正射影像製作 | 8% | 274 幅 | 274 | 274 | |
| 9 | 各階段報告(含月報) | 111年12月底-月報 | 2% | 一式 | | 已提送 | |
| | | 111年度工作總報告 | | 一式 | | 已提送 | |
| 10 | 其他額外承諾工作項目 * | 無承諾項目 | 0% | 一式 | | | |

上列有註記 * 之項目，原則上，該項目：乙方自評完成(累計完成數)佔60.0%、實際提送(累計提送數)佔 20.0%、丙方檢查(查驗通過數)佔20.0%，加總後該項才會100%

測製廠商應每月底(25日前)統計上列各項進度後，提送監審單位彙整並估算月進度

測製廠商應每月中(11日前)統計上列各項進度後，提送監審單位彙整並估算月中進度

乙方進度說明 ( 以條列或文字敘述 需要說明進度 )

| 本月執行工作項目 | 待協調事項 |
|---|---|
| 工作總報告 | 無 |
| **次月預計執行工作項目** | **趕工計畫** |
| 工作總報告修正 | 無 |
| 其他說明 | |

國土測繪中心光達案111年度第2作業區(自強)111年12月底進度統計表 (含丙方審查進度及意見) 2022/12/23 13:40 12月底

| | 作業項目 | 細項說明 | 權重 | 規劃完成數量 | 乙方實際進度填寫 累計完成數 | 乙方實際進度填寫 累計提送數 | 丙方檢查 累計完成數 | 丙方檢查 累計提送數 | 本月份次 累計完成數 | 本月份次 累計提送數 | 備註 | 丙方審查意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業計畫 | 111年度作業計畫 | 1% | 一式 | | 已提送 | | 已提送 | 100.0% | 100.0% | | |
| 2 | 掃瞄飛航計畫規劃與申請 | 飛航申請作業 | 2% | 一式 | | 已提送 | | 已提送 | 100.0% | 100.0% | | |
| 3 | 控制測量 * | 平差控制點 | 5% | 79 點 | 79 | 79 | 79 | 79 | 100.0% | 100.0% | | |
| | | GNSS基站架設 | 2% | 0 站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | | |
| 4 | 率定作業 * | 光達/相機率定 | 2% | 一式 | 已完成 | 已提送 | 已完成 | 已提送 | 100.0% | 100.0% | | |
| 5 | 空載光達掃瞄(含影像拍攝) | 正規航線掃瞄 | 38% | 3830.3 公里 | 3830.3 | | 3830.3 | | 100.0% | 100.0% | | |
| | | 尚需補飛公里數 | | | 0 | | | | | | | |
| 6 | 光達掃瞄點雲資料處理 * | 點雲航帶平差 | 5% | 274 幅 | 274 | 274 | 274 | 274 | 100.0% | 100.0% | | |
| | | DEMLAS 點雲分類 | 25% | 274 幅 | 274 | 274 | 274 | 274 | 100.0% | 100.0% | | |
| 7 | DTM網格製作 * | DEM製作 | 2% | 274 幅 | 274 | 274 | 274 | 274 | 100.0% | 100.0% | | |
| | | DSM製作 | 3% | 274 幅 | 274 | 274 | 274 | 274 | 100.0% | 100.0% | | |
| 8 | 正射影像製作 * | 空中三角測量 | 5% | 274 幅 | 274 | 274 | 274 | 274 | 100.0% | 100.0% | | |
| | | 正射影像製作 | 8% | 274 幅 | 274 | 274 | 274 | 274 | 100.0% | 100.0% | | |
| 9 | 各階段報告(含月報) | 111年12月底-月報 | 2% | 一式 | | 已提送 | | 已提送 | 100.0% | 100.0% | | |
| | | 111年度工作總報告 | | 一式 | | 已提送 | | 已提送 | | | | |
| 10 | 其他額外承諾工作項目 * | 無承諾項目 | 0% | 一式 | | | | | 無 | 無 | | |

100.0% 100.0%

進度追蹤說明

111年度第2作業區(自強)月進度 預估 vs 實際 累進圖


整體進度：100.0%

預估 實際

內業進度 外業方面說明

111年

圖 4.100 測製廠商提送月進度報表示意圖及丙方審查進度表



國土測繪中心 111年度空載光達案 執行進度及掃瞄進度累進圖【含併】

統計至112年1月底

進度數值 % 為：測製及監審合併計算後之進度估值。掃瞄進度以完成公里數估算，細項重權及進度詳見各廠商之進度統計表。

總體測製進度（%）以折線圖表示

原規劃進度 (100.0%)

預估進度 (100.0%)

中興進度 (99.6%)

自強進度 (100.0%)

詮華進度 (100.0%)

成大審查進度 (99.9%)

乙案第5階段

乙案第6階段

乙案第7階段

乙案第8階段

原規劃進度線

總體預估進度

依展延時程調整

飛航預估進度

中興(飛航進度)

自強(飛航進度)

詮華(飛航進度)

飛航進度（%）以直方圖表示

2月底 3月中 3月底 4月中 4月底 5月中 5月底 6月中 6月底 7月中 7月底 8月中 8月底 9月中 9月底 10月中 10月底 11月中 11月底 12月中 12月底 1月中 1月底 2月中 2月底

111年 112年

| | 2月底 | 3月中 | 3月底 | 4月中 | 4月底 | 5月中 | 5月底 | 6月中 | 6月底 | 7月中 | 7月底 | 8月中 | 8月底 | 9月中 | 9月底 | 10月中 | 10月底 | 11月中 | 11月底 | 12月中 | 12月底 | 1月中 | 1月底 | 2月中 | 2月底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預估進度 | 5.7% | 7.6% | 11.2% | 14.2% | 17.0% | 20.5% | 26.7% | 33.0% | 39.6% | 46.5% | 54.5% | 62.1% | 68.5% | 74.6% | 80.4% | 86.2% | 91.8% | 96.1% | 98.9% | 99.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 中興進度 | 6.7% | | 20.6% | 21.7% | 26.6% | 30.0% | 31.7% | 33.1% | 37.1% | 39.8% | 45.8% | 56.0% | 64.4% | 68.3% | 73.0% | 76.4% | 80.4% | 85.2% | 90.3% | 92.6% | 93.5% | 99.5% | 99.6% | | |
| 自強進度 | 9.0% | | 17.2% | 17.6% | 19.6% | 22.1% | 23.2% | 26.8% | 28.6% | 29.1% | 53.0% | 53.9% | 55.5% | 60.5% | 68.0% | 80.2% | 85.8% | 92.8% | 96.5% | 99.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |
| 詮華進度 | 5.4% | | 17.3% | 17.3% | 18.7% | 20.3% | 21.3% | 26.5% | 39.5% | 47.5% | 62.0% | 71.5% | 74.2% | 78.1% | 80.8% | 83.8% | 86.8% | 94.0% | 98.9% | 99.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |
| 成大審查進度 | 7.0% | | 18.4% | 18.9% | 21.6% | 24.1% | 25.4% | 28.8% | 35.1% | 38.8% | 53.6% | 60.5% | 64.7% | 69.0% | 73.9% | 80.1% | 84.3% | 90.7% | 95.2% | 97.0% | 97.8% | 99.8% | 99.9% | | |

※審查進度由測製廠商進度及丙方審查進度推估，當 3 家都有進度數據時，則審查進度接近平均值。　　進度落後於總體預估值時以紅字表示

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興(飛航進度) | 0.0% | | 29.5% | 29.5% | 39.7% | 43.5% | 43.5% | 45.1% | 54.2% | 56.1% | 66.6% | 78.4% | 82.1% | 87.9% | 93.6% | 93.6% | 93.6% | 96.3% | 97.8% | 98.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 自強(飛航進度) | 0.0% | | 18.8% | 18.8% | 24.0% | 28.5% | 28.5% | 37.1% | 40.5% | 40.5% | 98.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 詮華(飛航進度) | 0.0% | | 19.1% | 19.1% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 31.0% | 62.6% | 77.1% | 98.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

備註

1.內方112年1月審查進度為99.9%。詮華國土及自強工程皆已完成第8階段成果提送及檢查合格。中興測量於112/01/04通過第7階段成果審查，丙方判定合格，第8階段工作總報告丙方檢核中。

月中統計時間約為每月11日；月底統計時間約為每月25日。上表中，掃瞄(飛航)預估進度值沒有評列，原則上光達後處理及審查時間約需 2 個月；若無法於各階段期限前 2 個月完成契約規定之圖幅數量掃瞄作業，則勢必有延期或需趕工之可能。

圖 4.101 測製廠商各月測製進度整合圖





圖 4.102 依測製廠商展延時程調整各月測製進度圖

### 4.7.3 教育訓練

依契約規定丙方應於決標次日起 60 個日曆天內（110 年度）及決標次日起 400 個日曆天內（111 年度），以下教育訓練：(1).成果檢查方式及實作教育訓練。(2)測量隊外業監審檢查作業說明講習教育訓練。為能及早向測製廠商傳達本案監審流程及標準以減少磨合期。因 111 年度疫情嚴峻，為減少群聚風險，兩場次皆採取線上教育訓練課程。丙方先於 111 年 2 月 22 日辦理測量隊外業監審檢查作業說明線上課程講習，課程內容說明監審工作外業項目及各項外業檢查實施方法及說明，課程時間為 3 小時，共計 29 名成員參與本次教育訓練。接續於 111 年 2 月 24 日辦理成果檢查及實作教育訓練，課程內容包括：飛航計畫及資料獲取的檢核、點雲過濾檢核流程、航帶平差檢核、正射影像檢核、DEM 成果外業檢核說明等(如圖 4.103)，課程時間為 6 小時，教育訓練學員簽到如表 4.84~4.85 所示。國土測繪中心及測製廠商皆上線參與本次課程，共計 32 人，課程大綱如圖 4.104。藉由兩次課程使各方能瞭解測製與監審案各項目工作內容與內外業實務操作過程，也將丙方累積之監審經驗與學員作一分享。教育訓練相關成果於本階段一併提送予甲方備查。





圖 4.103 111 年度教育訓練照

| 時間 | 課程大綱 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 13:30~15:00 | DEM 成果外業成果檢核程序說明<br>講師:郭麟霖 | 1.作業依據及內容。<br>2.成果檢查外業規劃原則說明。<br>3.查核方式及原則。 |
| 15:10~16:30 | DEM 成果外業檢核相關表格製作及成果檢查缺失作業交流討論<br>講師:郭麟霖 | 1.外業成果繳交之內容及表格製作。<br>2.成果檢查缺失作業交流及注意事項。 |

| 時間 | 課程大綱 | 時數 | 講師 | 課程內容 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30~10:30 | 1.飛航計畫及資料獲取檢核說明 | 1 | 陳桂嘉 | ■飛航計畫及資料獲取工作項目之檢核程序及相關表格說明，包含空載雷射掃瞄飛航計畫書檢查、光達系統率定 (含率定場) 檢查、各架次成果初步檢核與飛航掃瞄報告書檢查 |
| 10:40~12:00 | 1.111 年度月報表及進度規劃<br>2.點雲及航帶平差檢核說明 | 1 | 郭麟霖 | ■月報表撰寫及預定進度規劃<br>■點雲及航帶平差檢核程序及相關表格說明，包含點雲記錄格式檢查、不合理點雲檢查、相鄰航帶重疊率及測區覆蓋完整度檢查、點雲密度檢查、航帶平差書面資料檢查、及航帶相對誤差檢查 |
| 13:30~14:30 | 1.點雲編輯及網格資料成果鑲嵌作業說明 | 1.5 | 郭秀玲 | ■點雲過濾成果檢核程序及相關表格說明,包含 DEM 及 DSM 資料 ASCII 格式檢查、DEM 及 DSM 資料 IMG、DXF、LAS 格式及地形等高線圖 SHP 及 DXF 格式檢查、點雲過濾及 DEM 成果檢查、及點雲編修人員能力檢核<br>■資料接邊檢核:DTM 成果資料接邊說明 |
| 14:40~16:40 | 1.正射影像檢核<br>2.DEM 成果外業檢核說明<br>3.空載光達地面點空間分布規範試辦說明(含多期成果比較分析) | 2 | 郭麟霖 | ■正射影像成果檢核程序及相關表格說明，包含航拍影像涵蓋完整度檢查、航拍相機檢查、航拍影像品質檢查、正射影像格式及品質檢查、地物連續及合理性檢查、地物平面位置精度檢查、資料接邊分配及說明<br>■DEM 成果外業檢核程序及相關表格說明<br>■多期點雲資料之地面點密度及孔洞分析、新舊高程變異量化分析及視覺化方法介紹、地面點空間分布檢查試辦作業流程及規範說明 |
| 16:40~17:10 | 1.問題與討論 | 0.5 | 全體與會人員 | |

圖 4.104 111 年度教育訓練課程內容

並於教育訓練時一併提供「點雲過濾常見錯誤範例手冊」及「外業監審檢查作業常見錯誤範例」,供機關及各測製廠商參考，手冊於本次工作總報告中依 111 年度各測製廠商編修狀況修訂後一併提送 (如附件十三)。

# 表 4.84　教育訓練簽到表-成果工作講習

**110 年及 111 年 LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作採購案**
**111 年度-教育訓練 (成果工作講習)**
**簽 到 表**

| 編號 | 姓名 | 服務單位 | 負責項目 | 111.02.24 簽到 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游政恭 | 國土測繪中心 | 第 1 作業區承辦 | 游政恭 | |
| 2 | 湯凱佩 | 國土測繪中心 | 第 2 作業區承辦 | 湯凱佩 | |
| 3 | 古伊庭 | 國土測繪中心 | 第 3 作業區承辦、丙方承辦 | 古伊庭 | |
| 4 | 林文亮 | 國土測繪中心 | 秘書 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 編號 | 姓名 | 服務單位 | 負責項目 | 111.02.24 簽到 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳昱霖 | 中興測量有限公司 | 月報表及進度規劃 點雲平差、正射影像 | 陳昱霖 | |
| 2 | 呂明格 | 中興測量有限公司 | 點雲編輯、正射影像產製 | 呂明格 | |
| 3 | 鄧嘉欣 | 中興測量有限公司 | 成果產製品管檢核 | 鄧嘉欣 | |
| 4 | 王婉瑜 | 中興測量有限公司 | 點雲編輯及網格資料 | 王婉瑜 | |
| 5 | 李國豪 | 中興測量有限公司 | 正射影像產製 | 李國豪 | |
| 6 | 董威旻 | 中興測量有限公司 | 點雲編輯、正射影像產製 | 董威旻 | |
| 7 | 曾秋源 | 中興測量有限公司 | 點雲編輯、正射影像產製 | 曾秋源 | |

| 編號 | 姓名 | 服務單位 | 負責項目 | 111.02.24 簽到 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 黃潔玟 | 自強工程顧問有限公司 | 點雲編修、成果檢核 | 黃潔玟 | |
| 13 | 黃立婷 | 自強工程顧問有限公司 | 平差處理、點雲編修、成果檢核 | 黃立婷 | |
| 14 | 黃柏鐘 | 自強工程顧問有限公司 | 專案協辦 | 黃柏鐘 | |

| 編號 | 姓名 | 服務單位 | 負責項目 | 111.02.24 簽到 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱俊榮 | 自強工程顧問有限公司 | 副總經理、計畫主持人 | 邱俊榮 | |
| 2 | 陳韋灯 | 自強工程顧問有限公司 | 航測副理、專案執行 | 陳韋灯 | |
| 3 | 吳家惠 | 自強工程顧問有限公司 | 影像處理、成果檢核 | 吳家惠 | |
| 4 | 沈馨怡 | 自強工程顧問有限公司 | 影像處理 | 沈馨怡 | |
| 5 | 周佩宜 | 自強工程顧問有限公司 | 點雲編修 | 周佩宜 | |
| 6 | 洪雨慈 | 自強工程顧問有限公司 | 影像處理 | 洪雨慈 | |
| 7 | 康祐程 | 自強工程顧問有限公司 | 飛航規劃、平差處理 | 康祐程 | |
| 8 | 陳任頤 | 自強工程顧問有限公司 | 影像處理 | 陳任頤 | |
| 9 | 陳品蓉 | 自強工程顧問有限公司 | 影像處理、成果檢核 | 陳品蓉 | |
| 10 | 王建鈞 | 自強工程顧問有限公司 | 飛航規劃、平差處理 | 王建鈞 | |
| 11 | 彭暄淇 | 自強工程顧問有限公司 | 點雲編修 | 彭暄淇 | |

| 編號 | 姓名 | 服務單位 | 負責項目 | 111.02.24 簽到 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭鈺雯 | 詮華國土測繪有限公司 | 專案管理、光達平差 | 鄭鈺雯 | |
| 2 | 高瑋男 | 詮華國土測繪有限公司 | 空三 | 高瑋男 | |
| 3 | 曹允豪 | 詮華國土測繪有限公司 | 航拍規劃 | 曹允豪 | |
| 4 | 黃韻倫 | 詮華國土測繪有限公司 | 點雲編修 | 黃韻倫 | |
| 5 | 洪溫雅 | 詮華國土測繪有限公司 | 點雲編修 | 洪溫雅 | |
| 6 | 邱韻倫 | 詮華國土測繪有限公司 | 點雲編修 | 邱韻倫 | |
| 7 | 吳思穎 | 詮華國土測繪有限公司 | 點雲編修、DEM | 吳思穎 | |
| 8 | 邱毓珊 | 詮華國土測繪有限公司 | 正射影像處理 | 邱毓珊 | |

表 4.85　教育訓練簽到表-測量隊外業監審作業說明

**110 年及 111 年 LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作採購案**
**111 年度「測量隊外業監審檢查作業說明講習教育訓練」**
**簽到表**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 古伊庭 | | 古伊庭 | 國土中心 |
| 29 | 湯凱佩 | | 湯凱佩 | 國土中心 |

| 編號 | 姓名 | Google 帳號(Gmail) | 111.02.22 簽到 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林訓獎 | | 林訓獎 | 測量隊 |
| 2 | 陳政明 | | 陳政明 | 測量隊 |
| 3 | 林華葳 | | 林華葳 | 測量隊 |
| 4 | 方紹宇 | | 方紹宇 | 測量隊 |
| 5 | 許怡康 | | 許怡康 | 測量隊 |
| 6 | 賴竹仁 | | 賴竹仁 | 測量隊 |
| 7 | 蕭宏育 | | 蕭宏育 | 測量隊 |
| 8 | 李晉陽 | | 李晉陽 | 測量隊 |

| 編號 | 姓名 | Google 帳號(Gmail) | 111.02.22 簽到 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 何照明 | | 何照明 | 測量隊 |
| 10 | 鄭達人 | | 鄭達人 | 測量隊 |

| 編號 | 姓名 | Google 帳號(Gmail) | 111.02.22 簽到 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃獻庭 | | 黃獻庭 | 測量隊 |
| 2 | 黃元佑 | | 黃元佑 | 測量隊 |
| 3 | 劉永城 | | 劉永城 | 測量隊 |
| 4 | 徐振龍 | | 徐振龍 | 測量隊 |
| 5 | 黃卓然 | | 黃卓然 | 測量隊 |
| 16 | 黃卓然 | | | 測量隊 |
| 17 | 張哲瑜 | | 張哲瑜 | 測量隊 |
| 18 | 趙熙 | | 趙熙 | 測量隊 |
| 19 | 徐慶國 | | 徐慶國 | 測量隊 |
| 20 | 岳志霖 | | 岳志霖 | 測量隊 |
| 21 | 林文濱 | | 林文濱 | 測量隊 |
| 22 | 李文華 | | 李文華 | 測量隊 |
| 23 | 胡明俊 | | 胡明俊 | 測量隊 |
| 24 | 游品樟 | | 游品樟 | 測量隊 |
| 25 | 鄭皓陽 | | 鄭皓陽 | 測量隊 |
| 26 | 張志康 | | 張志康 | 測量隊 |
| 27 | 鍾昆峰 | | 鍾昆峰 | 測量隊 |

**◆測繪中心測量隊外業審監審執行狀況**

經教育訓練後，測量隊擇期進行 111 年度新設地面 GNSS 基站檢測、平差控測點測量及 DEM 成果外業檢核三項外業作業，外業範圍為北部及東部地區，執行狀況簡要歸納如下：

1. 新架 GNSS 基站共抽查 4 點，查核時間為 111/04/25(檢核結果詳 4.2.2 節)
2. 平差控制點共抽查 44 點(中興 23 點、自強 9 點、詮華 12 點)、外業時間為 111/04/08~111/04/28(檢核結果詳 4.2.3 節)
3. DEM 外業檢核點共量測 1,077 點(中興 366 點、自強 389 點、詮華 251 點)，外業測量時間為 111/04/06~111/05/03。(檢核結果詳 4.4.6 節)

外業測量需一併拍攝點位遠近照(含點號及測量日期)以供內業參考使用，實際作業狀況如圖 4.105 所示：



圖 4.105 測繪中心外業隊測量狀況

並於測量作業結束後彙整後各測區之測量結果(如表 4.86)及外業照片予丙方內業統計用，後續丙方依據實際量測之數值比對各乙方所提送之成果，如 DEM 內外業成果比對、正射影像平面位置量測作業等等。各項測量作業之量測及比對成果已於第肆章內有詳細說明。

表 4.86 各家報告審查紀錄

| 第一測回(若採移架或全測站量測 請填 97@2020 之N E及第一測回_檔案 3個欄位即可) | | | | 第二測回(若採移架或全測站量測 第二測回 全數據留白不填) | | | | 各期序 | 平均值 | | | | 一二測回檢核 | | 其他量測備註說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觀測時間1 | 97@2020N | 97@2020E | 第一測回_檔案 | 觀測時間2 | 第二測回 97@2020 | 第二測回 97@202 | 第二測回_檔案 | 2000 | 平均_97@2020N | 平均_97@2020E | 平均_檔案 | 量測方式 | 平面差(4cm內) | 高程差(10cm內) | |
| 11/04/2022 06:52:36 | 2778298.279 | 335079.152 | 256.736 | 11/04/2022 06:55:40 | 2778298.282 | 335079.158 | 256.743 | 2.000 | 2778298.281 | 335079.155 | 256.740 | e-GNSS | 0.7 | 0.7 | |
| 11/04/2022 06:58:51 | 2778293.633 | 335084.38 | 257.016 | 11/04/2022 07:01:56 | 2778293.627 | 335084.373 | 257.005 | 2.000 | 2778293.630 | 335084.377 | 257.011 | e-GNSS | 0.9 | 1.1 | |
| 11/04/2022 07:05:28 | 2778289.002 | 335089.488 | 257.255 | 11/04/2022 07:08:31 | 2778289.005 | 335089.489 | 257.256 | 2.000 | 2778289.004 | 335089.489 | 257.256 | e-GNSS | 0.3 | 0.1 | |
| 11/04/2022 07:12:30 | 2778290.363 | 335075.181 | 257.123 | 11/04/2022 07:15:36 | 2778290.366 | 335075.183 | 257.138 | 2.000 | 2778290.365 | 335075.182 | 257.131 | e-GNSS | 0.4 | 1.5 | |
| 11/04/2022 07:19:30 | 2778299.453 | 335062.672 | 256.848 | 11/04/2022 07:22:33 | 2778299.449 | 335062.672 | 256.835 | 2.000 | 2778299.451 | 335062.672 | 256.842 | e-GNSS | 0.4 | 1.3 | |
| 11/04/2022 07:26:09 | 2778293.816 | 335060.122 | 256.915 | 11/04/2022 07:29:13 | 2778293.818 | 335060.122 | 256.931 | 2.000 | 2778293.817 | 335060.122 | 256.923 | e-GNSS | 0.2 | 1.6 | |
| 11/04/2022 07:32:50 | 2778290.423 | 335054.116 | 257.04 | 11/04/2022 07:35:55 | 2778290.422 | 335054.113 | 257.029 | 2.000 | 2778290.423 | 335054.115 | 257.035 | e-GNSS | 0.3 | 1.1 | |
| 11/04/2022 07:39:50 | 2778287.04 | 335048.077 | 257.068 | 11/04/2022 07:42:53 | 2778287.039 | 335048.08 | 257.076 | 2.000 | 2778287.040 | 335048.079 | 257.072 | e-GNSS | 0.3 | 0.8 | |
| 11/04/2022 07:46:27 | 2778283.628 | 335042.05 | 257.128 | 11/04/2022 07:49:35 | 2778283.627 | 335042.051 | 257.122 | 2.000 | 2778283.628 | 335042.051 | 257.125 | e-GNSS | 0.1 | 0.6 | |
| 11/04/2022 07:53:12 | 2778280.255 | 335036.06 | 257.158 | 11/04/2022 07:56:15 | 2778280.253 | 335036.06 | 257.155 | 2.000 | 2778280.254 | 335036.060 | 257.157 | e-GNSS | 0.2 | 0.3 | |
| 11/04/2022 07:59:55 | 2778276.859 | 335030.045 | 257.213 | 11/04/2022 08:03:00 | 2778276.86 | 335030.042 | 257.215 | 2.000 | 2778276.860 | 335030.044 | 257.214 | e-GNSS | 0.3 | 0.2 | |
| 11/04/2022 08:06:32 | 2778273.486 | 335024.023 | 257.259 | 11/04/2022 08:09:39 | 2778273.484 | 335024.022 | 257.266 | 2.000 | 2778273.485 | 335024.023 | 257.263 | e-GNSS | 0.2 | 0.7 | |
| 11/04/2022 08:13:16 | 2778268.966 | 335016.01 | 257.33 | 11/04/2022 08:16:19 | 2778268.966 | 335016.01 | 257.338 | 2.000 | 2778268.966 | 335016.010 | 257.334 | e-GNSS | 0.0 | 0.8 | |
| 11/04/2022 09:17:13 | 2771882.883 | 343180.157 | 28.384 | 11/04/2022 09:20:19 | 2771882.881 | 343180.156 | 28.389 | 2.000 | 2771882.882 | 343180.157 | 28.387 | e-GNSS | 0.2 | 0.5 | |
| 11/04/2022 09:23:17 | 2771880.701 | 343186.953 | 28.569 | 11/04/2022 09:26:24 | 2771880.697 | 343186.957 | 28.572 | 2.000 | 2771880.699 | 343186.955 | 28.571 | e-GNSS | 0.6 | 0.3 | |
| 11/04/2022 09:30:04 | 2771878.583 | 343193.795 | 28.679 | 11/04/2022 09:33:07 | 2771878.585 | 343193.796 | 28.679 | 2.000 | 2771878.584 | 343193.796 | 28.679 | e-GNSS | 0.2 | 0.0 | |
| 11/04/2022 09:36:34 | 2771876.465 | 343200.68 | 28.755 | 11/04/2022 09:39:42 | 2771876.466 | 343200.68 | 28.753 | 2.000 | 2771876.466 | 343200.680 | 28.754 | e-GNSS | 0.1 | 0.2 | |
| 11/04/2022 09:43:22 | 2771874.378 | 343207.441 | 28.811 | 11/04/2022 09:46:29 | 2771874.377 | 343207.441 | 28.803 | 2.000 | 2771874.378 | 343207.441 | 28.807 | e-GNSS | 0.1 | 0.8 | |
| 11/04/2022 09:50:14 | 2771872.284 | 343214.205 | 28.756 | 11/04/2022 09:53:17 | 2771872.286 | 343214.207 | 28.758 | 2.000 | 2771872.285 | 343214.206 | 28.757 | e-GNSS | 0.3 | 0.2 | |
| 11/04/2022 09:57:28 | 2771875.963 | 343218.065 | 28.93 | 11/04/2022 10:00:36 | 2771875.964 | 343218.065 | 28.931 | 2.000 | 2771875.964 | 343218.065 | 28.931 | e-GNSS | 0.1 | 0.1 | |
| 11/04/2022 10:03:45 | 2771879.689 | 343225.551 | 29.084 | 11/04/2022 10:06:50 | 2771879.686 | 343225.55 | 29.071 | 2.000 | 2771879.688 | 343225.551 | 29.078 | e-GNSS | 0.3 | 1.3 | |
| 11/04/2022 10:10:19 | 2771874.587 | 343222.307 | 29.018 | 11/04/2022 10:13:27 | 2771874.588 | 343222.306 | 29.028 | 2.000 | 2771874.588 | 343222.307 | 29.023 | e-GNSS | 0.1 | 1.0 | |
| 11/04/2022 10:17:13 | 2771864.991 | 343220.383 | 28.693 | 11/04/2022 10:20:20 | 2771864.988 | 343220.382 | 28.693 | 2.000 | 2771864.990 | 343220.383 | 28.693 | e-GNSS | 0.3 | 0.0 | |
| 11/04/2022 10:25:53 | 2771863.304 | 343214.476 | 28.516 | 11/04/2022 10:27:01 | 2771863.302 | 343214.475 | 28.521 | 2.000 | 2771863.303 | 343214.476 | 28.519 | e-GNSS | 0.2 | 0.5 | |
| 11/04/2022 10:30:55 | 2771866.492 | 343203.714 | 28.476 | 11/04/2022 10:33:59 | 2771866.488 | 343203.713 | 28.483 | 2.000 | 2771866.490 | 343203.714 | 28.480 | e-GNSS | 0.4 | 0.7 | |
| 11/04/2022 10:39:33 | 2771872.97 | 343182.872 | 28.511 | 11/04/2022 10:42:37 | 2771872.967 | 343182.872 | 28.509 | 2.000 | 2771872.969 | 343182.872 | 28.510 | e-GNSS | 0.3 | 0.2 | |
| 11/04/2022 11:56:30 | 2770113.144 | 336157.626 | 59.845 | 11/04/2022 11:59:38 | 2770113.139 | 336157.635 | 59.834 | 2.000 | 2770113.142 | 336157.631 | 59.840 | e-GNSS | 1.0 | 1.1 | |
| 11/04/2022 12:07:03 | 2770117.804 | 336156.068 | 60.012 | 11/04/2022 12:10:08 | 2770117.803 | 336156.07 | 60.012 | 2.000 | 2770117.804 | 336156.069 | 60.012 | e-GNSS | 0.2 | 0.0 | |
| 11/04/2022 12:14:01 | 2770121.566 | 336154.827 | 60.192 | 11/04/2022 12:17:07 | 2770121.571 | 336154.83 | 60.169 | 2.000 | 2770121.569 | 336154.829 | 60.181 | e-GNSS | 0.6 | 2.3 | |
| 11/04/2022 12:21:00 | 2770122.613 | 336147.978 | 60.616 | 11/04/2022 12:24:05 | 2770122.617 | 336147.983 | 60.613 | 2.000 | 2770122.615 | 336147.981 | 60.615 | e-GNSS | 0.6 | 0.3 | |
| 11/04/2022 12:28:58 | 2770115.288 | 336149.569 | 60.304 | 11/04/2022 12:32:04 | 2770115.287 | 336149.563 | 60.3 | 2.000 | 2770115.288 | 336149.566 | 60.302 | e-GNSS | 0.6 | 0.4 | |
| 11/04/2022 12:35:55 | 2770106.498 | 336146.106 | 60.253 | 11/04/2022 12:38:58 | 27701065 | 336146.105 | 60.249 | 2.000 | 2770106.499 | 336146.106 | 60.251 | e-GNSS | 0.2 | 0.4 | |
| 11/04/2022 12:43:29 | 2770107.675 | 336140.226 | 60.384 | 11/04/2022 12:46:32 | 2770107.673 | 336140.225 | 60.376 | 2.000 | 2770107.674 | 336140.226 | 60.380 | e-GNSS | 0.2 | 0.8 | |
| 11/04/2022 12:50:38 | 2770102.51 | 336131.032 | 60.329 | 11/04/2022 12:53:41 | 2770102.514 | 336131.028 | 60.318 | 2.000 | 2770102.512 | 336131.030 | 60.324 | e-GNSS | 0.6 | 1.1 | |
| 11/04/2022 12:57:49 | 2770105.933 | 336124.496 | 60.645 | 11/04/2022 13:00:54 | 2770105.941 | 336124.494 | 60.67 | 2.000 | 2770105.937 | 336124.495 | 60.658 | e-GNSS | 0.8 | 2.5 | |
| 11/04/2022 01:06:56 | 2770113.209 | 336122.701 | 60.936 | 11/04/2022 01:10:01 | 2770113.214 | 336122.706 | 60.947 | 2.000 | 2770113.212 | 336122.704 | 60.942 | e-GNSS | 0.7 | 1.1 | |
| 11/04/2022 01:14:31 | 2770120.551 | 336120.708 | 61.253 | 11/04/2022 01:17:39 | 2770120.548 | 336120.707 | 61.242 | 2.000 | 2770120.550 | 336120.708 | 61.248 | e-GNSS | 0.3 | 1.1 | |
| 11/04/2022 01:21:21 | 2770125.238 | 336132.207 | 61.243 | 11/04/2022 01:24:29 | 2770125.237 | 336132.204 | 61.259 | 2.000 | 2770125.238 | 336132.206 | 61.251 | e-GNSS | 0.3 | 1.6 | |
| 11/04/2022 01:28:47 | 2770122.22 | 336136.699 | 61.024 | 11/04/2022 01:31:51 | 2770122.217 | 336136.699 | 61.039 | 2.000 | 2770122.219 | 336136.699 | 61.032 | e-GNSS | 0.3 | 1.5 | |
| 22/04/2022 07:01:14 | 2755685.882 | 336339.014 | 80.807 | 22/04/2022 07:04:22 | 2755685.883 | 336339.02 | 80.807 | 2.000 | 2755685.883 | 336339.017 | 80.807 | e-GNSS | 0.6 | 0.0 | |
| 22/04/2022 07:07:04 | 2755691.969 | 336331.425 | 81.407 | 22/04/2022 07:10:10 | 2755691.973 | 336331.431 | 81.404 | 2.000 | 2755691.971 | 336331.428 | 81.406 | e-GNSS | 0.7 | 0.3 | |
| 22/04/2022 07:22:04 | 2755686.598 | 336344.244 | 80.477 | 22/04/2022 07:25:12 | 2755686.6 | 336344.237 | 80.459 | 2.000 | 2755686.599 | 336344.241 | 80.468 | e-GNSS | 0.7 | 1.8 | |
| 22/04/2022 07:30:37 | 2755681.251 | 336356.878 | 79.109 | 22/04/2022 07:33:43 | 2755681.255 | 336356.882 | 79.091 | 2.000 | 2755681.253 | 336356.880 | 79.100 | e-GNSS | 0.6 | 1.8 | |
| 22/04/2022 07:38:36 | 2755681.895 | 336363.312 | 78.462 | 22/04/2022 07:41:43 | 2755681.887 | 336363.312 | 78.492 | 2.000 | 2755681.891 | 336363.312 | 78.477 | e-GNSS | 0.8 | 3.0 | |
| 22/04/2022 07:45:57 | 2755686.224 | 336353.525 | 79.623 | 22/04/2022 07:49:05 | 2755686.223 | 336353.526 | 79.679 | 2.000 | 2755686.224 | 336353.526 | 79.651 | e-GNSS | 0.1 | 5.6 | |

### 4.7.4 雲圖資料

此項目成果本未規劃於契約之中，為因應測製廠商期初飛航掃瞄需要，經 108 年 5 月份第 3 次工作會議協調後，由丙方統一蒐集中央氣象局發布每日 4:30~18:00 每半小時記錄一筆雲圖資料供測製廠商作業不適掃瞄時之佐證資料。丙方於 108/5/23 起迄今(如圖 4.106)已持續蒐集 3 年以上之雲圖資料，為此丙方建立一資料庫以管理每日雲圖圖檔(http://140.116.45.231/cwbdata/)，供國土測繪中心及測製廠商參考應用。




圖 4.106 丙方蒐集之雲圖資料庫畫面

### 4.7.5 測製廠商報告審查

依契約規定，丙方須針對測製廠商所提送之作業計畫(含掃瞄飛航計畫)及年度總報告進行審查，待丙方審查合格後，測製廠商於機關指定期限內繳交至機關備查。111 年度丙方業已審查完畢各家測製廠商所提送之報告，審查記錄如表 4.87 所示：

表 4.87 各家報告審查紀錄

| 項目 | 廠商 | 文號 | 提送日期 | 完成審查日期 | 檢核成果文號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙方作業計 | 中興 | 中興測字第 1100000699 號 | 111.12.17 | 110.12.29 | 成大產創字第 1101104351 號 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 畫(含掃瞄飛航計畫) | 自強 | 自工字第 110278300 號 | 110.12.24 | 110.12.29 | 成大產創字第 1101104376 號 |
| | 詮華 | 詮字第 1100016130 號 | 110.12.24 | 110.12.29 | 成大產創字第 1101104353 號 |
| 111 年度乙方總報告 | 中興 | 中興測字第 1120000029 號 | 112.01.30 | 112.01.31 | 成大產創字第 1121100243 號 |
| | 自強 | 自工字第 1111286110 號 | 111.12.15 | 111.12.20 | 成大產創字第 1111104318 號 |
| | 詮華 | 詮字第 1110015890 號 | 111.12.09 | 111.12.16 | 成大產創字第 1111104275 號 |

### 4.7.6 與既有成果比對分析

丙方針對測製廠商測製成果進行高程差異分析，將高程變化以色階展示，從視覺上可快速瞭解兩期資料地形變化狀況，進一步判斷變化發生之原因。下圖 4.107 為本案全測區高程比對結果，除河川所有變化外，山區變動比例較高。實際探討測區內產生大幅度高程變動之區塊後，將高程變化原因主要歸類：1.人為變化、2.自然變化、3.測製技術/儀器更新之改變。以下將篩選出較大規模之變異處說明其高程變化之原因。





圖 4.107 111 年範圍高程變異分析示意圖

圖 4.108 為國道 5 號頭城交流道處，既有資料為民國 103 年所測製，與 111 年度影像比對下可得知國道 5 號頭城交流道兩側匝道已增建完成，自兩期高程差異分析圖上也可明顯看出 8 年期間地物差異，高程差異分析圖上橘紅色帶狀區塊為興建匝道後所導致高程變化，此例屬人為開發所造成之兩期地形差異。





圖 4.108 人為開發造成之高程變異分析示意圖

自兩期高程變異分析圖亦可觀測山區地形變異，如圖 4.109 顯示為宜蘭縣南澳鄉金洋村大濁水溪與次考干溪交會處，此範圍自兩期影像上看來皆屬易崩塌之區域，但無法自影像上明確得知崩塌發生範圍、土方量，但配合高程差異分析圖，可清楚看出在 8 年間地形上的變化，變異圖顯示藍色區塊為土方減少；紅色表示土方增加，顯示此區在 8 年間已發生過大規模之崩塌、土方量變化，而土石崩落導致下游河道淤積，也可透過變異分析可進一步圈繪、運算地形變化量。





圖 4.109 山區因崩塌造成之高程變異分析示意圖

除人為及自然因素造成地表高程變異外，另一種為測製技術改變所造成之變異，圖 4.110 為花蓮縣秀林鄉文蘭村之兩時期變異分析圖，自既有影像及 111 年影像來看，兩時期植生覆蓋並無太大差異，但變異圖上有多處紅色隆起區塊，表示後期資料高程已高於既有資料，此類變異情況多發生於山區、丘陵地、密林地等。研究前後期資料以探討發生原因，研判為民國 100 年所測製之前期資料年因受限於儀器效能及天候因素等導致穿透率不佳，以圖 4.111 為例，既有資料因穿透率不佳，以致於

山脊處的地面點不足，無法完整說明地形起伏；111 年度之測製成果因測製廠商掃瞄儀器更新後已能達到較佳的穿透率，後期的地表高度因獲取完整山區地形，而產生的兩時期的地形變化。檢視測區此類型之變異區域，發現大部分之成果普遍優於既有資料，為本案效益之一。





圖 4.110 因測製技術及儀器不同所導致之高程變異示意圖





圖 4.111 兩期成果地面點差異示意圖

### 4.7.7 空載光達測製數值地形模型標準作業規範(草案)修訂

依契約規定監審廠商須依據歷年執行工作經驗及工作會議決議，研修空載光達測製數值地形模型標準作業規範(草案)，並經機關同意後，邀集相關專家學者召開座談會說明並討論前開標準作業規範(草案)，並於座談會後須蒐集相關意見，並做成會議紀錄及意見處理表，另依據前開資料作成修訂後空載光達測製數值地形模型標準作業規範(草案)。

自 2000 年以後伴隨著空載光達技術引進國內，許多機關都曾以不同應用目標為訴求，完成各種空載光達測製計畫。由於應用需求不同，每個空載光達測製計畫規模不同且規格及標準不一，對最終產製的資料也有不同的要求，使得不同單位產製之空載光達成果整合及交換面臨困擾。為使各單位辦理空載光達相關計畫能有基本規格及作業標準可循，同時使建立的空載光達成果能夠互通共用，內政部於 101 年爰制訂空載光達作業規範，定義空載光達測製數值地形模型作業最起碼的規範要求，透過資料共用機制的建立，來推廣空載光達技術應用。

近年來光達儀器設備更新與各界對成果品質提升的需求漸增，101 年制訂之規範部分內容，明顯已不敷實際作業需求。為此，內政部於 111 年規劃進行空載光達規範修訂，內容除參考①101 年訂定「空載光達測

製數值地形模型標準作業規範（草案）」，並納入②空載光達之現行作業規定（引用國土測繪中心 110 及 111 年度空載光達案契約作業說明）及③近年來國內空載光達案測製及監審廠商意見回饋，透過專家學者座談會形式與各界充分討論凝聚共識後，彙整納入規範修訂，本次規範修訂流程如圖 4.112 所示。透過本次規範修訂，為後續國內空載光達測製作業訂定標準，同時使規範與實際作業程序能更一致。





圖 4.112 規範修訂流程示意圖

丙方於 9/23 日召開專家學者座談會議，如圖 4.113，共邀集 4 位專家學者、內政部地政司、農航所、水規所、水保局、主管機關長官及測製案廠商共 27 位成員一同參與討論。為方便討論，會前丙方共擬定七大類、34 個細項作為議題進行探討，七大類別包含：飛航掃瞄、控制測量、航拍攝影、正射影像、點雲資料處理、DTM 製作及其他項目。並歸納整理原空載光達作業規範(草案)與現行作業規定之修訂對照(如圖 4.114)提供與會人員參考討論用；專家議會上依七大類別逐一進行討論，經與會專家學者提供寶貴意見，丙方將相關意見整理歸納以修訂空載光達測製數值地形模型標準作業規範(草案)，並於丙方第 6 階段發文提送(112/01/11；成大產製字第 1121100100 號)修訂後作業規範予甲方備查。



圖 4.113 專家會議座談會現場照片

空載光達數值地形測製規範—研擬修訂對照表

僅列出修改後預計將影響作業方式、檢查流程或精度等之項目；如無實質影響作業或精度之變更項目，則不特別列出。

※ 以下表格：紫色頁碼請參考附件一、原規範；藍色頁碼請參考附件二、現行作業規定。

| 項目 | 細項 | 原規範 / 規格 | 規劃修訂方向 現行作業規定 / 規格 | 備註 / 建議 |
|---|---|---|---|---|
| 1.成果精細(光達) | 1.1 記錄密度位數 | ● 有效位數至公分(小數點以下 2 位) P8 | ● 有效位數至公釐(小數點以下 3 位) P30 | ● 原始記錄至位：公尺 |
| | 1.2 掃瞄角度(FOV) | ● 不超過 40 度。 P8 | ● 不超過 50 度。 P32 | ●廠商報出：掃描角度(FOV)不應限制，各廠商應依其 FOV 使用的角度不同，應自訂掃描精密與品質之下不限制掃描角度。RW<br>●原方建議：建置放寬 FOV 的測製應用於更大的規劃區間，惟掃描精密應應遵循地面解析度分布檢查，對於建築物之點雲精度仍需注意。 |
| | 1.3 光達重疊率(相鄰航帶) | ● 航帶重疊率(左右重疊)，包含部落與光達同步，應大於 40%。<br>● 航線規劃為採 50%以上重疊進行規劃，並確實依規劃進行飛航，惟因成果檢查實際重疊率低於 50%以上重疊。 P8 | ● 航帶重疊率(左右重疊)，包含部落與光達同步，應大於 40%。<br>~~航線規劃為採 50%以上重疊進行規劃，並確實依規劃進行飛航，惟因成果檢查實際重疊率低於 50%以上重疊。~~ 不一次內容調整 P32 | ● 目前實際作業，原方會參照已方領隊就規劃 50%以上重疊進行規劃，並確認 80%以達成，惟 50%以到 50%方案，往往受地形變化影響，實際操作結果部分不及 50%，但平均超過 40%。 |
| | 1.4 交叉航線 | ● 作業區域範圍內各條航線之間需有交叉航線，每隔至多 25 公里應進行至少兩條航線之交叉航線掃瞄。 P9 | ● 作業區域範圍內各條航線之間需有交叉航線，每隔至多 25 公里，應進行垂直各航線之交叉掃瞄航線。 P32 | ●廠商提出：如已有領航控制，是否可移除交叉航線，同時，面對地形起伏變化，是否就需有完全垂直。ST<br>●原方建議：建議視設備安全，交叉航線可適度放寬角度，則除現行作業規定改為三分。 |
| | 1.5 掃描點密度 | **點雲度依坡度分級：**<br>■ 坡度小於(含)15 度時，每平方公尺以 2 點為原則。<br>■ 坡度大於 15 度時，每平方公尺以 1.5 點為原則。 P8 | **點密度不分級：**<br>● 點密度：每平方公尺點密度以 2 點為原則。<br>~~修訂緣由：原規範坡度大(山區)，點雲密度亦及內點數，但就實務經驗，山區作業植被覆蓋度多數情況可能同規格之落實，甚至於實務建議提高山區點密度，加上，植被屬分佈是於傳輸航帶與航帶重疊範圍，綜合上述原因，建議將應為每平方公尺 2 點提升為每平方公尺 4 點。~~ P32 | ●廠商提出：點雲應能依 USGS 建立分級制度，RW<br>●原方方式不變，依 100*100 方格統計，密度不足少於 10%；他區度少於 5%。<br>●廠商提出：點雲應能依 USGS 建立分級制度，RW |
| | 1.6 測區覆蓋(航帶外區，需測繪) | **原規範依坡度分級，允許一定程度無資料區塊，如下規定：**<br>(1)坡度小於(含)15 度時，航帶測點成(含重疊區域應包括)的面積應小於 3400 平方公尺。<br>(2)坡度大於 15 度時，無資料區塊(含重疊地區應包括)的面積應小於 1600 平方公尺。 P9 | **不允許無資料區，僅允許點密度較低：**<br>不可有資料(點雲資料缺漏)之情況，資料定義如下：<br>1.平面範圍：20 公尺×20 公尺範圍內，大於 3 (3 × 3) 個點雲應於方格之範圍內 (300 公尺 × 300 公尺)，平均密度低於每平方公尺 0.5 點。<br>2.步驟：步驟及建構山區：如移除植被開後，大於 4 (2 × 2) 格點雲方格之範圍內 (200 公尺 × 200 公尺)，平均密度低於每平方公尺 0.5 點。 P35 | ●現行驗測之規定，只有是否要有資料缺漏之一般性描述，實際執行驗測時，即可能發現建構之特殊情況，如坑窪等原因造成點雲數量減少，如此是否仍定為需測之點，確定應設定額外補充點雲密度。<br>●5.定義為需測時，需加強之範圍。 |
| | 1.7 補充點雲規定 (新增) | ● 無補充點雲資料開放定。 P31 | **有密度不足時，可採補充點雲規劃加密點雲。**<br>補充點雲，相關規定如下：<br>1.因系統特性之密度資料缺漏，不可視為補充點雲，如：山谷處附近之點雲，應以上述點雲資料補，不適用補充點雲規定。<br>2.補充點雲依於連續面積 1,500 公尺以上區域時，其補充點雲密度需符合下：<br>~~(1)坡度小於等於 30 度，RTK 或電子經緯 50 度。~~<br>(2)都為個介於坡度範圍規劃點之 500 公尺以內。<br>3.再按面積 1,500 公尺以下區域，其補加點雲依原規定辦理。 P35 | ●針對三維標線(低矮植物)建，如可偏測，資料缺陷，點雲度不足，資料不同點(如點雲數不一定在該標準之範圍)情況，測製過程原則上，應能有解決之標準，惟實際作業仍有困難，以前述規範為參。<br>●5.配合 UAV 放寬至 30 度，距離(1)點一個千分制性。 |
| | 1.8 光達鏡器校正(新增) | ●無規範 P31 | ●應具有經至 3 年內經內政部國土測繪中心測量儀器校正實驗室檢定合格之校正報告做為品質參考。 P31 | ●新增項目。 |
| | 1.9 光達點密度檢定頻率 | ●至少為一年一次。 P21 | ●~~每批光達航測作業之飛航架次應每年抽驗不少於總架次的 5%，且不少於 3 架次。~~ 同一飛航任務之~~每一架次~~，~~不得於一年內重複~~(現行作業規定)<br>●查數光達儀器應至少一年進行一次檢定，每次儀器須於檢定報告明確定義光達系統參數。 P31、35 | ●廠商提出：<br>●應該明確指出至少須包含哪些不同狀況及 2 個不同飛航架，或依據廠建議加以設定，看各家廠商檢查的標定方式不同都符合該自動品質要求時，是否有認可存在？CH<br>●原方回覆：為保障起見，仍定級儀器須新儀應進行率定作業。 |

| 項目 | 細項 | 原規範 / 規格 | 規劃修訂方向 現行作業規定 / 規格 | 備註 / 建議 |
|---|---|---|---|---|
| 2.控制測量 | 2.1 控制點含率 | ● 平差控制點，分年於測區周邊，每 5000 公尺設有 1 點。 P12 | ● 每條航帶端中或經有 1 個檢核控制點(A 級)<br>● 檢查作業完成後，測區內每隔一對金控，測區內應增加「檢核點(CP)」。<br>● 額外成果之每成果。<br>如有需求，必要之表 可【額外規劃】<br>●原作業流程不變，測區內每隔一對金控、測區內應增加「檢核點(CP)」。<br>●額外成果之每成果。 P32 | ● 新增項目。 |
| | 2.2 GNSS 儀器檢定(新增) | ● 無 GNSS 儀器檢校 | ● 應具有 3 年內 GNSS 儀器 TAF 品保參證。 P31 | ● 新增項目。 |
| | 2.3 控制點檢核 | ● 誤 10%<br>● 精度：滿足「基本測繪實施規則」加密控制測量精度規定。 P35、36 | ● 誤 10%<br>● 精可精度：測繪法施中明定於平面方向應小於 10 公分，高程方向應小於 10 公分，且平面方向最大殘差應小於 20 公分，高程方向最大殘差應應小於 20 公分。 P49 | ●測區 1 加密控制測量精度或地形基礎及及公差數值變化，實際作業時，大多點，採 10 公差基礎為標準進行檢查(即平面方向應小於 9 cm，高程方向應小於 25 cm)。 |
| | 2.4 測測方式 | **新明確定義測量方式，僅規定量測作業需符合「基本測量實施規則」之加密控制測量規定辦理。** P35 | **建議明確定義測量及檢查時量測方式，如下：**<br>● 流靜平差控制點及平面方向測量採用 GNSS 靜態測量並依內政部「基本測量實施規則」之加密控制測量規定辦理。<br>● 成果 VBS-RTK 動態測量方式，宜每個測至少 2 次，每次取樣量測時間 180 筆，計算標準偏測之平均值做為，檢核每點坐標差平面方向應小於 4 公分，高程方向應小於 10 公分。<br>● 若 VBS-RTK 測量無法取得時，則應取得連續 20 分鐘以上、記錄頻率每 1 秒記之靜態觀測資料，依以 VBS-RTK 觀測應符之計算進行檢核。 P34 | ●原則建議廠商提供測量方式，以利作業單位進行驗證作業與檢查作業。<br>●修正作業方式適用測製單位控制點施測與監審單位檢測。 |
| | 2.5 GNSS 基站架設 | ●靜態段或 20 公里範圍內，應至少有 2 個以上地區 GNSS 基站，同步接收 GNSS 觀測量。 P24 | ●靜態段或 20 公里範圍內，應至少有 2 個以上地區 GNSS 基站，同步接收 GNSS 觀測量。<br>~~●測區內如有大型施工區，則不易架設基站，得改至 30 公里。(甲方修改)~~ 此不合理應修改文字 P32 | ●廠商提出：測製山區無法滿足 20 公里範圍需求，可否調成至 30 公里。RW<br>●為方回覆：原則上僅供測製相關控制點參考，決定是否成果問題，不宜全面放寬。 |
| | 2.6 GNSS 基站重解算 | **無明確定義量測方式，原規範與實務作業有較大之落差**<br>●僅規定成果需符合「基本測量實施規則」加密控制點精度。 P35 | ●應滿足至少 3 天(72 小時)之觀測點，全測區統一設計參考解算，以解算成果作第一組。<br>~~●應規定成果需符合「基本測量實施規則」加密控制點精度。~~ 此不符解算規定文字 P34 | ●每測工基地每點需有統一解算。<br>●現行作業規定每點至 48 小時觀測資料，每個控制點每點應至少有 72 小時觀測資料。 |
| 3.航拍攝影(影像) | 3.1 影像地面解析度(GSD) | ●地面解析度需優於 30 公分。 P11 | ●GSD 應優於或等於 25 公分。<br>●但山區地形起伏變化大之處，允許 5%以下點位之航拍影像 GSD 不足 25 公分，但仍需全數優於 30 公分。 P32 | ●城區有建物，各點應為影像依平均地形檢核 GSD 值，大多點於 15-25cm 左右，僅少部分山區影像會超過 25cm，但整幅影像於 20cm，並建議綜合考量實務與規定，訂下放寬部分影像 GSD 標準至 30 公分。 |
| | 3.2 影像重疊率 | ● 前後重疊率 60%。<br>● 左右重疊率 20%。 P11 | ● 前後重疊率 80%。<br>● 左右重疊率 40%。(與定建一致)<br>如有正點調測需求 可【額外規劃】<br>●航線角小於 15 度。 P32 | ●有需求時同步拍攝之航線之重疊率依地形起伏調整，依原訂規範：1 張 US,000 圖幅，應拍影像數約可達 80-200 張(山區影響較多)。<br>●為應於實務上的彈性，建議約定航線角。 |
| | 3.3 拍攝時間、天候、品質 | 航拍影像需滿足正射製作需求。<br>●應測設光達同步拍攝，為需不能時，註得與光達都區正常年內之影像即可。<br>●拍攝時天候需優大於 30 度。 P10、P11 | 航拍影像需滿足正射製作、空三及基本圖製作需求。<br>●應測設光達同步拍攝，為需不能時，註得與光達都區正常年內之影像即可。<br>**原則與光達同步拍攝，無太陽高度大於 30 度限制。**<br>如有需調整或 可【額外規劃】<br>●新增規劃原則處理(經實務不建議 2 架事)。 P35、P43 | ●航測影像建議以 GSD 優於 15cm 為原則，惟實際作業仍視，依據不同地形起伏變化，實際作業進行檢查，大多點，採 10 公差基礎為標準進行檢查(即平面方向應小於 9 cm，高程方向應小於 25 cm)。<br>●原則與光達同步拍攝，無太陽高度大於 30 度限制。<br>●航測規定建同步拍攝，無太陽高度大於 30 度限制。<br>●航行作業規定僅於需處理，如有需與廠商確認。 |
| | 3.4 相機規格 | ●航空測量攝影機 CCD 像點大於：4000x4000 像元。 P11 | ~~●航空測量攝影機 CCD 像點大於：11mm x 11mm。~~ 新不應行需求調整不應刪除 P31 | ●原則採影機規格不應為定，惟實際作業仍視，依據不同地形起伏變化，實際作業進行檢查，大多點，採 10 公差基礎為標準進行檢查(即平面方向應小於 9 cm，高程方向應小於 25 cm)。 |
| | 3.5 相機校正(新增) | ●無規定要求，但需提供內方位報告。 P11、P49 | ●應具有經至 3 年內 TAF 認證。<br>●廠商應規範相機參數要求定標為，除測儀相之內方位數型，重用於同相機儀者需測量行時變之外。 P31、P42 | ● 新增項目。 |

圖 4.114 空載光達數值地形測製規範修訂對照表示意圖

# 第伍章 測製區 DTM 正高轉換及全臺 DTM 鑲嵌作業方式及結果說明

## 5.1 DTM 正高轉換

依 **108 年 04 月 26 日成大研總字第 1081103645 號**，第 2 次工作會議決議辦理，有關 DTM 資料之成果提送提案結論，即本案第 2、3、6、7 階段成果，**測製廠商先行提送 DTM 網格成果橢球高 LAS 格式予丙方檢查**，並經國土測繪中心驗收合格後，再一併採內政部 103 年臺灣地區大地起伏模型(TWHYGEO 2014)化算成正高成果、其他格式成果及產製詮釋及檔頭資料。其中丙方於第 6 階段應繳交 111 年度測製區 DTM(DEM 與 DSM)鑲嵌及正高轉換成果，該成果係指正高系統、LAS 格式。現階段各家測製廠商已繳交之 DTM 分幅成果，故丙方使用機關指定之大地起伏模式進行正高轉換，製作 DTM（正高）分幅成果。執行畫面如下圖 5.1 所示。





圖 5.1　正高轉換執行畫面示意圖

本次作業共計處理 DEM 橢球高網格成果 844 幅、DSM 橢球高網格成果 844 幅，共計 1, 688 幅。正高轉換後之網格成果一併提送至測繪中心備查。

## 5.2 全臺 DTM 鑲嵌作業方式

在先前年度已陸續完成空載光達更新案(105 年~110 年)與既有資料之全臺 DTM 鑲嵌作業，本次更新範圍為 111 年測區數值地形模型成果與地調所 99-104 年空載光達成果之 DTM 成果鑲嵌。自 105 年更新案啟動後持續測製至 111 年度，共計累積更新 DEM 成果 4,778 幅 1/5,000 圖幅(DSM 為 4,780 幅)，其間各年度更新案測製完成後，丙方皆進行全臺 DTM 鑲嵌作業，目的為產製最新版本之全臺 20 米鑲嵌成果供內政部供應使用，今年度預計接邊範圍如圖 5.2 右圖中粉色區塊之圖幅。表 5.1 為兩時期成果測製規格與品質之比較說明。





圖 5.2　接邊範圍圖

表 5.1　兩期空載光達案成果比較表

| 考量因素＼年度 | 既有光達案成果 | 更新案光達成果 | 是否滿足成果可合併條件 |
|---|---|---|---|
| 1.測製時間差及坐標系統差異 | 測製年度 99~104 年，坐標框架 TWD97[2010] | 測製年度 105~109 年，坐標框架 TWD97[2010]<br>測製年度 111 年，坐標框架 TWD97[2020] | 滿足內政部 20 米鑲嵌供應需求 |
| **2.資料範圍** | 兩成果包含一定重疊區域 | 兩成果包含一定重疊區域 | **滿足** |
| **3.測製技術** | 空載光達技術 | 空載光達技術 | **滿足** |
| **4.成果解析度** | 1 公尺網格間距 | 1 公尺網格間距 | **滿足** |
| 5.測製規格與品質 | 測製規範大致相同，為光達技術測製成果。 | 測製規範大致相同，為光達技術測製成果。 | **滿足**，更新區域品質與既有成果相當(大約一致或更佳) |

105~110 光達更新案已於各年度分別產製 20 米全臺鑲嵌成果，本次全臺數值地形更新範圍屬於 111 年空載光達測製成果，更新圖幅數量統計如下：111 年更新案成果計 26 幅 1/5,000 圖幅；因接邊處理影響既有成果(地調所光達案成果)，計 28 幅，合計更新 54 幅 1/5,000 圖幅數值地形成果。資料格式及坐標轉檔畫面如圖 5.3 所示。




圖 5.3 資料轉檔及坐標轉換之程式處理畫面

# 第陸章 檢討與建議

於本案執行過程中，為因應測製廠商所發生之檢核狀況，丙方持續審視檢核結果並將檢核方法及內容進行檢討及調整，目的為使檢查結果更臻完善，且對於測製廠商成果進行品質比較以瞭解是否有需改善之處。本章節將監審案執行至今所遇之問題作一整理。

## 6.1 其他類別之點雲分類

光達測製案之點雲過濾成果僅包含地面點(ground, code 2)、非地面點(nonground, code 31)、水域點雲(water, code 9)及雜點(noise, code 30)等 4 種類別，雖然最終成果之產製只需地面點點雲進行內插，但其他圖層其實還富涵多樣的可用資訊能供**後續加值使用**，如建物、植生、高壓電塔、人工構造物等點雲資訊，故其他圖層也應有其正確分類。今年度丙方檢核測製廠商所提供之點雲過濾成果時，常見測製廠商將**部分雜點**(高、低點)分類至非地面點圖層(如圖 6.1 為高點，離地約 124 米)，雖然不影響後續 DEM 網格成果精度，但就”非地面點圖層”而言，因為雜點的錯誤分類，導致**後續應用**上受雜點所干擾，需進一步處理點雲資訊才能符合使用需求。




圖 6.1 雜點圖層錯誤分類示意圖

### ➲解決方案

考量後續資料應用面，丙方今年度針對非地面點圖層中是否存在雜點點雲進行全面性檢查，首先以自動化方式獲取高低點渲染圖後，以渲染圖輔助判斷，再由人工檢查圈繪高低點予測製廠商參考修正。高低點渲染圖產製原理為將 DEMLAS 全幅以 2m × 2m 的方格分切，統計其方格內所有點雲之高程平均值、最高值及最低值。以高點渲染為例，即每個方格統計其**最高值**減去**平均值**，視為該方格之**高程落差值**，並將此落差值以不同之色階進行渲染製圖，凸顯可能之高點。反之，低點渲染之高程落差即為**平均值**減去**最低值**，同樣以不同色階渲染其差異。方格內之差值以色彩顯示，若最高值/最低值與平均值相距愈大時，代表高程值域落差越大，在渲染圖上則會愈明顯，圖 6.2 為此渲染圖之產製原理。





圖 6.2　高低點渲染圖產製原理圖

此外，在輸出渲染圖時，可使用 10 米、30 米及 50 米等不同落差門檻進行高程落差之凸顯。如山區因樹林茂密，統計其方格內落差，大於 10 米之數量會相當多，此時若製圖採用之色階，超過 10 米即凸顯，會導致如圖 6.3 最左圖所示，滿幅皆為黃色，因訊息量過多無法凸顯實際高點位置。此時，若將凸顯門檻調整至 30 米或 50 米，則視覺上即可很快找到可能之高點位置，一般而言山區採 50 米凸顯色階進行高點渲染製圖，平地則採用 10 米凸顯色階進行製圖。無論如何，是否為可能之高點或低點仍需由檢核人員依經驗及配合渲染圖進行判斷。





圖 6.3　不同門檻之高低點渲染圖

圖 6.4 為色彩強調門檻設定 50 米所產製之渲染圖，自左圖明顯有一區高點，依其色彩判斷其高程差值應介於 100~200 米之間，經丙方圈繪後，由測製廠商修正並重新產製渲染圖，右下圖顯示高點已被正確分類至雜點圖層。





圖 6.4　非地面點圖層之高低點修正前後示意圖

### ➲解決方案之成效

111 年度執行過程中，丙方各批次繳交成果皆會產製高低點渲染圖供丙方檢核人員參考使用外，另外配合產製乙方初期成果之高低點渲染圖以作為乙方點雲過濾參考資料，目的希望乙方取得渲染圖後能將點雲正確分類，將高低點皆分類至雜點圖層(NOISE)，降低錯誤率。但受光達掃瞄儀器特性影響，點雲資料難免存在著大量離散點，要全數將離散點正確分類則難度相當高，需仰賴程式及人工過濾，此時加入丙方所產製之高低點渲染圖可輔助人工過濾時判斷高低點分類正確與否。圖 6.5 中統計 110~111 年度乙方測區內曾發生過高低點錯誤分類之圖幅，110 年度計有 274 幅，佔該年度測區圖幅之 3 成多，111 年度計有 77 幅。因 111 年度加強乙方教育訓練，初期所提送之點雲成果雖仍有高低點未正確分類的問題，但僅佔 111 年測區圖幅近 1 成比例(後續已全數修正完畢)，但相較於既有資料來說已明顯降低錯誤分類比例，後續年度冀望乙方針對過濾人員再次加強內部訓練，減少錯誤分類問題發生率。





圖 6.5　110 年及 111 年高低點錯誤分類之圖幅

# 第柒章、工作環境及儀器設備

## 7.1 工作環境

丙方之工作場所分為行政部門、專案執行部門及電腦教室。空間足夠以進行日後教育訓練之用。本團隊備有之硬體設施及作業空間充足，每一工作處室皆有獨立門禁管制，擴及所在之大樓同樣備有嚴格之電腦門禁管制，出入皆納入電腦記錄以作為查詢。除門禁外，並於工作場所架設監視系統全天候運作以確認資料安全性。本團隊工作場所相關照片請見圖 7.1。



圖 7.1　本團隊工作場所照片

## 7.2 儀器設備

### 7.2.1 硬體設備

丙方所具備之儀器硬體設備包含資料檢核與處理用之電腦設備、專業儲存設備及測量相關儀器，資源足以供應本計畫作業之需求。硬體設備如表 7.1 所示。

表 7.1　本團隊硬體設備表

| 設備名稱 | 數量 |
|---|---|
| 儲存設備 NAS | 1 套(120TB) |
| 電腦設備 | 12 台 |
| 立體製圖儀(影像工作站) | 1 台 |

| | |
|---|---|
| GNSS 接收儀 | 3 台 |
| 電子測距經緯儀 | 2 台 |
| 工程車 | 1 部 |

### 7.2.2 軟體設備

丙方備有監審過程中常用之 Terra Solid、Global Mapper、SCOP++、AutoCAD MAP、iSAT(Hexagon ImageStation)….等商用空載光達及影像空三處理軟體外(如表 7.2 所列項目)，本團隊也陸續開發多項檢核程式如**點雲航帶重疊**檢查、**航帶相對誤差**檢查、**點雲密度**檢查、**DEM/DSM 接邊檢查**、**DEM/DSM/正射影像範圍**檢查、**DM5 記錄器、網格資料轉檔及成果鑲嵌**等程式並已實際上線操作多時，也已建立一套檢核流程，透過程式自動化檢核，可迅速且確實檢核測製廠商所提供之各階段成果，加速專案進行且確保資料品質無誤。自行開發程式清冊如圖 7.2 所示。

表 7.2　本團隊之軟體設備及說明表

| 設備名稱 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|
| TerraSolid 軟體四項模組<br>-TerraMatch、TerraModeler<br>-TerraScan、TerraPhoto | 5 套 | 可進行點雲套合、點雲分類、生產和處理空間資訊 |
| Leica Photogrammetry Suite(LPS) | 5 套 | 處理不同像機和衛星影像資料，高自動化的空三平差，並可生產數值地面模型、正射影像鑲嵌等等。 |
| SOCET SET | 5 套 | 處理不同像機和衛星影像資料，高自動化的空三平差，並可生產數值地面模型、正射影像鑲嵌等等。 |
| Erdas Imagine | 2 套 | 航遙測軟體 |
| Geomatica | 4 套 | 航遙測軟體 |
| SCOP++ | 1 套 | DTM 內插計算 |
| 光速法平差軟體 PAT-B-NT-GPS | 1 套 | 空中三角光速法自由網及強制平差 |
| Global Mapper | 3 套 | 資料轉檔、成果分析展示 |
| MultiGen SiteBuilder & Model Builder | 1 套 | GIS 三維城市模擬軟體 |
| INPHO OrthoVista | 1 套 | 影像鑲嵌軟體，正射影像 |
| ISAT | 1 套 | 自動空三軟體 |
| Adobe Photoshop | 4 套 | 航測原始影像品質改善及成果出圖工作 |
| AutoCAD MAP | 10 套 | GIS 軟體、進行數值套繪等工作 |
| ARCGIS | 1 套 | GIS 軟體、進行數值套繪等工作 |
| 空載光達點雲航帶檢查分析程式 | 自行開發 | 1.點雲記錄檔案檢查：檢查光達點雲資料之檔案格式及點位記錄精度，統計及分析各掃瞄點之反射強度值資訊、回訊資訊，及檢查檔案中是否有坐標重複 |

| 設備名稱 | 數量 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| | | 之掃瞄點，並產生檢核及分析結果報表。<br>2.點雲密度檢查：統計及分析作業區中單條航帶及全作業區之點雲密度及分佈情形，檢查點雲資料是否符合作業規範。分析結果以報表或圖形介面展示，並可記錄成具有空間定位之影像，與地形圖套疊分析展示。<br>3.航帶相對誤差檢查：統計及分析作業區中各條航帶間之重疊情形及相對誤差分佈情形，檢查點雲資料是否符合作業規範。分析結果以報表或圖形介面展示，並可記錄成具有空間定位之影像，與地形圖套疊分析展示。其餘開發程式項見請見圖 6.2 |





圖 7.2　本團隊自行開發之批次處理相關程式清單圖

## 7.3　資料保全

本案於執行期間無論是乙方或丙方，皆會接觸到機敏資料，丙方將確實依據內政部「測繪成果申請辦法」、內政部國土測繪中心「機敏測繪

成果資料使用及管理注意事項」、「國家機密保護法」及其他相關規定妥善使用，由專人負責造冊保管及存放於辦公處所保險箱或其他具安全防護功能之金屬箱櫃，並應遵循配合辦理下列事項：

(一)、應於辦公處所設置專門處理機敏之作業室，作業室應具備門禁管制設備、監視器及無連接網路之作業專用電腦及工作站，並經機關派員查核合格，始得使用機敏資料。本團隊之工作空間皆備有門禁管制設備、監視器、無連接網路之作業專用電腦及保管機敏資料之金屬箱櫃，並由專人負責造冊管理，如圖 7.3 所示，資料保存與管理安全無虞。



圖 7.3　保管資料專用之金屬箱櫃及門禁管制

(二)、使用機敏資料之作業人員，應填寫機敏測繪成果資料使用紀錄表。

本團隊因已建立完整監審流程，作業人員皆依 SOP 進行成果監審，統一透過程式獲取資料以執行審查作業，並自動化產製領取紀錄，如圖 7.4 所示。領取記錄後續將整理並提供予機關查核備存。





圖 7.4　檔案領取與自動化紀錄示意圖

(三)、本團隊於每月 28 日前將當月門禁管制設備記錄之進出資料及機敏資料使用紀錄表等資料函送機關；至監視器影像資料，廠商應自行存放於儲存媒體，並留存至委辦案保固期結束為止。

(四)、機關得隨時派員抽查機敏資料保管使用及機敏資料作業室監視器影像資料留存保管情形，並作成紀錄。抽查結果若有不合格事項，廠商應停止使用機敏影像及成果資料，並儘速改善缺失，經機關人員複查合格後，始得繼續使用機敏資料。廠商不得因停止使用機敏資料而要求延長工期，如因此造成作業延誤，悉由廠商承擔，並依契約規定辦理。**111 年度於 111/03/25 日通過甲方查核作業**。

(五)、使用原因消滅或工作完成後，應消除作業電腦及工作站中機敏資料，並經機關派員確認後，將機關原交付廠商機敏資料之儲存媒體送交機關辦理銷毀作業。

# 第捌章 結論

本案依契約規定，111 年度測製廠商需依 4 階段(第 5 階段~第 8 階段)分批提送成果至丙方檢核，第 5 階段為測製廠商飛航計畫書及作業計畫；第 6 至第 7 期依不同比例提送測製成果(第 6 階段為 40%、第 7 階段為剩餘圖幅約 60%)；第 8 階段為總報告之提送。現階段已完成 111 年全部成果提送及審查，第 5~7 階段應提送項目如表 8.1，各測製廠商提送日期及丙方判定合格日期如表 8.2，而 111 年度因 COVID-19 疫情持續升溫、天候不佳及廠商光達掃瞄儀器損害影響掃瞄進度，工程期程有所延遲，各廠商皆申請展延獲准，申請展延日期如表 8.3。直至最後一家廠商第 8 階段成果(工作總報告)於 112 年 1 月 31 日判定合格，依此推算 15 日，丙方應於 112 年 2 月 15 日前將 111 年度工作總報告提送至甲方審查。

表 8.1 111 年度測製廠商應提送成果項目表

| 時程 | 繳交項目 | 提送期限及備註 |
|---|---|---|
| **第 2 階段** | **【111 年度測區 40%圖幅】**<br>含 111 年度全測區控制測量成果<br>**1.DEM 及 DSM 成果**<br>含圖幅接邊處理，同點雲資料處理繳交之圖幅、點雲資料處理（當年度範圍 40%以上圖幅）<br>**2.正射影像成果**<br>同點雲資料處理繳交之圖幅<br>**3.控制測量**<br>當年度全區控制成果 | ◎**111 年 6 月 15 日前繳交**<br>◎成果含全區控制及 40%範圍：<br>(1).點雲資料<br>(2).地面控制測量成果(100%)<br>(3).點雲資料後處理成果<br>(4).點雲分類成果<br>(5).DTM 網格成果<br>(6).水域數化成果<br>(7).正射影像<br>(含點雲航拍影像) |
| **第 3 階段** | **【111 年度測區剩餘圖幅】**<br>含 111 年度全測區控制測量成果<br>**1. DEM 及 DSM 成果**<br>含圖幅接邊處理，同點雲資料處理繳交之圖幅、點雲資料處理（111 年範圍剩餘圖幅數）<br>**2.正射影像成果**<br>同點雲資料處理繳交之圖幅 | ◎**111 年 10 月 14 日前繳交**<br>◎成果為 111 年範圍剩餘圖幅：<br>(1).點雲資料<br>(2).點雲資料後處理成果<br>(3).點雲分類成果<br>(4).DTM 網格成果<br>(5).水域數化成果<br>(6).正射影像<br>(含點雲航拍影像) |

表 8.2　各測製廠商提送成果日期及丙方判定合格日期

| 廠商 | 發文提送日期 | 丙方判定合格日期 | 乙方期程 | 丙方期程 |
|---|---|---|---|---|
| 中興 | **110.12.17**<br>(中興測字第 1100000699 號) | **110.12.29**<br>**(**成大產創字第 1101104351 號**)** | 第 5 階段 | 第 4 階段 |
| 自強 | **110.12.24**<br>(自工字第 1101278300 號) | **110.12.29**<br>**(**成大產創字第 1101104376 號**)** | 第 5 階段 | |
| 詮華 | **110.12.24**<br>**(**詮字第 1100016130 號**)** | **110.12.29**<br>**(**成大產創字第 1101104353 號**)** | 第 5 階段 | |
| 中興 | **111/08/18**<br>(中興測字第 1110000384 號) | **111/08/23**<br>(成大產創字第 1111102715 號) | 第 6 階段 | 第 5 階段 |
| 自強 | **111/09/29**<br>(自工字第 11109804230 號) | **111/10/03**<br>(成大產創字第 1111103239 號) | 第 6 階段 | |
| 詮華 | **111/07/28**<br>(詮字第 1110009510 號) | **111/08/03**<br>(成大產創字第 1111102441 號) | 第 6 階段 | |
| 中興 | **111/12/30**<br>(中興測字第 1110000635 號) | **112/01/04**<br>(成大產創字第 1121100012 號) | 第 7 階段 | 第 6 階段 |
| 自強 | **111/11/25**<br>(自工字第 1111185580 號) | **111/11/29**<br>(成大產創字第 1111104009 號) | 第 7 階段 | |
| 詮華 | **111/11/21**<br>(詮字第 1110014770 號) | **111/11/25**<br>(成大產創字第 1111103965 號) | 第 7 階段 | |
| 中興 | **112.01.30**<br>(中興測字第 1120000029 號) | **112.01.31**<br>**(**成大產創字第 1121100243 號**)** | 第 8 階段 | |
| 自強 | **110.12.15**<br>(自工字第 1111286110 號) | **111.12.20**<br>**(**成大產創字第 1111104318 號**)** | 第 8 階段 | |
| 詮華 | **111.12.09**<br>**(**詮字第 1110015890 號**)** | **111.12.16**<br>**(**成大產創字第 1111104275 號**)** | 第 8 階段 | |

表 8.3　各測製廠商展延日期

| 第 6 階段 | | | |
|---|---|---|---|
| | 原契約提送期限 | 展延日期 | 丙方判定合格日期 |
| 中興 | 111/06/15 | 111/08/08 | 111/08/23 |
| 自強 | 111/06/15 | 111/08/14 | 111/10/03 |
| 詮華 | 111/06/15 | 111/08/02 | 111/08/03 |
| 第 7 階段 | | | |
| 中興 | 111/10/14 | 111/11/25 | 112/01/04 |
| 自強 | 111/10/14 | 111/12/01 | 111/11/29 |
| 詮華 | 111/10/14 | 111/12/01 | 111/11/25 |
| 第 8 階段 | | | |
| 中興 | 111/11/10 | 111/12/22 | 112/01/31 |
| 自強 | 111/11/10 | 111/12/28 | 111/12/20 |
| 詮華 | 111/11/10 | 111/12/28 | 111/12/16 |

111 年度丙方規劃『**分批預先檢查機制**』，即各測製廠商後處理成果可於發文前分批次提送丙方檢核，如此能先行確認成果無大錯且經丙方檢核後進行修正，待正式發文時便可提送正確率較高之成果予丙方，丙方也能在測製廠商正式發文前開始進行審查，縮短測製廠商發文後的檢核時間。表 8.4~8.9 為各測製廠商 111 年度兩階段之各項目成果提送日期與丙方檢查完成日期紀錄表。

表 8.4　中興測量第 6 階段各項成果分批次提送及檢查日期

| 中興第 6 階段 | 圖幅數量 | 繳交日期 | 檢查完成日期 | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制測量 | 1 式 | 111.07.28 | 111.07.29 | 合格 | **繳交資料為全測區(包含第1及第2子測區)**<br>1.新設GNSS基站0站 (03/30)<br>2.航帶平差點 209 點(04/06)：高程控制點 162 點、平面控制點（特徵角點）31 點、檢核點 16 點<br>3.書面資料 1 式(07/28) |
| 航帶平差 | 1 式 | 111.08.15 | 111.08.22 | 合格 | |
| 正射影像與水線 | 114 幅 | 111.08.08 | 111.08.11 | 合格 | |
| DEM 點雲分類 | 26 幅 | 111.07.29 | 111.08.15 | 合格 | 累計合格數量為 114 幅 |
| | 18 幅 | 111.08.03 | 111.08.17 | | |
| | 27 幅 | 111.08.04 | 111.08.15 | | |
| | 2 幅 | 111.08.08 | 111.08.15 | | |
| | 17 幅 | 111.08.10 | 111.08.18 | | |
| | 13 幅 | 111.08.15 | 111.08.18 | | |
| | 11 幅 | 111.08.16 | 111.08.18 | | |
| 原始影像資料 | 1 式 | 111.08.08 | 111.08.22 | 合格 | |
| DEM 網格 | 114 幅 | 111.08.18 | 111.08.22 | 合格 | |
| DSM 網格 | 114 幅 | 111.08.16 | 111.08.22 | 合格 | |
| 空中三角測量 | 1 式 | 111.08.08 | 111.08.22 | 合格 | |

表 8.5　中興測量第 7 階段各項成果分批次提送及檢查日期

| 中興第 7 階段 | 圖幅數量 | 繳交日期 | 檢查合格日期 | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航帶平差 | 1 式 | 111/12/28 | 112/01/03 | 合格 | |
| 正射影像與水線 | 171 幅 | 111/12/26 | 111/12/27 | 合格 | |
| DEM 點雲分類 | 23 幅 | 111/10/22 | 111/11/04 | 合格 | 累計合格數量為 171 幅 |
| | 34 幅 | 111/10/25 | 111/11/09 | 合格 | |
| | 35 幅 | 111/11/03 | 111/11/21 | 合格 | |
| | 21 幅 | 111/11/12 | 111/11/24 | 合格 | |

| 中興第 7 階段 | 圖幅數量 | 繳交日期 | 檢查合格日期 | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 幅 | 111/11/16 | 111/11/24 | 合格 | |
| | 24 幅 | 111/12/01 | 111/12/02 | 合格 | |
| | 11 幅 | 111/12/08 | 111/12/12 | 合格 | |
| | 13 幅 | 111/12/27 | 111/12/29 | 合格 | |
| 原始影像資料 | 1 式 | 111/12/29 | 112/01/03 | 合格 | |
| DEM 網格 | 171 幅 | 111/12/30 | 112/01/03 | 合格 | |
| DSM 網格 | 171 幅 | 111/12/29 | 111/12/30 | 合格 | |
| 空中三角測量 | 1 式 | 111/12/29 | 112/01/03 | 合格 | |

表 8.6　自強工程第 6 階段各項成果分批次提送及檢查日期

| 自強第 6 階段 | 圖幅數量 | 繳交日期 | 檢查完成日期 | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制測量 | 1 式 | 111/07/18 | 111.07.20 | 合格 | **繳交資料為全測區(包含第1及第2子測區)**<br>1.新設GNSS基站0站(03/18)<br>2.航帶平差點 88 點(03/21)：高程控制點 64 點、平面控制點（特徵角點）9 點、檢核點 15 點<br>3.書面資料 1 式(07/18) |
| 航帶平差 | 1 式 | 111/09/22 | 111/09/30 | 合格 | |
| 正射影像與水線 | 110 幅 | 111/09/12 | 111/09/12 | 合格 | |
| DEM 點雲分類 | 33 幅 | 111/08/31 | 111/09/06 | 合格 | 累計合格數量為 110 幅 |
| | 32 幅 | 111/09/08 | 111/09/19 | | |
| | 22 幅 | 111/09/16 | 111/09/22 | | |
| | 23 幅 | 111/09/23 | 111/09/28 | | |
| 原始影像資料 | 1 式 | 111/09/22 | 111/09/30 | 合格 | |
| DEM 網格 | 110 幅 | 111/09/29 | 111/09/30 | 合格 | |
| DSM 網格 | 110 幅 | 111/09/28 | 111/09/29 | 合格 | |
| 空中三角測量 | 1 式 | 111/09/23 | 111/09/30 | 合格 | |

表 8.7　自強工程第 7 階段各項成果分批次提送及檢查日期

| 自強第 7 階段 | 圖幅數量 | 繳交日期 | 檢查合格日期 | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航帶平差 | 1 式 | 111/10/17 | 111/11/15 | 合格 | |
| 正射影像與水線 | 164 幅 | 111/11/04 | 111/11/08 | 合格 | |
| DEM 點雲分類 | 32 幅 | 111/10/07 | 111/10/28 | 合格 | 累計合格數量為 164 幅 |
| | 35 幅 | 111/10/18 | 111/11/04 | 合格 | |
| | 34 幅 | 111/10/26 | 111/11/08 | 合格 | |

| 自強第 7 階段 | 圖幅數量 | 繳交日期 | 檢查合格日期 | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27 幅 | 111/11/04 | 111/11/11 | 合格 | |
| | 36 幅 | 111/11/11 | 111/11/16 | 合格 | |
| 原始影像資料 | 1 式 | 111/10/17 | 111/11/15 | 合格 | |
| DEM 網格 | 164 幅 | 111/11/25 | 111/11/28 | 合格 | |
| DSM 網格 | 164 幅 | 111/11/24 | 111/11/25 | 合格 | |
| 空中三角測量 | 1 式 | 111/10/17 | 111/11/15 | 合格 | |

表 8.8　詮華國土第 6 階段各項成果分批次提送及檢查日期

| 詮華第 6 階段 | 圖幅數量 | 繳交日期 | 檢查完成日期 | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制測量 | 1 式 | 111/07/05 | 111/07/13 | 合格 | 繳交資料為全測區(包含第 1 及第 2 子測區)<br>1. 新設 GNSS 基站 4 站(03/22)<br>2. 航帶平差控制點為 82 點(03/28)；高程控制點 53 點、平面控制點(特徵角點)14 點、檢核點 15 點<br>3. 書面資料 1 式(07/05) |
| 航帶平差 | 1 式 | 111/07/19 | 111/08/02 | 合格 | |
| 正射影像與水線 | 114 幅 | 111/07/25 | 111/07/26 | 合格 | |
| DEM 點雲分類 | 19 幅 | 111/06/13 | 111/06/16 | 合格 | 累計合格數量為 114 幅 |
| | 20 幅 | 111/07/08 | 111/07/25 | 合格 | |
| | 19 幅 | 111/07/19 | 111/07/28 | 合格 | |
| | 56 幅 | 111/07/27 | 111/08/01 | 合格 | |
| 原始影像資料 | 1 式 | 111/07/28 | 111/08/02 | 合格 | |
| DEM 網格 | 114 幅 | 111/07/28 | 111/08/02 | 合格 | |
| DSM 網格 | 114 幅 | 111/07/28 | 111/08/02 | 合格 | |
| 空中三角測量 | 1 式 | 111/07/18 | 111/08/02 | 合格 | |

表 8.9　詮華國土第 7 階段各項成果分批次提送及檢查日期

| 詮華第 7 階段 | 圖幅數量 | 繳交日期 | 檢查合格日期 | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航帶平差 | 1 式 | 111/10/27 | 111/11/24 | 合格 | |
| 正射影像與水線 | 171 幅 | 111/11/04 | 111/11/07 | 合格 | |

| 詮華第 7 階段 | 圖幅數量 | 繳交日期 | 檢查合格日期 | 判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM 點雲分類 | 31 幅 | 111/09/06 | 111/10/06 | 合格 | 累計合格數量為 171 幅 |
| | 29 幅 | 111/09/08 | 111/09/30 | 合格 | |
| | 32 幅 | 111/10/07 | 111/11/03 | 合格 | |
| | 38 幅 | 111/10/28 | 111/11/09 | 合格 | |
| | 41 幅 | 111/11/09 | 111/11/15 | 合格 | |
| 原始影像資料 | 1 式 | 111/11/14 | 111/11/14 | 合格 | |
| DEM 網格 | 171 幅 | 111/11/18 | 111/11/22 | 合格 | |
| DSM 網格 | 171 幅 | 111/11/18 | 111/11/23 | 合格 | |
| 空中三角測量 | 1 式 | 111/11/04 | 111/11/24 | 合格 | |

下表 8.10 為各測製廠商 111 年度提送國土測繪中心、丙方之成果圖幅數，依契約規定 111 年度各測製廠商應提送測區 100%之圖幅數量，各測製廠商之圖幅數皆滿足契約規定。

表 8.10　111 年度成果提送數量表

| 測區 | 測製廠商 | 提送成果圖幅數(1/5,000) |
|---|---|---|
| | | 111 年度 |
| 第 1 作業區 | 中興 | 285<br>**100%**(266/266) |
| 第 2 作業區 | 自強 | 274<br>**100%**(266/266) |
| 第 3 作業區 | 詮華 | 285<br>**100%**(268/268) |
| **111 年度總圖幅數** | | **844** |

本案之監審作業採『抽樣檢查』之精神進行規劃，並以最嚴謹之流程進行檢核，但因抽樣檢查難免有缺漏之處，後續實際應用發現錯誤，測製廠商仍需於本案執行期間或後續保固期內完成修正，同時丙方亦承諾承擔此部分修正成果檢查作業，以維成果品質。

# 參考文獻

1.內政部 (2005) 應用空載光達生產數值地形模型之製作規範及標準作業程序（草案）。
2.內政部(2016) LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作案(105-106)。
3.內政部(2018)107 年度 LiDAR 技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作案。
4.內政部「基本測量實施規則」。
5.內政部「數值地形模型(DTM)成果資料檢核程式操作說明」，2013 年 10 月 21 日。
6.內政部國土測繪中心「五千分之一基本地形圖測製說明」。
7.內政部國土測繪中心網頁
https://www.nlsc.gov.tw/Home/MakePage/42?level=42
8.鍾岳龍，0206 花蓮地震後基本控制點檢測實務作業探討，內政部國土測繪中心。
7.陳國華、景國恩、楊名，2016，105 年度精進現代化 TWD97 國家坐標系統變位模式，內政部國土測繪中心委託研究計畫報告
8.陳國華、景國恩、楊名，2017，106 年度精進現代化 TWD97 國家坐標系統變位模式，內政部國土測繪中心委託研究計畫報告
9.陳國華、景國恩、楊名，2018，107 年度精進現代化 TWD97 國家坐標系統變位模式，內政部國土測繪中心委託研究計畫報告
10.楊名、陳國華、景國恩，2013，102 年度建置現代化 TWD97 國家坐標系統變位模式，內政部國土測繪中心委託研究計畫報告，234 頁。