

天祥站轄區凱米颱風災害情形：

- 綠水步道：  
受 0403 地震影響原步道 0.7-0.8K 處山壁坍塌處，仍有坍塌落石至公路，目前公路局已清除並恢復公路通行。
- 白楊步道：
  1. 0K-1K)：沿途零星落石倒木，步道路面無明顯受損，第二隧道入口右側邊坡土石滑落。
  2. 1.05 第二隧道出口落石。
  3. 1.5K-1.6K：大崩壁處自山頂岩壁崩落導致落石掛網脫落，土石堆積約 3 公尺高掩蓋步道路基。

因受白楊步道 1.5-1.6K 落石影響，現場環境尚處於不穩定狀態無法通行，後段需等到路面清除及環境評估後能進入勘災巡查。

雖然目前中橫公路在凱米颱風過後經公路局搶修下已恢復正常通行，但還是建議如非必要，請避免進入太魯閣區域。

# 凱米颱風災後巡查勘災



1.綠水步道合流端崩壁落石(工務段提供)



2.綠水步道 0.7-0.8K 坍方處颱風後現況



3.工務段已清除合流端落石恢復道路通行



4.白楊步道前一公里落石倒木情況



5.白楊步道前一公里落石倒木情況



6.白楊步道前一公里落石倒木情況



7.白楊步道前一公里落石倒木情況



8.白楊步道第二隧道出口落石





9.白楊步道 1.5K-1.6K 處山壁掛網崩毀



10.掛網山壁崩毀處



11.崩壁掉落巨石



12.土石掩蓋步道路面無法前行