


太魯閣臺地周邊步道




● 災害歷史

➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	步道北段	0403地震	落石、岩屑崩滑
	步道南段下邊坡		邊坡崩塌
2024/11/01	錦文橋	康芮颱風	淹水
	步道南段下邊坡		零星土石崩落
2024/11/01	步道南段下邊坡		巨石掉落

- 錦文橋每當颱風來襲時，常因溪水暴漲而導致淹水、泥沙淤積。
- 太魯閣臺地步道北段於0403地震時有零星落石與岩屑崩滑災害發生
- 太魯閣臺地步道南段主要災害為遊客中心後方下邊坡多處崩塌，並於震後偶有零星岩塊滾落。





歷年災害分布



太魯閣臺地周邊步道


太魯閣臺地、得卡倫、大禮大同

● 廣域地形判釋



● 0403震後地表變形量

- 太魯閣臺地步道周邊於立霧溪側階地邊緣有下降之趨勢
- 得卡倫步道上半部堆積，下半部下降
- 大禮步道上邊坡下降
- 砂卡礑林道1K~3K間上邊坡下降趨勢，下邊坡堆積



0403震後地表變形量 (113年4月~7月)

● 太魯閣臺地、得卡倫 步道初步評估

