


● 災害歷史

➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	步道0K+300	0403地震	落石
2024/05/30	步道0K+200		落石

- 得卡倫步道主要災害類型為落石，地震前偶有零星落石，其中步道終點(11號觀景平台)有數次落石事件紀錄。
- 0403地震時，0K+300處發生落石災害。




歷年災害分布




太魯閣臺地周邊步道

● 廣域地形判釋




太魯閣臺地、得卡倫、大禮大同



● 0403震後地表變形量

- 太魯閣臺地步道周邊於立霧溪側階地邊緣有下降之趨勢
- 得卡倫步道上半部堆積，下半部下降
- 大禮步道上邊坡下降
- 砂卡礑林道1K~3K間上邊坡下降趨勢，下邊坡堆積



0403震後地表變形量 (113年4月~7月)

太魯閣臺地周邊步道

太魯閣臺地、得卡倫

● 太魯閣臺地、得卡倫 步道初步評估

