


● 歷史災害

➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	步道0K+100	0403地震	邊坡崩塌
	步道0K+475		落石、邊坡崩塌
	步道0K+585~610		落石、邊坡崩塌
	步道0K+650~680		落石、邊坡崩塌
2024/07/02	步道0K+500		土石崩落

- 步道沿線地勢陡峭，本區之災害以落石為主，地震前即偶有落石事件。
- 小錐麓步道與砂卡礑步道連接路段因鄰近立霧溪，曾因溪水暴漲沖刷造成路基掏空，顯示亦存在沖蝕之危害。
- 0403地震時，小錐麓全線多處發生落石與崩塌災害，多處步道中斷。





歷年災害分布






● 廣域地形判釋



● 小錐麓步道初步評估





● 歷史災害

➤ 近期災害



時間	災害位置	致災原因	災害類型
	砂卡礑大橋西口		落石
	砂卡礑遊憩區		邊坡崩塌
2024/04/03	步道0K+150	0403地震	邊坡崩塌
	步道0K+500、2K+100		大規模邊坡崩塌
	步道3K+100		邊坡崩塌
2024/11/01	砂卡礑遊憩區公廁後方	康芮颱風	土石崩塌
2025/05/30	砂卡礑隧道西口		落石
2025/06/08	砂卡礑隧道西口		岩屑崩滑、落石
2025/06/09	砂卡礑隧道西口		岩屑崩滑、落石

- 0K+300至五間屋、三間屋路段經常因溪水暴漲而導致步道路面淹水路基掏空。其中0K+300處還有多次的落石與崩塌紀錄。
- 0403地震時，於0K+500、2K+100、3K+100發生較大規模之邊坡崩塌。
- 砂卡礑隧道西口於地震後，經常有落石災害發生。



歷年災害分布





● 砂卡礫步道初步評估

