

台9線步道及遊憩區

● 歷史災害

➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	崇德隧道北口	0403地震	落石、邊坡崩塌
	第二觀景平台		落石、倒木
2024/04/11	崇德隧道北口		落石
2024/05/10	崇德隧道北口	地震、山崩	落石
2024/06/03	台9線162K+900	間歇性強降雨	落石、邊坡崩塌
2024/07/25	台9線162K+700	凱米颱風	邊坡崩塌
2024/09/30	台9線162K+800	山陀兒颱風	土石崩落
2025/05/20	台9線162K+900	強降雨	土石坍方

➤ 崇德隧道與匯德隧道口間之台9線路段，經常發生落石與崩塌災害，土石會對道路下方之崇德步道造成影響。

➤ 臨海段易受風浪淘刷，造成基礎流失與擋土牆受損。



歷年災害分布

台9線步道及遊憩區

1 邊坡崩塌造成崇德北隧道口混凝土損壞
2025/03/11

2 觀景平台下邊坡崩塌，重新施行植生
2025/03/11

3 崇德隧道北口觀景台地坪已修復
2025/03/11

4 第一觀景平台與涼亭無明顯災損
2025/03/11

5 第三觀景平台因崩塌遭沖毀
2025/03/11

6 巨大落石
2025/03/11

7 通往公廁之路段因邊坡崩塌中斷
2025/03/11

8 巨大落石
2025/03/11

9 上邊坡於災後新施做之掛網護坡
2025/03/11

岩屑崩滑
落石

崇德隧道
第一觀景平台
第二觀景平台
第三觀景平台
公廁
匯德隧道
既有蛇籠擋土牆損壞



台9線步道及遊憩區

● 崇德步道初步評估

- 台9上邊坡風化易掉落石，目前有公路局掛網處理

