

天祥地區遊憩區與管制區

洛韶

● 洛韶遊憩區 初步評估

➤ 受兩條土石流溪溝影響，具有淘刷風險



近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/07/31	遊憩區周邊水溝	凱米颱風	泥沙淤積
2024/11/01	遊憩區上方 瓦黑爾溪	康芮颱風	洛韶水源管線 遭沖毀