

豁然亭步道

● 災害歷史/現場調查

- 自0K+500往後之路段，因歷年颱風侵襲導致稜線**邊坡基礎流失**，步道結構損毀嚴重，因此封閉未再開放通行。
- 0403地震造成豁然亭涼亭受損，涼亭外圍石砌牆體出現寬達約30~50cm之破損，導致內側的涼亭基礎裸露。

