

錐麓古道

● 歷史災害

- 錐麓古道因地勢陡峭，邊坡若發生崩塌極易造成**路基流失**或**步道坍方**。
- 9K+600為步道沿線最常發生崩塌的路段之一。
- 0403地震造成麓一號橋遭落石擊中損壞、史蹟保存區被掩埋，以及**落石**、**崩塌**等災害。

近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
	麓一號橋		落石
2024/04/03	史蹟保存區 錐麓古道 2K+400~2K+500	0403地震	遭土石覆蓋 邊坡崩塌



錐麓古道

● 錐麓古道初步評估

