

113年11月5日

太魯閣國家公園管理處新聞

發言人：林忠杉 副處長

聯絡電話：0919910215、03-862-1155

聯絡人：陳顧淋 科長

聯絡電話：03-8621100 轉 800、0905180707

發稿單位：解說教育科

■新聞稿 1 則 背景資料 份 照片
■請立即發布 請於 年 月 日發布

康芮颱風災後清運大量枝葉 卡車不慎碰撞 太魯閣牌坊受損 太管處將積極修復

康芮颱風過境造成太魯閣國家公園管理處(以下簡稱太管處)園區大量倒樹，為 0403 震後最嚴重的一次風災。11 月 4 日下午為清運樹枝落葉，往來的大卡車不慎碰撞位於太魯閣口的東西橫貫公路牌坊，上方木質橫樑斷裂，「東西橫貫公路」字體掉落，所幸沒有造成人員及車輛危險。駕駛肇事後太管處主動通報警方，並至富世派出所製作筆錄。太管處立即召開緊急應變會議，也派員到現場，經初步檢視後，認為牌樓主結構並未受損，修復後可恢復使用。

太管處表示，卡車是為了清運康芮颱風後大量的樹枝落葉，由於倒木殘枝量相當大，卡車當日已來回載運多趟。約於 3 時 30 分許，駕駛將卡車駛往加油站加油，行經太魯閣牌樓時，疑似因卡車上的吊桿未完全收妥，導致吊桿碰撞到牌樓橫樑。駕駛當下發現有異狀時立即停車察看，未強行通過，但已造成橫樑受損。太管處接獲通報後立即派員到現場查看，並引導維護過往車輛安全。經初步評估並未損及建物主體結構。

太魯閣牌樓是為了民國 49 年 5 月 9 日中橫公路通車所建，可說是太魯閣口的地標，許多民眾到太魯閣都會跟牌樓合影留念。花蓮縣政府也將太魯閣牌樓列為歷史建物。事件發生後，太管處也立即通報

花蓮縣文化局，並連絡過往設計建築師協助，依文化資產保存法規定將於 30 日內提報主管機關搶修計畫，6 個月內提修復計畫，將盡速修復損害設施俾利復原使用。