


● 歷史災害

➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/10/03	天祥大停車場旁 晶英酒店	山陀兒颱風	2處邊坡邊坡崩塌
2024/11/01	立霧溪側護堤 上福園邊坡	康芮颱風	溪水淘刷 邊坡崩塌

- 天祥地區上游曾於2014~2015年間出現兩次的堰塞湖，後續皆自然溢流消失。
- 天祥停車場2處邊坡於山陀兒颱風來襲時發生**崩塌**；上福園邊坡則於康芮颱風時發生崩塌。
- 康芮颱風時，立霧溪**溪水暴漲**，沖毀晶英酒店護堤長達60~70 m。





歷年災害分布

天祥地區遊憩區與管制區



● 廣域地形判釋



● 天祥遊憩區初步評估

