

燕子口步道


● 歷史災害

➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
	步道0K+000~0K+285		邊坡崩塌、隧道落盤
	步道0K+285~0K+500		落石、邊坡崩塌
2024/04/03	步道0K+500~0K+700	0403地震	落石、邊坡崩塌
	步道0K+700~1K+050		隧道落盤、零星落石
	步道1K+050~1K+358		隧道落盤、蝕溝崩塌
2024/09/30	台8線175K+400 靳珩隧道西口	山陀兒颱風	岩屑崩滑
2024/11/15	步道0K+250	天兔颱風	邊坡崩塌


➤ 燕子口步道於地震前即為落石好發區域，其中又以0K+000~0K+450與靳珩公園路段最為頻繁。

- 0403地震造成步道幾乎全線皆有落石、邊坡崩塌與隧道落盤等災害發生，步道護欄與防護設施嚴重損壞，橫坑口亦遭土石掩埋。
- 天兔颱風導致0K+250處岩楔破壞崩塌，步道至今仍完全中斷。




歷年災害分布

燕子口步道



燕子口步道



燕子口步道

● 燕子口步道 初步評估

