


台9線步道及遊憩區

● 歷史災害

➤ 近期災害



時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	匯德停車場	0403地震	落石
	匯德步道		邊坡崩塌、落石
2024/04/22	台9線160K+600	強降雨	土石流
2024/05/03	步道0K+400		落石
2024/06/29	匯德停車場	豪雨	邊坡崩塌
2024/07/01	匯德隧道北口		土石流
2024/07/25	匯德隧道北口	凱米颱風	邊坡崩塌、土石流
2024/09/30	匯德隧道北口	山陀兒颱風	落石
2024/11/10	匯德隧道北口	康芮颱風	土石流

- 於凱米與康芮颱風時，石公溪發生**土石流災害**，沖毀匯德停車場並造成隧道口土石淤積。
- 步道沿線偶有**零星落石**災害。




歷年災害分布

● 廣域地形判釋



台9線步道及遊憩區

● 匯德步道、管8初步評估



● 廣域地形判釋

