

● 災害歷史

➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	台鐵明隧道	0403地震	落石
	大清水遊憩區		落石
2024/06/21	台鐵51K+300	降雨	大清水溪土石溢淹鐵道
2025/05/18	台鐵51K+245	豪大雨	大清水溪土石溢淹鐵道

- 此處主要災害類型皆為落石災害，於2016年有一巨大落石滾至台鐵明隧道旁；0403地震時落石導致大清水遊憩區與明隧道受損。
- 台9線158K+300~158K+400路段，於2020~2023年間發生18次落石事件
- 遊憩區北側大清水溪發生數次土石流災害，對下方鐵路造成影響。





歷年災害分布

台9線步道及遊憩區

大清水



● 廣域地形判釋



台9線步道及遊憩區

大清水

● 大清水遊憩區初步評估

