


● 歷史災害

➤ 近期災害

時間	災害位置	致災原因	災害類型
2024/04/03	吊橋步道0K+220	0403地震	邊坡崩塌、落石
	巴達岡步道0K+050、0K+070		落石
	巴達岡步道0K+130、0K+168		落石
	巴達岡步道0K+250~0K+254		路基坍方
	巴達岡步道0K+254~0K+292		邊坡崩塌
	巴達岡步道0K+292~0K+360		邊坡崩塌
2024/10/31	山月吊橋步道0K+200	康芮颱風	下邊坡崩塌



歷年災害分布

➤ 0403地震時，吊橋步道於0K+220路段上邊坡發生崩塌與落石，造成棧道、護欄損壞。

➤ 康芮颱風時，下邊坡發生崩塌災害，對步道基礎或下方的伊達斯步道造成影響。

➤ 巴達岡步道沿線多處落石與邊坡崩塌災害，其中因崩塌導致巴達岡一號橋與0K+245之桁架橋完全損毀，步道中斷。

● 巴達岡步道初步評估

