

高速公路路權樁檢測成果統計表

年度別	作業項目	辦理地區	檢測數量 (支)	備註
86	二高後續計畫竹南-西湖段路權樁檢測	苗栗縣	103	
86	二高後續計畫西湖-大甲段路權樁檢測	苗栗縣 台中縣	90	
86	二高後續計畫雲林路段路權樁檢測	雲林縣	85	
87	二高後續計畫大甲-彰濱段路權樁檢測	台中縣 彰化縣	140	
87	二高後續計畫快官-草屯段路權樁檢測	彰化縣 南投縣	73	
87	二高後續計畫清水-神岡段路權樁檢測	台中縣	38	
87	二高後續計畫南港聯絡道路路權樁檢測	台北縣	15	
88	二高後續計畫大甲-彰濱段路權樁檢測	台中縣 彰化鎮	280	
88	二高後續計畫九如-林邊段路權樁檢測	屏東縣	100	
88	東西向快速道路彰濱-快官段路權樁檢測	彰化縣 台中縣	41	
88	二高後續計畫大甲-彰濱段路權樁加倍檢測	台中縣 彰化鎮	280	
89	北宜高速公路頭城-蘇澳段路權樁檢測	宜蘭縣	165	
89	北宜高速公路路權樁加倍檢測	宜蘭縣	200	
90	北宜高速公路頭城-蘇澳段路權樁變更檢測	宜蘭縣	4	
92	國道六號公路南投段路權樁檢測	國道新建工程 局	104	
93	國道六號公路南投段路權樁檢測	南投縣	56	
93	東西向八里新店線五股段路權樁檢測	台北縣	31	
94	東西向八里新店線五股段路權樁檢測 第二次加倍驗核	台北縣	62	
96	臺中生活圈2號線東段、4號線北段及大里聯絡道等工程路權界樁檢測	臺中縣	45	
合 計			1,912	