

案件編號	委託單位	委託事項	試驗名稱	報告編號	報告日期	備註
MR109001	財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	無報告	無報告	
MR109002	強固企業	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	L109001	1090120	
MR109003	財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	無報告	無報告	
MR109004	中興顧問社	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	L109002	1090310	
MR109005	日鉄エンジニアリング株式会社	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	L109003	1090508	
MR109006	日鉄エンジニアリング株式会社	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	L109004	1090508	
MR109007	日鉄エンジニアリング株式会社	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	L109005	1090508	
MR109008	台灣科技大學	反力牆及油壓制動器相關試驗場地設備使用	BCP鋼管梁柱性能試驗	無報告	無報告	
MR109009	財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	無報告	無報告	
MR109010	財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	無報告	無報告	

案件編號	委託單位	委託事項	試驗名稱	報告編號	報告日期	備註
MR109011	東鋼鋼結構股份有限公司	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗			尚未實驗
MR109012	強固企業	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗			尚未實驗
MR109013	強固企業	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗			尚未實驗
MR109014	財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	無報告	無報告	尚未實驗
MR109015	財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	無報告	無報告	尚未實驗
MR109016	財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	無報告	無報告	尚未實驗
MR109017	財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗	無報告	無報告	尚未實驗
MR109018	東鋼鋼結構股份有限公司	三千噸油壓試驗機位移型消能元件性能試驗	挫屈束制斜撐塑性性能試驗			尚未實驗