

3. 研究範圍

本研究選擇77年6月至78年3月間的六個一、二級崩塌災害個案為對象，各個案的日期、傷亡、災害等級列於表3-1並標示於圖3-1。

表 3-1 個案基本資料表

編號	地 點	日 期	傷 亡	災害等級	備 註
1	臺北縣新店市私立能仁家商	770627	——	I ~ II	
2	臺北縣新店市永業路美之城社區	771001	——	II ~ III	
3	臺北縣新店市安泰路頂好花園新城	771002	——	I ~ III	
4	花蓮美崙山尚志路20號	771028	——	I ~ II	
5	基隆市豐稔街54巷	780113	——	I, III	
6	台北縣瑞芳鎮南雅里濱海公路	780308	死亡3人	I ~ II	

一級災害：造成生命、房舍或田地之損傷者。

二級災害：造成經濟上之損失者，如房屋龜裂、傢俱受損或農作物毀傷等。

三級災害：影響生活之舒適和方便者，如泥砂造成環境污染等。




圖 3-1 災害地點及基本資料圖