

陽明山國家公園管理處火山地區 —
馬槽崩塌地地質監控防災技術之研究



許 海 龍 博 士

國立交通大學土木工程系(所)

卷之三

目 錄

一 前 言 -----	1
二 現 場 觀 測 及 調 查 -----	2
三 試 驗 之 方 法 及 設 備	
1 應 變 觀 測 儀 原 理 -----	3
2 應 變 觀 測 儀 之 操 作 -----	4
3 雨 量 計 之 原 理 -----	8
4 三 軸 試 驗 之 方 法 -----	9
四 資 料 整 理 與 分 析 -----	10
1 雨 量 資 料 -----	10
2 應 變 觀 測 儀 資 料 -----	10
五 邊 坡 穩 定 分 析 -----	11
六 陽 明 山 地 滑 地 植 生 邊 坡 穩 定 法 -----	12
七 結 論 與 建 議 -----	16
1 結 論 -----	16
2 建 議 -----	17
附 錄 :	
1. 一 般 物 理 性 質 試 驗 -----	100
2. 土 壤 三 軸 壓 縮 試 驗 -----	111
3. 岩 石 單 壓 直 剪 試 驗 -----	151
4. 現 場 觀 測 記 錄 表 -----	170

卷之三

圖 目 錄

圖一	監測區路面破壞情形	18
圖二	中央路面護欄扭曲狀況	19
圖三	測管埋設之位置及方向圖	20
圖四	應變觀測儀之配置圖	21
圖五	SENSOR之定位圖	22
圖六	應變觀測儀之固定器及滑輪	23
圖七	應變觀測儀之埋設示意圖	24
圖八	傾斗式雨量計構造圖	25
圖九	台北市月別降雨量(mm)與蒸發量(mm)	26
圖十	坡長大於10 m時之處理	27
圖十一	階段排水溝(橫向排水溝)	27
圖十二	編柵示意圖	28
圖十三	地滑地坡面植生示意圖	28
圖十四	坡頂排水圖	29
圖十五	各種排水溝之位置	30
圖十六	階段排水法圖	30
圖十七	各種地下排水法圖	31
圖十八	直播法圖	32
圖十九	噴植法示意圖	33
圖二十	廢輪胎框栽植法	33
圖二十一	月降雨量分佈圖	34
圖二十二	應變值對深度變化之曲線關係圖	35
圖二十三	邊坡穩定分析剖面圖	51
圖二十四	自然穩定邊坡及潛填佈置示意圖	61

卷之三

表 目 錄

表一	應變觀測儀參考資料表(一)	62
表二	應變觀測儀參考資料表(二)	63
表三	應變觀測儀參考資料表(三)	64
表四	應變觀測儀參考資料表(四)	65
表五	馬槽遊憩區雨量站降雨記錄表	66
表六	應變觀測儀累積應變值表	67
表七	崩塌地土壤之化學性質	99
表八	台北市氣象	99
表九	台北地區豪雨發生頻率	99

卷之三

前言

由於陽明山是大台北都會區旅遊重點之一，尤其在假日、花季時刻人潮、車輛幾乎都聚集於此，如何開發利用陽明山的資源，妥善規劃，並就安全問題上的考量，做一個全盤性的研究立委託管理處，是當務之急，有鑑於此陽明山國家公園邊坡穩定分析，大學土木工程研究所，進行馬槽地區土壤地質及邊坡穩定分析，以便做為日後開發利用之依據。

本次的研究著重於基本土壤性質分析，土壤之三軸動態試驗分析，如何做好邊坡穩定及水土保持工作，以確保該地區的安全及維護該地區的自然景觀。由於馬槽地區地處位置較高，且有河谷不斷的沖刷，造成該區的土層崩塌，並有危及人身及車輛之虞，因此為確保日後之安全，防止該區再度崩塌，避免災害再發生，因為該地區雨量較充沛，土壤濕潤使土壤有效應力減少，土壤之抗剪強度亦減少，影響坡面的穩定在此我們也以做好水土保持工作為重點，以做為日後整治參考依據，並就其他量測實驗所得之數據一併供參考。

(c) 以 (2) 代入 (1)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\varepsilon \frac{Z}{I} = -\frac{2}{d} \varepsilon \dots \dots \dots \quad (3)$$

式中： d ：鋁質測管之直徑

(3) 式一之積分可得撓度曲線 (Deflection Curve) 之斜度 (Slope) B 。

$$B = \frac{dy}{dx} = -\frac{2}{d} \int \varepsilon dx + C_1$$

二次積分得撓度曲線之位移量 (Deflection)

$$y \text{ 為 } y = -\int B dx + C_2$$

$$\int \int \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \right) dx = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p} \right) dt$$

應變觀測儀之操作

本傾斜儀是高精度土層之位移測量儀，在土層中不論是縱向、橫向均可精密的量測出來，而且經濟，通常此儀器是利用滑動測管（Sensor）沿著有凹槽的鋁質管（Casing），深入到地下，此凹槽的軌道能控制滑輪走動之方向，儀器（Indicator）便

能顯示每一深度之讀數 (Reading) 和瞭解相對之位移。

儀器包含了 4 個部分：

滑動測管 (Sensor)：由它可提供電子訊號，顯示目前與垂直軸所夾之角度，並可精確的測量出角度的變化，而它靠著兩側的滑輪依照 Casing 中之軌道來控制方位，並與數十公尺長的纜線連接，以便能深入地層中。

應變指示器 (Indicator)：此儀器由 6 伏特可充電式電池；電子儀表及數字螢幕顯示器，而此顯示器是液晶數字顯示，所顯示之數字是 $2.5 \times \sin \theta$, (θ : 表示與垂直軸所夾之角度)，而所能量測之 q 值為 $\pm 53^\circ$ 。

纜線 (Cable)：此纜線具防水功能，而每隔在 0.5m 處；則以黃色膠帶標明每隔 1m 處以紅膠帶標記，而每隔在 5m 處即數字標明，以便我們清楚我們所量測之距離。

鋁質測管 (Casing)：能控制 sensor 所滑動的方位，使 sensor 能深入地層中，精確的量測。(見圖四)

首先將測管 (sensor) 取出並檢視是否與 casing 的大小相合，再以少量的 oil 去潤滑滾輪使滾輪在使用中充分潤滑，增加量測時之方便，移去 sensor 之保護蓋完成與防水 cable 之組合（並要確定是否穩固）。

之後檢視 indicator 之開關至 BATTERY TEST 位置，一般在充電完成之後，顯示在 6.0 伏特以上，當顯示在少於 5.7 伏特時；則當停止使用此儀器，一方面減少量測時所產生之誤差，且會影響儀器所使用之壽命，在檢視完成之後，將開關開至 on 位置，並與 Cable 連接，然後將 sensor 放置在 Casing 中，對每一深度進行測量。

在量測時將整個方位分成相互垂直之 A 軸與 B 軸見圖五，當完成第一次測量之後，它必須要做為一個固定之參考值，以便日後量測之相對值，每次量測之方位 A^+ , A^- , B^+ , B^- 等方位必須固定，

以便能夠在同一方位上相互比較，一個完整的量測，在測完一次之後再旋轉 180° 量測，等於是取兩角度的平均值，以便增加準確性，另方面可對前一次量測值做個檢查，因兩者之絕對值不相差太多，當獲得之讀數，求得其改變量，由casing之底部累加起來，即可獲得總位移量。

現場之記錄值 (DATA) 可分成兩行，即分成A⁺，及A⁻另一行則為B⁺及B⁻(見表一)，而所量測之深度則填寫於Depth行中，在第一次量測所得值填於A⁺及B⁺之中，經旋轉 180° 之後，所量測之值，分別填於A⁻，B⁻，以便做為計算之依據。

在這讀數顯示器中，讀數所顯示為 $2.5 \times \sin\theta$ 其值為小數以下4位的數值，但在記錄的過程中為了簡化記錄的過程，而將小數點忽略，便在記錄中視為 $2.5 \times \sin\theta \times 10^4$ ，在記錄過程中，小心注意角度的變化值，特別是在casing腳接處，穩定及不穩定土層交接處，角度的變化量最大。

在量測之過程中，千萬要將cable與sensor連接好，因為在深入數十公尺深之儀器完全靠cable支撑，完成連接之後，將較高之輪置於主要的方位而casing上端則有較大滑輪及固定器(見圖六)可供固定，而在開關A及B當開在A時；則記錄在A行處，在B時則記錄在B行處，要注意的是在量測的過程中，放下sensor宜小心，當接近casing底部要避免撞擊以免損害儀器。如此每隔0.5m即記錄A及B讀數，重複此一動作直到完成。

而此讀數在旋轉 180° 是為了(1)減少或抵消量測時所產生滑動之誤差(2)檢查所量測值之正確性，而這正反兩面之容許誤差為±20，在理論上兩者之絕對值差須等於零，但因溫度之改變，技術上的問題，都影響了此值，而當誤差過大者，就顯示在量測過程有了問題，應慎重檢查或重新再測。

在記錄值中，由於Reading $\times 10^4$ 所以整個記錄值是±20000相當於±53°(與垂直軸夾角)，而首先A⁺與A⁻之差當成"Difference"，而在A和B欄位之左邊Diff是初值Data的Difference，而初值(initial diff)與現值(current diff)之差為Change，(見表二)。

$$\text{Diff (A)} = \{\text{READING(A}^+)-\text{READING(A}^-\}\}$$

如表三

$$\text{Diff (A)}_{\text{表三}} = (-35) - (34) = -69$$

相同的

Diff = {READING(B⁺) - READING(B⁻)}]

$$\text{Diff}(B)_{5,5} = 12 - (-13) = 25$$

然後再計算 "Change" 值

"Change" = Current Diff - Initial Diff

在此過程中並檢視每個 Data 值之正確性是否有太大之誤差（見表二）。

因 將 READING 之 小 數 忽 略

故

$$\text{Diff} = \text{DIFF} = 2 \times 2.5 \times \sin \theta \times 10^4 = 5 \times \sin \theta \times 10^4 \dots (2)$$

Change

θ_c 是每段量測深度（即以 0.5m 為一段）的角度改變量，因每段深度之增加量 $L = 0.5\text{m} = 500\text{mm}$

每段深度增加之變位如下：

將 (4) 代入 (5)

Change

$$\text{Deflection} = L \times \frac{\dots}{50000}$$

$$\therefore L = 500.$$

∴ Deflection = 0.01 × Change (mm)

然後整個變位即由每段變位由 Casing 之底部累加至頂部即可（見圖十，表四）。

Deflection = 0.01 × sum of changes

而地層的變位方向，由 A, B 兩軸所顯示之符號而定，就是說若在 A 軸中，總變位是正數表示在 A⁺之方向移動，負數表 A⁻ 方向移動，在 B 軸說來也有相同的意義。

雖然此儀器是以每 0.5m 為一間隔，但也可調整距離大小

$$\text{Deflection} = L \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \text{Change} \\ = L \times \frac{\text{Change}}{5 \times 10^4} \\ L \\ = \frac{5}{\text{Change}} \times 10^{-4} \times \text{change} \end{aligned}$$

L：即是每段深度之增加量。

雨量計之原理

本雨量計可免除傳統雨量計必須每週更換記錄紙之麻煩，且得之數據，以自動雨量收集器接收並儲存雨量記錄，再以電腦分析，以列表機印出，可謂方便迅速。

雨量計乃將雨量資料收集器，安裝於傾斜斗式雨量計內接收雨量記錄，並儲存起來，此雨量計頂端為直立圓筒由頂端接收雨水（而若雨水中帶有雜物，可由濾網濾除）經漏斗集中之後，流入傾斗式感應器，當降雨量達 0.5mm 即傾倒一次並排出雨水，由此反覆交替傾倒時而將此信號記錄並儲存。其構造如圖八，最後利用雨量處理系統將此記錄加以分析，便可得結果。

三軸試驗方法：

(一) 試驗試體

本研究試驗試體，係取馬槽崩塌地不擾動劈管上樣，並以裁刀分割，並小心裁剪成 $75\text{mm} \times 150\text{mm}$ 的試體，周圍貼柵狀濾紙上下兩面貼圓形濾紙，以橡皮模套於試體上然後將試體置於三軸室內完成準備工作。

(二) 試驗步驟

(1) 試體飽和

- a 通二氧化碳。
- b 通除氣水。
- c 加反水壓。
- d 激定 B 值，須達 0.96 以上方能進行壓密。

(2) 試體壓密

當 B 值達 0.96 以上，提高室壓使與反水壓之差值為所需求之圍壓進行壓密，由測微計與體積變化儀量測試體高度與體積變化，本試體所採用之圍壓分別為 0.5 1.0 2.0 Kg/cm^2 三種。

(3) 靜態不排水試驗

以應變控制進行不排水剪力試驗，變形速率為 0.7 mm/min ，並以自動擷取系統每隔 1 秒記錄載重、位移、孔隙水壓，直到試體破壞或應變量達 15% 為止，以便試驗後分析。

(4) 動態試驗

以應力控制，進行正弦波多階段之反覆載重，使反覆載重作用次數 $N_c = 10$ 載重頻率為 1.0 HZ 並以自動擷取系統記錄載重、位移、孔隙水壓，直到試體破壞或應變量達 15% 為止。

四、資料之整理分析

(1) 雨量資料

為了使資料更完整，本次由自動記錄雨量計，以一年的資料為準以便觀察一年之中，降雨之分佈做為整治之依據（見表五）

(2) 應變觀測儀

由於土層的滑動，並非在短時間就可獲得結果，所以，在初次量測之後必須繼續觀察測量確實掌握地層移動狀況，有關量測所得之結果，見於表六，其中以 N04 位移較大，位移大者，所受的應力亦大，相同的，位移小者，其所受的應力亦小，由此可知破壞面發生的位置所在。

(3) 抗剪強度

在經過振動三軸儀的試驗之後，可獲得土壤動態之強度參數，其結果與靜態時之 $C \phi$ 值相似而可作為工程設計之依據。

五、邊坡穩定分析

一 分析是採用美國普渡大學發展出之 PCSTABLE 5 程式。

二 分析地面線取自圖三剖面 A-A。

由岩石直接試驗得出凝聚力截距值 C 及摩擦角 θ 。

分析所採用之岩石強度參數：

$$r_t = 1880.0$$

$$r_{sat} = 1880.0$$

$$c = 80.0$$

$$\theta = 40^\circ$$

三 由分析結果顯示：

A-1 之安全係數為 $F.S = 0.875$

A-2 之安全係數為 $F.S = 0.882$

A-3 之安全係數為 $F.S = 1.031$

A-4 之安全係數為 $F.S = 1.130$

A-5 之安全係數為 $F.S = 1.299$

A-6 之安全係數為 $F.S = 1.397$

A-7 之安全係數為 $F.S = 1.400$

A-8 之安全係數為 $F.S = 1.463$

A-9 之安全係數為 $F.S = 1.523$

A-10 之安全係數為 $F.S = 1.583$

四 由圖二三 (A-1) 至 (A-10) 之圖形顯示水平安全距離為 20 公尺至 60 公尺，如果採臨界安全值則需坡角距離 30 公尺以上才能安全，故採用坡角 35 度之階梯式 (二階以上) 坡面 (自然坡)，當可使本基地成自然穩定坡面。

六、陽明山地滑地植生邊坡穩定法

一、立地環境：

(一) 地質土壤：

1. 地質：為現代沖積層粘土、坋砂、砂和礫石所組成。
2. 土壤：為安山岩石質土及紅壤，係不穩地形之產物，多為崩岩或裸地。

由表七知，崩塌處理地之土壤呈強酸性反應，有機質含量及有效性(N.P.K)養分含量均低；土壤質地為砂壤土，導水度中高。

(二) 氣候：見表八、九

由立地環境調查知，本地區之土壤質地為砂壤土，透水性高，呈強酸性反應，有效養分含量低，雨量集中於梅雨季及颱風季之5~10月份，但梅雨季前後2~3月仍有少量之降雨，因此植生綠化時期可提早在3~4月份實施。栽植植物時宜加適量之過磷酸石灰改善酸性土壤後，多施有機肥(Peat Moss 或樹皮堆肥)及綜合化學肥料(台肥#43, N:P:K=15%:15%:15%)以提高肥力，利於植物生長。

(三) 植群種類：

本區之木本植物除松樹、野桐、白匏子、食茱萸、烏柏、饅頭果、血桐、山黃麻、山鹽青、山芙蓉、構樹等較陽性外，亦有多種屬於演替後期的植物，如山豬肉、香楠、軟毛柿、紅淡比等植物之出現；草本植物則以五節芒為多，含水量較多且土壤條件佳之坡面則有沙草、雙穗雀稗、兩耳草、狗牙根及颱風草之蹤跡，分佈面積小。

二、適用植物：

參酌用於本地區植生護坡質自生鄉土植物生長狀態和對當地環境之適宜性、坡面之覆蓋情形、水土保持效益等綜合判斷，推薦下列植物：

1. 壓土坡面：

(1) 草本植物：五節芒、百喜草、百慕達草、類地氈草、羅滋草、高狐草(K31F)、克育草及兩耳草、鋪地黍等。

(2) 木本植物：山水柳、山鹽青、野桐、血桐、白匏子、九芎、構樹。

(3) 藤類：蟛蜞菊、槭葉牽牛、營多藤。

(4) 打樁編柵用材：九芎、黃槿、木槿、牛奶榕、台灣莢迷。

2. 硬質土、軟岩、硬岩坡面：

(1) 草本植物：百喜草、百慕達草、天竺草、高狐草、羅滋草、鐵掃帚、野牡丹。

(2) 木本植物：山鹽青、山水柳、木芙蓉、黑松、楓香。

三、水土保持規則：

(一) 坡面穩定法：

1. 設置階段：

坡長過長(大於 10m 以上)時，在坡面上需設置階段，習慣上以多設置為宜，並在階段上栽植草木。

(1) 設置階段的目的：

1. 把過長之坡面改小，防止雨水集中。
2. 作為各種作業之基礎。
3. 管理、保護坡面時之作業道。
4. 確保導入植物時之生育基盤，尤其在急傾斜地復原高品質之植生群落，確保高木類之生育基盤時，設置階段頗有效。

(2) 設置階段之缺點：

1. 地表水容易滲入坡面內，降低坡面之安定性。
2. 不耐沖蝕的土質，階段上之積水促發溝谷沖蝕。
3. 用地受限制的坡面，常因設置階段而使坡面變陡。

(3) 階段設計與施工上應注意事項：

1. 階段間隔，一般為 5~7m，硬岩地帶以多設置當生育基盤為宜，又階段之間隔，以等距離為原則，在坡面上出現有透水層與不透水層時，在其分界面上設置之。
2. 階段寬度為 1m，栽植高木類植物時，以 1.5m 較適宜。
3. 階段採內斜式，坡率為 5~10%。
4. 階段上需設置排水設施。
5. 階段上栽植植物時，常誘發坡面崩塌，需慎重為之。
6. 階段上不栽植植物時，設置排水溝，以及作成不透水層。
7. 階段上敷設 U 形預鑄水泥溝時，需注意埋設接頭之施工。

2. 穩定坡面：

崩塌處理地坡面若為不穩定之浮石、鬆土則需先用簡易編繩、砌石等之擋土設施，固定浮動石、土後，實施植生。

3. 排水設施：

(1) 地面排水：排水分坡頂排水，坡面排水及坡腳排水三種：

1. 坡頂排水(圖十四)：

防止坡面上之地表水，滲入坡面內部，發生沖蝕作用而設置之排水系統。有時需要縱向排水溝相銜接利於迅速排出流水，排水溝之末端須妥善處理。

A. 坡頂排水設置之目的：

阻止由鄰接地域流入之地表流水，以防止坡面受到沖蝕。

B. 設計、施工上應注意事項：

- a. 視實際情況，與縱向排水溝相通以利迅速排水。
- b. 慎重處理排水溝之末端，以免破壞植物群落，或誘發崩塌。
- c. 排水溝之斷面需有足夠之排水量及排水效能。
- d. 接縫處特別小心施工。

七、結論與建議

結果：

- (1) 我們由現場觀察，以及測量所得之數據，可知發生崩塌的原因主要有：
- a 大量降雨：對土壤產生潤滑作用，增加孔隙水壓，使土壤的有效應力減少土壤容易產生滑動。
 - b 河流沖刷侵蝕：河流不斷的沖刷，使土壤的基礎部份受到破壞，而造成土層不穩定。
 - c 現地土壤組成及地質構造不佳：由於大部份為安山岩及碎屑夾雜，且有噴氣孔土質，並非十分堅固。
- (2) 以全年的降雨狀況分析，以十一、一月的降雨量最大，此時應隨時注意觀測因降雨多容易使土層不穩定。
- (3) 在應變觀測儀之量測數據顯示，以 N04 之改變量較大其餘的較不顯著。
- (4) 在三軸動態強度參數部份，所得之結果與靜態的強度參數相近約分佈在 16 度至 26 度之間。


建議：

- (1) 由於該地區經常降雨，濕度較大，故對於設置良好的排水系統排除地表逕流相當重要，尤其是要隨時保持排水系統的暢通，因為遊客常棄置垃圾及雜物容易堵塞故宜隨時注意清理。
- (2) 有關植生部份，已有具體辦法，唯希望有關單位配合實施才能發揮其功效。
- (3) 沿河流方向構築潛堤及預留自然穩定邊坡(土壤坡角為小於15度，岩石坡角小於35度)之坡面長度，如圖二四所示並在自然穩定邊坡之坡面種植百喜草或五節芒，以增進邊坡之穩定。
- (4) 由於馬槽地區地質屬安山岩，崩塌方式並非急速崩塌，仍是以緩慢方式滑行，故建議地震之後及大量降雨之後(降雨量超過2000mm/hr)，必須進行傾斜儀量測(平時每月兩次)，以瞭解實際位移狀況，並建立警示標語，以提醒遊客注意安全。
- (5) 對於保護週邊之戰備道路及邊坡連續滑動，應增加覘孔點及埋設變位儀，繼續鑑測，以應變儀進行長時間之量測，找出滑動面位置，推算水平安全距離，以為穩定分析之依據。
- (6) 從逆算土壞的安息角15度，岩石的安息角35度與風化土壞之起始點分別各為35度及15度。
- (7) 希望能轉移狀況；以推廣至其他公園管理處及工程開挖之穩定監測與穩定分析。
- (8) 鑑於從事邊坡穩定措施需具龐大經費；建議分期分段採用淺壠以穩定滑動基腳。
- (9) 建議在戰備道路距哨站上標示降雨水量圖說，計與圖板(壓克力板)，以圖解說現況既吸引遊客，並可收教導氣氛與硫磺氣之功效。
- (10) 若能繼續長期(至少三年)觀測，獲得更多之資料求取危險點(或範圍)。次危險點，正面利用之用曲線為良，為預警完成與提供靜止運動狀態，另試設計最佳位置，另據太陽震動分析，而耐定分析，陳宗沛先生之課給予機會，嘉慶先生再此感謝。


卷之三





卷之三




圖四 應變觀測儀之配置圖




圖七 應變觀測儀之埋設示意圖




圖八 傾斗式雨量計構造圖



圖九 台北市月別降雨量 (mm) 與蒸發量 (mm)




圖十 坡長大於 10m 時之處理




(a)預鑄水泥U型槽

(b)水泥土


圖十一 階段排水溝(橫向排水溝)




圖十二之一 編柵之一




圖十二之二 編柵之二




圖十三 地滑地坡面植生示意圖




圖十四之一 坡頂排水




圖十四之二 各種坡頂排水溝




圖十五 各種排水溝之位置




圖十六之一 階段排水法




圖十六之二 階段排水溝




圖十六之三 階段上栽植植物法




圖十七之一 各種地下排水法




圖十七之二 坡腳蛇籠固定法及排水



圖十八 直播法





圖十九 噴植法示意圖




圖二十 廢輪胎框栽植法


圖二一 月降水量分佈圖








圖二二 應變值對深度變化之曲線關係圖




















B 軸 向 NO1 DEFLECTION $\times 0.01$ =mm
-300 -200 -100 0 100 200 300







B 軸 向 NO3 DEFLECTION X 0.01 =mm
-300 -200 -100 0 100 200 300


0.0








B 軸 向 N05 DEFLECTION $\times 0.01$ =mm
-300 -200 -100 0 100 200 300
















圖二三 穩定邊坡剖面分析圖


























圖二四 自然穩定邊坡及潛堤佈置示意圖

INCLINOMETER DATA SHEET

Slope Indicator Company

OBSERVATION WELL NO. S-1

EMBANKMENT 204

SHEET 1 OF 1

DATE 7-1-81 INSTR 1024

READ CWH CALC. A.S. CHKD. T.B.

DEPTH	DIFF. Initial	A		DIFF.	CHANGE	DIFF. Initial	B		DIFF.	CHANGE
		A +	A -				B +	B -		
m. 1.0		-57	+59 ⁽⁺²⁾	-116			-57	+58 ⁽⁺¹⁾	-115	
1.5		-63	+62 ⁽⁻¹⁾	-125			-57	+59 ⁽⁺²⁾	-116	
2.0		-63	+61 ⁽⁻²⁾	-124			-60	+59 ⁽⁻¹⁾	-119	
2.5		-51	+49 ⁽⁻²⁾	-100			-36	+35 ⁽⁻¹⁾	-71	
3.0		-75	+73 ⁽⁻²⁾	-148			-35	+36 ⁽⁻¹⁾	-69	
3.5		-54	+52 ⁽⁻²⁾	-106			-70	+68 ⁽⁻²⁾	-138	
4.0		-53	+52 ⁽⁻¹⁾	-105			-8	+7 ⁽⁻¹⁾	-15	
4.5		-39	+38 ⁽⁻¹⁾	-77			+7	-9 ⁽⁻²⁾	+16	
5.0		-39	+38 ⁽⁻¹⁾	-77			+16	-18 ⁽⁻²⁾	+36	
5.5		-35	+34 ⁽⁻¹⁾	-69			+12	-13 ⁽⁻¹⁾	+25	
6.0		-36	+37 ⁽⁺¹⁾	-73			+5	-7 ⁽⁻²⁾	+12	
6.5		-45	+43 ⁽⁻²⁾	-88			+8	-7 ⁽⁺¹⁾	+15	
7.0		+44	-42 ⁽⁺²⁾	+86			-14	+15 ⁽⁻¹⁾	-27	
7.5		+47	-45 ⁽⁺²⁾	+92			-8	+6 ⁽⁻²⁾	-14	
8.0		+53	-52 ⁽⁺¹⁾	+105			+17	-15 ⁽⁺²⁾	+32	
8.5		+33	-34 ⁽⁻¹⁾	+67			+5	-6 ⁽⁻¹⁾	+11	
		CHECK SUMS								

NOTE: CHECK SUMS ARE ADDED

表一 應變觀測儀參考資料表(一)

INCLINOMETER DATA SHEET

Slope Indicator Company

OBSERVATION WELL NO. S-1

EMERGENCE '204

SHEET 1 OF 1

INITIAL DATA SET

DATE 7-3-81 INSTR. 1004 READ CWH CALC. A.S. CHKD. T.B.

NOTE: INITIAL "DIFF" IS NEEDED TO COMPUTE "CHANGE" IN FIELD.

表三 應變觀測儀參考資料表(二)

INCLINOMETER DATA SHEET
Slope Indicator Company

EMBANKMENT 204

OBSERVATION WELL NO. S-1

INITIAL DATA SET

SHEET 1 OF 1

DATE 7-1-81 INSTR. 1004 READ CWH CALC. A.S. CHKD. JR.

DEPTH	DIFF. Initial	A		DIFF.	CHANGE	DIFF. Initial	B		DIFF.	CHANGE
		A+	A-				B+	B-		
m. 1.0		-57	+59 ⁽¹⁾	-116			-57	+58 ⁽¹⁾	-115	
1.5		-63	+62 ⁽¹⁾	-125			-57	+59 ⁽²⁾	-116	
2.0		-63	+61 ⁽²⁾	-124			-60	+59 ⁽¹⁾	-119	
2.5		-51	+49 ⁽¹⁾	-100			-36	+35 ⁽¹⁾	-71	
3.0		-75	+73 ⁽²⁾	-148			-35	+34 ⁽¹⁾	-69	
3.5		-54	+52 ⁽²⁾	-106			-70	+68 ⁽²⁾	-138	
4.0		-53	+52 ⁽¹⁾	-105			-8	+7 ⁽¹⁾	-15	
4.5		-39	+38 ⁽¹⁾	-77			+7	-9 ⁽²⁾	+16	
5.0		-39	+38 ⁽¹⁾	-77			+16	-18 ⁽²⁾	+34	
5.5		-35	+31 ⁽¹⁾	-69			+12	-13 ⁽¹⁾	+25	
6.0		-36	+37 ⁽¹⁾	-73			+5	-7 ⁽²⁾	+12	
6.5		-45	+43 ⁽²⁾	-88			+8	-7 ⁽¹⁾	+15	
7.0		+44	-42 ⁽¹⁾	+8.6			-14	+12 ⁽¹⁾	-27	
7.5		+47	-45 ⁽²⁾	+52			-8	+6 ⁽²⁾	-14	
8.0		+53	-52 ⁽¹⁾	+105			+17	-15 ⁽²⁾	+32	
8.5		+33	-34 ⁽¹⁾	+67			+5	-6 ⁽¹⁾	+11	
						CHECK SUMS				

表三 應變觀測儀參考資料表(三)

Sinco Slope Indicator Company
Seattle, Washington U.S.A.

INCL

JOB NO. 204 SHT. 1 OF 1

OBSERVATION WELL NO. S-1

AXIS A DIRECTION A+ A-

SHOPE — 2005 HOSPITAL INNOMETER DATA SUMMARY SHEET

NOTE: ONE SHEET PER AXIS

馬槽遊憩區雨量站降雨記錄表

年	79	79	79	79	79	79	79
月	4	5	6	7	8	9	10
降雨量 (mm)	617	344	464	172	793	667	977
年	79	79	80	80	80	80	80
月	11	12	1	2	3	4	5
降雨量 (mm)	2390	1544	3354	1621	2088	1643	1182

表五 馬槽遊憩區雨量站降雨記錄表

表 NO.1(A軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3}$ =MM)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	-21	51	49	1
1.5		0	-24	46	45	-4
2		0	-22	44	41	-4
2.5		0	-22	41	39	-5
3		0	-21	37	37	-8
3.5		0	-18	34	34	-7
4		0	-15	32	30	-8
4.5		0	-15	20	19	-7
5		0	-21	17	16	-7
5.5		0	-20	14	13	-9
6		0	-13	19	19	-6
6.5		0	-14	17	17	-10
7		0	-14	14	15	-15
7.5		0	-12	12	14	-14
8		0	-6	11	14	-7
8.5		0	-3	10	13	-3
9		0	-1	8	11	0
9.5		0	-1	4	6	1
10						
10.5						
11						
11.5						
12						
12.5						
13						
13.5						
14						
14.5						
15						
15.5						
16						
16.5						
17						
17.5						
18						
18.5						
19						
19.5						

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表六 應變觀測儀累積應變值表

表 NO. 2 (A 軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位 : X 10⁻²=MM)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		-177	-148	-144
1.5		-157	-128	-124
2		-141	-112	-106
2.5		-131	-104	-95
3		-141	-116	-107
3.5		-150	-127	-119
4		-145	-124	-115
4.5		-131	-113	-106
5		-120	-104	-99
5.5		-113	-102	-98
6		-110	-100	-97
6.5		-104	-95	-94
7		-94	-85	-83
7.5		-89	-79	-77
8		-85	-77	-75
8.5		-83	-77	-76
9		-78	-75	-75
9.5		-68	-65	-66
10		-37	-39	-30
10.5		-7	-17	-13
11		-10	-10	-9
11.5		1	1	-16
12		9	9	10
12.5		15	15	16
13		13	13	12
13.5		7	7	8
14		2	3	3
14.5				
15				
15.5				
16				
16.5				
17				
17.5				
18				
18.5				
19				
19.5				

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測 為基準值

表 NO.3 (A軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	134	187	185	182
1.5		0	140	190	188	187
2		0	139	190	190	191
2.5		0	130	187	189	188
3		0	124	180	183	180
3.5		0	119	180	178	172
4		0	113	173	171	164
4.5		0	109	167	166	158
5		0	107	162	161	154
5.5		0	104	157	154	149
6		0	103	154	151	146
6.5		0	105	154	152	145
7		0	103	148	146	140
7.5		0	102	144	142	141
8		0	100	140	140	137
8.5		0	93	129	129	130
9		0	88	124	122	124
9.5		0	85	118	116	119
10		0	82	112	110	114
10.5		0	80	107	105	109
11		0	79	102	100	103
11.5		0	63	85	81	88
12		0	61	83	78	86
12.5		0	58	78	73	82
13		0	53	71	67	77
13.5		0	48	65	62	72
14		0	57	72	71	80
14.5		0	55	68	67	75
15		0	52	63	63	68
15.5		0	48	58	58	62
16		0	43	53	54	56
16.5		0	38	46	47	49
17		0	27	34	34	40
17.5		0	23	29	29	31
18		0	23	27	28	28
18.5		0	18	21	22	21
19		0	12	15	16	13
19.5		0	8	10	11	9

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO. 3 (A 軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位: X 10⁻²=MM)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		121	-30	140
1.5		129	-6	145
2		134	13	183
2.5		118	1	176
3		101	-12	164
3.5		107	-21	154
4		100	-22	149
4.5		98	-18	149
5		98	-12	149
5.5		93	-13	144
6		90	-14	139
6.5		90	-10	142
7		86	-11	137
7.5		83	-11	136
8		79	-11	134
8.5		71	-17	118
9		65	-18	112
9.5		60	-18	105
10		62	-18	98
10.5		59	-16	93
11		58	-13	90
11.5		47	-17	56
12		45	-14	57
12.5		42	-14	56
13		39	-14	53
13.5		37	-14	50
14		43	-4	63
14.5		39	-5	58
15		34	-8	49
15.5		30	-8	44
16		28	-5	41
16.5		25	-2	38
17		19	-3	28
17.5		16	-2	25
18		16	1	25
18.5		13	2	19
19		10	3	13
19.5		7	3	8

備註：以 79 年 11 月 27 日量測為基準值

表 NO.4(A軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3}=\mu\text{m}$)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	-365	-216	-264	-308
1.5		0	-345	-198	-243	-290
2		0	-322	-178	-220	-267
2.5		0	-297	-156	-194	-239
3		0	-284	-151	-189	-228
3.5		0	-275	-149	-187	-227
4		0	-266	-146	-184	-231
4.5		0	-250	-137	-173	-217
5		0	-229	-122	-155	-186
5.5		0	-299	-199	-227	-244
6		0	-266	-176	-200	-216
6.5		0	-228	-150	-173	-182
7		0	-191	-124	-145	-148
7.5		0	-154	-99	-117	-116
8		0	-136	-81	-96	-94
8.5		0	-107	-68	-81	-86
9		0	-82	-51	-60	-58
9.5		0	-55	-35	-40	-36
10		0	-28	-17	-19	-18
10.5						
11						
11.5						
12						
12.5						
13						
13.5						
14						
14.5						
15						
15.5						
16						
16.5						
17						
17.5						
18						
18.5						
19						
19.5						

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO.4 (A軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位: X 10⁻²=MM)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		-207	-162	-10
1.5		-199	-150	18
2		-190	-134	31
2.5		-168	-110	56
3		-162	-108	50
3.5		-164	-114	33
4		-166	-122	13
4.5		-150	-113	10
5		-119	-87	26
5.5		-182	-152	-42
6		-163	-138	-36
6.5		-142	-119	-24
7		-119	-102	-13
7.5		-100	-86	-5
8		-90	-81	-6
8.5		-73	-73	-17
9		-47	-46	-3
9.5		-29	-27	2
10		14	-13	3
10.5				
11				
11.5				
12				
12.5				
13				
13.5				
14				
14.5				
15				
15.5				
16				
16.5				
17				
17.5				
18				
18.5				
19				
19.5				

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO.5(A軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-2} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	70	-4	-7	1
1.5		0	106	-4	-8	14
2		0	102	-5	-9	12
2.5		0	100	0	-4	13
3		0	95	0	-5	13
3.5		0	87	-4	-8	10
4		0	80	-7	-12	6
4.5		0	75	-9	-14	4
5		0	70	-10	-15	-8
5.5		0	65	-13	-19	-8
6		0	63	-11	-17	-7
6.5		0	61	-10	-16	-6
7		0	58	-10	-16	-7
7.5		0	56	-9	-15	-8
8		0	53	-8	-14	-10
8.5		0	52	-6	-11	-8
9		0	48	-8	-13	-8
9.5		0	44	-9	-14	-8
10		0	40	-10	-15	-10
10.5		0	37	-10	-15	-12
11		0	35	-9	-14	-13
11.5		0	34	-8	-12	-10
12		0	33	-7	-11	-7
12.5		0	31	-6	-6	-6
13		0	29	-7	-7	-7
13.5		0	27	-7	-7	-7
14		0	36	7	9	3
14.5		0	18	-8	-9	-7
15		0	17	-7	-8	-6
15.5		0	13	-10	-12	-7
16		0	12	-9	-11	-7
16.5		0	9	-9	-11	-8
17		0	6	-9	-11	-9
17.5		0	7	-3	-4	-6
18		0	5	-3	-4	-5
18.5		0	3	-3	-4	-5
19		0	5	-1	-2	-2
19.5		0	0	-4	-6	-3

備註：以 79 年 11 月 27 日量測為基準值

表 NO.5 (A軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: X 10⁻²=MM)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		2	-11	65
1.5		26	29	99
2		35	55	100
2.5		49	74	109
3		48	73	113
3.5		39	65	104
4		30	57	98
4.5		25	53	95
5		20	46	90
5.5		17	43	86
6		18	44	87
6.5		19	45	86
7		19	46	83
7.5		19	46	85
8		18	44	85
8.5		18	45	86
9		16	43	82
9.5		13	38	77
10		9	32	70
10.5		6	28	65
11		6	27	63
11.5		8	28	67
12		12	31	67
12.5		12	30	66
13		9	26	60
13.5		6	21	55
14		13	22	69
14.5		2	17	49
15		2	16	47
15.5		-2	12	41
16		-2	9	36
16.5		-3	7	30
17		-5	4	24
17.5		-3	2	23
18		-3	2	19
18.5		-3	1	15
19		0	2	12
19.5		-2	0	4

備註:以79年11月27日量測為基準值

表 NO.6 (A軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3}$ =MM)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	70	3	8	14
1.5		0	71	2	7	16
2		0	70	0	5	15
2.5		0	68	-2	3	17
3		0	64	1	6	19
3.5		0	59	1	6	15
4		0	55	0	5	13
4.5		0	50	-4	-1	7
5		0	49	-3	1	5
5.5		0	49	1	5	6
6		0	51	6	11	10
6.5		0	56	16	23	19
7		0	62	27	35	25
7.5		0	62	27	34	24
8		0	62	25	32	22
8.5		0	61	22	29	20
9		0	63	26	33	25
9.5		0	57	25	31	23
10		0	53	23	29	20
10.5		0	49	21	26	17
11		0	47	20	24	14
11.5		0	45	21	25	13
12		0	41	24	28	29
12.5		0	53	36	41	45
13		0	37	22	24	29
13.5		0	11	4	5	-4
14		0	7	2	3	-10
14.5		0	13	7	8	-1
15						
15.5						
16						
16.5						
17						
17.5						
18						
18.5						
19						
19.5						

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO. 6 (A軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位 : X 10-2=MM)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		14	-12	78
1.5		16	-12	68
2		68	21	109
2.5		73	21	135
3		71	16	133
3.5		65	11	125
4		60	4	114
4.5		50	2	103
5		45	4	99
5.5		44	16	99
6		46	26	101
6.5		53	40	109
7		62	40	120
7.5		60	40	115
8		52	33	103
8.5		46	27	92
9		45	30	92
9.5		39	25	81
10		34	21	71
10.5		29	18	62
11		26	16	55
11.5		25	16	50
12		40	30	63
12.5		61	55	85
13		43	40	66
13.5		1	-2	19
14		-8	-12	4
14.5		4	2	12
15				
15.5				
16				
16.5				
17				
17.5				
18				
18.5				
19				
19.5				

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO.7 (A軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	-109	-94	-80	-48
1.5		0	-107	-93	-79	-55
2		0	-103	-90	-77	-53
2.5		0	-99	-87	-75	-51
3		0	-97	-85	-73	-51
3.5		0	-94	-80	-67	-49
4		0	-91	-77	-65	-48
4.5		0	-87	-73	-61	-46
5		0	-84	-69	-57	-45
5.5		0	-82	-65	-53	-44
6		0	-79	-61	-48	-42
6.5		0	-79	-63	-52	-41
7		0	-72	-60	-49	-38
7.5		0	-66	-56	-45	-36
8		0	-61	-52	-41	-32
8.5		0	-56	-47	-37	-28
9		0	-52	-45	-36	-28
9.5		0	-63	-61	-57	-29
10		0	-50	-48	-43	-24
10.5		0	-49	-47	-44	-23
11		0	-45	-43	-40	-21
11.5		0	-42	-40	-37	-19
12		0	-37	-35	-31	-16
12.5		0	-18	-15	-11	-8
13		0	-13	-12	-9	-7
13.5		0	-9	-8	-5	-5
14		0	-6	-6	-4	-4
14.5		0	-3	-2	-1	-2
15						
15.5						
16						
16.5						
17						
17.5						
18						
18.5						
19						
19.5						

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表

NO. 7 (A軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位 : X 10⁻²=MM)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		30	41	5
1.5		19	42	2
2		16	37	-3
2.5		11	32	-17
3		6	23	-29
3.5		7	19	-30
4		7	17	-31
4.5		5	14	-30
5		1	12	-30
5.5		-3	9	-33
6		-2	9	-34
6.5		-6	5	-46
7		-8	3	-49
7.5		-8	2	-47
8		-6	3	-43
8.5		-4	3	-38
9		-6	1	-40
9.5		-13	2	-57
10		10	0	-36
10.5		-11	-2	-36
11		-11	-2	-32
11.5		-11	-3	-30
12		-10	-4	-24
12.5		-1	-3	-5
13		-1	-4	-4
13.5		-1	-5	-1
14		-2	-5	-1
14.5		-1	-3	-0
15				
15.5				
16				
16.5				
17				
17.5				
18				
18.5				
19				
19.5				

備註：以 79年 11月 27日量測為基準值

表 NO.8(A軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3}$ =MM)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	-77	85	94	0
1.5		0	-76	58	63	-28
2		0	-84	32	34	-56
2.5		0	-89	19	19	-61
3		0	-80	35	39	-40
3.5		0	-77	47	52	-24
4		0	-78	57	64	-10
4.5		0	-83	60	67	-1
5		0	-92	53	60	-1
5.5		0	-109	31	35	-40
6		0	-124	15	16	-52
6.5		0	-136	-1	-3	-67
7		0	-148	-18	-22	-84
7.5		0	-157	-32	-36	-101
8		0	-165	-44	-49	-117
8.5		0	-170	-46	-51	-128
9		0	-171	-50	-55	-124
9.5		0	-167	-46	-50	-111
10		0	-166	-47	-52	-101
10.5		0	-162	-43	-48	-88
11		0	-158	-40	-45	-138
11.5		0	-139	-26	-29	-121
12		0	-133	-26	-29	-119
12.5		0	-125	-24	-27	-115
13		0	-116	-23	-26	-109
13.5		0	-110	-22	-25	-103
14		0	-106	-25	-28	-98
14.5		0	-93	-16	-17	-86
15		0	-86	-15	-16	-79
15.5		0	-81	-16	-17	-75
16		0	-70	-9	-10	-65
16.5		0	-62	-6	-6	-58
17		0	-53	-2	-2	-49
17.5		0	-60	-19	-21	-51
18		0	-47	-14	-15	-39
18.5		0	-33	-7	-8	-26
19		0	-20	-2	-2	-14
19.5		0	-9	1	1	-5

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO. 8 (A 軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-2} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		-8	226	301
1.5		-28	227	289
2		-43	220	276
2.5		-53	213	267
3		-46	207	263
3.5		-33	192	252
4		21	178	240
4.5		15	165	225
5		7	149	207
5.5		-5	117	174
6		-18	94	150
6.5		-30	71	126
7		-46	42	99
7.5		-62	14	71
8		-80	-16	41
8.5		-98	-29	24
9		-92	-29	22
9.5		-80	-21	28
10		-72	-16	31
10.5		-63	-9	36
11		-54	-3	40
11.5		-42	13	57
12		-43	10	49
12.5		-41	9	44
13		-36	14	43
13.5		-34	13	37
14		-33	14	29
14.5		-28	17	30
15		-27	17	27
15.5		-29	-20	20
16		-25	-18	20
16.5		-23	-17	17
17		-18	-14	15
17.5		-24	-19	0
18		-18	-13	3
18.5		-10	-6	7
19		-3	-1	9
19.5		1	2	8

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測 為 基 準 值

表 NO.1(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3}=\text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	-48	-35	-30	-18
1.5		0	-40	-26	-22	-8
2		0	-40	-23	-18	-9
2.5		0	-39	-20	-14	-9
3		0	-37	-17	-11	-10
3.5		0	-36	-16	-10	-12
4		0	-33	-16	-11	-12
4.5		0	-32	-19	-14	-15
5		0	-27	-17	-15	-16
5.5		0	-25	-15	-16	-11
6		0	-19	-10	-8	-7
6.5		0	-16	-7	-3	-5
7		0	-13	-4	0	-3
7.5		0	-8	-2	2	0
8		0	-5	-1	3	1
8.5		0	-3	0	3	1
9		0	-2	0	1	1
9.5		0	0	0	-1	
10						
10.5						
11						
11.5						
12						
12.5						
13						
13.5						
14						
14.5						
15						
15.5						
16						
16.5						
17						
17.5						
18						
18.5						
19						
19.5						

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO. 1 (B 軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-2} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		-89	-61	-89
1.5		-76	-37	-45
2		-57	-18	-22
2.5		-47	-12	-15
3		-41	-10	-12
3.5		-36	-8	-10
4		-32	-7	-8
4.5		-33	-11	-12
5		-32	-15	-14
5.5		-32	-17	-16
6		-27	-15	-14
6.5		-25	-17	-15
7		-24	-19	-15
7.5		-24	-18	-11
8		-23	-17	-13
8.5		-20	-14	-12
9		-15	-10	-10
9.5		-8	-5	-5
10				
10.5				
11				
11.5				
12				
12.5				
13				
13.5				
14				
14.5				
15				
15.5				
16				
16.5				
17				
17.5				
18				
18.5				
19				
19.5				

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO.2(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: X 10⁻²=MM)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	153	31	33	13
1.5		0	145	27	27	17
2		0	141	26	26	20
2.5		0	136	25	24	20
3		0	130	23	22	16
3.5		0	124	20	19	10
4		0	122	21	21	13
4.5		0	117	22	22	16
5		0	111	22	23	16
5.5		0	103	20	19	14
6		0	94	16	15	9
6.5		0	85	13	11	0
7		0	79	19	18	-4
7.5		0	74	18	18	-4
8		0	68	17	16	-4
8.5		0	64	19	20	1
9		0	61	20	20	7
9.5		0	56	18	19	8
10		0	49	12	13	7
10.5		0	51	17	18	15
11		0	51	21	23	19
11.5		0	51	26	28	22
12		0	50	29	30	22
12.5		0	50	30	32	20
13		0	31	16	18	8
13.5		0	18	9	11	5
14		0	6	2	2	1
14.5						
15						
15.5						
16						
16.5						
17						
17.5						
18						
18.5						
19						
19.5						

備註：以79年11月27日量測為基準值

表

NO.2(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-2} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 20
1		53	-18	-69
1.5		52	-18	-68
2		50	-15	-70
2.5		37	-13	-81
3		27	-22	-92
3.5		17	-31	-100
4		14	-37	-103
4.5		9	-36	-99
5		4	-37	-96
5.5		-1	-38	-99
6		-14	-43	-102
6.5		-29	-51	-107
7		-36	-59	-95
7.5		-41	-62	-90
8		-43	-64	-87
8.5		-39	-64	-74
9		-34	-57	-56
9.5		-26	-48	-45
10		19	-39	-36
10.5		-6	-30	-16
11		18	13	8
11.5		23	18	13
12		25	20	15
12.5		27	22	17
13		15	8	3
13.5		6	1	-2
14		2	1	-3
14.5				
15				
15.5				
16				
16.5				
17				
17.5				
18				
18.5				
19				
19.5				

備註：以 79年 11月 27日 量測為基準值

表 NO.3(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3}=\text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	-6	19	19	-60
1.5		0	-9	8	5	-69
2		0	-10	1	-3	-73
2.5		0	-13	-1	-5	-76
3		0	-16	4	2	-67
3.5		0	-17	8	6	-59
4		0	-16	12	11	-53
4.5		0	-17	11	10	-54
5		0	-18	9	8	-55
5.5		0	-16	9	8	-53
6		0	-13	11	10	-50
6.5		0	-13	8	6	-50
7		0	-13	9	7	-48
7.5		0	-15	10	7	-47
8		0	-17	9	6	-47
8.5		0	-13	18	17	-46
9		0	-11	17	16	-43
9.5		0	-10	17	16	-40
10		0	-7	19	19	-36
10.5		0	-8	16	16	-35
11		0	-8	15	15	-33
11.5		0	-8	14	14	-32
12		0	-7	13	13	-30
12.5		0	-6	13	13	-27
13		0	-5	13	13	-24
13.5		0	-6	11	12	-23
14		0	-11	4	3	-26
14.5		0	7	16	17	-13
15		0	8	17	18	-13
15.5		0	10	18	19	-12
16		0	13	20	21	-9
16.5		0	13	18	19	-3
17		0	12	16	17	-2
17.5		0	-2	2	2	-14
18		0	-4	-1	-2	-13
18.5		0	-7	-3	-4	-13
19		0	-8	-5	-6	-13
19.5		0	-8	-6	-7	-11

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表

NO.3(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: X 10⁻²=MM)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		-71	-65	102
1.5		-84	-81	72
2		-90	-92	49
2.5		-83	-82	59
3		-76	-78	67
3.5		-69	-71	77
4		-63	-65	85
4.5		-61	-65	85
5		-59	-64	79
5.5		-55	-60	78
6		-50	-54	80
6.5		-48	-52	76
7		-46	-51	74
7.5		-47	-53	69
8		-49	-57	62
8.5		-45	-54	81
9		-43	-50	81
9.5		-41	-47	79
10		-37	-41	81
10.5		-36	-40	78
11		-33	-36	78
11.5		-30	-32	79
12		-27	-28	78
12.5		-24	-24	78
13		-22	-19	78
13.5		-21	-17	76
14		-23	-20	65
14.5		-14	-14	79
15		-15	-16	73
15.5		-15	-17	68
16		-11	-13	65
16.5		-11	-12	59
17		-10	-9	50
17.5		-17	-15	33
18		-11	-12	25
18.5		-11	-11	16
19		-11	-11	6
19.5		-9	-7	-1

備註：以 79 年 11 月 27 日量測為基準值

表 NO.4(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	-147	-201	-190	-107
1.5		0	-168	-216	-210	-131
2		0	-188	-234	-232	-166
2.5		0	-196	-238	-237	-183
3		0	-163	-204	-201	-145
3.5		0	-130	-171	-165	-104
4		0	-101	-142	-136	-68
4.5		0	-79	-120	-112	-49
5		0	-66	-105	-97	-45
5.5		0	-61	-100	-94	-50
6		0	-59	-99	-95	-71
6.5		0	-62	-98	-96	-88
7		0	-70	-97	-97	-94
7.5		0	-67	-92	-92	-87
8		0	-59	-83	-84	-67
8.5		0	-42	-66	-65	-44
9		0	-24	-49	-49	-40
9.5		0	-6	-31	-30	-27
10			9	-12	-13	-12
10.5						
11						
11.5						
12						
12.5						
13						
13.5						
14						
14.5						
15						
15.5						
16						
16.5						
17						
17.5						
18						
18.5						
19						
19.5						

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO. 4 (B軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-2} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	79 12 7
1		-124	-30	-326
1.5		-150	-59	-334
2		-183	-101	-362
2.5		-196	-128	-376
3		-152	-91	-327
3.5		-108	-53	-277
4		-111	-22	-234
4.5		-92	-10	-208
5		-82	-7	-188
5.5		-83	-15	-183
6		-91	-39	-183
6.5		-104	-60	-185
7		-106	-70	-178
7.5		-96	-67	-159
8		-75	-53	-128
8.5		-55	-38	-93
9		-44	-32	-74
9.5		-29	-21	-47
10		-13	-8	-21
10.5				
11				
11.5				
12				
12.5				
13				
13.5				
14				
14.5				
15				
15.5				
16				
16.5				
17				
17.5				
18				
18.5				
19				
19.5				

備註：以 79 年 11 月 27 日量測為基準值

表 NO.5(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3}$ =MM)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	-16	-62	-72	-35
1.5		0	-1	-28	-40	-45
2		0	7	-14	-23	-43
2.5		0	-1	-23	-33	-47
3		0	-2	-22	-32	-47
3.5		0	-3	-16	-25	-44
4		0	-3	-11	-20	-39
4.5		0	-6	-11	-20	-39
5		0	-10	-15	-24	-41
5.5		0	-11	-15	-24	-42
6		0	-12	-16	-25	-42
6.5		0	-13	-17	-26	-40
7		0	-14	-18	-27	-39
7.5		0	-14	-16	-25	-38
8		0	-13	-14	-23	-38
8.5		0	-10	-8	-16	-34
9		0	-11	-7	-15	-33
9.5		0	-12	-7	-15	-33
10		0	-12	-5	-13	-32
10.5		0	-13	-5	-14	-30
11		0	-16	-9	-18	-30
11.5		0	-15	-11	-20	-28
12		0	-13	-10	-19	-27
12.5		0	-12	-10	-19	-24
13		0	-10	-7	-15	-19
13.5		0	-9	-7	-15	-16
14		0	-16	-17	-19	-21
14.5		0	-4	-3	-3	-3
15		0	-4	-2	-2	-6
15.5		0	-4	-2	-2	-6
16		0	-2	-1	-1	-6
16.5		0	-1	1	1	-4
17		0	1	2	3	-2
17.5		0	5	6	9	3
18		0	6	5	7	5
18.5		0	7	6	7	6
19		0	4	4	5	5
19.5		0	10	9	10	9

備註：以 79 年 11 月 27 日量測為基準值

表 NO.5(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: X 10⁻²=MM)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		62	232	77
1.5		59	214	74
2		57	200	68
2.5		44	181	44
3		43	174	45
3.5		46	171	49
4		49	170	54
4.5		47	160	49
5		41	145	41
5.5		37	137	37
6		34	131	32
6.5		33	126	29
7		33	121	27
7.5		31	118	27
8		28	114	26
8.5		29	114	34
9		29	109	34
9.5		28	105	34
10		27	101	36
10.5		25	96	34
11		21	90	28
11.5		24	91	28
12		20	82	27
12.5		16	75	26
13		17	71	29
13.5		17	67	31
14		10	61	17
14.5		18	63	29
15		16	58	27
15.5		14	51	25
16		14	46	23
16.5		12	41	21
17		11	37	19
17.5		14	35	21
18		13	31	17
18.5		12	26	14
19		9	20	10
19.5		11	15	13

備註：以 79 年 11 月 27 日量測為基準值

表 NO.6(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-3} = \mu\text{m}$)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1		0	-137	76	67	-17
1.5		0	-136	74	64	-8
2		0	-137	72	62	-12
2.5		0	-144	50	48	-25
3		0	-149	36	32	-32
3.5		0	-150	28	23	-38
4		0	-155	19	14	-45
4.5		0	-156	11	7	-37
5		0	-144	17	14	-31
5.5		0	-134	21	18	-28
6		0	-126	21	18	-30
6.5		0	-121	19	16	-30
7		0	-130	4	-2	-31
7.5		0	-124	-1	-7	-27
8		0	-113	-1	-6	-19
8.5		0	-102	3	-1	-18
9		0	-99	2	-2	-17
9.5		0	-91	0	-5	-15
10		0	-85	-1	-6	-11
10.5		0	-77	0	-5	-8
11		0	-69	1	2	-11
11.5		0	-66	-5	-5	-26
12		0	-61	-12	-13	-41
12.5		0	-67	-24	-26	-29
13		0	-51	-14	-14	-7
13.5		0	-34	-2	-3	0
14		0	-28	-3	-4	-1
14.5		0	-21	-4	-5	
15						
15.5						
16						
16.5						
17						
17.5						
18						
18.5						
19						
19.5						

備註:以 79 年 11 月 27 日量測為基準值

表 NO. 7 (B軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-2} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		31	17	43
1.5		7	-2	62
2		4	-13	62
2.5		14	-3	83
3		21	7	88
3.5		22	8	73
4		25	8	62
4.5		26	7	53
5		21	6	50
5.5		15	3	53
6		8	0	59
6.5		10	-1	62
7		11	2	53
7.5		13	7	49
8		17	14	52
8.5		18	17	53
9		11	12	40
9.5		16	13	52
10		14	12	37
10.5		14	9	34
11		13	6	30
11.5		12	6	28
12		10	6	26
12.5		4	5	14
13		5	4	13
13.5		6	4	13
14		6	4	12
14.5		2	1	8
15				
15.5				
16				
16.5				
17				
17.5				
18				
18.5				
19				
19.5				

備註：以 79 年 11 月 27 日量測為基準值

表 NO.8(B軸向)應變觀測儀累積應變值 (單位: $\times 10^{-2} = \text{MM}$)

測點深 (M)	年 月 日	79 11 27	79 12 3	79 12 7	79 12 9	79 12 18
1	0	134	-87	-71	-9	
1.5	0	88	-98	-84	-24	
2	0	58	-103	-91	-31	
2.5	0	40	-107	-97	-35	
3	0	46	-100	-104	-26	
3.5	0	45	-100	-105	-25	
4	0	48	-97	-104	-23	
4.5	0	46	-96	-104	-23	
5	0	44	-93	-102	-21	
5.5	0	43	-90	-100	-20	
6	0	46	-81	-91	-11	
6.5	0	51	-71	-82	-2	
7	0	54	-61	-71	10	
7.5	0	55	-53	-62	17	
8	0	55	-44	-52	30	
8.5	0	48	-42	-50	34	
9	0	42	-46	-54	26	
9.5	0	32	-54	-63	14	
10	0	23	-61	-71	3	
10.5	0	15	-66	-78	-8	
11	0	12	-65	-77	-12	
11.5	0	2	-71	-84	-22	
12	0	6	-64	-76	-19	
12.5	0	10	-58	-69	-17	
13	0	11	-55	-66	-15	
13.5	0	3	-56	-67	-19	
14	0	-1	-53	-63	-20	
14.5	0	-2	-50	-60	-20	
15	0	-3	-47	-56	-18	
15.5	0	-3	-42	-50	-15	
16	0	2	-34	-41	-8	
16.5	0	-2	-34	-41	-9	
17	0	-8	-35	-42	-14	
17.5	0	6	-13	-15	-4	
18	0	9	-7	-9	1	
18.5	0	7	-6	-7	1	
19	0	4	-4	-5	2	
19.5	0	2	-2	-2	2	

備註：以 79 年 11 月 27 日 量測為基準值

表 NO. 8 (B 軸向) 應變觀測儀累積應變值 (單位 : X 10⁻²=MM)

測點深 (M)	年 月 日	80 2 25	80 4 20	80 5 22
1		211	192	-179
1.5		175	147	-218
2		146	119	-244
2.5		128	101	-256
3		132	108	-237
3.5		132	107	-224
4		137	111	-208
4.5		143	111	-195
5		150	112	-184
5.5		155	110	-175
6		161	116	-159
6.5		167	125	-141
7		175	136	-120
7.5		184	148	-97
8		196	163	-73
8.5		198	167	-61
9		182	155	-67
9.5		164	136	-76
10		146	117	-85
10.5		128	99	-94
11		116	88	-95
11.5		102	72	-103
12		101	69	-95
12.5		102	68	-86
13		103	68	-79
13.5		92	55	-82
14		83	47	-78
14.5		78	43	-72
15		75	42	-62
15.5		72	40	-52
16		70	40	-41
16.5		62	33	-38
17		51	23	-38
17.5		52	28	-16
18		29	29	-8
18.5		22	19	-5
19		16	14	-1
19.5		8	8	-0

備註：以 79 年 11 月 27 日量測為基準值

表七 崩塌地土壤之化學性質

測定項目 試區	PH 值	有機質 %	N %	P p.p.m	K p.p.m	機 械 分 析				導水度 cm/min
						砂粒 %	粉粒 %	黏粒 %	質 地	
陽明山	3.53	1.107	0.293	4.795	201.95	63.709	28.058	8.233	SL	0.38

表八 台北市氣象

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均
雨量 (mm)	88.7	137.8	171.6	166.3	216.9	299.1	247.0	282.4	232.0	117.9	69.6	73.0	2102.4
蒸發量 (mm)	57	56	56	97	123	142	177	171	143	110	78	60	1291
降雨日數(日)	20.0	19.4	20.9	18.4	19.4	18.7	16.9	16.9	16.9	19.3	19.0	20.5	226.8
平均日照率 %	26	23	24	29	34	41	54	54	52	40	33	28	37
氣溫 °C	15.2	14.8	17.0	20.7	24.1	26.6	28.2	27.9	26.3	23.1	10.0	16.8	21.7
相對濕度 %	84	84	84	82	82	81	78	78	79	80	81	83	82
風速 m/s	3.4	3.3	3.5	3.1	2.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.6	3.9	3.7	3.2

(註：本表摘自台灣省農林廳山地農牧局75年12月編印之山坡地土壤調查報告書 - 台北縣、基隆市暨台北市 P 19)

表九 台北地區豪雨發生頻率 (1900 - 1984)

項目\月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	統計
日雨量 > 100mm	0	0	1	5	11	32	30	37	42	9	2	0	169
百分比	0	0	0.6	3	6.5	18.9	17.7	21.9	24.9	5.3	1.2	0	100
時雨量 > 15mm	4	9	19	34	101	134	180	202	128	37	4	0	902
百分比	0.4	1	2.1	3.3	11.2	20.4	20	22.4	14.2	4.1	0.4	0	100
> 130mm 且 > 15mm	0	0	0	2	5	6	14	17	22	5	0	0	71
	0	0	0	2.8	7.1	8.4	19.7	23.9	31	7.1	0	0	100

卷之三

附錄




卷之三

岩石一般物理性質試驗結果一覽表

孔號	樣號	深 度 (M)	乾密度 (T/M ³)	含水比 (%)	比重 Gs	孔隙率 n (%)	吸水率 Ab (%)
B-1	S-1	5.00- 5.05	1.71	6.60	2.67	36.06	17.65
B-1	S-2	5.15- 5.20	1.82	3.30	2.74	33.77	9.09
B-2	S-1	3.80- 3.85	1.62	24.90	2.66	39.16	22.58
B-2	S-2	4.40- 4.45	1.69	18.20	2.73	29.18	消散
B-2	S-3	8.00- 8.05	1.75	20.10	2.72	35.77	23.22
B-2	S-4	10.00-10.10	1.57	5.50	2.65	40.74	16.86
B-3	S-1	4.70- 4.75	1.89	3.80	2.74	31.05	12.22
B-3	S-2	11.60-11.65	1.73	36.40	2.71	30.13	消散
B-3	S-3	13.30-13.35	1.70	2.30	2.63	35.40	12.42
B-4	S-1	4.90- 4.95	1.69	4.00	2.68	33.47	消散
B-4	S-2	9.00- 9.05	1.67	6.60	2.73	38.67	27.04
B-5	S-1	5.50- 5.55	1.61	9.00	2.80	42.68	13.41
B-5	S-2	19.30-19.35	1.75	4.60	2.70	35.39	17.15
B-6	S-1	3.50- 3.55	1.78	5.00	2.77	35.69	10.08
B-6	S-2	9.40- 9.45	1.65	2.30	2.86	42.46	9.65
B-6	S-3	16.00-16.05	1.90	19.70	2.67	32.56	21.92
B-7	S-1	12.00-12.05	1.90	28.60	2.67	29.44	消散
B-8	S-1	15.00-15.05	1.89	10.70	2.74	35.16	11.21
B-8	S-2	15.55-15.60	1.90	10.00	2.82	32.63	11.89
B-8	S-3	17.00-17.05	1.83	14.90	2.72	32.99	25.48

卷之三



路面及混凝土	
2.1	灰色火成岩塊夾褐色粘土
2.2	崩積火成岩岩塊
2.3	灰色破碎火成岩夾棕黃色破碎火成岩含硫黃質
2.4	風化乳白色火成岩
2.5	黃色風化火成岩
2.6	岩縫(含棕黃火成岩碎塊)
2.7	破碎火成岩塊夾褐色粘土含有機物

鑽孔柱狀圖

鑽探及試驗報告表

陽明山馬槽地區崩塌地形
調查研究工作

Project BORING AND TESTING DATA

工程名稱 Project 調查研究工作 地點 Location 陽明山馬槽地區

鑽孔編號 Hole No. 鑽孔標高 Elev. 地下水位 G.W.L. 試驗時間 Date of Testing

深度 Depth M.	孔號 Hole No.	樣品號 Sample No.	取樣位置及深度	分類 Classification	顆粒粒度分析 Grain Size Analysis(%)	含水量 Natural Water Content W _n (%)	液限 Liquid Limit W _L (%)	塑限 Plastic Limit W _P (%)	液性指數 I _L	塑性指數 I _P	天然密度 Dry Density G _d (T/M ³)	地盤密度 Specific Gravity G _s	地盤比容 Unconfined Com. p.acity (kg/cm ³)	承載力 Bearing Capacity (T/M ²)	
BH-1	S-1		附近-0. 2M處	Gravel	37 36	27	28.8	-	-	NP	1.88	-	2.69	0.84	
BH-1	S-2		附近-0. 3M處	Sand	31 47	22	23.6	-	-	NP	1.73	-	2.52	0.80	
BH-1	S-3		附近-0. 5M處	Sand	12 48	40	25.4	-	-	NP	1.68	-	2.56	0.91	
BH-1	S-4		附近-0. 2M處	Sand	21 43	36	22.7	-	-	NP	1.71	-	2.61	0.87	
<hr/>															
BH-2	S-1		附近-0. 2M處	Sand	2	72	26	16.7	-	-	NP	1.67	-	2.70	0.89
BH-2	S-2		附近-0. 3M處	Sand	4	82	14	22.3	-	-	NP	1.68	-	2.53	0.85
BH-2	S-3		附近-0. 5M處	Sand	2	68	30	24.9	-	-	NP	1.63	-	2.56	0.96
BH-2	S-4		附近-0. 2M處	Sand	3	84	13	17.5	-	-	NP	1.63	-	2.76	0.99

工程探查及試驗報告

BORING AND TESTING DATA

工程名稱 Project 調查研究工作
地點 Location 陽明山馬槽地區崩塌地形

鑽孔編號 Hole No.	樣品號 Sample No.	深度 Depth M.	取樣位置及深度	分類 Classification	鑽孔標高 Elev.		地下水位 G.W.L.		試驗時間 Date of Testing		
					類別 Grain Size Analysis(%)	粒分	自水量 Natural Water Content W _a (%)	液限 Liquid Limit W _L (%)	塑性指數 Plastic Limit Index (W _P %)	地盤指數 Plasticity Index I _P (%)	比重 Specific Gravity G _s
BH-3	S-1		附近-0. 2M處	SP-SH	78	75	7	21.6	-	NP 1.64	-
BH-3	S-2		附近-0. 3M處	SM	10	71	19	20.6	-	NP 1.66	-
BH-3	S-3		附近-0. 5M處	SH	8	55	37	18.0	-	NP 1.61	-
BH-3	S-4		附近-0. 2M處	SH	9	50	47	23.6	-	NP 1.67	-
BH-3	S-5		附近-0. 3M處	SH	10	75	15	18.7	-	NP 1.59	-
BH-4	S-1		附近-0. 2M處	SH	11	77	12	22.6	-	NP 1.60	-
BH-4	S-2		附近-0. 3M處	SH	25	61	14	18.7	-	NP 1.72	-
BH-4	S-3		附近-0. 5M處	SH	11	66	23	27.1	-	NP 1.74	-
BH-4	S-4		附近-0. 2M處	SH	9	63	28	22.8	-	NP 1.68	-

鑽探及試驗報告表

BORING AND TESTING DATA

陽明山馬槽地區崩塌地形

工程名稱 Project


調查研究工作

地點 Location


陽明山馬槽地區

鑽探時間 Date of Boring


深度 孔 Depth M.	孔 號 HOLE NO.	樣 品 號 Sample No.	取 樣 位 置 及 深 度 Sampling Position and Depth	分 類 Classi- fication	顆 粒 分 析 Grain Size Analysis(%)	自 然 含 水 量 Natural Water Content W _n (%)	液 性 限 度 Liquid Limit W _L (%)	塑 性 指 數 Plastic Index (I _P ,%)	地 質 性 質 指 數 Geological Characteristics and Properties of Soil	乾 密 度 Dry Density G _d (T/M ³)	比 重 Specific Gravity G _s	無 側 限 壓 力 Uncon- fined Com. p. qu- ality (kg/cm ²)	試 驗 時 間 Date of Testing		
BH-5	S-1		附近-0. 2M處	SH	4	56	40	20.6	—	NP	1.61	—	2.52	0.89	
BH-5	S-2		附近-0. 3M處	HL	0	38	62	27.2	—	—	NP	1.66	—	2.56	0.97
BH-5	S-3		附近-0. 5M處	HL	4	44	52	21.3	—	—	NP	1.64	—	2.69	0.98
BH-5	S-4		附近-0. 2M處	SM	12	63	25	26.2	—	—	NP	1.66	—	2.55	0.94
<hr/>															
BH-7	S-1		附近-0. 2M處	SM	15	67	28	24.0	—	—	NP	1.63	—	2.53	0.92
BH-7	S-2		附近-0. 3M處	SM	15	67	28	24.4	—	—	NP	1.61	—	2.53	0.96
BH-7	S-3		附近-0. 5M處	SM	15	65	30	18.7	—	—	NP	1.58	—	2.58	0.95
BH-7	S-4		附近-0. 2M處	SM	14	54	32	20.4	—	—	NP	1.63	—	2.55	0.89




HOLE NO. 1. NO.	DEPTH(M)	CLAY PEG%	010	020	030	040
1	00 -- 20	--	0.00	0.00	0.00	0.00
2	00 -- 20	--	0.00	0.00	0.00	0.00
3	00 -- 20	--	0.00	0.00	0.00	0.00




HOLE NO. 2. NO.	DEPTH(M)	CLAY PEG%	010	020	030	040
1	00 -- 20	--	0.00	0.00	0.00	0.00




COLLECTED DATE:	DEPTH(M)	LUMINOSITY	010	020	040	060
1965.11.14	0.00 -- 50	--	0.48	0.07	0.000800	0.00
1965.11.14	0.00 -- 50	--	0.48	0.08	0.000894	0.00
1965.11.14	0.00 -- 50	--	0.69	0.17	0.000817	0.00




COLLECTED DATE:	DEPTH(M)	LUMINOSITY	010	020	040	060
1965.11.14	0.00 -- 50	--	0.42	0.07	0.000801	0.00




HOLE NO.	S. NO.	DEPTH(M)	LL(%)	PIC(%)	D10	D60	CU	CLASS		
BH-6	6.1.1	.00	--	.20	--	--	.079	.420	61.6820	SP-3M
BH-6	6.1.2	.00	--	.50	--	--	.054	.379	63.6826	SP-3M
BH-6	6.1.3	.00	--	.50	--	--	.041	.368	7.4790	SP-3M




HOLE NO.	S. NO.	DEPTH(M)	LL(%)	PIC(%)	D10	D60	CU	CLASS		
BH-6	6.1.4	.00	--	.20	--	--	.040	.250	6.2500	SP
BH-6	6.1.6	.00	--	.50	--	--	.051	.498	9.7872	SP




HOLE NO.	S. NO.	DEPTH(M)	LL(%)	PIC(%)	010	060	C%	CL-486
BH-4	0.00.0-1	0.00	--	20	--	.062	.341	6.5488
BH-4	0.00.0-2	0.00	--	20	--	.054	.341	6.5263
BH-4	0.00.0-3	0.00	--	50	--	.051	.341	6.5746




HOLE NO.	S. NO.	DEPTH(M)	LL(%)	PIC(%)	010	060	C%	CL-486
BH-4	0.00.0-4	0.00	--	50	--	.049	.368	6.4159




HOLE NO.	S. DEG.	DEPTH(M)	L1(M)	PICKS	D10	D50	C	CLASS	
SH-6	3.11	.00	--	.60	--	.615	.641	26.1805	34
SH-6	3.12	.00	--	.60	--	.612	.674	26.3851	36
SH-6	3.13	.00	--	.60	--	.614	.420	30.2295	31



ROLE NO. 2-001 DEPTH(M) 11.01 P1(%) 0.0 050 51 1.45
SP-5 0.01 10.4 120 -- -- 125 1934 55.217% 1V



HOLE NO.	SL. NO.	DEPTH(M)	CLINE PICK	C10	C50	C80	CL-468
BH-7	SL-1	0.00	--	0.048	0.570	13.2395	SH
BH-7	SL-2	0.00	--	0.040	0.590	14.7599	SH
BH-7	SL-3	0.06	--	0.046	0.615	11.3146	SH




HOLE NO.	SL. NO.	DEPTH(M)	CLINE PICK	C10	C50	C80	CL-468
BH-7	SL-4	0.00	--	0.048	0.570	13.2395	SH

土壤三軸壓縮強度試驗結果一覽表
(CU)


孔 號 Hole NO	樣 號 Sample NO	深 度 Depth (M)	密 度 (g/cm ³)	C (kg/cm ²)	ϕ (Degree)	C' (kg/cm ²)	ϕ' (Degree)
BH-5	TA-1	0.20-0.70	1.96	0.17	23.12	0.12	27.50
BH-6	TA-1	0.30-0.80	1.95	0.21	22.40	0.15	26.70
BH-7	TA-1	0.20-0.70	1.92	0.24	22.30	0.21	25.12
BH-8	TA-1	0.20-0.70	1.92	0.28	19.84	0.25	23.40
BH-8	TA-2	0.30-0.80	1.92	0.29	24.12	0.24	24.12

孔 號 HOLE NO	樣 號 Sample No	深 度 Depth (M)	C_d (Kg/cm ²)	ϕ_d (Degree)	C'_d (Kg/cm ²)	ϕ'_d (Degree)
BII-1	TA-2	0.20-0.70	0.12	17	0.11	18
BII-2	TA-2	0.20-0.70	0.18	19	0.13	22
BII-3	TA-2	0.20-0.70	0.17	21	0.08	21.5
BII-4	TA-2	0.20-0.70	0.15	16	0.13	26
BII-5	TA-2	0.20-0.70	0.18	21	0.17	22
BII-6	TA-2	0.20-0.70	0.12	16	0.11	17


TRIAXIAL TEST
(cu)



TRIAXIAL TEST
(CU)




TRIAXIAL TEST
(CU)



SIGMA(1-3) (kg/cm²)


TRIAXIAL TEST
(cu)




TRI / XLI - TEST

(cu)

Hole NO : BH-6
Sample NO : TA-1
Depth : 0.30-0.80 M
Total Stress Analysis
 $C = 0.21 \text{ kg/cm}^2$
 $\phi = 22.40^\circ$




TRIAXIAL TEST
(cu)



TRIAXIAL TEST


(cu)

Hole NO : BH-6
 Sample NO : TA-1
 Depth : 0.30-0.80 M




SIGMA(1-3) (kg/cm²)


TRIAXIAL TEST
(cu)




TRIAXIAL TEST (cu)



TRIAXIAL TEST
(cu)




TRIAXIAL TEST
(CU)




SIGMA₁₋₃ (kg/cm²)

TRIAXIAL TEST
(cu)




TRIAXIAL TEST
(cu)




-125-

TRIAXIAL TEST
(cu)




Shear Stress (kg/cm^2)


TRIAXIAL TEST
(cu)




TRIAXIAL TEST
(cu)




TRIAXIAL TEST
(cu)



TRIAXIAL TEST
(cu)





TRIAXIAL TEST
(CU)




-131-

TRIAXIAL TEST
(cu)







10.00

Hole no: BH-1
Sample no: TA-2
Depth : 0.20-0.70

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

SIGMA (kg/cm²)

16.00


12.00


8.00


4.00


0.00


STRAIN (%)
































10.00

Hole no: BH-5
Sample no: TA-2
Depth : 0.20-0.70

8.00


6.00


4.00


2.00

0.00

SIGMA (kg/cm²)








Hole no: BH-6
Sample no: Tk-2
Depth : 0.20-0.70

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

SIGMA(kg/cm²)





岩 石 單 軸 抗 壓 試 驗 總 表


孔 號	深 度 (M)	σ (kg / cm ²)
B 2	9 . 4 - 9 . 55	97
B 3	8 . 5 - 8 . 75	14
B 4	4 . 4 - 4 . 6	54
B 5	3 . 0 - 3 . 3	102
B 5	5 . 5 - 5 . 7	15
B 5	17 . 3 - 17 . 5	26
B 6	14 . 3 - 14 . 6	9
B 17	14 . 1 - 14 . 3	43
B 8	8 . 5 - 8 . 75	24 . 5


岩 石 直 接 剪 力 試 驗 總 表


孔 號	深 度 (M)	編 號	C _a	D _a	備 註
B 8	12 . 3 - 12 . 45	1	122	46 . 6	
		2	102	45	
B 8	17 . 3 - 17 . 45	1	104	49 . 7	
		2	80 . 0	40 . 0	
B 8	18 . 1 - 18 . 25	1	130	54 . 4	
		2	111	54	
B 8	19 . 1 - 19 . 25	1	98	52 . 4	
		2	96	47 . 7	
B 8	20 . 1 - 20 . 25	1	114 . 8	52 . 4	
		2	110	50	























200.00

160.00

120.00

80.00

40.00

0.00

孔號 : B8
深度 : 12.3-12.45 M

剪應力 (kg/cm^2)

應變 (%)

0.00


6.00


4.00

2.00

0.50

孔號 : B8
孔深度 : 17.3-17.45 M








孔深度：B8
孔深度


剪切應力 (kg/cm^2)

應變 (%)









200.00

孔號 : B8
深度 : 19.1-19.25 M

160.00

120.00

80.00

40.00

剪應力 (Kg/cm^2)

最大剪應力 : $C_d = 98.0 Kg/cm^2 \quad \theta_d = 52.4^\circ$
殘餘應力 : $C_d = 96.0 Kg/cm^2 \quad \theta_d = 47.7^\circ$

0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00
------	-------	-------	-------	-------	-------

正應力 (Kg/cm^2)

200.00

孔號 : B8
深度 : 20.1-20.25 M

160.00

剪應力 (Kg/cm^2)



正昇探勘有限公司
基礎鑽探記錄表

工程名稱：西側(地區)小(中)型水庫、工程地點：平遠縣
氣候：熱帶季風性

鑽孔標高：

鑽孔號碼： BH-1

鑽探深度：100m

地下水位: > (小時復升) 5 個

勘探日期：自 8月 15 日 8時起至 8月 17 日 18時止

衝擊數係用 2 英寸取樣器以 140 磅重錘自 30 英寸高度自由落下擊入 1.00 英尺深之擊數

五〇

卷之三

記録

15-7

工作人员

卷之三



正昇探勘有限公司
基礎鑽探記錄表

工程名稱：馬場地區南側幹線 氣候：口香
工程地點：牛湖

鑽孔標高： 鑽孔號碼： BH-2 鑽探深度：15.00

地下水位：24小時後 17.00 m，鑽探日期：自 9月 1 日 8 時起至 9 月 3 日 10 時止

衝擊數係用 2 盎司取樣器以 140 磅重錘自 30 英寸高度自由落下擊入 1.00 英尺深之擊數

领 班: 陈少华

記 錄：海 大

工作人員：王一元



正昇探勘有限公司
基礎鑽探記錄表

工程名稱：西昌地區關川鋪橋 工程地點：沐瀘 氣候：少雨

鑽孔標高： 鑽孔號碼：PH-5. 鑽探深度：>100 M.

地下水位：24 小時後 18.40 M. 鐘探日期：自 8月20日 8時起至 8月23日 15時止

衝擊數係用 2 英寸取樣器以 140 磅重錘自 30 英寸高度自由落下擊入 1.00 英尺深之擊數

試 編 號	深度()		衝擊數	土壤情形及分類	漏水及其他記錄
	自	至			
1	0	1.00		0~5.70	1.805/15.
4	1.00	2.70		灰色火成岩、灰棕色火成岩破碎。	
4	2.70	3.00		5.70~6.00	
4	3.00	4.00		當分層(含棕黃色火成岩碎石)。	
4	4.00	4.70		6.00~6.60	
4	5.00	6.40		灰色火成岩、灰棕色火成岩破碎。	
4	6.40	7.50		6.60~6.80	
4	7.00	7.30		當分層(含棕黃色火成岩碎石)。	
4	7.30	8.70		6.50~7.00	
4	8.70	9.30		灰色火成岩、灰棕色火成岩破碎。	
4	9.30	10.80		7.50~8.00	
4	10.80	12.00		當白火成岩、棕褐色火成岩。	7.50~8.00米 層、下層為細砂層。
4	12.00	12.00			
4	13.00	14.00			
4	14.00	15.40		含棕黃色風化火成岩碎石。	
4	15.40	17.10			
4	17.10	19.60			
4	19.60	20.50			
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
		17			
		18			
		19			
		20			
		21			
		22			
		23			
		24			
		25			
		26			
		27			
		28			
		29			
		30			
		31			
		32			
		33			
		34			
		35			
		36			
		37			
		38			
		39			
		40			
		41			
		42			
		43			
		44			
		45			
		46			
		47			
		48			
		49			
		50			
		51			
		52			
		53			
		54			
		55			
		56			
		57			
		58			
		59			
		60			
		61			
		62			
		63			
		64			
		65			
		66			
		67			
		68			
		69			
		70			
		71			
		72			
		73			
		74			
		75			
		76			
		77			
		78			
		79			
		80			
		81			
		82			
		83			
		84			
		85			
		86			
		87			
		88			
		89			
		90			
		91			
		92			
		93			
		94			
		95			
		96			
		97			
		98			
		99			
		100			
		101			
		102			
		103			
		104			
		105			
		106			
		107			
		108			
		109			
		110			
		111			
		112			
		113			
		114			
		115			
		116			
		117			
		118			
		119			
		120			
		121			
		122			
		123			
		124			
		125			
		126			
		127			
		128			
		129			
		130			
		131			
		132			
		133			
		134			
		135			
		136			
		137			
		138			
		139			
		140			
		141			
		142			
		143			
		144			
		145			
		146			
		147			
		148			
		149			
		150			
		151			
		152			
		153			
		154			
		155			
		156			
		157			
		158			
		159			
		160			
		161			
		162			
		163			
		164			
		165			
		166			
		167			
		168			
		169			
		170			
		171			
		172			
		173			
		174			
		175			
		176			
		177			
		178			
		179			
		180			
		181			
		182			
		183			
		184			
		185			
		186			
		187			
		188			
		189			
		190			
		191			
		192			
		193			
		194			
		195			
		196			
		197			
		198			
		199			
		200			
		201			
		202			
		203			
		204			
		205			
		206			
		207			
		208			
		209			
		210			
		211			
		212			
		213			
		214			
		215			
		216			
		217			
		218			
		219			
		220			
		221			
		222			
		223			
		224			
		225			
		226			
		227			
		228			
		229			
		230			
		231			
		232			
		233			
		234			
		235			
		236			
		237			
		238			
		239			
		240			
		241			
		242			
		243			
		244			
		245			
		246			
		247			
		248			
		249			
		250			
		251			
		252			
		253			
		254			
		255			
		256			
		257			
		258			
		259			
		260			
		261			
		262			
		263			
		264			
		265			
		266			
		267			
		268			
		269			
		270			
		271			
		272			
		273			
		274			
		275			
		276			
		277			
		278			
		279			
		280			
		281			
		282			
		283			
		284			
		285			
		286			
		287			
		288			
		289			
		290			
		291			
		292			
		293			
		294			
		295			
		296			
		297			
		298			
		299			
		300			
		301			
		302			
		303			
		304			
		305			
		306			
		307			
		308			
		309			
		310			
		311			
		312			
		313			
		314			
		315			
		316			
		317			
		318			
		319			
		320			
		321			
		322			
		323			
		324			
		325			
		326			
		327			
		328			
		329			
		330			
		331			
		332			
		333			
		334			
		335			
		336			
		337			
		338			
		339			
		340			
		341			
		342			
		343			
		344			
		345			
		346			
		347			
		348	</td		

領 地：

100

記録

卷之三

工作人員：華文



正昇探勘有限公司
基礎鑽探記錄表

工程名稱：馬橋地區開田鋪路
工程地點：中湖
氣候：
工程總長度：
工程總面積：
工程總工程量：

鑽孔標高：

鑽孔號碼：B41-4

鉗探深度：10~15 μ 。

地下水位： >4 小時後 升 水 位。 A. 鐳探日期：自 8 月 28 日 8 時起至 8 月 29 日 8 時止

衝擊數係用 2 英寸取樣器以 140 磅重錘自 30 英寸高度自由落下擊入 1.00 英尺深之擊數

领 席


卷之三

記録

卷之三

工作人员

卷之三



正昇探勘有限公司
基礎鑽探記錄表

工程名稱：長治地區明渠整修工程。工程地點：涉潞。氣候：晴。

鑽孔標高： 鑽孔號碼：B11-15 鑽探深度：20.00

地下水位： >4 小時後 18.4^0 M、鑽探日期：自 8 月 17 日 8 時起至 8 月 17 日 18 時止

衝擊試驗用 2 英寸取樣器以 140 磅重錘自 30 英寸高度自由落下擊入 1.00 英尺深之擊數

試驗編號	深度()		衝擊數	土壤情形及分類	漏水及其他記錄
	自	至			
重慶板橋	0	0.90		0~1.80	→→漏
1	0.90	1.40		破碎火成岩帶	
2	1.40	2.20		機物	
3	2.20	4.00		1.80~4.00	
4	4.00	5.00		板岩火成岩	
5	5.00	6.00		4.00~6.00	
6	6.00	7.00		綠黃色火成岩	
7	7.00	8.00		6.00~11.50	
8	8.00	9.00		灰色火成岩夾綠色火成岩	
9	9.00	10.50		11.50~12.00	
10	10.50	11.50		綠黃色火成岩帶	破碎、裂隙
11	11.50	12.80		板岩火成岩帶	破碎、裂隙
12	12.80	13.80		12.80~13.80	
13	13.80	15.00		綠黃色破碎火成岩	
14	15.00	15.80			
15	15.80	16.70			
16	16.70	17.80			
17	17.80	18.80			
18	18.80	19.40			
19	19.40	20.50			
20	20.50	21.50			
21	21.50	22.50			
22	22.50	23.50			
23	23.50	24.50			
24	24.50	25.50			
25	25.50	26.50			
26	26.50	27.50			
27	27.50	28.50			
28	28.50	29.50			
29	29.50	30.50			
30	30.50	31.50			
31	31.50	32.50			
32	32.50	33.50			
33	33.50	34.50			
34	34.50	35.50			
35	35.50	36.50			
36	36.50	37.50			
37	37.50	38.50			
38	38.50	39.50			
39	39.50	40.50			
40	40.50	41.50			
41	41.50	42.50			
42	42.50	43.50			
43	43.50	44.50			
44	44.50	45.50			
45	45.50	46.50			
46	46.50	47.50			
47	47.50	48.50			
48	48.50	49.50			
49	49.50	50.50			
50	50.50	51.50			
51	51.50	52.50			
52	52.50	53.50			
53	53.50	54.50			
54	54.50	55.50			
55	55.50	56.50			
56	56.50	57.50			
57	57.50	58.50			
58	58.50	59.50			
59	59.50	60.50			
60	60.50	61.50			
61	61.50	62.50			
62	62.50	63.50			
63	63.50	64.50			
64	64.50	65.50			
65	65.50	66.50			
66	66.50	67.50			
67	67.50	68.50			
68	68.50	69.50			
69	69.50	70.50			
70	70.50	71.50			
71	71.50	72.50			
72	72.50	73.50			
73	73.50	74.50			
74	74.50	75.50			
75	75.50	76.50			
76	76.50	77.50			
77	77.50	78.50			
78	78.50	79.50			
79	79.50	80.50			
80	80.50	81.50			
81	81.50	82.50			
82	82.50	83.50			
83	83.50	84.50			
84	84.50	85.50			
85	85.50	86.50			
86	86.50	87.50			
87	87.50	88.50			
88	88.50	89.50			
89	89.50	90.50			
90	90.50	91.50			
91	91.50	92.50			
92	92.50	93.50			
93	93.50	94.50			
94	94.50	95.50			
95	95.50	96.50			
96	96.50	97.50			
97	97.50	98.50			
98	98.50	99.50			
99	99.50	100.50			
100	100.50	101.50			
101	101.50	102.50			
102	102.50	103.50			
103	103.50	104.50			
104	104.50	105.50			
105	105.50	106.50			
106	106.50	107.50			
107	107.50	108.50			
108	108.50	109.50			
109	109.50	110.50			
110	110.50	111.50			
111	111.50	112.50			
112	112.50	113.50			
113	113.50	114.50			
114	114.50	115.50			
115	115.50	116.50			
116	116.50	117.50			
117	117.50	118.50			
118	118.50	119.50			
119	119.50	120.50			
120	120.50	121.50			
121	121.50	122.50			
122	122.50	123.50			
123	123.50	124.50			
124	124.50	125.50			
125	125.50	126.50			
126	126.50	127.50			
127	127.50	128.50			
128	128.50	129.50			
129	129.50	130.50			
130	130.50	131.50			
131	131.50	132.50			
132	132.50	133.50			
133	133.50	134.50			
134	134.50	135.50			
135	135.50	136.50			
136	136.50	137.50			
137	137.50	138.50			
138	138.50	139.50			
139	139.50	140.50			
140	140.50	141.50			
141	141.50	142.50			
142	142.50	143.50			
143	143.50	144.50			
144	144.50	145.50			
145	145.50	146.50			
146	146.50	147.50			
147	147.50	148.50			
148	148.50	149.50			
149	149.50	150.50			
150	150.50	151.50			
151	151.50	152.50			
152	152.50	153.50			
153	153.50	154.50			
154	154.50	155.50			
155	155.50	156.50			
156	156.50	157.50			
157	157.50	158.50			
158	158.50	159.50			
159	159.50	160.50			
160	160.50	161.50			
161	161.50	162.50			
162	162.50	163.50			
163	163.50	164.50			
164	164.50	165.50			
165	165.50	166.50			
166	166.50	167.50			
167	167.50	168.50			
168	168.50	169.50			
169	169.50	170.50			
170	170.50	171.50			
171	171.50	172.50			
172	172.50	173.50			
173	173.50	174.50			
174	174.50	175.50			
175	175.50	176.50			
176	176.50	177.50			
177	177.50	178.50			
178	178.50	179.50			
179	179.50	180.50			
180	180.50	181.50			
181	181.50	182.50			
182	182.50	183.50			
183	183.50	184.50			
184	184.50	185.50			
185	185.50	186.50			
186	186.50	187.50			
187	187.50	188.50			
188	188.50	189.50			
189	189.50	190.50			
190	190.50	191.50			
191	191.50	192.50			
192	192.50	193.50			
193	193.50	194.50			
194	194.50	195.50			
195	195.50	196.50			
196	196.50	197.50			
197	197.50	198.50			
198	198.50	199.50			
199	199.50	200.50			
200	200.50	201.50			
201	201.50	202.50			
202	202.50	203.50			
203	203.50	204.50			
204	204.50	205.50			
205	205.50	206.50			
206	206.50	207.50			
207	207.50	208.50			
208	208.50	209.50			
209	209.50	210.50			
210	210.50	211.50			
211	211.50	212.50			
212	212.50	213.50			
213	213.50	214.50			
214	214.50	215.50			
215	215.50	216.50			
216	216.50	217.50			
217	217.50	218.50			
218	218.50	219.50			
219	219.50	220.50			
220	220.50	221.50			
221	221.50	222.50			
222	222.50	223.50			
223	223.50	224.50			
224	224.50	225.50			
225	225.50	226.50			
226	226.50	227.50			
227	227.50	228.50			
228	228.50	229.50			
229	229.50	230.50			
230	230.50	231.50			
231	231.50	232.50			
232	232.50	233.50			
233	233.50	234.50			
234	234.50	235.50			
235	235.50	236.50			
236	236.50	237.50			
237	237.50	238.50			
238	238.50	239.50			
239	239.50	240.50			
240	240.50	241.50			
241	241.50	242.50			
242	242.50	243.50			
243	243.50	244.50			
244	244.50	245.50			
245	245.50	246.50			
246	246.50	247.50			
247	247.50	248.50			
248	248.50	249.50			
249	249.50	250.50			
250	250.50	251.50			
251	251.50	252.50			
252	252.50	253.50			
253	253.50	254.50			
254	254.50	255.50			
255	255.50	256.50			
256	256.50	257.50			
257	257.50	258.50			
258	258.50	259.50			
259	259.50	260.50			
260	260.50	261.50			
261	261.50	262.50			
262	262.50	263.50			
263	263.50	264.50			

領班：靈巖山

記録: 篠山

工作人員：張文龍



正昇探勘有限公司
基礎鑽探記錄表

工程名稱：香港地區通用鉛錠，工程地點：沖湖 氣候：陰
PH = 6 鐵標深度：15cm

鑽孔標高： 鑽孔號碼： BH-1， 鑽探深度： 1.5m

地下水位：24 小時後 14.10 M. 鐳探日期：自 8月26 日 8 時起至 8月27 日 18 時止

衝擊數係用 2 英寸取樣器以 140 磅重錘自 30 英寸高度自由落下擊入 1.00 英尺深之擊數

領 班：

記 錄：華山

工作人員：劉文正



正昇探勘有限公司
基礎鑽探記錄表

工程名稱：鹽城地質勘探
工程地點：中湖
氣候：
半

鑽孔標高：
鑽孔號碼：BH-7
鑽探深度：20.50 M.

地下水位：24 小時後 19.10 M. 鑽探日期：自 8 月 4 日 8 時起至 8 月 16 日 18 時止

衝擊數係用 2 英寸取樣器以 140 磅重錘自 30 英寸高度自由落下擊入 1.00 英尺深之擊數

試樣編號	深度 ()		衝擊數	土壤情形及分類	漏水及其他記錄
	自	至			
逐層取樣	0	1.00		C ~ A50	2~30 漏水
"	1.00	2.00		暗褐色成岩裂隙	
"	2.00	3.00		1.50 ~ 4.00	
"	3.00	4.00		灰色後碎火成岩	
"	4.00	5.00		含泥流礫層	
"	5.00	6.00		9.00 ~ 9.50	
"	6.00	7.00		含鐵(內含鐵)後碎火成岩薄層	
"	7.00	9.00		9.50 ~ 15.00	
"	9.00	9.50		灰色火成岩, 含後碎及流礫層	
"	9.50	10.00		15.00 ~ 19.00	
"	10.00	10.80		灰色火成岩	2 層
"	10.80	11.80		棕色後碎火成岩	1 層
"	11.80	12.10		19.00 ~ 20.00	
"	12.10	15.00		棕色火成岩	
"	15.00	16.00			
"	16.00	17.00			
"	17.00	18.00			
"	18.00	19.00			
"	19.00	20.00			

領班：董文山

記錄：董文山

工作人員：董文山



正昇探勘有限公司
基礎鑽探記錄表

工程名稱：廢舊地反用珊瑚金鉛採工程地點：中洲 氣候：雨

鑽孔標高： 鑽孔號碼： BH-8 鑽探深度： 15.00

地下水位：24 小時後 13.20. m | 鐵探日期：自 8月23日8 時起至 8 月24日19 時止

衝擊數係用 2 英寸取樣器以 140 磅重錘自 30 英寸高度自由落下擊入 1.00 英尺深之擊數。

领班: 等次: 一

記 錄：龜山

工作人員：董文生